零件名: EB55缸盖OP100B10P110A1

修订号: 蒋新志

序列号: 20221025150213/1025夜班/首件

统计计数:1

```
以下为OP100 控制图项目尺寸,仅供测量员参考
DIM 位置 (特性尺寸I) 16= 柱体位置 H172 使用轴=平均 参考长度=0.0000 单位=毫米
AX NOMINAL +TOL -TOL BONUS MEAS DEV OUTTOL
                                  174.7585 -0.0215
   174.7800
X
                                 -12.7404 0.0096
Z -12.7500
TP RFS 0.1500
                           0.0000
                                         0.0471 0.0000 --#----
DIM 位置 (特性尺寸I) 23= 柱体位置 H179 使用轴=平均 参考长度=0.0000 单位=毫米
AX NOMINAL +TOL -TOL BONUS MEAS DEV OUTTOL
X 174.7800
                                174.7470 -0.0330
Z 272.7500
                                272.7560 0.0060
TP RFS 0.1500
                          0.0000
                                          0.0671 0.0000 ----#---
DIM 位置 (特性尺寸I) 24= 柱体位置 H180 使用轴=平均 参考长度=0.0000 单位=毫米
AX NOMINAL +TOL -TOL BONUS MEAS DEV OUTTOL
X 57.9000
                                  57.8561 -0.0439
   -12.7500
                                -12.7564 -0.0064
    RFS 0.2000
                           0.0000
                                         0.0888 0.0000 ---#----
DIM 位置 (特性尺寸I) 31= 柱体位置 H187 使用轴=平均 参考长度=0.0000 单位=毫米
AX NOMINAL +TOL -TOL BONUS MEAS DEV OUTTOL
                            57.8499 -0.0501
272.7376 -0.0124
X 57.9000
Z 272.7500
TP RFS 0.2000
                                          0.1031 0.0000 ---#---
                           0.0000
DIM 圆柱度(特性尺寸I)2=柱体的圆柱度H172 单位=毫米
AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS DEV OUTTOL M 0.0000 0.0100 0.0000 0.0023 0.0023 0.0000 --#-----
DIM 圆柱度(特性尺寸I) 3=柱体的圆柱度H187 单位=毫米
AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS DEV OUTTOL M 0.0000 0.0100 0.0000 0.0024 0.0024 0.0000 --#-----
以下为op110 控制图项目尺寸,仅供测量员参考
DIM 圆柱度(特性尺寸I)17=柱体的圆柱度柱体H220 单位=毫米
AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS DEV OUTTOL
M 0.0000 0.0070 0.0000 0.0007 0.0007
                                          0.0000 #----
DIM 圆柱度(特性尺寸I) 18=柱体的圆柱度柱体H227 单位=毫米
AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS DEV OUTTOL
M 0.0000 0.0070 0.0000 0.0006 0.0006 0.0000 #-----
DIM 圆柱度(特性尺寸I)19=柱体的圆柱度柱体H228 单位=毫米
AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS DEV OUTTOL M 0.0000 0.0070 0.0000 0.0010 0.0010 0.0000 -#-----
DIM 圆柱度(特性尺寸I)20=柱体的圆柱度柱体H235 单位=毫米
AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS DEV OUTTOL
   0.0000 0.0070 0.0000 0.0011 0.0011 0.0000 -#-----
OP100
DIM 同轴度1=同轴度从柱体 柱体圆H168 1直径22.5台阶孔 至 柱体 柱体H168 1 T 延伸长度=0.0000 单位=毫米
AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS DEV OUTTOL M 0.0000 0.1000 0.0000 0.0265 0.0265 0.0000 --#-----
DIM 同轴度4=同轴度从柱体 柱体圆H168 4直径22.5台阶孔 至 柱体 柱体H168 4 T 延伸长度=0.0000 单位=毫米
```

AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS DEV OUTTOL

M 0.0000 0.1000 0.0000 0.0244 0.0244 0.0000 --#----

DIM 位置1= 圆位置 AX NOMINAL X 137.3500 Z 5.5000 TP RFS	1 圆H168_1直径22.5台阶 +TOL -TOL 0.2500	BONUS MEAS 137.3294 5.4697		
AX NOMINAL X 137.3500 Z 254.5000	BH168_4直径22.5台阶子 +TOL -TOL		DEV OUTTOL -0.0230 -0.0248 0.0676 0.0000#	
DIM 同轴度5=同轴 AX NOMINAL		17台阶孔 至 柱体 柱体 MEAS DEV	KH168_1_T 延伸长度=0.0000 単位=毫米 OUTTOL	
AX NOMINAL	+TOL -TOL	17台阶孔 至 柱体 柱体 MEAS DEV 0.0139 0.0139		
AX NOMINAL X 137.3500 Z 5.5000	1 圆H168_1直径17台阶1 +TOL -TOL 0.4000	BONUS MEAS 137.3305	DEV OUTTOL -0.0195 -0.0286 0.0693 0.0000 -#	
	【 圆H168_4直径17台阶孔1 +TOL -TOL	BONUS MEAS 137.3269 254.4772		
DIM 距离1= 3D距离 AX NOMINAL		锥与直径17台阶孔相交回 MEAS DEV	圆- 至 平面 F200D,最短=关,无半径 单位=毫 OUTTOL	米
AX NOMINAL	HTOL -TOL 0.3000 -0.3000	MEAS DEV	圆- 至 平面 F200D,最短=关,无半径 单位=毫 OUTTOL 0.0000#	米
AX NOMINAL	的位置圆锥H168_1角度90 +TOL -TOL 1.0000 -1.0000	MEAS DEV		
AX NOMINAL	的位置圆锥H168_4角度90 +TOL -TOL 1.0000 -1.0000	MEAS DEV		
AX NOMINAL	的位置圆锥H168_1角度10 +TOL -TOL 1.0000 -1.0000	MEAS DEV	OUTTOL 0.0000#	
AX NOMINAL A 10.0000	的位置圆锥H168_4角度10 +TOL -TOL 1.0000 -1.0000	MEAS DEV 9.9963 -0.0037	0.0000#	
AX NOMINAL		MEAS DEV	D,最短=关,无半径 单位=毫米 OUTTOL 0.0000#	

DIM 距离13= 3D距离 平面 圆 $\mathrm{H}168_4$ 角度 $\mathrm{10}$ 圆锥底端- 至 平面 F200D,最短=关,无半径 单位=毫米

AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS	DEV	OUTTOL		
M	27.6500	0.2000	-0.2000	27.6463	-0.0037	0.0000	#	
DTM	位置17_ 回位	署 周111 00 1	m1 苗 / 台 / 章	<b>三米</b>				
DIM AX	位置17= 圆位5 NOMINAL				MEAS	וויות	OUTTOL	
		1101	-101	COMOD	MEAS 137.3354		001101	
	5.5000					-0.0140		
		0.2000		0.0000		0.0705	0.0000	#
	-	-					<del>-</del>	•
DIM	位置20= 圆位5	置 圆H168_4	_T1 单位=毫	<b>毫米</b>				
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	BONUS	MEAS		OUTTOL	
	137.3500				137.3300			
	254.5000				254.4757			
TP	RFS	0.2000		0.0000		0.0630	0.0000	#
DIM	<b>公里。 同公</b> 型	! 11011 24 12	一声业					
	位置7= 圆位置			DOMITO	мело	יזחת	OTTEMPOT	
AX	NOMINAL 71.5000	+TOL	-TOL	RONUS	MEAS		OUTTOL	
	-36.0000				71.5244			
		0.1000		0.0000	-36.0122	0.0546	0 0000	#
11	KEO	0.1000		0.0000		0.0010	3.0000	II .
DIM	位置8= 圆位置	H212 单位	፲=毫米					
	NOMINAL	+TOL	-TOL	BONUS			OUTTOL	
X	71.5000				71.5453			
Z	298.5000				298.4878			
TP	RFS	0.1000		0.0000		0.0938	0.0000	#
DTY	<b>公里10 同</b> 公	翌 11011	<b>冶_</b> 声业					
	位置12= 圆位 NOMINAL			DOMITO	MEAG	יזימרו	Otimmot.	
	0.0000	+TOL	-TOL		-0.0209		OUTTOL	
	-334.5000				-334.5000			
		0.1400			-334.3000		0.0000	#
		- <del>-</del>						
DIM	垂直度3= 垂直						单位=毫米	<del>(</del>
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS	DEV	OUTTOL		÷
AX		+TOL	-TOL	MEAS	DEV	OUTTOL		<del>&lt;</del>
AX M	NOMINAL 0.0000	+TOL 0.0150	-TOL 0.0000	MEAS 0.0008	DEV 0.0008	0.0000	#	
AX M DIM	NOMINAL 0.0000 垂直度4= 垂直	+TOL 0.0150 [度柱体 柱体	-TOL 0.0000 <sup>S</sup> H212,RFS 至	MEAS 0.0008 E 平面 F20	DEV 0.0008 OD,RFS 延伸	OUTTOL 0.0000 长度=0.0000	#	
AX M	NOMINAL 0.0000 垂直度4= 垂直 NOMINAL	+TOL 0.0150	-TOL 0.0000 FH212,RFS 至 -TOL	MEAS 0.0008 至平面 F20 MEAS	DEV 0.0008 OD,RFS 延伸 DEV	0.0000	#	
AX M DIM AX M	NOMINAL 0.0000 垂直度4= 垂直 NOMINAL 0.0000	+TOL 0.0150 工度柱体 柱体 +TOL 0.0150	-TOL 0.0000 EH212,RFS 至 -TOL 0.0000	MEAS 0.0008 至平面 F20 MEAS	DEV 0.0008 OD,RFS 延伸- DEV	OUTTOL 0.0000 长度=0.0000 OUTTOL	#	
AX M DIM AX M	NOMINAL 0.0000 垂直度4= 垂直 NOMINAL 0.0000 位置9= 圆位置	+TOL 0.0150 工度柱体 柱体 +TOL 0.0150	-TOL 0.0000 FH212,RFS 至 -TOL 0.0000	MEAS 0.0008 平面 F20 MEAS 0.0003	DEV 0.0008 OD,RFS 延伸- DEV 0.0003	OUTTOL 0.0000 长度=0.0000 OUTTOL	#	
AX M DIM AX M DIM AX	NOMINAL 0.0000 垂直度4= 垂直 NOMINAL 0.0000 位置9= 圆位置 NOMINAL	+TOL 0.0150 工度柱体 柱体 +TOL 0.0150	-TOL 0.0000 FH212,RFS 至 -TOL 0.0000	MEAS 0.0008 平面 F20 MEAS 0.0003	DEV 0.0008 0D,RFS 延伸 DEV 0.0003	OUTTOL 0.0000 长度=0.0000 OUTTOL 0.0000	#	
AX M DIM AX M DIM AX X	NOMINAL 0.0000 垂直度4= 垂直 NOMINAL 0.0000 位置9= 圆位置 NOMINAL -4.9000	+TOL 0.0150 L度柱体 柱体 +TOL 0.0150	-TOL 0.0000 FH212,RFS 至 -TOL 0.0000	MEAS 0.0008 平面 F20 MEAS 0.0003	DEV 0.0008 0D,RFS 延伸- DEV 0.0003 MEAS -4.9278	OUTTOL 0.0000 长度=0.0000 OUTTOL 0.0000 DEV -0.0278	# 单位=毫汁 #	
AX M DIM AX M DIM AX X	NOMINAL 0.0000 垂直度4= 垂直 NOMINAL 0.0000 位置9= 圆位置 NOMINAL -4.9000 35.5000	+TOL 0.0150 工度柱体 柱体 +TOL 0.0150 H103 单位 +TOL	-TOL 0.0000 FH212,RFS 至 -TOL 0.0000	MEAS 0.0008 平面 F20 MEAS 0.0003 BONUS	DEV 0.0008 0D,RFS 延伸- DEV 0.0003 MEAS -4.9278	OUTTOL 0.0000 长度=0.0000 OUTTOL 0.0000 DEV -0.0278 -0.0275	# 单位=毫米 #	€
AX M DIM AX M DIM AX X	NOMINAL 0.0000 垂直度4= 垂直 NOMINAL 0.0000 位置9= 圆位置 NOMINAL -4.9000 35.5000	+TOL 0.0150 L度柱体 柱体 +TOL 0.0150	-TOL 0.0000 FH212,RFS 至 -TOL 0.0000	MEAS 0.0008 平面 F20 MEAS 0.0003	DEV 0.0008 0D,RFS 延伸- DEV 0.0003 MEAS -4.9278	OUTTOL 0.0000 长度=0.0000 OUTTOL 0.0000 DEV -0.0278	# 单位=毫米 #	
AX M DIM AX M DIM AX X Z	NOMINAL 0.0000 垂直度4= 垂直 NOMINAL 0.0000 位置9= 圆位置 NOMINAL -4.9000 35.5000 RFS	+TOL 0.0150 工度柱体 柱体 +TOL 0.0150 H103 单位 +TOL 0.1000	-TOL 0.0000 EH212,RFS 至 -TOL 0.0000 Z=毫米 -TOL	MEAS 0.0008 平面 F20 MEAS 0.0003 BONUS	DEV 0.0008 0D,RFS 延伸- DEV 0.0003 MEAS -4.9278	OUTTOL 0.0000 长度=0.0000 OUTTOL 0.0000 DEV -0.0278 -0.0275	# 单位=毫米 #	€
AX M DIM AX M DIM AX X Z TP	NOMINAL 0.0000 垂直度4= 垂直 NOMINAL 0.0000 位置9= 圆位置 NOMINAL -4.9000 35.5000 RFS	+TOL 0.0150 L度柱体 柱体 +TOL 0.0150 H103 单位 +TOL 0.1000	-TOL 0.0000 EH212,RFS 至 -TOL 0.0000 Z=毫米 -TOL	MEAS 0.0008 平面 F20 MEAS 0.0003 BONUS	DEV 0.0008 0D,RFS 延伸- DEV 0.0003 MEAS -4.9278 35.4725	OUTTOL 0.0000 长度=0.0000 OUTTOL 0.0000 DEV -0.0278 -0.0275 0.0782	# 单位=毫米 # OUTTOL 0.0000	€
AX M DIM AX M DIM AX X Z TP DIM AX	NOMINAL 0.0000 垂直度4= 垂直 NOMINAL 0.0000 位置9= 圆位置 NOMINAL -4.9000 35.5000 RFS	+TOL 0.0150 工度柱体 柱体 +TOL 0.0150 H103 单位 +TOL 0.1000	-TOL 0.0000 EH212,RFS 至 -TOL 0.0000 Z=毫米 -TOL	MEAS 0.0008 平面 F20 MEAS 0.0003 BONUS	DEV 0.0008 0D,RFS 延伸- DEV 0.0003 MEAS -4.9278 35.4725	OUTTOL 0.0000 长度=0.0000 OUTTOL 0.0000 DEV -0.0278 -0.0275 0.0782	# 单位=毫米 #	€
AX M DIM AX M DIM AX X Z TP	NOMINAL 0.0000 垂直度4= 垂直 NOMINAL 0.0000 位置9= 圆位置 NOMINAL -4.9000 35.5000 RFS	+TOL 0.0150 L度柱体 柱体 +TOL 0.0150 H103 单位 +TOL 0.1000	-TOL 0.0000 EH212,RFS 至 -TOL 0.0000 Z=毫米 -TOL	MEAS 0.0008 平面 F20 MEAS 0.0003 BONUS	DEV 0.0008 0D,RFS 延伸- DEV 0.0003 MEAS -4.9278 35.4725	OUTTOL 0.0000 长度=0.0000 OUTTOL 0.0000 DEV -0.0278 -0.0275 0.0782	# 单位=毫米 # OUTTOL 0.0000	€
AX M DIM AX M DIM AX Z TP DIM AX X	NOMINAL 0.0000 垂直度4= 垂直 NOMINAL 0.0000 位置9= 圆位置 NOMINAL -4.9000 35.5000 RFS 位置10= 圆位5 NOMINAL 129.6000 324.0000	+TOL 0.0150 L度柱体 柱体 +TOL 0.0150 H103 单位 +TOL 0.1000	-TOL 0.0000 EH212,RFS 至 -TOL 0.0000 Z=毫米 -TOL	MEAS 0.0008 平面 F20 MEAS 0.0003 BONUS	DEV 0.0008 0D,RFS 延伸- DEV 0.0003 MEAS -4.9278 35.4725	OUTTOL 0.0000 长度=0.0000 OUTTOL 0.0000 DEV -0.0278 -0.0275 0.0782	单位=毫米 # OUTTOL 0.0000	€
AX M DIM AX M DIM AX Z TP DIM AX X	NOMINAL 0.0000 垂直度4= 垂直 NOMINAL 0.0000 位置9= 圆位置 NOMINAL -4.9000 35.5000 RFS 位置10= 圆位5 NOMINAL 129.6000 324.0000	+TOL 0.0150 I度柱体 柱体 +TOL 0.0150 I H103 单位 +TOL 0.1000	-TOL 0.0000 EH212,RFS 至 -TOL 0.0000 Z=毫米 -TOL	MEAS 0.0008 平面 F20 MEAS 0.0003 BONUS	DEV 0.0008 0D,RFS 延伸- DEV 0.0003 MEAS -4.9278 35.4725	OUTTOL 0.0000 比度=0.0000 OUTTOL 0.0000 DEV -0.0278 -0.0275 0.0782 DEV -0.0163 -0.0281	单位=毫米 # OUTTOL 0.0000	#-
AX M DIM AX M DIM AX Z TP DIM AX X Z	NOMINAL 0.0000 垂直度4= 垂直 NOMINAL 0.0000 位置9= 圆位置 NOMINAL -4.9000 35.5000 RFS 位置10= 圆位5 NOMINAL 129.6000 324.0000 RFS	+TOL 0.0150 I度柱体 柱体 +TOL 0.0150 I H103 单位 +TOL 0.1000 II H106 单位 +TOL 0.1000	-TOL 0.0000 EH212,RFS 至 -TOL 0.0000 Z=毫米 -TOL 位=毫米 -TOL	MEAS 0.0008 至平面 F20 MEAS 0.0003 BONUS 0.0000	DEV 0.0008 0D,RFS 延伸- DEV 0.0003 MEAS -4.9278 35.4725	OUTTOL 0.0000 比度=0.0000 OUTTOL 0.0000 DEV -0.0278 -0.0275 0.0782 DEV -0.0163 -0.0281	单位=毫米 # OUTTOL 0.0000	#-
AX M DIM AX M DIM AX Z TP DIM AX X Z	NOMINAL 0.0000 垂直度4= 垂直 NOMINAL 0.0000 位置9= 圆位置 NOMINAL -4.9000 35.5000 RFS 位置10= 圆位5 NOMINAL 129.6000 324.0000 RFS	+TOL 0.0150 I度柱体 柱体 +TOL 0.0150 I H103 单位 +TOL 0.1000 E H106 单位 +TOL	-TOL 0.0000 EH212,RFS 至 -TOL 0.0000 Z=毫米 -TOL 位=毫米 -TOL	MEAS 0.0008 至平面 F20 MEAS 0.0003 BONUS 0.0000 BONUS	DEV 0.0008 0D,RFS 延伸- DEV 0.0003 MEAS -4.9278 35.4725 MEAS 129.5837 323.9719	OUTTOL 0.0000 E度=0.0000 OUTTOL 0.0000 DEV -0.0278 -0.0275 0.0782 DEV -0.0163 -0.0281 0.0650	单位=毫米 # OUTTOL 0.0000	#-
AX M DIM AX M DIM AX X Z TP DIM AX X Z TP DIM AX X X Z TP	NOMINAL 0.0000 垂直度4= 垂直 NOMINAL 0.0000 位置9= 圆位置 NOMINAL -4.9000 35.5000 RFS 位置10= 圆位员 NOMINAL 129.6000 324.0000 RFS	+TOL 0.0150 I度柱体 柱体 +TOL 0.0150 I H103 单位 +TOL 0.1000 II H106 单位 +TOL 0.1000	-TOL 0.0000 EH212,RFS 至 -TOL 0.0000 Z=毫米 -TOL 位=毫米 -TOL	MEAS 0.0008 至平面 F20 MEAS 0.0003 BONUS 0.0000 BONUS	DEV 0.0008 0D,RFS 延伸- DEV 0.0003 MEAS -4.9278 35.4725 MEAS 129.5837 323.9719	OUTTOL 0.0000 E度=0.0000 OUTTOL 0.0000 DEV -0.0278 -0.0275 0.0782 DEV -0.0163 -0.0281 0.0650	# 单位=毫米 # OUTTOL 0.0000 OUTTOL	#-
AX M DIM AX M DIM AX X Z TP DIM AX X Z	NOMINAL 0.0000 垂直度4= 垂直 NOMINAL 0.0000 位置9= 圆位置 NOMINAL -4.9000 35.5000 RFS 位置10= 圆位5 NOMINAL 129.6000 324.0000 RFS	+TOL 0.0150 L度柱体 柱体 +TOL 0.0150 H103 单位 +TOL 0.1000 TH106 单位 +TOL 0.1000	-TOL 0.0000 EH212,RFS 至 -TOL 0.0000 Z=毫米 -TOL 位=毫米 -TOL	MEAS 0.0008 E 平面 F20 MEAS 0.0003 BONUS 0.0000 BONUS	DEV 0.0008 0D,RFS 延伸- DEV 0.0003 MEAS -4.9278 35.4725 MEAS 129.5837 323.9719	OUTTOL 0.0000 E度=0.0000 OUTTOL 0.0000 DEV -0.0278 -0.0275 0.0782 DEV -0.0163 -0.0281 0.0650	# 单位=毫米 # OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000	#
AX M DIM AX M DIM AX X Z TP DIM AX X Z TP DIM AX X X Z TP	NOMINAL 0.0000 垂直度4= 垂直 NOMINAL 0.0000 位置9= 圆位置 NOMINAL -4.9000 35.5000 RFS 位置10= 圆位5 NOMINAL 129.6000 324.0000 RFS	+TOL 0.0150 I度柱体 柱体 +TOL 0.0150 I H103 单位 +TOL 0.1000 II H106 单位 +TOL 0.1000	-TOL 0.0000 EH212,RFS 至 -TOL 0.0000 Z=毫米 -TOL 位=毫米 -TOL	MEAS 0.0008 至平面 F20 MEAS 0.0003 BONUS 0.0000 BONUS	DEV 0.0008 0D,RFS 延伸- DEV 0.0003 MEAS -4.9278 35.4725 MEAS 129.5837 323.9719	OUTTOL 0.0000 E度=0.0000 OUTTOL 0.0000 DEV -0.0278 -0.0275 0.0782 DEV -0.0163 -0.0281 0.0650	# 单位=毫米 # OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000	#-
AX M DIM AX M DIM AX X Z TP	NOMINAL 0.0000 垂直度4= 垂直 NOMINAL 0.0000 位置9= 圆位置 NOMINAL -4.9000 35.5000 RFS 位置10= 圆位5 NOMINAL 129.6000 324.0000 RFS 位置84= 圆位5 NOMINAL -5.9000 20.5000 RFS	+TOL 0.0150 I.度柱体 柱体 +TOL 0.0150 I. H103 单位 +TOL 0.1000 II. H106 单位 +TOL 0.1000 III. H106 单位 +TOL 0.1000	-TOL 0.0000 \$H212,RFS 至 -TOL 0.0000 Z=毫米 -TOL 位=毫米 -TOL	MEAS 0.0008 E 平面 F20 MEAS 0.0003 BONUS 0.0000 BONUS	DEV 0.0008 0D,RFS 延伸- DEV 0.0003 MEAS -4.9278 35.4725 MEAS 129.5837 323.9719	OUTTOL 0.0000 E度=0.0000 OUTTOL 0.0000 DEV -0.0278 -0.0275 0.0782 DEV -0.0163 -0.0281 0.0650	# 单位=毫米 # OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000	#
AX M DIM AX M DIM AX X Z TP DIM AX X Z TP DIM AX X Z TP DIM AX X DIM AX DIM AX DIM AX DIM	NOMINAL 0.0000 垂直度4= 垂直 NOMINAL 0.0000 位置9= 圆位置 NOMINAL -4.9000 35.5000 RFS 位置10= 圆位员 NOMINAL 129.6000 324.0000 RFS 位置84= 圆位员 NOMINAL -5.9000 20.5000 RFS	+TOL 0.0150 I度柱体 柱体 +TOL 0.0150 I H103 单位 +TOL 0.1000 I H106 单个 +TOL 0.1000 I H162 单个 0.1000	-TOL 0.0000 EH212,RFS 至 -TOL 0.0000 Z=毫米 -TOL 位=毫米 -TOL 位=毫米 -TOL	MEAS 0.0008 E 平面 F20 MEAS 0.0003 BONUS 0.0000 BONUS 0.0000	DEV 0.0008 0D,RFS 延伸- DEV 0.0003 MEAS -4.9278 35.4725 MEAS 129.5837 323.9719 MEAS -5.9178 20.4723	OUTTOL 0.0000 E度=0.0000 OUTTOL 0.0000 DEV -0.0278 -0.0275 0.0782 DEV -0.0163 -0.0281 0.0650 DEV -0.0178 -0.0277	# 单位=毫米 # OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000	#
AX M DIM AX M DIM AX Z TP DIM AX X Z	NOMINAL 0.0000 垂直度4= 垂直 NOMINAL 0.0000 位置9= 圆位置 NOMINAL -4.9000 35.5000 RFS 位置10= 圆位员 NOMINAL 129.6000 324.0000 RFS 位置84= 圆位员 NOMINAL -5.9000 20.5000 RFS	+TOL 0.0150 I.度柱体 柱体 +TOL 0.0150 I. H103 单位 +TOL 0.1000 II. H106 单位 +TOL 0.1000 III. H106 单位 +TOL 0.1000	-TOL 0.0000 EH212,RFS 至 -TOL 0.0000 Z=毫米 -TOL 位=毫米 -TOL 位=毫米 -TOL	MEAS 0.0008 E 平面 F20 MEAS 0.0003 BONUS 0.0000 BONUS 0.0000	DEV 0.0008 0D,RFS 延伸- DEV 0.0003 MEAS -4.9278 35.4725 MEAS 129.5837 323.9719 MEAS -5.9178 20.4723	OUTTOL 0.0000 E度=0.0000 OUTTOL 0.0000 DEV -0.0278 -0.0275 0.0782 DEV -0.0163 -0.0281 0.0650 DEV -0.0178 -0.0277 0.0658	# 单位=毫米 # OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000	#
AX M DIM AX M DIM AX X Z TP DIM AX X Z TP DIM AX X Z TP DIM AX X X Z TP DIM AX X X Z TP	NOMINAL 0.0000 垂直度4= 垂直 NOMINAL 0.0000 位置9= 圆位置 NOMINAL -4.9000 35.5000 RFS 位置10= 圆位点 NOMINAL 129.6000 324.0000 RFS 位置84= 圆位点 NOMINAL -5.9000 20.5000 RFS	+TOL 0.0150 I度柱体 柱体 +TOL 0.0150 I H103 单位 +TOL 0.1000 I H106 单个 +TOL 0.1000 I H162 单个 0.1000	-TOL 0.0000 EH212,RFS 至 -TOL 0.0000 Z=毫米 -TOL 位=毫米 -TOL 位=毫米 -TOL	MEAS 0.0008 E 平面 F20 MEAS 0.0003 BONUS 0.0000 BONUS 0.0000	DEV 0.0008 0D,RFS 延伸- DEV 0.0003 MEAS -4.9278 35.4725 MEAS 129.5837 323.9719 MEAS -5.9178 20.4723	OUTTOL 0.0000 E度=0.0000 OUTTOL 0.0000 DEV -0.0278 -0.0275 0.0782 DEV -0.0163 -0.0281 0.0650 DEV -0.0178 -0.0277 0.0658	# 单位=毫米 # OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000	#
AX M DIM AX M DIM AX Z TP DIM AX X Z	NOMINAL 0.0000 垂直度4= 垂直 NOMINAL 0.0000 位置9= 圆位置 NOMINAL -4.9000 35.5000 RFS 位置10= 圆位员 NOMINAL 129.6000 324.0000 RFS 位置84= 圆位员 NOMINAL -5.9000 20.5000 RFS	+TOL 0.0150 I度柱体 柱体 +TOL 0.0150 I H103 单位 +TOL 0.1000 I H106 单个 +TOL 0.1000 I H162 单个 0.1000	-TOL 0.0000 EH212,RFS 至 -TOL 0.0000 Z=毫米 -TOL 位=毫米 -TOL 位=毫米 -TOL	MEAS 0.0008 E 平面 F20 MEAS 0.0003 BONUS 0.0000 BONUS 0.0000	DEV 0.0008 0D,RFS 延伸- DEV 0.0003 MEAS -4.9278 35.4725 MEAS 129.5837 323.9719 MEAS -5.9178 20.4723	OUTTOL 0.0000 E度=0.0000 OUTTOL 0.0000 DEV -0.0278 -0.0275 0.0782 DEV -0.0163 -0.0281 0.0650 DEV -0.0178 -0.0277 0.0658	# 单位=毫米 # OUTTOL 0.0000 OUTTOL 0.0000 OUTTOL	#

DIM 位置86= 圆位置 H162 单位=毫米			
AX NOMINAL +TOL -TOL	BONUS MEAS	DEV	OUTTOL
x 0.0000		0.0014	
Z -246.5000	-246.5055	-0.0055	
TP RFS 0.1200	0.0000	0.0113	0.0000 #
DIM 垂直度5= 垂直度柱体 柱体H162,RFS 至	平面 F100,RFS 延伸	日长度=0.0000	单位=毫米
AX NOMINAL +TOL -TOL			
M 0.0000 0.0100 0.0000			
DIM 垂直度6= 垂直度柱体 柱体H163,RFS 至	平面 F100, RFS 延伸	长度=0.0000	单位=毫米
AX NOMINAL +TOL -TOL			
M 0.0000 0.0100 0.0000	0.0006 0.000	6 0.0000	#
DIM 位置11= 圆位置 H103 单位=毫米			
AX NOMINAL +TOL -TOL	BONUS MEAS	DEV	OUTTOL
x -134.5000		-0.0115	
Z -288.5000		0.0006	
TP RFS 0.1700	0.0000		0.0000 -#
DIM 位置13= 圆位置 H201_G 单位=毫米			
AX NOMINAL +TOL -TOL	BONUS MEAS	DEV	OUTTOL
X 85.0000	85.0178	0.0178	
Z -36.0000	-36.0308	-0.0308	
TP RFS 0.1000	0.0000	0.0712	0.0000#
DIM 位置14= 圆位置 H205 H 单位=毫米			
AX NOMINAL +TOL -TOL	BONUS MEAS	DEV	OUTTOL
x 85.0000	85.0399		
Z 296.0000		-0.0260	
			0.0000#
DIM 位置15= 圆位置 H201 G 单位=毫米			
AX NOMINAL +TOL -TOL	BONUS MEAS	DEV	OUTTOL
X 0.0000	BONUS MEAS -0.0221	-0.0221	
Z -332.0000	-332.0048	-0.0048	
TP RFS 0.1400	0.0000	0.0453	0.0000#
DIM 垂直度1= 垂直度柱体 柱体H201,RFS 至	平面 F200D, RFS 延	伸长度=0.000	0 单位=毫米
AX NOMINAL +TOL -TOL	MEAS DEV	OUTTOL	
M 0.0000 0.0150 0.0000	0.0012 0.001	2 0.0000	#
DIM 垂直度2= 垂直度柱体 柱体H205,RFS 至			) 单位=毫米
	MEAS DEV		
M 0.0000 0.0150 0.0000	0.0014 0.001	4 0.0000	#
	Aleman en		V /) ->
DIM (特性尺寸I) 位置16= 柱体位置 H172		长度=0.0000	
AX NOMINAL +TOL -TOL	BONUS MEAS	长度=0.0000 DEV	单位=毫米 OUTTOL
AX NOMINAL +TOL -TOL X 174.7800	BONUS MEAS 174.7585	长度=0.0000 DEV -0.0215	
AX NOMINAL +TOL -TOL X 174.7800 Z -12.7500	BONUS MEAS 174.7585 -12.7404	长度=0.0000 DEV -0.0215 0.0096	OUTTOL
AX NOMINAL +TOL -TOL X 174.7800	BONUS MEAS 174.7585	长度=0.0000 DEV -0.0215 0.0096	
AX NOMINAL +TOL -TOL X 174.7800 Z -12.7500 TP RFS 0.1500	BONUS MEAS 174.7585 -12.7404 0.0000	K度=0.0000 DEV -0.0215 0.0096 0.0471	O.0000#
AX NOMINAL +TOL -TOL X 174.7800 Z -12.7500 TP RFS 0.1500  DIM (特性尺寸I) 位置20= 柱体位置 H176	BONUS MEAS 174.7585 -12.7404 0.0000 使用轴=平均 参考	长度=0.0000 DEV -0.0215 0.0096 0.0471 长度=0.0000	OUTTOL 0.0000# 单位=毫米
AX NOMINAL +TOL -TOL X 174.7800 Z -12.7500 TP RFS 0.1500  DIM (特性尺寸I)位置20= 柱体位置 H176 AX NOMINAL +TOL -TOL	BONUS MEAS 174.7585 -12.7404 0.0000 使用轴=平均 参考 BONUS MEAS	长度=0.0000 DEV -0.0215 0.0096 0.0471 长度=0.0000 DEV	O.0000#
AX NOMINAL +TOL -TOL X 174.7800 Z -12.7500 TP RFS 0.1500  DIM (特性尺寸I) 位置20= 柱体位置 H176 AX NOMINAL +TOL -TOL X 174.7800	BONUS MEAS 174.7585 -12.7404 0.0000 使用轴=平均 参考 BONUS MEAS 174.7524	长度=0.0000 DEV -0.0215 0.0096 0.0471 长度=0.0000 DEV -0.0276	OUTTOL 0.0000# 单位=毫米
AX NOMINAL +TOL -TOL X 174.7800 Z -12.7500 TP RFS 0.1500  DIM (特性尺寸I) 位置20= 柱体位置 H176 AX NOMINAL +TOL -TOL X 174.7800 Z 153.2500	BONUS MEAS 174.7585 -12.7404 0.0000  使用轴=平均 参考 BONUS MEAS 174.7524 153.2599	长度=0.0000 DEV -0.0215 0.0096 0.0471 长度=0.0000 DEV -0.0276 0.0099	OUTTOL 0.0000# 单位=毫米 OUTTOL
AX NOMINAL +TOL -TOL X 174.7800 Z -12.7500 TP RFS 0.1500  DIM (特性尺寸I) 位置20= 柱体位置 H176 AX NOMINAL +TOL -TOL X 174.7800	BONUS MEAS 174.7585 -12.7404 0.0000  使用轴=平均 参考 BONUS MEAS 174.7524 153.2599	长度=0.0000 DEV -0.0215 0.0096 0.0471 长度=0.0000 DEV -0.0276 0.0099	OUTTOL 0.0000# 单位=毫米
AX NOMINAL +TOL -TOL X 174.7800 Z -12.7500 TP RFS 0.1500  DIM (特性尺寸I) 位置20= 柱体位置 H176 AX NOMINAL +TOL -TOL X 174.7800 Z 153.2500 TP RFS 0.1500	BONUS MEAS 174.7585 -12.7404 0.0000  使用轴=平均 参考 BONUS MEAS 174.7524 153.2599 0.0000	长度=0.0000 DEV -0.0215 0.0096 0.0471 长度=0.0000 DEV -0.0276 0.0099 0.0586	OUTTOL  0.0000#  单位=毫米 OUTTOL  0.0000#
AX NOMINAL +TOL -TOL X 174.7800 Z -12.7500 TP RFS 0.1500  DIM (特性尺寸I) 位置20= 柱体位置 H176 AX NOMINAL +TOL -TOL X 174.7800 Z 153.2500 TP RFS 0.1500  DIM (特性尺寸I) 位置23= 柱体位置 H179	BONUS MEAS 174.7585 -12.7404 0.0000  使用轴=平均 参考 BONUS MEAS 174.7524 153.2599 0.0000  使用轴=平均 参考	大度=0.0000 DEV -0.0215 0.0096 0.0471 长度=0.0000 DEV -0.0276 0.0099 0.0586	OUTTOL  0.0000#  单位=毫米 OUTTOL  0.0000#  单位=毫米
AX NOMINAL +TOL -TOL  X 174.7800  Z -12.7500  TP RFS 0.1500  DIM (特性尺寸I) 位置20= 柱体位置 H176  AX NOMINAL +TOL -TOL  X 174.7800  Z 153.2500  TP RFS 0.1500  DIM (特性尺寸I) 位置23= 柱体位置 H179  AX NOMINAL +TOL -TOL	BONUS MEAS 174.7585 -12.7404 0.0000  使用轴=平均 参考 BONUS MEAS 174.7524 153.2599 0.0000  使用轴=平均 参考 BONUS MEAS	大度=0.0000 DEV -0.0215 0.0096 0.0471 长度=0.0000 DEV -0.0276 0.0099 0.0586 长度=0.0000 DEV	OUTTOL  0.0000#  单位=毫米 OUTTOL  0.0000#
AX NOMINAL +TOL -TOL  X 174.7800  Z -12.7500  TP RFS 0.1500  DIM (特性尺寸I) 位置20= 柱体位置 H176  AX NOMINAL +TOL -TOL  X 174.7800  Z 153.2500  TP RFS 0.1500  DIM (特性尺寸I) 位置23= 柱体位置 H179  AX NOMINAL +TOL -TOL  X 174.7800  X 174.7800	BONUS MEAS 174.7585 -12.7404 0.0000  使用轴=平均 参考 BONUS MEAS 174.7524 153.2599 0.0000  使用轴=平均 参考 BONUS MEAS 174.7470	大度=0.0000 DEV -0.0215 0.0096 0.0471 长度=0.0000 DEV -0.0276 0.0099 0.0586 长度=0.0000 DEV -0.0330	OUTTOL  0.0000#  单位=毫米 OUTTOL  0.0000#  单位=毫米
AX NOMINAL +TOL -TOL  X 174.7800  Z -12.7500  TP RFS 0.1500  DIM (特性尺寸I) 位置20= 柱体位置 H176  AX NOMINAL +TOL -TOL  X 174.7800  Z 153.2500  TP RFS 0.1500  DIM (特性尺寸I) 位置23= 柱体位置 H179  AX NOMINAL +TOL -TOL	BONUS MEAS 174.7585 -12.7404 0.0000  使用轴=平均 参考 BONUS MEAS 174.7524 153.2599 0.0000  使用轴=平均 参考 BONUS MEAS 174.7470	大度=0.0000 DEV -0.0215 0.0096 0.0471 大度=0.0000 DEV -0.0276 0.0099 0.0586 大度=0.0000 DEV -0.0330 0.0060	OUTTOL  0.0000#  单位=毫米 OUTTOL  0.0000#  单位=毫米

AX NOI X 57	MINAL	位置24= +TOL	柱体位置 H180 -TOL	BONUS		DEV -0.0439		
TP	RFS	0.2000		0.0000		0.0888	0.0000	#
AX NOI X 57 Z 153	MINAL .9000 .2500	+TOL	柱体位置 H184 -TOL	BONUS	均 参考长度 MEAS 57.8541 153.2434	DEV -0.0459 -0.0066		"
		0.2000		0.0000				#
AX NOI X 57 Z 272	MINAL .9000 .7500	位置31= +TOL 0.2000	柱体位置 H187 -TOL	BONUS		DEV -0.0501 -0.0124	OUTTOL	#
AX NO	MINAL	+TOL	H172 至 平面 -TOL 33 -0.3333	MEAS	DEV -0.0225	OUTTOL 0.000	0#	
AX NO	MINAL	+TOL	H176 至 平面 -TOL 33 -0.3333	MEAS	DEV -0.0234	OUTTOL 0.000	0#	
AX NO	MINAL	+TOL	H179 至 平面 -TOL 33 -0.3333	MEAS	DEV -0.0180	OUTTOL 0.000	0#	
AX NO	MINAL	+TOL	H180 至 平面 -TOL 33 -0.3333	MEAS	DEV 0.0353		0#	
AX NO	MINAL	+TOL	H184 至 平面 -TOL 33 -0.3333	MEAS	DEV 0.0322	OUTTOL 0.000	0#	
AX NO	MINAL	+TOL	H187 至 平面 -TOL 33 -0.3333	MEAS	DEV 0.0320	OUTTOL 0.000	0#	
AX NO	MINAL	+TOL	87-底面 单位 -TOL -0.0500	MEAS			#	
AX NO	MINAL	+TOL	84-底面 单位 -TOL -0.0500	MEAS			#	
AX NO	MINAL	+TOL	80-底面 单位 -TOL -0.0500	MEAS	DEV 0.0076	OUTTOL 0.0000	#	
AX NO	MINAL	+TOL	79-底面 单位 -TOL -0.0500	MEAS			#	
AX NO	MINAL	+TOL	76-底面 单位 -TOL -0.0500	MEAS			#	

DIM 位置83= 平面 的位置F172-底面 单位=毫米

	NOMINAL -81.3450						#	
DTM	位置32= 圆位置	圆#107	单位=亳米					
AX			-TOL	BONUS	MEAS	DEV	OUTTOL	
	82.1000	. 101	102	201.00	82.0967		001101	
	354.5000				354.4887			
		0.1000		0.0000		0.0236	0.0000	#
DTM	位置89= 圆位置	圆 #107帳	関対引 単位=	- 亭米				
			-TOL		MEAS	DEV	OUTTOL	
	82.1000				82.0611	-0.0389		
Z	354.5000				354.5270			
		0.4000		0.0000			0.0000	#
DTM	位置33= 圆位置	圆 <sub>H</sub> 108	单位=毫米					
			-TOL	BONUS	MEAS	DEV	OUTTOL	
	6.1000				6.0914			
	300.0000				299.9922			
		0.1000		0.0000		0.0232	0.0000	#
						****		"
DIM	位置90= 圆位置							
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	BONUS	MEAS	DEV	OUTTOL	
	6.1000				6.0856	-0.0144		
Z					300.0417	0.0417		
TP	RFS	0.4000		0.0000		0.0883	0.0000	-#
DIM	位置87= 圆位置	圆H107	单位=毫米					
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	BONUS			OUTTOL	
X	76.0000				76.0052	0.0052		
	54.5000				54.4965	-0.0035		
TP	RFS	0.0600		0.0000		0.0126	0.0000	-#
DTM	位置35= 圆位置	圆 <sub>H</sub> 158	单位=毫米					
			-TOL	BONUS	MEAS	DEV	OUTTOL	
	16.2000				16.1931			
	-51.0000				-51.0306			
		0.1000		0.0000		0.0627	0.0000	#
DTM	位置37= 圆位置	周出60	单位=毫米					
AX			-TOL	BONIIS	MEAS	DEV	OHTTOI.	
	159.9000	1101	101	DONOD	159.8931		001101	
	-51.0000				-51.0339			
TP	RFS	0.1000		0.0000		0.0692	0.0000	#
	/ m = / m	- I	n () = 1 ( ) ( )					
	位置94= 圆位置						0	
AX		+TOL	-TOL	BONUS			OUTTOL	
	159.9000				159.8713			
	-51.0000	0.4000		0.0000	-50.9477		0.0000	щ
TP	RFS	0.4000		0.0000		0.1192	0.0000	#
	位置88= 圆位置							
		+TOL	-TOL	BONUS			OUTTOL	
	143.7000				143.7000			
	0.0000	0.000		0 0000	-0.0033		0 0000	ш
TP	RFS	0.0600		0.0000		0.0066	0.0000	#
	位置34= 圆位置							
	NOMINAL	+TOL	-TOL	BONUS			OUTTOL	
	70.2000				70.1280			
	-51.0000				-51.0066			
TP	RFS	0.4000		0.0000		0.1445	0.0000	#

	NOMINAL	+TOL	-TOL	BONUS		DEV -0.0185	OUTTOL	
Z TP	-51.0000 RFS	0.4000		0.0000	-50.9273	0.0727 0.1500	0.0000	#
AX			单位=毫米 -TOL	BONUS			OUTTOL	
Z	213.9000 -51.0000 RFS	0.4000		0.0000	213.8740 -50.9674		0.0000	-#
DIM	位置38= 圆位置	置 圆H109	单位=毫米					
	NOMINAL 203.9000 5.5000	+TOL	-TOL	BONUS	MEAS 203.8512 5.5212	-0.0488	OUTTOL	
		0.4000		0.0000	0.0212	0.1064	0.0000	#
AX	位置42= 圆位置 NOMINAL 169.9000		单位=毫米 -TOL	BONUS	MEAS 169.8900	DEV -0.0100	OUTTOL	
Z	254.5000 RFS	0 4000		0.0000	254.4926	-0.0074 0.0249	0 0000	ш
				0.0000		0.0249	0.0000	#
AX X	位置45= 圆位置 NOMINAL 169.9000 5.5000		単位=毫米 -TOL		MEAS 169.9020 5.5343	0.0020	OUTTOL	
	RFS	0.4000		0.0000		0.0687	0.0000	-#
AX X	60.2000	置 圆H142 +TOL		BONUS	MEAS 60.1787	DEV -0.0213 0.0122	OUTTOL	
Z TP		0.4000		0.0000			0.0000	-#
AX	26.2000		单位=毫米 -TOL	BONUS	26.1611	-0.0389	OUTTOL	
Z TP	254.5000 RFS	0.4000		0.0000	254.5369		0.0000	#
AX	位置53= 圆位置 NOMINAL 26.2000	置 圆H146 +TOL		BONUS	MEAS	DEV -0.0155	OUTTOL	
	5.5000	0.4000		0.0000		0.0290	0.0000	-#
DIM AX	位置54= 圆位置 NOMINAL	置 圆H152 +TOL		BONUS			OUTTOL	
Z	-12.9000 158.5000 RFS	0.4000		0.0000	-12.9078 158.5160	0.0160	0 0000	#
			<b>总</b>	0.0000		0.0333	0.0000	π
AX X	位置55= 圆位置 NOMINAL 82.1000 318.5000		平位=毫木 -TOL	BONUS	MEAS 82.0667 318.4774	-0.0333	OUTTOL	
TP	RFS	0.4000		0.0000		0.0805	0.0000	-#
AX X	位置56= 圆位置 NOMINAL 6.1000	置 圆H156 +TOL		BONUS	6.0850	DEV -0.0150	OUTTOL	
Z TP	354.5000 RFS	0.4000		0.0000	354.4929	-0.0071 0.0331	0.0000	#

DIM 位置57= 圆位置 圆H117					
	单位=毫米				
AX NOMINAL +TOL	-TOL	BONUS			OUTTOL
X 234.6000			234.5800	-0.0200	
Z -25.5000			-25.4478	0.0522	
TP RFS 0.4000		0.0000		0.1117	0.0000#
DIM 位置60= 圆位置 圆H120	单位=毫米				
AX NOMINAL +TOL	-TOL	BONUS	MEAS	DEV	OUTTOL
X 234.6000			234.5731	-0.0269	
Z 292.5000			292.4956		
TP RFS 0.4000		0.0000			0.0000 -#
DIM 位置65= 圆位置 圆H132	单位=毫米				
AX NOMINAL +TOL		BONUS	MEAS	DEV	OUTTOL
X 144.6000			144.5733		
z -30.0000			-29.9824		
TP RFS 0.4000		0.0000			0.0000 -#
11 1110 0.1000		0.0000		0.0003	
DIM 位置70= 圆位置 圆H141	单位=毫米				
	-TOL	BONUS	MEAS	DEV	OUTTOL
X 109.6000	102	201.00	109.5809		001102
Z 307.5000			307.4984		
TP RFS 0.4000		0.0000	307.1301		0.0000 #
11 213 0.400		0.0000		0.0302	0.0000 π
DIM 位置71= 圆位置 圆H154	<b>单位−亭米</b>				
AX NOMINAL +TOL		DONIIC	MEAS	DEM	OUTTOL
X -4.9000	-101	DONOS	-4.9299	0 0200	OUTIOL
Z 284.5000			284.5133		
TP RFS 0.4000		0.0000		0.0133	0 0000 #
TP RFS 0.4000		0.0000		0.0655	0.0000 -#
DIM 位置72= 圆位置 圆H153	<b>单位_享来</b>				
	ーTOL	DONILIC	MEAC	DEM	OTIMMOT
	-TOL	BUNUS			OUTTOL
X 1.1000			1.0701		
Z 187.5000			187.4948		0.0000
TP RFS 0.4000		0.0000		0.0608	0.0000 -#
DIM 位置73= 圆位置 圆H151	<b>苗</b>				
	中世=笔小				
	шот	DONILIC	MEAC	DEM	OTIMBOT
AX NOMINAL +TOL	-TOL	BONUS		DEV	OUTTOL
x 3.1000	-TOL	BONUS	3.0887	-0.0113	OUTTOL
X 3.1000 Z 87.5000			3.0887	-0.0113 0.0109	
x 3.1000		BONUS 0.0000	3.0887	-0.0113 0.0109	O.0000 #
X 3.1000 Z 87.5000 TP RFS 0.4000			3.0887	-0.0113 0.0109	
X 3.1000 Z 87.5000 TP RFS 0.4000 DIM 位置74= 圆位置 圆H150	单位=毫米	0.0000	3.0887 87.5109	-0.0113 0.0109 0.0313	0.0000 #
X 3.1000 Z 87.5000 TP RFS 0.4000 DIM 位置74= 圆位置 圆H150 AX NOMINAL +TOL		0.0000	3.0887 87.5109 MEAS	-0.0113 0.0109 0.0313	0.0000 #
X 3.1000 Z 87.5000 TP RFS 0.4000 DIM 位置74= 圆位置 圆H150 AX NOMINAL +TOL X -9.9000	单位=毫米	0.0000	3.0887 87.5109 MEAS -9.9467	-0.0113 0.0109 0.0313 DEV -0.0467	0.0000 #
X 3.1000 Z 87.5000 TP RFS 0.4000 DIM 位置74= 圆位置 圆H150 AX NOMINAL +TOL X -9.9000 Z -35.5000	单位=毫米 -TOL	0.0000 BONUS	3.0887 87.5109 MEAS -9.9467 -35.4667	-0.0113 0.0109 0.0313 DEV -0.0467 0.0333	0.0000 #
X 3.1000 Z 87.5000 TP RFS 0.4000 DIM 位置74= 圆位置 圆H150 AX NOMINAL +TOL X -9.9000	单位=毫米 -TOL	0.0000 BONUS	3.0887 87.5109 MEAS -9.9467 -35.4667	-0.0113 0.0109 0.0313 DEV -0.0467 0.0333	0.0000 #
X 3.1000 Z 87.5000 TP RFS 0.4000 DIM 位置74= 圆位置 圆H150 AX NOMINAL +TOL X -9.9000 Z -35.5000 TP RFS 0.4000	单位=毫米 -TOL	0.0000 BONUS	3.0887 87.5109 MEAS -9.9467 -35.4667	-0.0113 0.0109 0.0313 DEV -0.0467 0.0333	0.0000 #
X 3.1000 Z 87.5000 TP RFS 0.4000  DIM 位置74= 圆位置 圆H150 AX NOMINAL +TOL X -9.9000 Z -35.5000 TP RFS 0.4000  DIM 位置75= 圆位置 H602	单位=毫米 -TOL 单位=毫米	0.0000 BONUS 0.0000	3.0887 87.5109 MEAS -9.9467 -35.4667	-0.0113 0.0109 0.0313 DEV -0.0467 0.0333 0.1148	0.0000 # OUTTOL 0.0000#
X 3.1000 Z 87.5000 TP RFS 0.4000  DIM 位置74= 圆位置 圆H150 AX NOMINAL +TOL X -9.9000 Z -35.5000 TP RFS 0.4000  DIM 位置75= 圆位置 H602 AX NOMINAL +TOL	单位=毫米 -TOL	0.0000 BONUS 0.0000	3.0887 87.5109 MEAS -9.9467 -35.4667	-0.0113 0.0109 0.0313 DEV -0.0467 0.0333 0.1148	0.0000 # OUTTOL 0.0000#
X 3.1000 Z 87.5000 TP RFS 0.4000  DIM 位置74= 圆位置 圆H150 AX NOMINAL +TOL X -9.9000 Z -35.5000 TP RFS 0.4000  DIM 位置75= 圆位置 H602 AX NOMINAL +TOL Y 36.5000	单位=毫米 -TOL 单位=毫米	0.0000 BONUS 0.0000	3.0887 87.5109 MEAS -9.9467 -35.4667 MEAS 36.4487	-0.0113 0.0109 0.0313 DEV -0.0467 0.0333 0.1148	0.0000 # OUTTOL 0.0000#
X 3.1000 Z 87.5000 TP RFS 0.4000  DIM 位置74= 圆位置 圆H150 AX NOMINAL +TOL X -9.9000 Z -35.5000 TP RFS 0.4000  DIM 位置75= 圆位置 H602 AX NOMINAL +TOL Y 36.5000 Z 130.0000	单位=毫米 -TOL 单位=毫米 -TOL	0.0000 BONUS 0.0000 BONUS	3.0887 87.5109 MEAS -9.9467 -35.4667	-0.0113 0.0109 0.0313 DEV -0.0467 0.0333 0.1148 DEV -0.0513 -0.0242	0.0000 # OUTTOL  0.0000#
X 3.1000 Z 87.5000 TP RFS 0.4000  DIM 位置74= 圆位置 圆H150 AX NOMINAL +TOL X -9.9000 Z -35.5000 TP RFS 0.4000  DIM 位置75= 圆位置 H602 AX NOMINAL +TOL Y 36.5000	单位=毫米 -TOL 单位=毫米 -TOL	0.0000 BONUS 0.0000	3.0887 87.5109 MEAS -9.9467 -35.4667 MEAS 36.4487	-0.0113 0.0109 0.0313 DEV -0.0467 0.0333 0.1148 DEV -0.0513 -0.0242	0.0000 # OUTTOL 0.0000#
X 3.1000 Z 87.5000 TP RFS 0.4000  DIM 位置74= 圆位置 圆H150 AX NOMINAL +TOL X -9.9000 Z -35.5000 TP RFS 0.4000  DIM 位置75= 圆位置 H602 AX NOMINAL +TOL Y 36.5000 Z 130.0000 TP RFS 0.4000	单位=毫米 -TOL 单位=毫米 -TOL	0.0000 BONUS 0.0000 BONUS	3.0887 87.5109 MEAS -9.9467 -35.4667 MEAS 36.4487	-0.0113 0.0109 0.0313 DEV -0.0467 0.0333 0.1148 DEV -0.0513 -0.0242	0.0000 # OUTTOL  0.0000#
X 3.1000 Z 87.5000 TP RFS 0.4000  DIM 位置74= 圆位置 圆H150 AX NOMINAL +TOL X -9.9000 Z -35.5000 TP RFS 0.4000  DIM 位置75= 圆位置 H602 AX NOMINAL +TOL Y 36.5000 Z 130.0000 TP RFS 0.4000  DIM 位置80= 圆位置 H607	单位=毫米 -TOL 单位=毫米 -TOL	0.0000 BONUS 0.0000 BONUS	3.0887 87.5109 MEAS -9.9467 -35.4667 MEAS 36.4487 129.9758	-0.0113 0.0109 0.0313 DEV -0.0467 0.0333 0.1148 DEV -0.0513 -0.0242 0.1134	0.0000 # OUTTOL  0.0000# OUTTOL
X 3.1000 Z 87.5000 TP RFS 0.4000  DIM 位置74= 圆位置 圆H150 AX NOMINAL +TOL X -9.9000 Z -35.5000 TP RFS 0.4000  DIM 位置75= 圆位置 H602 AX NOMINAL +TOL Y 36.5000 Z 130.0000 TP RFS 0.4000  DIM 位置80= 圆位置 H607 AX NOMINAL +TOL	单位=毫米 -TOL 单位=毫米 -TOL	0.0000 BONUS 0.0000 BONUS	3.0887 87.5109 MEAS -9.9467 -35.4667 MEAS 36.4487 129.9758	-0.0113 0.0109 0.0313 DEV -0.0467 0.0333 0.1148 DEV -0.0513 -0.0242 0.1134	0.0000 # OUTTOL  0.0000# OUTTOL
X 3.1000 Z 87.5000 TP RFS 0.4000  DIM 位置74= 圆位置 圆H150 AX NOMINAL +TOL X -9.9000 Z -35.5000 TP RFS 0.4000  DIM 位置75= 圆位置 H602 AX NOMINAL +TOL Y 36.5000 Z 130.0000 TP RFS 0.4000  DIM 位置80= 圆位置 H607 AX NOMINAL +TOL Y 41.5000	单位=毫米 -TOL 单位=毫米 -TOL	0.0000  BONUS  0.0000  BONUS  0.0000	3.0887 87.5109 MEAS -9.9467 -35.4667 MEAS 36.4487 129.9758	-0.0113 0.0109 0.0313 DEV -0.0467 0.0333 0.1148 DEV -0.0513 -0.0242 0.1134 DEV -0.0351	0.0000 # OUTTOL  0.0000# OUTTOL
X 3.1000 Z 87.5000 TP RFS 0.4000  DIM 位置74= 圆位置 圆H150 AX NOMINAL +TOL X -9.9000 Z -35.5000 TP RFS 0.4000  DIM 位置75= 圆位置 H602 AX NOMINAL +TOL Y 36.5000 Z 130.0000 TP RFS 0.4000  DIM 位置80= 圆位置 H607 AX NOMINAL +TOL Y 41.5000 Z 291.0000	单位=毫米 -TOL 单位=毫米 -TOL 单位=毫米 -TOL	0.0000  BONUS  0.0000  BONUS  BONUS	3.0887 87.5109 MEAS -9.9467 -35.4667 MEAS 36.4487 129.9758 MEAS 41.4649 290.9861	-0.0113 0.0109 0.0313 DEV -0.0467 0.0333 0.1148 DEV -0.0513 -0.0242 0.1134 DEV -0.0351 -0.0351 -0.0139	0.0000 # OUTTOL  0.0000# OUTTOL  0.0000#
X 3.1000 Z 87.5000 TP RFS 0.4000  DIM 位置74= 圆位置 圆H150 AX NOMINAL +TOL X -9.9000 Z -35.5000 TP RFS 0.4000  DIM 位置75= 圆位置 H602 AX NOMINAL +TOL Y 36.5000 Z 130.0000 TP RFS 0.4000  DIM 位置80= 圆位置 H607 AX NOMINAL +TOL Y 41.5000	单位=毫米 -TOL 单位=毫米 -TOL 单位=毫米 -TOL	0.0000  BONUS  0.0000  BONUS  0.0000	3.0887 87.5109 MEAS -9.9467 -35.4667 MEAS 36.4487 129.9758 MEAS 41.4649 290.9861	-0.0113 0.0109 0.0313 DEV -0.0467 0.0333 0.1148 DEV -0.0513 -0.0242 0.1134 DEV -0.0351	0.0000 # OUTTOL  0.0000# OUTTOL  0.0000#
X 3.1000 Z 87.5000 TP RFS 0.4000  DIM 位置74= 圆位置 圆H150 AX NOMINAL +TOL X -9.9000 Z -35.5000 TP RFS 0.4000  DIM 位置75= 圆位置 H602 AX NOMINAL +TOL Y 36.5000 Z 130.0000 TP RFS 0.4000  DIM 位置80= 圆位置 H607 AX NOMINAL +TOL Y 41.5000 Z 291.0000 TP RFS 0.4000	单位=毫米 -TOL 单位=毫米 -TOL 单位=毫米 -TOL	0.0000  BONUS  0.0000  BONUS  BONUS	3.0887 87.5109 MEAS -9.9467 -35.4667 MEAS 36.4487 129.9758 MEAS 41.4649 290.9861	-0.0113 0.0109 0.0313 DEV -0.0467 0.0333 0.1148 DEV -0.0513 -0.0242 0.1134 DEV -0.0351 -0.0351 -0.0139	0.0000 # OUTTOL  0.0000# OUTTOL  0.0000#
X 3.1000 Z 87.5000 TP RFS 0.4000  DIM 位置74= 圆位置 圆H150 AX NOMINAL +TOL X -9.9000 Z -35.5000 TP RFS 0.4000  DIM 位置75= 圆位置 H602 AX NOMINAL +TOL Y 36.5000 Z 130.0000 TP RFS 0.4000  DIM 位置80= 圆位置 H607 AX NOMINAL +TOL Y 41.5000 Z 291.0000 TP RFS 0.4000  DIM 位置81= 圆位置 H169	单位=毫米 -TOL 单位=毫米 -TOL 单位=毫米 -TOL	0.0000  BONUS  0.0000  BONUS  0.0000	3.0887 87.5109 MEAS -9.9467 -35.4667 MEAS 36.4487 129.9758 MEAS 41.4649 290.9861	-0.0113 0.0109 0.0313 DEV -0.0467 0.0333 0.1148 DEV -0.0513 -0.0242 0.1134 DEV -0.0351 -0.0139 0.0756	0.0000 #  OUTTOL  0.0000#  OUTTOL  0.0000 -#
X 3.1000 Z 87.5000 TP RFS 0.4000  DIM 位置74= 圆位置 圆H150 AX NOMINAL +TOL X -9.9000 Z -35.5000 TP RFS 0.4000  DIM 位置75= 圆位置 H602 AX NOMINAL +TOL Y 36.5000 Z 130.0000 TP RFS 0.4000  DIM 位置80= 圆位置 H607 AX NOMINAL +TOL Y 41.5000 Z 291.0000 TP RFS 0.4000	单位=毫米 -TOL 单位=毫米 -TOL 单位=毫米 -TOL	0.0000  BONUS  0.0000  BONUS  0.0000	3.0887 87.5109 MEAS -9.9467 -35.4667 MEAS 36.4487 129.9758 MEAS 41.4649 290.9861	-0.0113 0.0109 0.0313 DEV -0.0467 0.0333 0.1148 DEV -0.0513 -0.0242 0.1134 DEV -0.0351 -0.0139 0.0756	0.0000 #  OUTTOL  0.0000#  OUTTOL  0.0000 -#

Z 69.5000 TP RFS 0.	4000	0.0000	69.4609		0.0000 -#
DIM 位置82= 圆位置 H AX NOMINAL	170 单位=毫米 +TOL -TOL	BONUS	MEAS	DEV	OUTTOL
X -12.9000	+TOL -TOL		-12.9079	-0.0079	
Z 128.5000 TP RFS 0.	4000	0.0000	128.4572	0.0428	0.0000 -#
11 1110 0.	1000	0.0000		0.0071	0.0000
OP110					
DIM 位置9= 圆锥 的位 AX NOMINAL	置H220-90_圆锥	单位=毫米		0	
AX NOMINAL A 90.0000 0	+TOL -TOL	MEAS 89.7177	DEV -0.2823	0.0000	#
					"
DIM 位置13= 圆锥 的位	立置H224-90_圆锥	单位=毫米			
AX NOMINAL					ш
A 90.0000 0	-0.5000	09.0720	-0.32/4	0.0000	#
DIM 位置16= 圆锥 的位	立置H227-90_圆锥	单位=毫米			
AX NOMINAL A 90.0000 0	+TOL -TOL	MEAS	DEV	OUTTOL	
A 90.0000 0	-0.5000	89.5465	-0.4535	0.0000 #-	
DIM 位置17= 圆锥 的位	立置H220-50 圆锥	单位=毫米			
AX NOMINAL	+TOL -TOL	MEAS	DEV	OUTTOL	
A 50.0000 1	-1.0000	50.0512	0.0512	0.0000	#
DIM 位置21= 圆锥 的位	立署 11224_50 周维	<b>单位-亭米</b>			
AX NOMINAL	+TOL -TOL	MEAS	DEV	OUTTOL	
A 50.0000 1					#
/- W	44 🖂	사 / W			
DIM 位置24= 圆锥 的位 AX NOMINAL					
A 50.0000 1	.0000 -1.0000	50.1762	0.1762	0.0000	#
DIM 位置82= 柱体位置					
AX NOMINAL X 151.0500	+TOL -TOL	BONUS	MEAS	DEV 0 0127	OUTTOL
Z -12.7500	+TOL -TOL		-12.7471	0.0029	
TP RFS 0.	1500	0.0000		0.0261	0.0000 -#
DIM 位置86= 柱体位置	<b>壮休</b> 坦224 佑田知	1-平均 <u> </u>	<b>台座−0 0000</b>	<b>单位−亳米</b>	
AX NOMINAL					OUTTOL
X 151.0500			151.0658		
Z 153.2500			153.2298		
TP RFS 0.	1500	0.0000		0.0513	0.0000#
DIM 位置89= 柱体位置	柱体H227 使用轴	=平均 参考士	<b>矢度=0.0000</b>	单位=毫米	
AX NOMINAL					OUTTOL
x 151.0500			151.0670	0.0170	
Z 272.7500 TP RFS 0.	1500	0 0000	272.7273	-0.0227	0.0000#
IP RES U.	1500	0.0000		0.0367	0.0000#
DIM 角度1= 2D 角度 从					
AX NOMINAL	+TOL -TOL	MEAS	DEV	OUTTOL	
角度 14.0000	0.3333 -0.333	13.9845	-0.0155	0.0000	#
DIM 角度4= 2D 角度 从	人 柱体 柱体H224	至 Y轴			
			DEV	OUTTOL	
AX NOMINAL 角度 14.0000	0.3333 -0.333	33 13.9935	-0.0065	0.0000	#
DIM 角度8= 2D 角度 b	人 柱体 柱体Ⅱ220 3	至 y 轴			
AX NOMINAL			DEV	OUTTOL	
角度 14.0000	0.3333 -0.333	33 13.9967	7 -0.0033	0.0000	#

DIM	(特性尺寸1)	圆柱度9=柱体的圆柱原						
AX	NOMINAL		MEAS		0.0000	ш		
М	0.0000	0.0070 0.0000	0.0007	0.0007	0.0000	#		
DIM	(特性尺寸1)	圆柱度13=柱体的圆柱	度柱体H224	单位=毫米				
		+TOL -TOL						
M	0.0000	0.0070 0.0000	0.0015	0.0015	0.0000	-#		
DTM	(特性尺寸:)	圆柱度16=柱体的圆柱	度柱休出227	单位=毫米				
		+TOL -TOL		DEV	OUTTOL			
M	0.0000	0.0070 0.0000	0.0006	0.0006	0.0000	#		
	A-W 77.75	44 /2 III	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
DIM AX		的位置FH227-9 单位		DEM				
	-10.3000	+TOL -TOL 0.2000 -0.2000	) -10.4063	-0.1063	0.0000	#		
		的位置FH224-9 单位						
AX	NOMINAL	+TOL -TOL 0.2000 -0.2000	MEAS	DEV	OUTTOL			
Y	-10.3000	0.2000 -0.2000	-10.3974	-0.0974	0.0000	#		
DIM	位置40= 平面	的位置FH220-9 单位	=毫米					
		+TOL -TOL						
Y	-10.3000	0.2000 -0.2000	-10.4179	-0.1179	0.0000	-#		
DTM	位置41= 周维	的位置H235-60 圆锥	单位=亭米					
		+TOL -TOL			OUTTOL			
		1.0000 -1.0000				#		
	D III - III III		V 1) VI					
DIM AX		的位置H232-60_圆锥			OTTEMPOT			
		+TOL -TOL 1.0000 -1.0000		DEV 0.1429	0.0000	#		
DIM	位置48= 圆锥	的位置H228-60_圆锥	单位=毫米					
AX	NOMINAL	+TOL -TOL 1.0000 -1.0000	MEAS	DEV	OUTTOL	ш		
А	80.0000	1.0000 -1.0000	00.0363	0.0363	0.0000	#		
DIM		的位置H235-90_圆锥						
AX		+TOL -TOL		DEV				
A	90.0000	0.0000 -0.5000	89.5246	-0.4754	0.0000	#		
DIM	位置52= 圆锥	的位置H232-90 圆锥	单位=毫米					
AX		+TOL -TOL			OUTTOL			
A	90.0000	0.0000 -0.5000	89.5728	-0.4272	0.0000	-#		
DTM	位置56= 周维	的位置H228-90_圆锥	单位=亭米					
		+TOL -TOL			OUTTOL			
A	90.0000	0.0000 -0.5000	89.6677	-0.3323	0.0000	#		
	位置00 社体			<b>火座</b> 。	光层 宣巫			
		位置 柱体H235 使用车 +TOL -TOL						
	92.5000	101	Bonos	92.4995				
	272.7500			272.7304				
TP	RFS	0.1500	0.0000		0.0393	0.0000	#	
птм	位置03= 粒体/	位置 柱体H232 使用\$	由=平均	长度=0_0000	单位=亭米			
			■-「127」 参与 BONUS					
	92.5000	-		92.5056		- <del>-</del>		
	153.2500			153.2292	-0.0208			
TP	RFS	0.1500	0.0000		0.0430	0.0000	#	
птм	位置97= 柱体	位置 柱体H228 使用软	由=平均 参老	长度=0.0000	单位=毫米			
		+TOL -TOL		MEAS	DEV			
	92.5000			92.5038	0.0038			
Z	-12.7500			-12.7447	0.0053			

ED DEG 0.15	F 0 0	0.0000		0 0100	0 0000	п
TP RFS 0.15 DIM 角度9= 2D 角度 从				0.0130	0.0000	#
AX NOMINAL +5			DEV			
角度 20.5000 (	U 3333	MEAS	DEA	00110L	0#	
用及 20.3000	0.5555 -0.5555	20.3308	0.0306	0.000	0#	_
DIM 角度12= 2D 角度 从	□ 柱休 柱休11232 至	マ 4曲				
	TOL -TOL		DEM			
角度 20.5000					0#	_
用及 20.3000	0.3333 -0.3333	20.3100	0.0100	0.000	0#	_
DIM 角度16= 2D 角度 从	大林 杜休unno 至	▽ 4由				
	TOL -TOL		DEM			
角度 20.5000					0#	_
元/文 20.5000	0.5555 -0.5555	20.3207	0.0207	0.000	υ	
DIM (特性尺寸I) 圆柱原	度1=柱体的圆柱度柱体	KH235 单位=毫	·*			
AX NOMINAL +5	TOL -TOL	MEAS	DEV	OUTTOL		
M 0.0000 0.0	0.0000	0.0011 0	.0011	0.0000	-#	
DIM (特性尺寸I) 圆柱原	度4=柱体的圆柱度柱体	H232 单位=毫	送米			
AX NOMINAL +5	TOL -TOL	MEAS	DEV	OUTTOL		
M 0.0000 0.0					#	
DIM (特性尺寸I)圆柱原	度8=柱体的圆柱度柱体	H228 单位=毫	送米			
AX NOMINAL +7	TOL -TOL	MEAS	DEV	OUTTOL		
M 0.0000 0.0	0.0000	0.0010 0	.0010	0.0000	-#	
DIM 位置1= 平面 的位置	TFH235-9.4 单位=毫	米				
AX NOMINAL +7	TOL -TOL	MEAS	DEV	OUTTOL		
Y -9.4000 0.2	2000 -0.2000	-9.4706 -0	.0706	0.0000	#	
DIM 位置4= 平面 的位置						
AX NOMINAL +5	TOL -TOL	MEAS	DEV	OUTTOL		
Y -9.4000 0.2	2000 -0.2000	-9.4643 -0	.0643	0.0000	#	
DIM 位置8= 平面 的位置						
AX NOMINAL +5						
Y -9.4000 0.2	2000 -0.2000	-9.4710 -0	.0710	0.0000	#	
	三、三、三、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一	1. 15.71	. n. ⇒ √			
DIM 跳动9=圆跳动圆锥 F						
	TOL -TOL					
м 0.0000 0.0	0.0000	0.0068 0	.0068	0.0000	#	
	11000 00 国维 云 针	/* ++/****	<b>苗 冶_ 喜 坐</b>			
DIM 跳动14=圆跳动圆锥						
AX NOMINAL +	TOL -TOL 0.0000	0 0006	000€ DEV	OULTUL	#	
M 0.0000 0.0	0.0000	υ.υυδο	.0000	0.0000	#	
DIM 跳动17=圆跳动圆锥	H235_00 周维 至 杜	休 柱休四225	<b>前</b> 份₌亭₩			
AX NOMINAL +5	- 11230-90 <u>-  </u> 四12 主 /主/ TOI TOI	MEAS -	T LY == E/N	חודייי∩ד		
M 0.0000 0.0					#	
1. 0.0000 0.0	0.0000	0.0120	· U ± Z U	0.0000	π	
DIM 跳动1=圆跳动圆锥 F	H220-90 圆锥 至 柱材	忲 柱体н220 単	直位=臺米			
	TOL -TOL					
M 0.0000 0.0					#	
0.0000 0.0		3.0030			ii .	
DIM 跳动5=圆跳动圆锥 F	H224-90 圆锥 至 柱d	k 柱体H224 单	单位=毫米			
	TOL -TOL			OUTTOL		
M 0.0000 0.0	0250 0.0000	0.0124 0	.0124	0.0000	#	
					"	
DIM 跳动8=圆跳动圆锥 H	H227-90 圆锥 至 柱d	k 柱体H227 单	单位=毫米			
AX NOMINAL +5	TOL -TOL	MEAS	DEV	OUTTOL		
M 0.0000 0.0	0.0000	0.0090 0	.0090	0.0000	#	
M 0.0000 0.0	0.0000	0.0090 0	.0090	0.0000	#	
			.0090	0.0000	#	
DIM 圆度1=圆锥的圆度H2		<b>毫米</b>			#	
DIM 圆度1=圆锥的圆度H2 AX NOMINAL +5	220-90_圆锥 单位=毫	医米 MEAS	DEV	OUTTOL		

	圆度5=圆锥的[								
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS	DEV	OUTTOL			
M	0.0000	0.0070	0.0000	0.0003	0.0003	0.0000 #			
DTM	DIM 圆度8=圆锥的圆度H227-90_圆锥 单位=毫米								
ΔV	NOMINAL	±TOT.	_TΩT.	MEAC	DEV	OHTTOI.			
						0.0000#			
M	0.0000	0.0070	0.0000	0.0018	0.0018	0.0000#			
DIM	圆度9=圆锥的	圆度H228-90_	圆锥 单位=	毫米					
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS	DEV	OUTTOL			
M	0.0000	0.0070	0.0000	0.0013	0.0013	0.0000 -#			
	圆度13=圆锥的								
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS	DEV	OUTTOL			
M	0.0000	0.0070	0.0000	0.0026	0.0026	0.0000#			
	圆度16=圆锥的								
AX	NOMINAL	+TOL	-TOL	MEAS	DEV	OUTTOL			
M	0.0000	0.0070	0.0000	0.0010	0.0010	0.0000 -#			