SENZORI

OPŠTE KARAKTERISTIKE

Definicije pojmova


- □ SENZOR menja neko svoje svojstvo pod uticajem neke pojave kako bi obezbedio informaciju o toj pojavi. Najčešće je to neko električno svojstvo.
- MERNI ELEMENT- detektuje merenu veličinu od interesa, npr. pritisak – membrana
- TRANSMITER pretvara izlazni signal senzora u standardizovan signal
- MERNI PRETVARAČ pretvara fizičku veličinu u alternativnu formu: električni signal, pneumatski signal, hidraulični signal

Značaj senzora


- Prikupljanje podataka o objektu ili procesu u svrhu:
 - Dijagnostika
 - Analiza
 - Projektovanje
 - Upravljanje
- Primena u svim inženjerskim i mnogim drugim oblastima

SENZORI :


Primer u građevinarstvu




Primer u svemirskim tehnologijama




Primeri u automobilu



Primer u biomedicini




Jednostavan model instrumentacije



- Posmatrana veličina X je karakteristika procesa ili objekta
- Na osnovu X senzor generiše signal S kojim se može manipulisati:
 - Prikazati na pokaznom uređaju
 - Izvršiti obradu
 - Preneti na daljinu...


Kalibracija

- Kalibracija ili statička karakteristika senzora je relacija između fizičke veličine X i mernog signala S
- Senzor se kalibriše dovođenjem na njegov ulaz elemente skupa poznatih vrednosti fizičke veličine i snimajući i podešavajući odziv




Dodatni ulazi senzora

- Interferentni ulazi odziv senzora predstavlja linearnu kombinaciju interferentnog ulaza i ulaza za merenu fizičku veličinu
- \square S(aX+bY)=aS(X)+bS(Y)



Modifikujući ulaz



- Modifikujući ulaz ovaj ulaz menja statičku karakteristiku senzora
- Temperatura je vrlo čest modifikujući ulaz

Parametri statičke karakteristike

- Tačnost
- Preciznost ponovljivost
- Rezolucija
- Linearnost
- Osetljivost

Pokretljivost

Stabilnost

Histerezis

Definisano u osnovama metrologije!

Dinamičke karakteristike senzora

- Odziv senzora na promenljivu pobudu se razlikuje u odnosu na odziv na konstantnu pobudu
- Razlog je postojanje elemenata koji akumuliraju energiju:
 - Inercije: masa, induktivnost...
 - Kapacitivne: elastičnost, električna kapacitivnost, termička kapacitivnost...

Klasifikacija senzora


- Diskretni izlazni signal može imati samo diskretne predefinisane vrednosti
 - Binarni
 - Digitalni
- Analogni izlazni signal može imati bilo koju vrednost unutar predefinisanog opsega


- □ Izlaz se može naći u dva stanja
- Primeri:
 - Granični prekidači
 - Nivostati, presostati
 - Blizinski detektori
- Izlaz je najčešće u obliku kontakta ili open kolektor tranzistora koji ima stanje:
 - uključeno (on) zatvoren kontakt
 - isključeno (off) otvoren kontakt

- Podela binarnih senzora prema tipu izlaza:
 - Relejni/kontakti izlaz senzora i napajanje senzora odvojeni


- Tranzistorski izlaz senzora i napajanje senzora povezani
 - Trožični PNP struja izlazi iz izlaza senzora
 - Trožični NPN struja ulazi u izlaz senzora
 - Dvožični

Tranzistorski izlaz – trožični PNP







Tranzistorski izlaz – trožični PNP *Povezivanje senzora na PLC*




Tranzistorski izlaz - trožični NPN






Tranzistorski izlaz – trožični NPN *Povezivanje na PLC*



Tranzistorski izlaz – dvožični



- Podela binarnih senzora, prema stanju izlaza kad senzor nije aktiviran:
 - NO (normal open) normalno otvoren izlaz kada sensor nije aktiviran izlaz je otvoren. Kada se sensor aktivira, izlaz je zatvoren.
 - NC (normal close) normalno zatvoren izlaz kada sensor nije aktivaran izlaz je zatvoren. Kada se senzor aktivira, izlaz se otvori.

Digitalni diskretni senzori

- Izlazni podatak u paralelnom digitalnom formatu ili u obliku povorke impulsa koji se prebrojavaju
- Primer:
 - 1. Apsolutni optički enkoder
 - 2. Inkrementalni optički enkoder

Analogni senzori

- Odziv im je u obliku kontinualnog analognog signala predefinisanog tipa i opsega
- Prednosti daju više informacija o procesu nego diskretni senzori
- Nedostaci veća kompleksnost u poređenju sa diskretnim senzorima, veća podložnost uticaju šuma

Tipovi standardnih mernih signala

- □ Naponski signal-opsezi: 0~5V, 1~5V, -10~+10V...
- □ Strujni signal-opsezi:0~20mA i 4~20mA
- □ Pneumatski signal opseg: 0,2 1 bar (3~15psi)

Standardni konvertori signala

- □ I/V konvertor
- □ V/I konvertor
- □ I/P konvertor
- □ P/I konvertor
- □ V/P konvertor
- □ P/V konvertor