本章習題

1. 根據下表之參數繪壓縮彈簧之一般表示法及簡易繪法。

| 線徑 | Ø6 |
|--------|-----|
| 簧圈平均直徑 | Ø34 |
| 外徑 | Ø40 |
| 內徑 | Ø28 |
| 總圈數 | 6 |
| 座圏數 | 2 |
| 旋向 | 右 |
| 自由長度 | 75 |

а

| 線徑 | Ø6 |
|--------|-----|
| 簧圈平均直徑 | Ø34 |
| 外徑 | Ø40 |
| 內徑 | Ø28 |
| 總圈數 | 5.5 |
| 座圏數 | 2 |
| 旋向 | 左 |
| 自由長度 | 75 |

b

2. 根據下表之參數繪拉伸彈簧之一般表示法及簡易繪法。

| 線徑 | Ø6 |
|--------|-----|
| 簧圈平均直徑 | Ø34 |
| 外徑 | Ø40 |
| 內徑 | Ø28 |
| 總圈數 | 6 |
| 旋向 | 左 |
| 自由長度 | 75 |

 線徑
 Ø6

 簧圈平均直徑
 Ø34

 外徑
 Ø40

 內徑
 Ø28

 總圈數
 5.5

 旋向
 右

 自由長度
 75


а

b


- 3. 一正齒輪之模數為 4,節圓直徑為 60mm,試計算齒頂圓直徑、齒數及齒深, 並繪製其齒形。
- 4. 一正齒輪之模數為 5, 齒數為 20, 壓力角為 20°, 計算其節圓直徑、齒頂圓直徑與周節,並繪製其齒形。
- **5.** 一左旋之螺旋齒輪,其齒數為 24,法面模數為 3,螺旋角為 30°,試計算其模數、節圓直徑及法面周節。
- 6. 一斜齒輪之模數為 4, 齒數為 32, 與其嚙合之斜齒輪齒數為 24, 二者之軸間 角為 90°, 試計算其節圓百徑、節圓錐角及節錐半徑。

工程圖學 (全) Engineering Graphics


- 7. 一對直齒斜齒輪,軸間角為 90°,模數為 6,壓力角為 14.5°,其中一斜齒輪之齒數為 42,節圓錐角為 60°,試計算其齒冠角以及與其嚙合之斜齒輪齒數。
- 8. 一對嚙合之蝸桿與蝸輪,蝸輪之模數為 5,齒數為 50,齒面寬角為 60°,蝸桿為單紋,其節圓直徑為 50mm,試計算蝸桿之導程角及其外徑。
- 9. 依照蝸輪參數資料繪下圖之齒輪。




10. 依照齒輪參數資料繪下圖之齒輪。



11. 依照齒輪參數資料繪下圖之齒輪。




12. 如圖之凸輪,基圓直徑為 68mm,從動件從 0°~120°以簡諧運動上升 40mm,120°~240°保持不動,240°~360°以等速下降回到原點,繪出凸輪 之外形。




工程圖學 (全) Engineering Graphics

13. 如圖之凸輪,基圓直徑為 58mm,軸徑為 22mm,轂徑為 46mm,從動件為平板形,從動件從 0°~120°以簡諧運動上升 30mm,120°~180°保持靜止,從 180°~300°以簡諧運動下降回到原點,300°~360°保持靜止,繪出凸輪之外形。



14. 確動凸輪基圓直徑為 68 mm, 軸徑為 22mm, 轂徑為 44mm, 滾子從動件直徑 12mm,從動件從 0°~30°保持不動,從 30°~210°以等加等減運動上升 28mm,從 210°~240°保持不動,從 240°~360°以簡諧運動下降回到原點,繪出凸輪之外形。



15. 查出下列軸承之數據,並用一般表示法繪製。6210,1208,N208,30205,NA4906,51104。