





2.












Ch21










C

d

Ch21











Ch21

4. 六角頭 方頭












Ch21








7.




8.











工廠鑽鉚釘直孔

工廠鑽鉚釘兩邊錐坑孔


現場鑽鉚釘單邊近邊錐坑孔




現場鑽鉚釘單邊近邊錐坑孔現場鉚接



工廠鑽鉚釘兩邊錐坑孔工廠鉚接



現場鑽鉚釘單邊錐坑孔



現場鑽鉚釘單邊錐坑孔現場鉚接

Ch21