

Pasos a seguir para la manipulación de los palets en la fase 3

1


Antes de empezar la tarea, los dos trabajadores deben informarse de cuantos palets van a manipular.

2

Verificar que la zona se encuentra despejada, sin obstáculos y sin personas en la zona.


3

Situarse en el lado izquierdo de la barandilla, siempre fuera de las líneas amarillas pintadas en el suelo, y sacar el cierre de seguridad de la puerta corredera.




4

Con la puerta corredera **cerrada**, situarse en el lado derecho de la barandilla y deslizar la puerta hasta que quede totalmente abierta, siempre por fuera de las líneas amarillas pintadas en el suelo.



5

Una vez abierta la puerta, el operario que se encuentra en la planta de arriba debe situarse en una zona segura, donde no pueda ser alcanzado por ninguna mercancía.




6

Cuando el palet se encuentre en la planta de arriba, el operario lo moverá con la transpaleta manual.

¿Cómo?

Siempre debe manipular las cargas por fuera de las líneas amarillas pintadas en el suelo, sin acercarse a la puerta corredera ni acceder nunca a ese rectángulo.



7

Una vez se hayan guardado todos los palets, el operario que se encuentra en la planta alta debe cerrar la puerta corredera.

Para ello, debe situarse en la parte derecha de la barandilla, siempre por fuera de las líneas amarillas pintadas en el suelo, y deslizar la puerta hasta que quede cerrada.

8

Una vez cerrada la puerta, el operario debe desplazarse hacia la parte izquierda de la barandilla y colocar el cierre de seguridad.

