

Documento para la información de riesgos

OPERARIO DE FÁBRICA

AVICOLA DE GALICIA, SAU

Fabrica Pienso
LG ALBA - SAN CAYETANO
36157-PONTEVEDRA (Pontevedra)
CIF:A36002236

Índice

FICHA DE INFORMACIÓN DE RIESGOS GENERALES

FICHA DE INFORMACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

ANEXO MODELO REGISTRO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN

FICHA DE INFORMACIÓN DE RIESGOS GENERALES

Fábrica de pienso

FICHA RIESGO GENERAL	
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA	
EMPRESA	AVICOLA DE GALICIA, SAU
CENTRO	LG ALBA - SAN CAYETANO Pontevedra (Pontevedra)
DENOMINACIÓN	Fábrica de pienso

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJADORES

Caídas de personas a distinto nivel

Accidentes provocados por caídas avacío, tanto de alturas (edificios, andamios, máquinas, vehículos, escaleras, etc.) como en profundidades (excavaciones, aberturas de tierra, etc.).

Tránsito ==> Escalera fija de acceso a las diferentes plantas de la fábrica

- Llevar el registro de cada inspección
- Verificar periódicamente el correcto estado de las escaleras incluyendo los elementos antideslizantes, estructurales, asideros, etc.
- Se aconseja utilizar las escaleras de acceso a las diferentes plantas de manera segura. Para ello se dan una serie de recomendaciones: 1. Subir y bajar tranquilamente, sin prisas, evitando correr. 2. Utilizar siempre las barandillas o los pasamanos. 3. Utilizar calzado plano y con plantilla antideslizante. 4. Si la escalera presenta alguna anomalía, avisar inmediatamente al encargado del centro de la circunstancia observada para que se proceda a su subsanación. En caso de que dicho defecto se considere muy grave (falta casi total de iluminación, pasamanos muy inestable, escalones muy deteriorados, etc.) se abstendrá de utilizarla en tanto no se subsane dicha anomalía. 5. No subir o bajar de dos en dos los peldaños. 6. Extremar las precauciones cuando dichos escalones, debido a las tareas de limpieza o a cualquier otra circunstancia, estén mojados y previsiblemente más resbaladizos de lo habitual. 7. Se limpiarán los escalones periódicamente y siempre que sea necesario. 8. En caso de que los peldaños de las escaleras sean demasiado resbaladizos, se recomienda dotar a éstos de cintas antideslizantes para reducir la probabilidad de resbalar en ellos.

Accesos ==> Escala

- Verificar periódicamente el correcto estado de las escalas. Siendo recomendable hacerlo cada 3 meses
- Todo trabajador que deba usar escalas fijas de servicio deberá seguir las siguientes normas de utilización:
 - Comprobar que la escala no presenta defectos y está libre de sustancias resbaladizas, como pueden ser barro, grasa, aceite, hielo, etc.- No subir o bajar cargado de herramientas o materiales. Los materiales y/o herramientas necesarios deberán subir o bajar utilizando algún sistema manual de izado y/o un portaherramientas apropiado.- Subir de cara a la escala utilizando ambas manos para sujetar firmemente los escalones o largueros laterales.- Situar el pie firmemente sobre cada escalón antes de transferir todo el peso a cada uno de los pies.- Subir o bajar tranquilamente sin prisas evitando hacerlo corriendo o deslizándose sobre los largueros.- No saltar desde cualquiera de los escalones de una escala.- No utilizar calzado con tacones y revisarlo antes de utilizar una escala cerciorándose de que no tiene grasa, barro o cualquier otra sustancia deslizante
- Las escalas de los silos que tengan más de seis metros de longitud deberán disponer de una jaula de protección o aros quitamiedos situada a partir de una altura de 2,50 m desde la plataforma o suelo del cual parte y deberán tener un diámetro máximo de 0,60 m. Para alturas superiores a 9 m se deben instalar plataformas de descanso cada 9 m o fracción. Todas las escaleras cuyo punto de partida esté en alto deberán disponer de una plataforma de seguridad protegida perimetralmente

por una estructura u otro sistema que evite posibles caídas. Las escalas deberán estar pintadas en su parte inferior accesible de franjas de color negro y amarillo

- PROHIBIDA SU UTILIZACIÓN POR PERSONAL NO AUTORIZADO
- Llevar el registro de cada inspección

Espacios no protegidos ==> Aberturas o desnivel==>Rejilla de tolvas de materias primas

- prohibición de paso a personas no autorizadas.

Caídas de personas al mismo nivel

Accidentes provocados por caídas de personas en lugares de paso o superficies de trabajo y caídas sobre o contra objetos.

Orden y limpieza==> Suelos resbaladizos

- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en el orden y limpieza en las zonas de paso y accesos a puestos de trabajo:- Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deben permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento.- Mantener el orden y la limpieza en el lugar de trabajo ayuda a evitar accidentes.- Evitar la acumulación de material que pueda favorecer los tropiezos y caídas (cajas, maletines, papeles, obstáculos, etc.).- Guardar ordenadamente los materiales y objetos de uso habitual en función de quién los tiene que usar.- Si detecta alguna deficiencia avisar a la persona responsable del centro de trabajo, colaborando con el empresario.- Comprobar que en los lugares de trabajo existe un nivel de iluminación adecuado.- Andar normalmente, sin correr y evitar distracciones.
- Mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado.
- Cumplir con el procedimiento establecido por parte de la empresa.
- Mantener una limpieza periódica y siempre que sea necesario para mantener el centro de trabajo, incluidos los locales de servicio y sus respectivos equipos e instalaciones en todo momento en condiciones higiénicas adecuadas.
- Cumplir con el procedimiento establecido por parte de la empresa.
- Mantener los pasillos de circulación libres de obstáculos y claramente señalizados.
- Las operaciones de limpieza no deberán constituir por sí mismas una fuente de riesgo para los trabajadores que las efectúen o para terceros, realizándose a tal fin en los momentos, de la forma y con los medios más adecuados

Orden y limpieza ==> Cables en zonas de paso

- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en el lugar de trabajo:- Canalizar los cables, mangueras, alargadores, etc de los equipos de trabajo.- No dejar cables, mangueras en zonas de paso.- Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.- Evitar almacenamientos temporales de material fuera de los espacios habilitados para su acopio.- Segregar y depositar los residuos generados en el centro de trabajo en los contenedores habilitados para ello.- Mantener y respetar la señalización disponible en el centro de trabajo.- En zonas de escasa iluminación natural, utilizar iluminación artificial fija o portátil.
- Verificar periódicamente la presencia de cables y/o alambres sueltos en zonas de paso.

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento

Accidentes provocados por el desplome sin intervención humana de objetos como edificios, muros, andamios, escaleras, mercancías apiladas, etc. y por los hundimientos de masas de tierra, rocas, aludes, etc.

Almacenamiento

- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas para el almacenamiento de material.- Respetar la señalización de zonas destinadas al almacenamiento.- Prohibido subir a las estanterías.- Almacenar el material preferiblemente en estanterías. Colocar el material más pesado en los estantes inferiores, el más manipulable (consumo, reposición), en los de en medio, y el menos usado, en las zonas más altas.- Mantener el orden en los apilamientos y centrarlos para estabilizar el material. Se recomienda no exceder los dos metros de altura para almacenamiento de material.- Los materiales paletizados se deben flejar y retractilar.- Antes de almacenar, comprobar el buen estado de los palets y el correcto flejado de cargas en manipulación.- Respetar la carga máxima de las estanterías prevista por el fabricante.- Evitar almacenar cajas apiladas unas sobre las otras si no se cuenta con un elemento de apoyo que favorezca su estabilidad. Las cajas pueden almacenarse contra una pared o en forma piramidal, pero siempre verificando la estabilidad del apilamiento.- Las cajas de cartón deben ser apiladas en plataformas para protegerlas de la humedad y evitar el derrumbe.- Las características de los soportes serán adecuados al material que se apila en ellos.- Las mercancías de gran longitud, si se almacenan verticalmente, han de ir colocadas en bastidores especiales para tal fin.- Almacenar los materiales rígidos lineales debidamente entibados y sujetos con soportes que faciliten la estabilidad del conjunto. - Apilar los tubos o materiales con forma redondeada en capas separadas mediante soportes intermedios y elementos de sujeción, para evitar su desplazamiento o desprendimiento.- Almacenar los perfiles y planchas metálicas de considerable peso y tamaño en estantes provistos de rodillo, sobre los que se deposite el material, con ligera inclinación hacia el interior. Al depositarlos horizontalmente, situarlos distanciados de zonas de paso y proteger sus extremos. - Las bobinas de papel y cartón se almacenarán de forma directa, es decir, unas sobre otras sin ninguna limitación, garantizando su estabilidad y facilidad de extracción.- Almacenar los sacos en capas transversales, con la boca del saco mirando al centro de la pila.- Las piezas pequeñas deberán ser depositas en el interior de contenedores, cestas o recipientes adecuados.- Almacenar las garrafas en bastidores apropiados o en un compartimiento especial, nunca unas sobre otras.- Los productos químicos almacenados deben estar adecuadamente etiquetados. No retirar ningún tipo de etiquetado ni señalización de dichos productos. Al almacenar las sustancias peligrosas deberá hacerse debidamente separadas, agrupadas por el tipo de riesgo que pueden generar (tóxico, incendio...) y respetando las incompatibilidades que existan entre ellas (según indicaciones de almacenamiento incluidas en la ficha de datos de seguridad de los productos).- Utilizar implementos adecuados para la manipulación de materiales sueltos.- Comunicar cualquier anomalía o deficiencia observada en la zona de trabajo al responsable.
- Las áreas de almacenamiento deben mantenerse bien ordenadas, iluminadas, y con sistemas claros para la clasificación e identificación de los materiales u objetos allí depositados. Sus vías de acceso serán amplias, en función del tamaño de los propios materiales o contenedores y también del flujo de personas. No sobrecargar los estantes y estanterías por encima de la carga admisible que puede soportar cada estructura. Los materiales más pesados se colocarán en las zonas más accesibles y preferentemente a ras del suelo, y se mantendrá una uniformidad en el apilamiento suficiente que garantice su estabilidad y prevenga de posibles derrumbamientos.

Apilamientos sobre cajones

- El almacenamiento debe adecuarse a las características y condiciones del material a almacenar:- En los palets, las cargas no deben superar las condiciones de resistencia y perímetro del mismo. La altura máxima de la carga, palet incluido, no debe ser superior a 1,5 m. y su carga máxima conjunta no debe superar los 1000 kg.- Los sacos deben disponerse en capas transversales, con la boca del saco mirando hacia el centro de la pila. Si la altura llega a 1,5 m., se deberá escalonar y cada 0,5 m.

reducir el grosor en una pila de sacos

Caídas de objetos desprendidos

Considera las caídas de objetos que se encuentran en un plano superpuesto al trabajador accidentado y que están siendo manipulados por terceros.

Accesorios de elevación==>Polipasto

- Los accesorios de elevación deben tener marcado de forma indeleble de la carga máxima de utilización.
- Los accesorios de elevación deben contar con etiqueta donde se incluya marcado: la identificación del fabricante, el modelo, el número de serie y el año de fabricación.
- Los accesorios de elevación deben disponer de marcado CE indeleble e identificable.
- Todos los elementos que constituyen las estructuras, mecanismos y accesorios de los aparatos para izar, serán de material sólido, bien contruidos y de resistencia adecuada al uso al que se les destina y sólidamente afirmados en su base. Las cargas a transportar deben estar bien sujetas, los cables y/o eslingas trabajarán en posición y ángulos adecuados (máximo 90 grados). Las conexiones y empalmes se realizarán con medios adecuados y debidamente protegidos (guardacabos resistentes, ganchos con pestillos de seguridad, etc.). Deben establecerse métodos de trabajo y un plan formativo dirigido a los operarios, en materia de:- Manejo de los aparatos elevadores.- Dirección y señalización de las maniobras.- Conocimiento de la señalización gestual para maniobras de izado. • Las cargas suspendidas se dirigirán mediante cabos sujetados por los operarios y dirigidos por el capataz. • Debe evitarse la permanencia de personas alrededor de las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado y transporte de cargas. • Se utilizarán cascos de seguridad con la marca CE y serán de uso personal, sustituyéndolos inmediatamente en el caso de que hayan sufrido impactos violentos aún cuando no se les aprecie exteriormente deterioro alguno.

Contactos eléctricos

Accidentes de trabajo cuya causa sea el contacto (directo o indirecto) con algún elemento sometido a tensión eléctrica.

Riesgo eléctrico

- Respetar las normas de seguridad básicas en el uso de equipos eléctricos:- Antes de utilizar cualquier equipo eléctrico se debe revisar su estado y el de sus conexiones y, particularmente, comprobar que conductores y partes activas estén bien aislados. Si se detecta cualquier anomalía, se comunicará de inmediato al responsable para su reparación.- Las conexiones eléctricas se harán mediante enchufes y tomas normalizadas que sean compatibles y aseguren una buena conexión. No se utilizarán bases de enchufe o "ladrones" que no permitan la conexión a tierra de los equipos.- Para desconectar un equipo de la toma de corriente, tirar de la clavija, nunca del cable.

Inhalación, contacto o ingestión de sustancias nocivas

Accidentes de trabajo producidos por la inhalación, contacto o ingestión de sustancias perjudiciales para la salud cuando sus consecuencias se manifiesten de forma inmediata.

Atmósfera Tóxica o deficiente en oxígeno ==> Trabajo en espacio confinado

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Trabajos en espacios confinados. Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Trabajo en espacios confinados.
 - Cumplir con el procedimiento de trabajo establecido por parte de la empresa.
 - Cumplir con el procedimiento de trabajo establecido por parte de la empresa.
 - Garantizar una ventilación natural en el interior del espacio confinado mientras permanezca personal en el interior, reforzando la misma con equipos de ventilación forzada, siempre que sea necesario.
 - Verificar el cumplimiento del procedimiento de trabajo para espacios confinados.
- Cumplir con el procedimiento de trabajo establecido por parte de la empresa.
- Presencia de recurso preventivo durante la realización de estos trabajos

Almacén materias primas

- Verificar el correcto estado de las etiquetas y la actualización de las fichas de seguridad de los productos químicos.

Explosiones

Accidentes producidos por un aumento brusco de volumen de una sustancia o por reacciones químicas violentas en un determinado medio y sus efectos secundarios. Incluye la rotura de recipientes a presión, la deflagración de nubes de productos inflamables, etc.

Atmósferas explosivas ==> Atmósferas explosivas de polvo==> Nubes de polvo que puedan formarse en los silos

- Disponer de equipos de trabajo con el nivel de protección adecuado para su utilización en zonas con posible presencia de atmósferas explosivas, de acuerdo a la clasificación de la zona donde sean utilizados. Los equipos deberán disponer del correspondiente marcado específico.
- Cumplir con el procedimiento establecido por parte de la empresa.
- Cumplir con el procedimiento establecido por parte de la empresa.
- Evitar la aparición de electricidad estática revisando periódicamente la puesta a tierra de los elementos metálicos de las instalaciones. En las operaciones de trasvase de productos, descargas de material en polvo o grano de camiones, trasiego y operaciones similares debe colocarse las conexiones de puesta a tierra.

Exposición a agentes químicos

Cuando exista exposición continuada o prolongada a sustancias de naturaleza química (polvo, aerosoles, vapores, gases, etc.) que en forma sólida, líquida o gaseosa pueden penetrar en el organismo del trabajador por vía dérmica, digestiva, respiratoria o parenteral, pudiendo derivar en enfermedades profesionales.

Por cualquier vía de entrada(almacén materias primas)

- Verificar el correcto estado de las etiquetas y la actualización de las Fichas de Seguridad de los productos químicos.

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Uso de productos químicos Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Uso de productos químicos.

Otros riesgos

Cualquier otro tipo de riesgo no contemplado en los apartados anteriores.

Gestión PRL ==> Coordinación de actividades empresariales

- Cumplir con el procedimiento establecido por parte de la empresa.
- Cumplir con el procedimiento establecido por parte de la empresa.

Gestión PRL ==> Coordinación de actividades empresariales

- Cumplir con el procedimiento establecido por parte de la empresa.
- Cumplir con el procedimiento establecido por parte de la empresa.
- Cumplir con el procedimiento establecido por parte de la empresa.

Gestión PRL ==> Información

- Los trabajadores deberán recibir información en relación con:- Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función, y las medidas y actividades de protección y prevención aplicables.- Las medidas de emergencias adoptadas.Los trabajadores deberán firmar el registro de entrega de información.

Gestión PRL ==> Productos químicos

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Uso de productos químicos Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Uso de productos químicos.

FICHA RIESGO GENERAL	
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA	
EMPRESA	AVICOLA DE GALICIA, SAU
CENTRO	LG ALBA - SAN CAYETANO Pontevedra (Pontevedra)
DENOMINACIÓN	Fábrica de pienso

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJADORAS EN SITUACIÓN DE EMBARAZO, PARTO RECIENTE O LACTANCIA

Caídas de personas a distinto nivel

Accidentes provocados por caídas avacío, tanto de alturas (edificios, andamios, máquinas, vehículos, escaleras, etc.) como en profundidades (excavaciones, aberturas de tierra, etc.).

Trepar por escalas y postes verticales de más de 4 peldaños. Menos de 4 veces / jornada

- Limitar las tareas que conlleven el subir o bajar escalas y postes verticales de más de 4 peldaños (menos de 4 veces / jornada) a partir de las semanas de gestación que para estos riesgos determine la entidad colaboradora y/o el criterio médico correspondiente en base a la guía elaborada por el INSS, SEGO y AMAT.

Golpes contra objetos inmóviles

Accidentes de trabajo que consideran al trabajador como parte dinámica, es decir con una intervención directa y activa, en la que se golpea, engancha o roza contra un objeto que no se encuentra en movimiento.

Espacio insuficiente.

- Adaptación del puesto de trabajo. Restricción de tareas que supongan un riesgo de golpes a nivel del abdomen como realizar desplazamientos frecuentes, a un ritmo elevado, con o sin carga, en espacios muy concurridos o estrechos.

FICHA DE INFORMACIÓN DE RIESGOS GENERALES

Almacén medicamentos

FICHA RIESGO GENERAL	
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA	
EMPRESA	AVICOLA DE GALICIA, SAU
CENTRO	LG ALBA - SAN CAYETANO Pontevedra (Pontevedra)
DENOMINACIÓN	Almacén medicamentos

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJADORES

Caídas de personas al mismo nivel

Accidentes provocados por caídas de personas en lugares de paso o superficies de trabajo y caídas sobre o contra objetos.

Orden y limpieza

- Mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado.
- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en el orden y limpieza en las zonas de paso y accesos a puestos de trabajo:- Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deben permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento.- Mantener el orden y la limpieza en el lugar de trabajo ayuda a evitar accidentes.- Evitar la acumulación de material que pueda favorecer los tropiezos y caídas (cajas, maletines, papeles, obstáculos, etc.).- Guardar ordenadamente los materiales y objetos de uso habitual en función de quién los tiene que usar.- Si detecta alguna deficiencia avisar a la persona responsable del centro de trabajo, colaborando con el empresario.- Comprobar que en los lugares de trabajo existe un nivel de iluminación adecuado.- Andar normalmente, sin correr y evitar distracciones.

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento

Accidentes provocados por el desplome sin intervención humana de objetos como edificios, muros, andamios, escaleras, mercancías apiladas, etc. y por los hundimientos de masas de tierra, rocas, aludes, etc.

Almacenamiento en estanterías

- Verificar el correcto estado de las estanterías.
- Verificar el correcto estado del material almacenado.
- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas para el almacenamiento de material en estanterías y armarios:- Anclar las estanterías al suelo y/o pared.- Comprobar periódicamente la estabilidad de los elementos que conforman la estantería/armario susceptibles de caída.- No intentar sujetar un armario o estantería que se cae, retirarse inmediatamente.- Respetar el límite de carga máxima indicado por el fabricante, no sobrecargando las estanterías con peso excesivo.- No sobrecargar las estanterías y colocar el material más pesado en las zonas más bajas de las estanterías.- No subir a los estantes inferiores para acceder a los superiores; siempre utilizar una escalera.- Mantener los objetos almacenados en las estanterías ordenados para evitar posibles derrumbamientos.- Informar al responsable de cualquier defecto o incidencia en las estanterías/armarios para que sea reparado, por ejemplo: baldas en mal estado, largueros de estanterías golpeados, etc.

Pisadas sobre objetos

Incluye las pisadas sobre objetos cortantes o punzantes en las zonas de trabajo (clavos, chapas, etc.).

Orden y limpieza

- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas sobre las condiciones de mantenimiento y orden en la zona de trabajo:- Inspección de la zona de trabajo antes de comenzar las tareas.- Comprobar que en los lugares de trabajo existe un nivel de iluminación adecuado.- Andar normalmente, sin correr y evitar distracciones.- Prestar atención a los desniveles, irregularidades o desperfectos del terreno.- Mantener el suelo de la zona de trabajo limpio y libre de obstáculos.- Evitar colocar materiales (herramientas, restos, etc.) en lugares en que puedan favorecer los tropiezos y caídas. Determinar los lugares de disposición de materiales, fuera de zonas de paso y señalizados convenientemente.- Colocar las herramientas en un lugar adecuado de forma que su abandono en el suelo, en zonas de paso, no pueda causar lesión al pisar sobre ellas.- Reparar las deformaciones e irregularidades del suelo o terreno (si es posible). Si no podemos repararlas de inmediato habrá que señalar o evitar el tránsito por la zona.- Una vez concluido un determinado trabajo, se limpiará el lugar eliminando todo el material sobrante, etc. que se apilará en un lugar sin riesgo.- Usar calzado de seguridad con suela antideslizante.- Al finalizar el trabajo, limpiar el lugar eliminando todo el material sobrante, etc. y apilar en un lugar sin riesgo.
- Verificar el correcto estado de orden y limpieza.

Golpes contra objetos inmóviles

Accidentes de trabajo que consideran al trabajador como parte dinámica, es decir con una intervención directa y activa, en la que se golpea, engancha o roza contra un objeto que no se encuentra en movimiento.

Orden y limpieza ==> Acopio de material

- Retirar los objetos / materiales almacenados de forma provisional / permanente en las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo, de tal manera que permanezcan libres de obstáculos y sea posible utilizarlas sin dificultad en todo momento.
- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas para el almacenamiento de material.- Mantener el orden y la limpieza en el almacén.- Proceder a la limpieza de manchas, salpicaduras, derrames, etc. que se produzcan en la zona de trabajo lo antes posible, si no fuera posible acotar y señalar la zona afectada.- Respetar la señalización de zonas destinadas al almacenamiento y vías de circulación. - El almacenamiento se efectuará de modo ordenado, teniendo cuidado para que el almacenamiento no bloquee diferentes elementos del centro de trabajo.- Mantener los pasillos despejados y no dejar en ningún momento obstáculos que sobresalgan de las estanterías.- Comunicar cualquier anomalía o deficiencia observada en la zona de trabajo: suelo en mal estado, desperfectos, almacenamientos en zonas de tránsito, etc. al responsable.

Contactos eléctricos

Accidentes de trabajo cuya causa sea el contacto (directo o indirecto) con algún elemento sometido a tensión eléctrica.

Instalación eléctrica BT ==> Mantenimiento

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Equipos de trabajo eléctricos.

Otros riesgos

Cualquier otro tipo de riesgo no contemplado en los apartados anteriores.

Gestión PRL ==> Información

- Los trabajadores deberán recibir información en relación con:- Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función, y las medidas y actividades de protección y prevención aplicables.- Las medidas de emergencias adoptadas. Los trabajadores deberán firmar el registro de entrega de información.

Gestión PRL ==> Productos químicos

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Uso de productos químicos Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Uso de productos químicos.

FICHA RIESGO GENERAL	
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA	
EMPRESA	AVICOLA DE GALICIA, SAU
CENTRO	LG ALBA - SAN CAYETANO Pontevedra (Pontevedra)
DENOMINACIÓN	Almacén medicamentos

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJADORAS EN SITUACIÓN DE EMBARAZO, PARTO RECIENTE O LACTANCIA

Golpes contra objetos inmóviles

Accidentes de trabajo que consideran al trabajador como parte dinámica, es decir con una intervención directa y activa, en la que se golpea, engancha o roza contra un objeto que no se encuentra en movimiento.

Espacio insuficiente.

- Adaptación del puesto de trabajo. Restricción de tareas que supongan un riesgo de golpes a nivel del abdomen como realizar desplazamientos frecuentes, a un ritmo elevado, con o sin carga, en espacios muy concurridos o estrechos.

FICHA DE INFORMACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

OPERARIO DE FÁBRICA

FICHA PUESTO DE TRABAJO	
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA	
EMPRESA	AVICOLA DE GALICIA, SAU
CENTRO	LG ALBA - SAN CAYETANO Pontevedra (Pontevedra)
PUESTO DE TRABAJO	OPERARIO DE FÁBRICA

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJADORES

Caídas de personas a distinto nivel

Accidentes provocados por caídas avacío, tanto de alturas (edificios, andamios, máquinas, vehículos, escaleras, etc.) como en profundidades (excavaciones, aberturas de tierra, etc.).

Trabajos en altura ==> Escalera de mano

- Normas de seguridad para la correcta utilización de las escaleras de mano:- Asegurar la estabilidad de las escaleras de mano antes de usarlas. La base de la escalera quedará sólidamente asentada mediante zapatas u otro mecanismo antideslizante. La parte superior se sujetará, si es necesario, al paramento sobre el que se apoya.- Las escaleras de mano simples se colocarán formando un ángulo de 75 grados con la horizontal. Cuando se utilicen para acceder a lugares elevados sus largueros deberán prolongarse al menos 1 m. por encima de ésta.- Antes de acceder a la escalera asegurarse que tanto la suela de los zapatos, como los peldaños, están limpios de grasa, aceite o cualquier sustancia resbaladiza.- El ascenso, descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a las mismas y con las manos libres agarrando los largueros o peldaños.- Mantener el cuerpo dentro de los largueros de la escalera.- Las herramientas o materiales que se estén utilizando, se ubicarán en una bolsa sujeta a la escalera, o ala cintura del trabajador.- Está prohibido el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o dimensiones pueda comprometer la seguridad del trabajador.- Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente.- Nunca debe moverse la escalera de mano estando el trabajador sobre ella.- Está prohibido la utilización de escaleras de mano pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de posibles defectos.
- Después de la utilización de la escalera se debe:- Limpiar las sustancias que pudieran haber caído sobre ella.- Revisar y, si encuentra algún defecto que afecte a la seguridad, señalar con un letrero que prohíba su uso, y enviarla a reparar o sustituir.- Almacenar correctamente, libre de condiciones climatológicas adversas, nunca sobre el suelo sino colgada y apoyada sobre los largueros
- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Uso de escalera manual. Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Escalera manual.
- Sustituir los elementos constituyentes de la escalera (largueros, peldaños, zapatas) que se encuentran deformados y/o deterioros.

Descenso del vehículo

- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas para subir o bajar de la cabina del vehículo:- Usar calzado con suela antideslizante y mantenerla limpia de grasas, barro, etc.- Mantener limpios y en buen estado el acceso al vehículo, estribos, escalas y el suelo de la caja del camión.- Bajar y subir de frente a la cabina, nunca de espaldas. Utilizar los asideros o estribos y todos los peldaños.- No utilizar el volante o cualquier otro elemento móvil como asa.- No saltar de la cabina.

Caídas de personas al mismo nivel

Accidentes provocados por caídas de personas en lugares de paso o superficies de trabajo y caídas sobre o contra objetos.

Orden y limpieza ==> Cables en zonas de paso

- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en el lugar de trabajo:- Canalizar los cables, mangueras, alargadores, etc de los equipos de trabajo.- No dejar cables, mangueras en zonas de paso.- Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.- Evitar almacenamientos temporales de material fuera de los espacios habilitados para su acopio.- Mantener y respetar la señalización disponible en el centro de trabajo.- Circular por el centro por las zonas habilitadas a los trabajadores, evitando el paso y permanencia en las vías destinadas a la circulación de vehículos.- En zonas de escasa iluminación natural, utilizar iluminación artificial fija o portátil.
- Verificar periódicamente el correcto estado de los suelos, verificando que no presentan irregularidades y que no existen cables y otros objetos en el pavimento.

Tránsito ==> Suelo deslizante

- Verificar periódicamente el correcto estado del orden y limpieza y del mantenimiento del buen estado del suelo (ausencia de irregularidades, etc.), así como del mantenimiento de la superficie del suelo que garantice un nivel adecuado de adherencia.
- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas:- Colocar señales de advertencia de suelo deslizante por presencia de derrames o vertidos.- Recoger inmediatamente cualquier derrame de agua u otro tipo de sustancia.- Proceder a la limpieza de manchas, salpicaduras, derrames, etc. que se produzcan en la zona de trabajo lo antes posible, si no fuera posible acotar y señalizar la zona afectada.- Comunicar cualquier anomalía o deficiencia observada en la zona de trabajo: desperfectos, almacenamientos en zonas de tránsito, vertidos, etc. al responsable.
- Disponer de señales de advertencia de riesgo de caídas al mismo nivel.
- Las zonas de trabajo se mantendrán en todo momento en condiciones óptimas de orden y limpieza. Los acopios de materiales se realizarán de forma ordenada, determinando las zonas de acopio para los distintos materiales, alejadas de los lugares de paso y de trabajo.- Se aconseja que las suelas del calzado sean de material y con dibujo que evite el deslizamiento.- Debe mantenerse un nivel de iluminación suficiente, de tal forma que los trabajadores dispongan de la visibilidad adecuada para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgos para su seguridad y salud

Caídas de objetos en manipulación

Incluye las caídas sobre un trabajador de objetos que se estén transportando o elevando con medios manuales o mecánicos, siempre que el accidentado sea la persona que estaba manipulando el objeto que cae.

Uso de útiles, herramientas y equipos de trabajo

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas durante la manipulación de útiles y herramientas:- Utilizar los medios y accesorios (carritos auxiliares, cinturones, etc.) para el transporte de los útiles y herramientas. No se deben dejar los útiles en los bolsillos de batas, prendas, etc. - Seguir las instrucciones del fabricante sobre el mantenimiento, uso y cuidados del instrumental.- Precaución a la hora de trabajar y manipular las herramientas de corte. No gesticular o señalar con la herramienta. - Cuando se camine con una herramienta de corte llevar la cuchilla hacia abajo y alejada del cuerpo. - Cuando se entregue la herramienta a otra persona, debe darse

con el asa primero y con la cuchilla hacia abajo- Almacenar de forma adecuada los objetos cortantes y ponerlos siempre dentro de sus fundas después de ser utilizados.

- utilización correcta del EPI: Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345).
- utilización correcta del EPI: Guantes de protección contra riesgos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rasgado) (UNE-EN 388).

Manipulación manual de cargas

- utilización correcta del EPI: Guantes de protección contra riesgos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rasgado) (UNE-EN 388).
- utilización correcta del EPI: Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345).
- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas durante la manipulación manual de cargas:- Planificar el levantamiento: • Utilizar ayudas mecánicas siempre que sea posible. • Evaluar inicialmente la carga. Comprobar la carga: forma, tamaño, peso, zonas de agarre, posibles puntos peligrosos, etc.. • Prever la zona de paso con cargas, punto de destino final del levantamiento. Retirar los materiales que entorpezcan el paso.- Técnica de levantamiento: • Situarle junto a la carga, apoyar los pies firmemente, separándolos aproximadamente 50 cm y tener en cuenta el posterior desplazamiento que se va a realizar. • Flexionar las piernas, doblando las rodillas. • Asegurarse que se agarra la carga con la palma de la mano y la base de los dedos, manteniendo recta la muñeca. • Cargar el cuerpo simétricamente con la carga. • Levantar la carga mediante el enderezamiento de las piernas, evitando tirones violentos. Mantener la espalda recta y alineada. • No levantar la carga por encima de la cintura en un solo movimiento. • Evitar las inclinaciones, giros, estiramientos, empujes y posturas forzadas.- Para transportar y sujetar las cargas de forma manual seguir las siguientes indicaciones: • Llevar la carga manteniéndose derecho. • Aproximar la carga al cuerpo. • Trabajar con los brazos extendidos hacia abajo y lo más tensos que se pueda. • Evitar las torsiones con cargas; se deberá girar todo el cuerpo mediante pequeños movimientos de los pies. • Aprovechar el peso del cuerpo de forma efectiva, para empujar los objetos o tirar de ellos. • Evitar manejar objetos por encima de la cintura. • No manipular cargas durante el uso de escaleras manuales.- Se recomienda utilizar calzado de trabajo que proteja la parte anterior del pie. Evitar utilizar zapatos sueltos o zapatos que no protejan el pie (sandalias) para manipular manualmente cargas.

Manipulación de cargas con carretilla elevadora, equipos de elevación e izado

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas durante el uso de los equipos de manipulación mecánica de cargas: - Comprobar antes del inicio de la manipulación de cargas que las superficies de tránsito deberán ser de resistencia suficiente, llanas y libres de irregularidades. - Evitar utilizar el equipo en superficies húmedas, deslizantes o desiguales.- Los pasillos de circulación deberán estar delimitados y libres de objetos y de una anchura suficiente a la carga manipulada.- Observar las señales y reglas de circulación en vigor en el centro de trabajo, siguiendo sólo los itinerarios fijados.- Mantener en buen estado de limpieza las zonas y lugares de paso de los equipos de manipulación para evitar el deslizamiento del equipo.- Comprobar el peso de la carga a manipular es el adecuado para la capacidad de carga del equipo de manipulación.- Los palets o estibas utilizados se encuentran en buen estado y son adecuados a la carga que debe soportar. Las dimensiones de los palets es adecuada al tipo de equipo de manipulación de las cargas.- Para efectuar las maniobras de bajada de la carga, comprobar que no haya nada que pueda dañarse o desestabilizar la carga al ser depositada en el suelo. También se debe comprobar que no haya nadie en las proximidades que pudiera resultar atrapado por la carga en la operación de descenso de la misma.
- El carretillero tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si esto no es posible, las maniobras estarán expresamente dirigidas por un señalista.- Se prohíbe sobrepasar la carga máxima que aguanta la carretilla, así como la que aguantan los elementos de izado.- Levantar una sola carga cada vez. La carga de varios objetos puede resultar problemática y difícil de gobernar.- Se prohíbe abandonar la máquina con objetos suspendidos.- El operador debe asegurarse antes de empezar el trabajo, que no hay operarios bajo las cargas suspendidas.- La zona de maniobra deberá estar libre

de obstáculos y previamente habrá sido señalizada y acotada para evitar el paso de personal mientras dure la maniobra.

Caídas de objetos desprendidos

Considera las caídas de objetos que se encuentran en un plano superpuesto al trabajador accidentado y que están siendo manipulados por terceros.

Polipasto

- Todos los elementos que constituyen las estructuras, mecanismos y accesorios de los aparatos para izar, serán de material sólido, bien contruidos y de resistencia adecuada al uso al que se les destina y sólidamente afirmados en su base.
- Las cargas a transportar deben estar bien sujetas, los cables y/o eslingas trabajarán en posición y ángulos adecuados (máximo 90 grados).
- Las conexiones y empalmes se realizarán con medios adecuados y debidamente protegidos (guardacabos resistentes, ganchos con pestillos de seguridad, etc.)
- Deben establecerse métodos de trabajo y un plan formativo dirigido a los operarios, en materia de:- Manejo de los aparatos elevadores.- Dirección y señalización de las maniobras.- Conocimiento de la señalización gestual para maniobras de izado
- Las cargas suspendidas se dirigirán mediante cabos sujetados por los operarios y dirigidos por el capataz
- Debe evitarse la permanencia de personas alrededor de las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado y transporte de cargas
- Se utilizarán cascos de seguridad con la marca CE y serán de uso personal, sustituyéndolos inmediatamente en el caso de que hayan sufrido impactos violentos aún cuando no se les aprecie exteriormente deterioro alguno.

Golpes contra objetos inmóviles

Accidentes de trabajo que consideran al trabajador como parte dinámica, es decir con una intervención directa y activa, en la que se golpea, engancha o roza contra un objeto que no se encuentra en movimiento.

Distribución del mobiliario

- Mantener despejadas y libres de obstáculos todas las zonas de paso, evitando almacenar en estos puntos cajas o paquetes.- Mantener siempre los cajones de mesas cerrados mientras no se usen evitando de este modo golpes involuntarios en las extremidades inferiores.- Evitar aristas puntiagudas en el mobiliario.- Ante la falta de espacio, nunca colocar muebles o estantes en zonas de paso.- Los lugares de paso serán transitables, sin obstáculos y de dimensiones suficientes que eviten golpes inesperados de los trabajadores con los objetos hallados a su paso.- Como norma general, en todo el recinto de trabajo se observará un correcto grado de orden y limpieza.- Los suelos, pasillos y escaleras deben permanecer libres de obstáculos y se mejorará la disposición de objetos en los espacios de trabajo.
- La separación entre los elementos materiales existentes en el puesto de trabajo será suficiente para que los trabajadores puedan ejecutar su labor en condiciones de seguridad, salud y bienestar. Cuando, por razones inherentes al puesto de trabajo, el espacio libre disponible no permita que el

trabajador tenga libertad de movimientos necesaria para desarrollar su actividad, deberá disponer de espacio adicional suficiente en las proximidades del puesto de trabajo

Carretilla elevadora

- Nunca se debe dejar la carretilla con las llaves puestas en el contacto.- Aparcar correctamente después de finalizada la jornada laboral.- Revisar los frenos diariamente antes de comenzar a trabajar.- No llevar personas subidas ni en la cabina ni en las horquillas

Golpes o cortes por objetos o herramientas

Comprende los golpes, cortes, abrasiones y punzamientos que el trabajador recibe por acción de un objeto o herramienta siempre que actúen sobre ellos fuerzas distintas a la gravedad (no se incluyen, por lo tanto, las caídas de objetos).

Utilización de herramientas manuales o útiles ==> Uso de herramientas manuales

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Equipos de protección individual.
- Las herramientas manuales deben ser las más apropiadas por sus características y tamaño a las operaciones a realizar. Se guardarán y transportarán en cajas o fundas adecuadas y estarán en buen estado de limpieza y conservación
- Revisar periódicamente el estado de las herramientas manuales y si se detecta algún defecto, repararlas o sustituirlas. Las herramientas deben mantenerse bien afiladas y sus partes cortantes y punzantes deben mantenerse debidamente aisladas. Las herramientas deben estar en buen estado de limpieza y conservación, durante su uso deben estar libres de grasas, aceites y otras sustancias deslizantes
- Las herramientas cortantes o punzantes se guardarán en cajas o fundas adecuadas y se transportarán en cinturones portaherramientas. En trabajos en altura, andamios y escaleras las herramientas deben transportarse en bolsas o colgadas dejando las manos libres
- utilización correcta del EPI: Guantes de protección contra riesgos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rasgado) (UNE-EN 388).

Proyección de fragmentos o partículas

El trabajador es lesionado por la proyección sobre partes de su cuerpo de partículas o fragmentos voladores procedentes de una máquina, herramienta o acción mecánica (piezas, fragmentos o pequeñas partículas), o por las salpicaduras de sustancias líquidas.

Proyección de partículas sólidas ==> Aire comprimido

- Estará prohibido utilizar aire comprimido para soplar los residuos o limpiar la suciedad de la ropa.

Atrapamiento por o entre objetos

Atrapamiento o aplastamiento de cualquier parte del cuerpo por elementos de máquinas o entre objetos, piezas o materiales.

Tareas de mantenimiento de equipos

- Cumplir con el procedimiento de trabajo establecido por parte de la empresa.
- Cumplir con el procedimiento de trabajo establecido por parte de la empresa.
- Cumplir con el procedimiento de trabajo establecido por parte de la empresa.

- Asegurar y verificar que la parada de emergencia corta todas las energías del equipo, tanto la energía eléctrica como la neumática.
- Asegurar y verificar que el equipo únicamente se pone en marcha mediante una acción voluntaria por parte del trabajador.
- Prohibir las operaciones de mantenimiento o desbloqueo del equipo, con el mismo en funcionamiento.

Uso de equipos de trabajo: Transpaleta

- Conducir la transpaleta tirando de ella por la empuñadura habiendo situado la palanca de mando en la posición neutra o punto muerto; el operario avanza tirando del equipo con una mano estando situado a la derecha o a la izquierda de la máquina indistintamente. El brazo del operario y la barra de tracción constituyen una línea recta durante la tracción, lo que exige suficiente espacio despejado durante el transporte.
- Consejos en el uso de la transpaleta:- Mirar en la dirección de la marcha y conservar siempre una buena visibilidad del recorrido.- Si el retroceso es inevitable, debe comprobarse que no haya nada en su camino que pueda provocar un incidente.- Supervisar la carga, sobretodo en los giros y particularmente si es muy voluminosa, controlando su estabilidad.- No utilizar la transpaleta en superficies húmedas, deslizantes o desiguales.- No manipular la transpaleta con las manos o con el calzado húmedo o con grasa.- En caso de que se deba descender una ligera pendiente, sólo se hará si se dispone de freno y situándose el operario siempre por detrás de la carga. La pendiente máxima aconsejable será del 5[%].- La transpaleta no debe pararse en lugares donde entorpezca la circulación.- Al finalizar la jornada laboral o la utilización de la máquina se deberá dejar la misma en un lugar previsto de estacionamiento y con el freno puesto

Atrapamiento por vuelco de máquinas vehículos

Atrapamientos o aplastamientos por vuelcos de carretillas, tractores, vehículos, grúas y otras máquinas.

Uso de maquinaria y equipos de trabajo==>Carretilla elevadora

- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas durante el uso de equipos de trabajo y maquinaria:- Revisar siempre periódicamente el buen estado de los resguardos que protegen los elementos móviles de las máquinas.- Todas las partes móviles de los equipos, maquinaria, etc, deben de estar siempre protegidas mediante resguardos de protección.- Prohibir al personal quitar o manipular las protecciones, resguardos y/o dispositivos de seguridad de las máquinas, vehículos o equipos de trabajo.- Quedará prohibido anular/eliminar los sistemas de seguridad y resguardos de que disponen los equipos de trabajo. Se verificará que los resguardos, barreras de protección y sistemas de seguridad se encuentran colocados y en buen estado antes de arrancar la máquina.- Se utilizarán siempre los equipos respetando siempre las indicaciones contenidas en los manuales de uso y/o instrucciones/normas de trabajo establecidas por la empresa.- Ante cualquier incidencia, se dará aviso a personal responsable de la sección para su reparación y no se utilizará hasta subsanar el problema.- Se hará uso siempre de ropa ajustada al cuerpo; evitando siempre elementos que favorezcan el atrapamiento: ropa holgada, cadenas, cinturones, pelo largo suelto, etc. - Quedará prohibido acceder a zonas de la maquinaria no habilitadas para ello.- Quedará prohibido realizar intervenciones fuera del procedimiento establecido de trabajo.- Las operaciones de ajuste, mantenimiento o reparación serán realizadas respetando las indicaciones del fabricante o instrucciones establecidas al respecto, por personal autorizado y con la máquina parada y desconectada: • Para este tipo de operaciones se asegurará la desconexión de la máquina/equipo de toda fuente de energía y se tomarán las medidas necesarias para evitar una puesta en marcha accidental. • NO anular ni modificar nunca las protecciones de los

equipos de trabajo, ni modificar su regulación. • NO intervenir en equipos de trabajo, salvo estar autorizado para ello. Avisar siempre al responsable en caso de observar un mal funcionamiento de los equipos de trabajo.

- No se elevará una carga que exceda de la capacidad nominal. Respetar siempre las indicaciones de la placa de carga. No elevar cargas para las que la parte posterior de la carretilla tienda a despegarse. Volver a descender lentamente, no bruscamente, cargas demasiado pesadas.
- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas durante el uso del vehículo:- Es obligatorio usar siempre el cinturón de seguridad.- Procurar conducir siempre con ambas manos en el volante: no fumar, comer, beber mientras se conduce.- Evitar distracciones: mantener la concentración en la conducción.- No utilizar los dispositivos móviles (móvil, tablet, ...) de comunicación durante la conducción.- De noche disminuir su velocidad, circulando a aquella que le permita frenar siempre dentro del espacio visible y dentro de la distancia de seguridad.- Mantener la distancia de seguridad.- Respetar las señales de tráfico (límites de velocidad, señales de preferencia de paso...)- Vigilar la medicación y sus efectos secundarios; pueden afectar a la conducción.- Verificar el estado del vehículo. El uso y el paso del tiempo provocan en los vehículos un desgaste, con el consiguiente riesgo de avería y/o de accidente.- Revisar periódicamente el estado de los neumáticos y de los frenos.- No utilizar equipos sin estructura ROPS homologada en zonas donde exista riesgo de vuelco del equipo.- No utilizar equipos sin estructura FOPS homologada en zonas donde exista riesgo de caída de objetos sobre la cabina o puesto de maniobra del equipo.

Sobreesfuerzos

Exposición a factores de riesgo que puedan derivar en lesiones osteomusculares; manipulación manual de cargas, posturas de trabajo, movimientos repetitivos, etc.

Manipulación manual de cargas ==> Manejo de cargas de más de 3 KG.

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Manipulación manual de cargas.
- Llevar a cabo un mantenimiento periódico de los medios auxiliares, en especial de las ruedas, que se deberán conservar en adecuadas condiciones de limpieza y engrase para facilitar su rodamiento.

Posturas de trabajo ==> Exposición significativa a posturas forzadas (más de 1 h acumulada por jornada) de algún segmento corporal (tronco, brazos, cabeza-cuello, piernas)

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Posturas forzadas.

Posturas de trabajo ==> Exposición a posturas estáticas de pie o sentado (más de 2 horas/día continuadas), sin posibilidad de realizar cambios posturales a voluntad o pequeñas pausas.

- Los trabajadores deberán llevar a cabo los ejercicios incluidos en la ficha de información: Ejercicios posturales. Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Ejercicios posturales.

Contactos eléctricos

Accidentes de trabajo cuya causa sea el contacto (directo o indirecto) con algún elemento sometido a tensión eléctrica.

Uso de equipos y herramientas eléctricas

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Equipos de trabajo eléctricos.
- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Equipos de trabajo eléctricos.

Inhalación, contacto o ingestión de sustancias nocivas

Accidentes de trabajo producidos por la inhalación, contacto o ingestión de sustancias perjudiciales para la salud cuando sus consecuencias se manifiesten de forma inmediata.

Inhalación o ingestión de Polvo de cereales

- Si no hay ventilación suficiente y puede producirse inhalación de productos químicos, se deberán utilizar equipos de protección respiratoria adecuados a los citados productos y debidamente certificados (con marcado CE), siempre y cuando se trate de exposiciones ocasionales, situaciones provisionales u operaciones de corta duración o esporádicas (trabajos de mantenimiento, limpieza, etc.), o bien, situaciones en las que no es factible controlar el riesgo de inhalación mediante otro tipo de medidas preventivas (o éstas son insuficientes).
- utilización correcta del EPI: Mascarilla filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP.
- Normas para mantener los equipos de protección respiratoria en perfecto estado de uso: * Limpiar los equipos después de utilizarlos siguiendo las recomendaciones del fabricante y guardarlos en un lugar fresco y seco, alejado de cualquier contaminante químico. * Respetar la fecha de caducidad del material y sustituir los filtros cuando al usarlos se note irritación o una excesiva resistencia a la respiración. - Realizar la limpieza de las superficies por medios húmedos o mediante aspiración en seco a fin de evitar que se formen concentraciones nocivas de polvo en el ambiente.

Explosiones

Accidentes producidos por un aumento brusco de volumen de una sustancia o por reacciones químicas violentas en un determinado medio y sus efectos secundarios. Incluye la rotura de recipientes a presión, la deflagración de nubes de productos inflamables, etc.

Carga de baterías

- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en el uso de carga de baterías: - La zona de carga deberá estar ventilada, limpia y seca. Estará prohibido el almacenamiento de productos combustibles en la misma y deberá estar alejada de actividades con riesgo de incendio o explosión. Respetar la señalización de riesgos. - Transportar las baterías con medios auxiliares adecuados. - El aparejo de elevación puede ser por cadenas, de acción manual, neumática o eléctrica con protección de seguridad para atmósferas inflamables. - La operación de carga y/o cambio de batería debe ser realizado por personal capacitado y autorizado. - Disponer de las fichas de datos de seguridad de los productos químicos utilizados y conocer su contenido: propiedades peligrosas de los productos, recomendaciones para su manipulación, almacenamiento, transporte y eliminación y medidas preventivas a adoptar. - Realizar la carga de baterías siguiendo las instrucciones del fabricante. - Para la carga de baterías: • Situar e inmovilizar correctamente el equipo de trabajo. Apagar el motor, luces, avisadores, etc. • Desconectar todos los aparatos del equipo para evitar generación de chispas al instalar o desmontar una batería del mismo mientras la corriente circula por el circuito de la batería. • Desconectar los cargadores antes de realizar la conexión o desconexión de la batería con el cargador. • Evitar totalmente llamas, chispas, etc. sobre el emplazamiento de la batería. • No dejar herramientas u objetos metálicos encima de la batería y no utilizar cadenas, pulseras, relojes u otros elementos metálicos que puedan ocasionar cortocircuitos. • Al sustituir una batería, se desconectará en primer lugar el borne negativo (masa) y, al instalarla, la conexión del borne negativo (masa) se hará en último lugar. • No retirar los tapones de protección en la operación de carga de batería, para evitar la proyección del electrolito. • Dejar abierta la tapa del cofre durante la carga de la batería, para que se disipen los gases y el calor producido. • Utilizar herramientas antichispas. • Mantener limpias y secas las partes superiores de los elementos de las baterías. • Al manejar el ácido para formar el electrolito utilizar los equipos de protección individual: pantalla facial, guantes y delantal impermeables y calzado de seguridad. • No añadir ácido sulfúrico puro al electrolito, sino diluido. Nunca verter agua sobre el

ácido para diluirlo. • Asegurarse de volver a colocar la tapa de las pilas de relleno después de cargar la batería.

- Durante las operaciones de carga de las baterías de los equipos de trabajo deben seguirse las siguientes medidas:- No fumar ni acercarse a las proximidades de una batería en carga, ni durante su manipulación.- No depositar nunca herramientas metálicas sobre las baterías, ni en sus proximidades.- Mantener siempre limpia y seca la parte superior de los elementos de las baterías, los bornes limpios, correctamente enroscados y ligeramente untados de vaselina.- Cerrar los tapones de relleno de los acumuladores antes de poner en marcha la carretilla

Atropellos, golpes o choques contra vehículos

Incluye los golpes o atropellos de personas por vehículos, así como los accidentes de vehículos en que el trabajador lesionado va sobre el vehículo; siempre que se produzcan dentro del recinto de la empresa

Uso del vehículo ==> Carretilla elevadora

- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas durante el uso del vehículo:- Es obligatorio usar siempre el cinturón de seguridad.- Procurar conducir siempre con ambas manos en el volante: no fumar, comer, beber, ni manipular el GPS ni el móvil, mientras se conduce.- Evitar distracciones: mantener la concentración en la conducción. o No utilizar los dispositivos móviles (móvil, tablet, ...) de comunicación durante la conducción. o Aunque no esté prohibido, se recomienda no utilizar dispositivos de manos libres durante la conducción (detener el vehículo y atender la llamada cuando sea posible) - De noche disminuir su velocidad.- Utilizar calzado apropiado; los tacones altos y suelas deslizantes, representan un peligro al no controlar bien los pedales.- Mantener la distancia de seguridad.- Respetar siempre los límites de velocidad. - Respetar las señales de tráfico (límites de velocidad, señales de preferencia de paso...)- No saltarse nunca un semáforo en rojo.- Respetar los pasos de cebra; todos somos peatones en algún momento.- Respetar las preferencias de paso en glorietas e intersecciones.- Mantener la precaución durante la circulación: pueden aparecer situaciones imprevistas (balsas de agua, placas de hielo, averías, pinchazos, reventones de neumáticos, obstáculos...)- Vigilar la medicación y sus efectos secundarios; pueden afectar a la conducción.- Verificar el estado del vehículo: estado de los neumáticos y de los frenos. Además de las revisiones obligatorias (ITV, fabricante...), es recomendable realizar usted mismo inspecciones periódicas, para tener siempre el coche a punto, siempre que tenga conocimientos adecuados.
- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en zonas con tránsito de vehículos:- Aplicar y respetar el código de circulación.- Estacionar el vehículo en zonas habilitadas para tal fin. Poner el freno de mano, apagar el motor y utilizar los calzos de sujeción en caso de ser necesario.- Si existen otros vehículos circulando por la zona, una vez fuera de la cabina del vehículo deberá transitar por las zonas habilitadas para los peatones y/o ponerse el chaleco reflectante, para una buena visibilidad.- Si tiene que transitar por zonas con tránsito de vehículos deberá seguir las siguientes recomendaciones: • Al cruzar hacerlo por las zonas habilitadas (pasos de cebra) y asegurándose que no viene ningún vehículo. • Transitar siempre que sea posible por la izquierda, de tal manera que tenga los vehículos de frente para poder verlos. • Prestar atención a las señales (acústicas o luminosas) que hacen los conductores de vehículos para avisar de su proximidad. • Se recomienda el uso de chaleco reflectante.- En caso de avería informar al responsable del centro o recinto de trabajo y seguir las siguientes pautas: • Detener el vehículo en la zona donde le indiquen y siempre que sea posible fuera de zonas de paso de vehículos. • Si funciona el sistema eléctrico, dejar las luces de advertencia encendidas. • Utilizar el chaleco reflectante. • Se recomienda utilizar los dispositivos de preseñalización de peligro (triángulos) delante y detrás del vehículo detenido, según las dimensiones del recinto sería recomendable ubicarlos a una distancia de menos de 50 m y que sean visibles a 100 m.- En caso de accidente, seguir las normas de comportamiento P.A.S. Proteger; Alertar (112) y Socorrer a las víctimas.
- Medidas generales:- Procurar tener buena visibilidad. Si la carga lo impide, circular marcha atrás extremando las precauciones.No permita que ninguna persona permanezca o pase debajo de las

horquillas elevadas, tanto en carga como en vacío.** No se debe desconectar ninguno de los dispositivos de aviso instalados en la máquina (luces rotativas, avisadores acústicos de marcha atrás). En caso de avería de alguno de estos elementos, deben repararse de inmediato.** Previamente al inicio de las operaciones de mantenimiento se procederá de la siguiente forma: 1.- Colocar la máquina en terreno plano y horizontal. 2.- Bajar el equipo hasta que repose sobre el suelo. 3.- Parar el motor térmico. 4.- Bloquear las ruedas para evitar todo movimiento de la máquina.

- Precauciones a tomar durante la conducción:- Adecuar la velocidad a la vía por donde se circula para poder detener la carretilla con total seguridad.- Reducir la velocidad de marcha al tomar las curvas y al llegar a cruces.- Avisar con una señal acústica en aquellos lugares con poca visibilidad y en la proximidad de zonas frecuentadas por peatones.- Acelerar y frenar con moderación.- Mirar siempre en el sentido de la marcha, tanto si circula hacia delante como si lo hace hacia atrás. Si una carga es voluminosa y reduce la visibilidad se debe circular marcha atrás.- Circular en rampas y pendientes en línea recta.- Respetar las señales de circulación existentes en la instalación.- No se debe transportar ni elevar personas si no se dispone de los medios adecuados.- Al finalizar la jornada se deja la carretilla en el sitio que corresponda con el freno de inmovilización puesto y sin que represente un obstáculo peligroso.
- antes de poner la carretilla en marcha debe verificarse:- La dirección.- El claxon.- Los frenos tanto de inmovilización como el de servicio.- El movimiento del mástil y de la horquilla, ascenso, descenso e inclinación.- Comprobar las posibles fugas de aceite y el estado de los neumáticos.- Funcionamiento del girofaro.- Comprobar debidamente la batería o si es de motor de explosión, los niveles de aceite, agua y combustible

Circulación de transpaletas

- Medidas de seguridad para la utilización y manejo seguro de la transpaleta:- Mirar en la dirección de la marcha y conservar una buena visibilidad del recorrido.- Circular con precaución, especialmente en cruces, salidas y pasillos- Si el retroceso es inevitable, debe comprobarse que no haya nada en su camino que pueda provocar un incidente.- Extremar las precauciones en cruces y zonas de baja visibilidad.- Vigilar las manos al tratarse de la parte del cuerpo más afectada por golpes, choques, erosiones, etc., cuando se llevan sobre la empuñadura de la transpaleta y se realizan movimientos bruscos con ella.- No utilizar la transpaleta con las manos o el calzado húmedo o con grasa.

Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento

Están incluidos los accidentes de circulación en los que el trabajador lesionado va sobre el vehículo o recibe el impacto del mismo (privado, de empresa o transporte público) y en desplazamiento (sin implicación de un vehículo); siempre que tengan lugar en vía pública, es decir, fuera del recinto de la empresa. Se consideran tanto los que ocurran en horario laboral como los que sucedan al ir o volver del trabajo ("in itinere").

In Itínere ==> In Itínere

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Seguridad en los desplazamientos. Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Seguridad en desplazamientos.

Exposición a agentes químicos

Cuando exista exposición continuada o prolongada a sustancias de naturaleza química (polvo, aerosoles, vapores, gases, etc.) que en forma sólida, líquida o gaseosa pueden penetrar en el organismo del

trabajador por vía dérmica, digestiva, respiratoria o parenteral, pudiendo derivar en enfermedades profesionales.

Por cualquier vía de entrada

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Uso de productos químicos Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Uso de productos químicos.
- Disponer de las fichas de datos de seguridad en castellano de los productos químicos existentes en el centro de trabajo en lugares accesibles y conocidos por todos los operarios para su posible consulta.
- Utilizar los equipos de protección individual indicados en la FDS para la manipulación de dichos productos

Exposición a agentes físicos

Cuando exista exposición continuada o prolongada a diversas formas de manifestación de la energía (ruido, vibraciones, etc.) que pudieran derivar en enfermedades profesionales.

Ruido

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Exposición laboral a ruido.
- Utilizar protectores auditivos, tapones o auriculares, adecuados al espectro y nivel de ruido al que están expuestos los trabajadores. Los auriculares deben mantenerse en perfecto estado de uso, para ello deben limpiarse periódicamente las almohadillas y ser sustituidos cuando la presión ejercida por la banda se ve reducida con el tiempo. Después de su utilización deben guardarse en un área limpia donde no puedan ser dañados.
- Utilizar los protectores siempre que trabaje en lugares o con herramientas que generan ruido. Las paredes y columnas exteriores de los locales en donde se encuentran los compresores o las calderas deben estar instaladas a 1 metro como mínimo de los compresores y los tabiques medianeros a 0,70 m. Realizar un correcto anclaje sobre bancadas de suficiente masa y apoyos elásticos

Ergonómicos

Los derivados de tareas o condiciones que puedan englobar exposición a varios factores de riesgo.

Uso PVDs ==> Usuario PVDs

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Pantalla de visualización de datos.
- Se recomienda disponer de sillas de trabajo ergonómicas. El asiento de trabajo deberá ser estable, proporcionando al usuario libertad de movimiento y procurándole una postura confortable. La silla deberá cumplir los siguientes requisitos ergonómicos:
 - Asiento de anchura y profundidad aproximada de 40 x 40 cm.
 - Altura del asiento regulable.
 - Respaldo de unos 40 x 40 cm, ajustable tanto en altura como en inclinación.
 - Mecanismos de ajuste a la vista y fáciles de accionar.
 - Silla tapizada de un material poroso y de textura rugosa.
 - Asiento con bordes redondeados y con un grosor entre 3 y 8 cm.

- Cinco puntos de apoyo (patas o ruedas) en el suelo.

- Como norma general, el ordenador deberá ocupar la posición principal en la mesa de trabajo, es decir, frente al usuario. Además:- Situar la parte inferior de la misma ligeramente más próxima al usuario que la parte superior.- Situar la parte superior de la pantalla a la altura de los ojos del usuario o ligeramente por debajo.- Situar la pantalla a una distancia superior a 40 cm respecto a los ojos del usuario.
- Seguir las siguientes recomendaciones ergonómicas con el fin de evitar la fatiga visual:- Se graduará el brillo y el contraste mediante los mandos situados en la propia pantalla.- Se recomienda que el nivel de iluminación se encuentre alrededor de los 500 lux.- Las fuentes de iluminación, tanto naturales como artificiales, deben ser paralelas a la posición del puesto de trabajo.
- Al trabajar con un ordenador se deberán tener en cuenta las siguientes recomendaciones:- Ajustar la altura silla de tal manera que los codos queden a nivel o ligeramente por debajo de la mesa.- Ajustar el respaldo de la silla de modo que la espalda se apoye correctamente.- Si al regular la altura de la silla no se puede apoyar los pies en el suelo, utilizar un reposapiés.- Colocar el borde superior de la pantalla a nivel de los ojos o ligeramente por debajo.- Apoyar los antebrazos sobre la mesa y delante del teclado para relajar la musculatura de hombros.- Siempre que sea posible, colocar el ordenador en paralelo a las fuentes de iluminación, tanto naturales como artificiales, para evitar deslumbramientos y reflejos en la pantalla

Otros riesgos

Cualquier otro tipo de riesgo no contemplado en los apartados anteriores.

Gestión PRL ==> Información

- Los trabajadores deberán recibir información en relación con:- Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función, y las medidas y actividades de protección y prevención aplicables.- Las medidas de emergencias adoptadas. Los trabajadores deberán firmar el registro de entrega de información.

Gestión PRL ==> EPI

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Equipos de protección individual.

FICHA PUESTO DE TRABAJO	
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA	
EMPRESA	AVICOLA DE GALICIA, SAU
CENTRO	LG ALBA - SAN CAYETANO Pontevedra (Pontevedra)
PUESTO DE TRABAJO	OPERARIO DE FÁBRICA

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJADORAS EN SITUACIÓN DE EMBARAZO, PARTO RECIENTE O LACTANCIA

Caídas de personas a distinto nivel

Accidentes provocados por caídas avacío, tanto de alturas (edificios, andamios, máquinas, vehículos, escaleras, etc.) como en profundidades (excavaciones, aberturas de tierra, etc.).

Utilización de escaleras de mano de más de 4 peldaños. Menos de 4 veces / jornada

- Limitar las tareas que conlleven utilizar escaleras de mano de más de 4 peldaños (menos de 4 veces / jornada) a partir de las semanas de gestación que para estos riesgos determine la entidad colaboradora y/o el criterio médico correspondiente en base a la guía elaborada por el INSS, SEGO y AMAT.

Caídas de objetos en manipulación

Incluye las caídas sobre un trabajador de objetos que se estén transportando o elevando con medios manuales o mecánicos, siempre que el accidentado sea la persona que estaba manipulando el objeto que cae.

Caída de objetos en manipulación por encima de los hombros.

- Adaptación del puesto de trabajo. Restricción de tareas que supongan un riesgo de golpes a nivel del abdomen como manipular objetos teniendo que elevar los brazos por encima de los hombros.

Golpes contra objetos inmóviles

Accidentes de trabajo que consideran al trabajador como parte dinámica, es decir con una intervención directa y activa, en la que se golpea, engancha o roza contra un objeto que no se encuentra en movimiento.

Espacio insuficiente.

- Adaptación del puesto de trabajo. Restricción de tareas que supongan un riesgo de golpes a nivel del abdomen como realizar desplazamientos frecuentes, a un ritmo elevado, con o sin carga, en espacios muy concurridos o estrechos.

Golpes o cortes por objetos o herramientas

Comprende los golpes, cortes, abrasiones y punzamientos que el trabajador recibe por acción de un objeto o herramienta siempre que actúen sobre ellos fuerzas distintas a la gravedad (no se incluyen, por lo tanto, las caídas de objetos).

Golpes a nivel del abdomen por objetos móviles, zonas de alta ocupación y tránsito.

- Adaptación del puesto de trabajo. Restricción de tareas que supongan un riesgo de golpes a nivel del abdomen debido a la proximidad de objetos móviles, trabajo en zonas de alta ocupación y

tránsito.

Sobreesfuerzos

Exposición a factores de riesgo que puedan derivar en lesiones osteomusculares; manipulación manual de cargas, posturas de trabajo, movimientos repetitivos, etc.

Manipulación manual de cargas (menos de 4 veces por hora en turnos de 8 horas). 4 a 10 kilos.

- Limitar los trabajos cuya actividad implique realizar manipulación de cargas de 4 a 10 kilos (menos de 4 veces por hora en turnos de 8 horas) a partir de las semanas de gestación que para estos riesgos determine la entidad colaboradora y/o el criterio médico correspondiente en base a la guía elaborada por el INSS, SEGO y AMAT.

Posturas forzadas. Sedestación prolongada sin posibilidad de cambios de postura (más de 2 horas ininterrumpidas)

- Limitar los trabajos de sedestación prolongada sin posibilidad de cambios de postura (más de 2 horas ininterrumpidas) a partir de las semanas de gestación que para estos riesgos determine la entidad colaboradora y/o el criterio médico correspondiente en base a la guía elaborada por el INSS, SEGO y AMAT.

Exposición a agentes físicos

Cuando exista exposición continuada o prolongada a diversas formas de manifestación de la energía (ruido, vibraciones, etc.) que pudieran derivar en enfermedades profesionales.

Exposición a ruido.

- Se debe señalizar la zona de trabajo y limitar el acceso a las trabajadoras embarazadas con menos de 20 semanas de gestación cuando se sobrepasen los niveles superiores de exposición que dan lugar a una acción.
- Si las trabajadoras embarazadas disponen de un local donde poder realizar descansos, el nivel de ruido en los mismos debería ser el adecuado a su fin (descanso), tal como se dispone al respecto en el artículo 4.4 del R.D. 286/2006
- Limitar los trabajos si el nivel de exposición a ruido son superiores de $L_{Aeq,d} = 80\text{dB(A)}$ y $L_{pico} = 135\text{ dB(C)}$ a partir de las semanas de gestación que para estos riesgos determine la entidad colaboradora y/o el criterio médico correspondiente en base a la guía elaborada por el INSS, SEGO y AMAT.
- Limitar los trabajos si el nivel de exposición a ruido durante 4 horas o más es superior a 80 dBA y/o el nivel de pico es mayor de 135 dBC a partir de las semanas de gestación que para estos riesgos determine la entidad colaboradora y/o el criterio médico correspondiente en base a la guía elaborada por el INSS, SEGO y AMAT.

Psicosociales

Originados por aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo.

Agentes psicosociales. Trabajo a turnos y/o nocturno.

- Limitar los trabajos a turnos y/o nocturno a partir de las semanas de gestación que para estos riesgos determine la entidad colaboradora y/o el criterio médico correspondiente en base a la guía elaborada por el INSS, SEGO y AMAT.

ANEXO

MODELO REGISTRO ENTREGA DE INFORMACIÓN

REGISTRO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA	
EMPRESA	AVICOLA DE GALICIA, SAU
CENTRO	Fabrica Pienso - LG ALBA - SAN CAYETANO Pontevedra (Pontevedra)

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, sobre información, consulta y participación de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, así como las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados.

En base a lo anterior, se le hace entrega de un documento informativo que contiene la siguiente información:

Fábrica de pienso Almacén medicamentos	
OPERARIO DE FÁBRICA	
Ficha:	Equipos de protección individual Equipos de trabajo eléctricos Posturas forzadas Uso de productos químicos Ejercicios posturales Seguridad en desplazamientos Escalera manual Pantalla de visualización de datos Manipulación manual de cargas Exposición laboral a ruido Trabajo en espacios confinados

Corresponde a cada trabajador, en la medida de sus posibilidades, cumplir con las medidas de prevención e instrucciones proporcionadas por el empresario, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, tal y como se indica en el Artículo 29 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.

FECHA			
NOMBRE Y APELLIDOS		DNI	FIRMA