

Documento para la información de riesgos

PERSONAL DE MANTENIMIENTO

AVICOLA DE GALICIA, SAU

Fabrica Pienso
LG ALBA - SAN CAYETANO
36157-PONTEVEDRA (Pontevedra)
CIF:A36002236

Índice

FICHA DE INFORMACIÓN DE RIESGOS GENERALES

FICHA DE INFORMACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

ANEXO MODELO REGISTRO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN

FICHA DE INFORMACIÓN DE RIESGOS GENERALES

Fábrica de pienso

FICHA RIESGO GENERAL	
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA	
EMPRESA	AVICOLA DE GALICIA, SAU
CENTRO	LG ALBA - SAN CAYETANO Pontevedra (Pontevedra)
DENOMINACIÓN	Fábrica de pienso

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJADORES

Caídas de personas a distinto nivel

Accidentes provocados por caídas avacío, tanto de alturas (edificios, andamios, máquinas, vehículos, escaleras, etc.) como en profundidades (excavaciones, aberturas de tierra, etc.).

Tránsito ==> Escalera fija de acceso a las diferentes plantas de la fábrica

- Llevar el registro de cada inspección
- Verificar periódicamente el correcto estado de las escaleras incluyendo los elementos antideslizantes, estructurales, asideros, etc.
- Se aconseja utilizar las escaleras de acceso a las diferentes plantas de manera segura. Para ello se dan una serie de recomendaciones: 1. Subir y bajar tranquilamente, sin prisas, evitando correr. 2. Utilizar siempre las barandillas o los pasamanos. 3. Utilizar calzado plano y con plantilla antideslizante. 4. Si la escalera presenta alguna anomalía, avisar inmediatamente al encargado del centro de la circunstancia observada para que se proceda a su subsanación. En caso de que dicho defecto se considere muy grave (falta casi total de iluminación, pasamanos muy inestable, escalones muy deteriorados, etc.) se abstendrá de utilizarla en tanto no se subsane dicha anomalía. 5. No subir o bajar de dos en dos los peldaños. 6. Extremar las precauciones cuando dichos escalones, debido a las tareas de limpieza o a cualquier otra circunstancia, estén mojados y previsiblemente más resbaladizos de lo habitual. 7. Se limpiarán los escalones periódicamente y siempre que sea necesario. 8. En caso de que los peldaños de las escaleras sean demasiado resbaladizos, se recomienda dotar a éstos de cintas antideslizantes para reducir la probabilidad de resbalar en ellos.

Accesos ==> Escala

- Verificar periódicamente el correcto estado de las escalas. Siendo recomendable hacerlo cada 3 meses
- Todo trabajador que deba usar escalas fijas de servicio deberá seguir las siguientes normas de utilización: - Comprobar que la escala no presenta defectos y está libre de sustancias resbaladizas, como pueden ser barro, grasa, aceite, hielo, etc. - No subir o bajar cargado de herramientas o materiales. Los materiales y/o herramientas necesarios deberán subir o bajar utilizando algún sistema manual de izado y/o un portaherramientas apropiado. - Subir de cara a la escala utilizando ambas manos para sujetar firmemente los escalones o largueros laterales. - Situar el pie firmemente sobre cada escalón antes de transferir todo el peso a cada uno de los pies. - Subir o bajar tranquilamente sin prisas evitando hacerlo corriendo o deslizándose sobre los largueros. - No saltar desde cualquiera de los escalones de una escala. - No utilizar calzado con tacones y revisarlo antes de utilizar una escala cerciorándose de que no tiene grasa, barro o cualquier otra sustancia deslizante
- Las escalas de los silos que tengan más de seis metros de longitud deberán disponer de una jaula de protección o aros quitamiedos situada a partir de una altura de 2,50 m desde la plataforma o suelo del cual parte y deberán tener un diámetro máximo de 0,60 m. Para alturas superiores a 9 m se deben instalar plataformas de descanso cada 9 m o fracción. Todas las escaleras cuyo punto de partida esté en alto deberán disponer de una plataforma de seguridad protegida perimetralmente

por una estructura u otro sistema que evite posibles caídas. Las escalas deberán estar pintadas en su parte inferior accesible de franjas de color negro y amarillo

- PROHIBIDA SU UTILIZACIÓN POR PERSONAL NO AUTORIZADO
- Llevar el registro de cada inspección

Espacios no protegidos ==> Aberturas o desnivel==>Rejilla de tolvas de materias primas

- prohibición de paso a personas no autorizadas.

Caídas de personas al mismo nivel

Accidentes provocados por caídas de personas en lugares de paso o superficies de trabajo y caídas sobre o contra objetos.

Orden y limpieza==> Suelos resbaladizos

- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en el orden y limpieza en las zonas de paso y accesos a puestos de trabajo:- Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deben permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento.- Mantener el orden y la limpieza en el lugar de trabajo ayuda a evitar accidentes.- Evitar la acumulación de material que pueda favorecer los tropiezos y caídas (cajas, maletines, papeles, obstáculos, etc.).- Guardar ordenadamente los materiales y objetos de uso habitual en función de quién los tiene que usar.- Si detecta alguna deficiencia avisar a la persona responsable del centro de trabajo, colaborando con el empresario.- Comprobar que en los lugares de trabajo existe un nivel de iluminación adecuado.- Andar normalmente, sin correr y evitar distracciones.
- Mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado.
- Cumplir con el procedimiento establecido por parte de la empresa.
- Mantener una limpieza periódica y siempre que sea necesario para mantener el centro de trabajo, incluidos los locales de servicio y sus respectivos equipos e instalaciones en todo momento en condiciones higiénicas adecuadas.
- Cumplir con el procedimiento establecido por parte de la empresa.
- Mantener los pasillos de circulación libres de obstáculos y claramente señalizados.
- Las operaciones de limpieza no deberán constituir por sí mismas una fuente de riesgo para los trabajadores que las efectúen o para terceros, realizándose a tal fin en los momentos, de la forma y con los medios más adecuados

Orden y limpieza ==> Cables en zonas de paso

- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en el lugar de trabajo:- Canalizar los cables, mangueras, alargadores, etc de los equipos de trabajo.- No dejar cables, mangueras en zonas de paso.- Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.- Evitar almacenamientos temporales de material fuera de los espacios habilitados para su acopio.- Segregar y depositar los residuos generados en el centro de trabajo en los contenedores habilitados para ello.- Mantener y respetar la señalización disponible en el centro de trabajo.- En zonas de escasa iluminación natural, utilizar iluminación artificial fija o portátil.
- Verificar periódicamente la presencia de cables y/o alambres sueltos en zonas de paso.

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento

Accidentes provocados por el desplome sin intervención humana de objetos como edificios, muros, andamios, escaleras, mercancías apiladas, etc. y por los hundimientos de masas de tierra, rocas, aludes, etc.

Almacenamiento

- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas para el almacenamiento de material.- Respetar la señalización de zonas destinadas al almacenamiento.- Prohibido subir a las estanterías.- Almacenar el material preferiblemente en estanterías. Colocar el material más pesado en los estantes inferiores, el más manipulable (consumo, reposición), en los de en medio, y el menos usado, en las zonas más altas.- Mantener el orden en los apilamientos y centrarlos para estabilizar el material. Se recomienda no exceder los dos metros de altura para almacenamiento de material.- Los materiales paletizados se deben flejar y retractilar.- Antes de almacenar, comprobar el buen estado de los palets y el correcto flejado de cargas en manipulación.- Respetar la carga máxima de las estanterías prevista por el fabricante.- Evitar almacenar cajas apiladas unas sobre las otras si no se cuenta con un elemento de apoyo que favorezca su estabilidad. Las cajas pueden almacenarse contra una pared o en forma piramidal, pero siempre verificando la estabilidad del apilamiento.- Las cajas de cartón deben ser apiladas en plataformas para protegerlas de la humedad y evitar el derrumbe.- Las características de los soportes serán adecuados al material que se apila en ellos.- Las mercancías de gran longitud, si se almacenan verticalmente, han de ir colocadas en bastidores especiales para tal fin.- Almacenar los materiales rígidos lineales debidamente entibados y sujetos con soportes que faciliten la estabilidad del conjunto. - Apilar los tubos o materiales con forma redondeada en capas separadas mediante soportes intermedios y elementos de sujeción, para evitar su desplazamiento o desprendimiento.- Almacenar los perfiles y planchas metálicas de considerable peso y tamaño en estantes provistos de rodillo, sobre los que se deposite el material, con ligera inclinación hacia el interior. Al depositarlos horizontalmente, situarlos distanciados de zonas de paso y proteger sus extremos. - Las bobinas de papel y cartón se almacenarán de forma directa, es decir, unas sobre otras sin ninguna limitación, garantizando su estabilidad y facilidad de extracción.- Almacenar los sacos en capas transversales, con la boca del saco mirando al centro de la pila.- Las piezas pequeñas deberán ser depositas en el interior de contenedores, cestas o recipientes adecuados.- Almacenar las garrafas en bastidores apropiados o en un compartimiento especial, nunca unas sobre otras.- Los productos químicos almacenados deben estar adecuadamente etiquetados. No retirar ningún tipo de etiquetado ni señalización de dichos productos. Al almacenar las sustancias peligrosas deberá hacerse debidamente separadas, agrupadas por el tipo de riesgo que pueden generar (tóxico, incendio...) y respetando las incompatibilidades que existan entre ellas (según indicaciones de almacenamiento incluidas en la ficha de datos de seguridad de los productos).- Utilizar implementos adecuados para la manipulación de materiales sueltos.- Comunicar cualquier anomalía o deficiencia observada en la zona de trabajo al responsable.
- Las áreas de almacenamiento deben mantenerse bien ordenadas, iluminadas, y con sistemas claros para la clasificación e identificación de los materiales u objetos allí depositados. Sus vías de acceso serán amplias, en función del tamaño de los propios materiales o contenedores y también del flujo de personas. No sobrecargar los estantes y estanterías por encima de la carga admisible que puede soportar cada estructura. Los materiales más pesados se colocarán en las zonas más accesibles y preferentemente a ras del suelo, y se mantendrá una uniformidad en el apilamiento suficiente que garantice su estabilidad y prevenga de posibles derrumbamientos.

Apilamientos sobre cajones

- El almacenamiento debe adecuarse a las características y condiciones del material a almacenar:- En los palets, las cargas no deben superar las condiciones de resistencia y perímetro del mismo. La altura máxima de la carga, palet incluido, no debe ser superior a 1,5 m. y su carga máxima conjunta no debe superar los 1000 kg.- Los sacos deben disponerse en capas transversales, con la boca del saco mirando hacia el centro de la pila. Si la altura llega a 1,5 m., se deberá escalonar y cada 0,5 m.

reducir el grosor en una pila de sacos

Caídas de objetos desprendidos

Considera las caídas de objetos que se encuentran en un plano superpuesto al trabajador accidentado y que están siendo manipulados por terceros.

Accesorios de elevación==>Polipasto

- Los accesorios de elevación deben tener marcado de forma indeleble de la carga máxima de utilización.
- Los accesorios de elevación deben contar con etiqueta donde se incluya marcado: la identificación del fabricante, el modelo, el número de serie y el año de fabricación.
- Los accesorios de elevación deben disponer de marcado CE indeleble e identificable.
- Todos los elementos que constituyen las estructuras, mecanismos y accesorios de los aparatos para izar, serán de material sólido, bien contruidos y de resistencia adecuada al uso al que se les destina y sólidamente afirmados en su base. Las cargas a transportar deben estar bien sujetas, los cables y/o eslingas trabajarán en posición y ángulos adecuados (máximo 90 grados). Las conexiones y empalmes se realizarán con medios adecuados y debidamente protegidos (guardacabos resistentes, ganchos con pestillos de seguridad, etc.). Deben establecerse métodos de trabajo y un plan formativo dirigido a los operarios, en materia de:- Manejo de los aparatos elevadores.- Dirección y señalización de las maniobras.- Conocimiento de la señalización gestual para maniobras de izado. • Las cargas suspendidas se dirigirán mediante cabos sujetados por los operarios y dirigidos por el capataz. • Debe evitarse la permanencia de personas alrededor de las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado y transporte de cargas. • Se utilizarán cascos de seguridad con la marca CE y serán de uso personal, sustituyéndolos inmediatamente en el caso de que hayan sufrido impactos violentos aún cuando no se les aprecie exteriormente deterioro alguno.

Contactos eléctricos

Accidentes de trabajo cuya causa sea el contacto (directo o indirecto) con algún elemento sometido a tensión eléctrica.

Riesgo eléctrico

- Respetar las normas de seguridad básicas en el uso de equipos eléctricos:- Antes de utilizar cualquier equipo eléctrico se debe revisar su estado y el de sus conexiones y, particularmente, comprobar que conductores y partes activas estén bien aislados. Si se detecta cualquier anomalía, se comunicará de inmediato al responsable para su reparación.- Las conexiones eléctricas se harán mediante enchufes y tomas normalizadas que sean compatibles y aseguren una buena conexión. No se utilizarán bases de enchufe o "ladrones" que no permitan la conexión a tierra de los equipos.- Para desconectar un equipo de la toma de corriente, tirar de la clavija, nunca del cable.

Inhalación, contacto o ingestión de sustancias nocivas

Accidentes de trabajo producidos por la inhalación, contacto o ingestión de sustancias perjudiciales para la salud cuando sus consecuencias se manifiesten de forma inmediata.

Atmósfera Tóxica o deficiente en oxígeno ==> Trabajo en espacio confinado

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Trabajos en espacios confinados. Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Trabajo en espacios confinados.
 - Cumplir con el procedimiento de trabajo establecido por parte de la empresa.
 - Cumplir con el procedimiento de trabajo establecido por parte de la empresa.
 - Garantizar una ventilación natural en el interior del espacio confinado mientras permanezca personal en el interior, reforzando la misma con equipos de ventilación forzada, siempre que sea necesario.
 - Verificar el cumplimiento del procedimiento de trabajo para espacios confinados.
- Cumplir con el procedimiento de trabajo establecido por parte de la empresa.
- Presencia de recurso preventivo durante la realización de estos trabajos

Almacén materias primas

- Verificar el correcto estado de las etiquetas y la actualización de las fichas de seguridad de los productos químicos.

Explosiones

Accidentes producidos por un aumento brusco de volumen de una sustancia o por reacciones químicas violentas en un determinado medio y sus efectos secundarios. Incluye la rotura de recipientes a presión, la deflagración de nubes de productos inflamables, etc.

Atmósferas explosivas ==> Atmósferas explosivas de polvo==> Nubes de polvo que puedan formarse en los silos

- Disponer de equipos de trabajo con el nivel de protección adecuado para su utilización en zonas con posible presencia de atmósferas explosivas, de acuerdo a la clasificación de la zona donde sean utilizados. Los equipos deberán disponer del correspondiente marcado específico.
- Cumplir con el procedimiento establecido por parte de la empresa.
- Cumplir con el procedimiento establecido por parte de la empresa.
- Evitar la aparición de electricidad estática revisando periódicamente la puesta a tierra de los elementos metálicos de las instalaciones. En las operaciones de trasvase de productos, descargas de material en polvo o grano de camiones, trasiego y operaciones similares debe colocarse las conexiones de puesta a tierra.

Exposición a agentes químicos

Cuando exista exposición continuada o prolongada a sustancias de naturaleza química (polvo, aerosoles, vapores, gases, etc.) que en forma sólida, líquida o gaseosa pueden penetrar en el organismo del trabajador por vía dérmica, digestiva, respiratoria o parenteral, pudiendo derivar en enfermedades profesionales.

Por cualquier vía de entrada(almacén materias primas)

- Verificar el correcto estado de las etiquetas y la actualización de las Fichas de Seguridad de los productos químicos.

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Uso de productos químicos Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Uso de productos químicos.

Otros riesgos

Cualquier otro tipo de riesgo no contemplado en los apartados anteriores.

Gestión PRL ==> Coordinación de actividades empresariales

- Cumplir con el procedimiento establecido por parte de la empresa.
- Cumplir con el procedimiento establecido por parte de la empresa.

Gestión PRL ==> Coordinación de actividades empresariales

- Cumplir con el procedimiento establecido por parte de la empresa.
- Cumplir con el procedimiento establecido por parte de la empresa.
- Cumplir con el procedimiento establecido por parte de la empresa.

Gestión PRL ==> Información

- Los trabajadores deberán recibir información en relación con:- Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función, y las medidas y actividades de protección y prevención aplicables.- Las medidas de emergencias adoptadas. Los trabajadores deberán firmar el registro de entrega de información.

Gestión PRL ==> Productos químicos

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Uso de productos químicos Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Uso de productos químicos.

FICHA RIESGO GENERAL	
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA	
EMPRESA	AVICOLA DE GALICIA, SAU
CENTRO	LG ALBA - SAN CAYETANO Pontevedra (Pontevedra)
DENOMINACIÓN	Fábrica de pienso

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJADORAS EN SITUACIÓN DE EMBARAZO, PARTO RECIENTE O LACTANCIA

Caídas de personas a distinto nivel

Accidentes provocados por caídas avacío, tanto de alturas (edificios, andamios, máquinas, vehículos, escaleras, etc.) como en profundidades (excavaciones, aberturas de tierra, etc.).

Trepar por escalas y postes verticales de más de 4 peldaños. Menos de 4 veces / jornada

- Limitar las tareas que conlleven el subir o bajar escalas y postes verticales de más de 4 peldaños (menos de 4 veces / jornada) a partir de las semanas de gestación que para estos riesgos determine la entidad colaboradora y/o el criterio médico correspondiente en base a la guía elaborada por el INSS, SEGO y AMAT.

Golpes contra objetos inmóviles

Accidentes de trabajo que consideran al trabajador como parte dinámica, es decir con una intervención directa y activa, en la que se golpea, engancha o roza contra un objeto que no se encuentra en movimiento.

Espacio insuficiente.

- Adaptación del puesto de trabajo. Restricción de tareas que supongan un riesgo de golpes a nivel del abdomen como realizar desplazamientos frecuentes, a un ritmo elevado, con o sin carga, en espacios muy concurridos o estrechos.

FICHA DE INFORMACIÓN DE RIESGOS GENERALES

Almacén medicamentos

FICHA RIESGO GENERAL	
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA	
EMPRESA	AVICOLA DE GALICIA, SAU
CENTRO	LG ALBA - SAN CAYETANO Pontevedra (Pontevedra)
DENOMINACIÓN	Almacén medicamentos

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJADORES

Caídas de personas al mismo nivel

Accidentes provocados por caídas de personas en lugares de paso o superficies de trabajo y caídas sobre o contra objetos.

Orden y limpieza

- Mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado.
- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en el orden y limpieza en las zonas de paso y accesos a puestos de trabajo:- Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deben permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento.- Mantener el orden y la limpieza en el lugar de trabajo ayuda a evitar accidentes.- Evitar la acumulación de material que pueda favorecer los tropiezos y caídas (cajas, maletines, papeles, obstáculos, etc.).- Guardar ordenadamente los materiales y objetos de uso habitual en función de quién los tiene que usar.- Si detecta alguna deficiencia avisar a la persona responsable del centro de trabajo, colaborando con el empresario.- Comprobar que en los lugares de trabajo existe un nivel de iluminación adecuado.- Andar normalmente, sin correr y evitar distracciones.

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento

Accidentes provocados por el desplome sin intervención humana de objetos como edificios, muros, andamios, escaleras, mercancías apiladas, etc. y por los hundimientos de masas de tierra, rocas, aludes, etc.

Almacenamiento en estanterías

- Verificar el correcto estado de las estanterías.
- Verificar el correcto estado del material almacenado.
- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas para el almacenamiento de material en estanterías y armarios:- Anclar las estanterías al suelo y/o pared.- Comprobar periódicamente la estabilidad de los elementos que conforman la estantería/armario susceptibles de caída.- No intentar sujetar un armario o estantería que se cae, retirarse inmediatamente.- Respetar el límite de carga máxima indicado por el fabricante, no sobrecargando las estanterías con peso excesivo.- No sobrecargar las estanterías y colocar el material más pesado en las zonas más bajas de las estanterías.- No subir a los estantes inferiores para acceder a los superiores; siempre utilizar una escalera.- Mantener los objetos almacenados en las estanterías ordenados para evitar posibles derrumbamientos.- Informar al responsable de cualquier defecto o incidencia en las estanterías/armarios para que sea reparado, por ejemplo: baldas en mal estado, largueros de estanterías golpeados, etc.

Pisadas sobre objetos

Incluye las pisadas sobre objetos cortantes o punzantes en las zonas de trabajo (clavos, chapas, etc.).

Orden y limpieza

- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas sobre las condiciones de mantenimiento y orden en la zona de trabajo:- Inspección de la zona de trabajo antes de comenzar las tareas.- Comprobar que en los lugares de trabajo existe un nivel de iluminación adecuado.- Andar normalmente, sin correr y evitar distracciones.- Prestar atención a los desniveles, irregularidades o desperfectos del terreno.- Mantener el suelo de la zona de trabajo limpio y libre de obstáculos.- Evitar colocar materiales (herramientas, restos, etc.) en lugares en que puedan favorecer los tropiezos y caídas. Determinar los lugares de disposición de materiales, fuera de zonas de paso y señalizados convenientemente.- Colocar las herramientas en un lugar adecuado de forma que su abandono en el suelo, en zonas de paso, no pueda causar lesión al pisar sobre ellas.- Reparar las deformaciones e irregularidades del suelo o terreno (si es posible). Si no podemos repararlas de inmediato habrá que señalar o evitar el tránsito por la zona.- Una vez concluido un determinado trabajo, se limpiará el lugar eliminando todo el material sobrante, etc. que se apilará en un lugar sin riesgo.- Usar calzado de seguridad con suela antideslizante.- Al finalizar el trabajo, limpiar el lugar eliminando todo el material sobrante, etc. y apilar en un lugar sin riesgo.
- Verificar el correcto estado de orden y limpieza.

Golpes contra objetos inmóviles

Accidentes de trabajo que consideran al trabajador como parte dinámica, es decir con una intervención directa y activa, en la que se golpea, engancha o roza contra un objeto que no se encuentra en movimiento.

Orden y limpieza ==> Acopio de material

- Retirar los objetos / materiales almacenados de forma provisional / permanente en las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo, de tal manera que permanezcan libres de obstáculos y sea posible utilizarlas sin dificultad en todo momento.
- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas para el almacenamiento de material.- Mantener el orden y la limpieza en el almacén.- Proceder a la limpieza de manchas, salpicaduras, derrames, etc. que se produzcan en la zona de trabajo lo antes posible, si no fuera posible acotar y señalar la zona afectada.- Respetar la señalización de zonas destinadas al almacenamiento y vías de circulación. - El almacenamiento se efectuará de modo ordenado, teniendo cuidado para que el almacenamiento no bloquee diferentes elementos del centro de trabajo.- Mantener los pasillos despejados y no dejar en ningún momento obstáculos que sobresalgan de las estanterías.- Comunicar cualquier anomalía o deficiencia observada en la zona de trabajo: suelo en mal estado, desperfectos, almacenamientos en zonas de tránsito, etc. al responsable.

Contactos eléctricos

Accidentes de trabajo cuya causa sea el contacto (directo o indirecto) con algún elemento sometido a tensión eléctrica.

Instalación eléctrica BT ==> Mantenimiento

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Equipos de trabajo eléctricos.

Otros riesgos

Cualquier otro tipo de riesgo no contemplado en los apartados anteriores.

Gestión PRL ==> Información

- Los trabajadores deberán recibir información en relación con:- Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función, y las medidas y actividades de protección y prevención aplicables.- Las medidas de emergencias adoptadas. Los trabajadores deberán firmar el registro de entrega de información.

Gestión PRL ==> Productos químicos

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Uso de productos químicos Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Uso de productos químicos.

FICHA RIESGO GENERAL	
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA	
EMPRESA	AVICOLA DE GALICIA, SAU
CENTRO	LG ALBA - SAN CAYETANO Pontevedra (Pontevedra)
DENOMINACIÓN	Almacén medicamentos

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJADORAS EN SITUACIÓN DE EMBARAZO, PARTO RECIENTE O LACTANCIA

Golpes contra objetos inmóviles

Accidentes de trabajo que consideran al trabajador como parte dinámica, es decir con una intervención directa y activa, en la que se golpea, engancha o roza contra un objeto que no se encuentra en movimiento.

Espacio insuficiente.

- Adaptación del puesto de trabajo. Restricción de tareas que supongan un riesgo de golpes a nivel del abdomen como realizar desplazamientos frecuentes, a un ritmo elevado, con o sin carga, en espacios muy concurridos o estrechos.

FICHA DE INFORMACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

PERSONAL DE MANTENIMIENTO

FICHA PUESTO DE TRABAJO	
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA	
EMPRESA	AVICOLA DE GALICIA, SAU
CENTRO	LG ALBA - SAN CAYETANO Pontevedra (Pontevedra)
PUESTO DE TRABAJO	PERSONAL DE MANTENIMIENTO

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJADORES

Caídas de personas a distinto nivel

Accidentes provocados por caídas avacío, tanto de alturas (edificios, andamios, máquinas, vehículos, escaleras, etc.) como en profundidades (excavaciones, aberturas de tierra, etc.).

Trabajos en altura ==> Escalera de mano

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Uso de escalera manual. Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Escalera manual.
- Sustituir los elementos constituyentes de la escalera (largueros, peldaños, zapatas) que se encuentran deformados y/o deterioros.
- Normas de seguridad para la correcta utilización de las escaleras de mano:- Asegurar la estabilidad de las escaleras de mano antes de usarlas. La base de la escalera quedará sólidamente asentada mediante zapatas u otro mecanismo antideslizante. La parte superior se sujetará, si es necesario, al paramento sobre el que se apoya.- Las escaleras de mano simples se colocarán formando un ángulo de 75 grados con la horizontal. Cuando se utilicen para acceder a lugares elevados sus largueros deberán prolongarse al menos 1 m. por encima de ésta.- Antes de acceder a la escalera asegurarse que tanto la suela de los zapatos, como los peldaños, están limpios de grasa, aceite o cualquier sustancia resbaladiza.- El ascenso, descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a las mismas y con las manos libres agarrando los largueros o peldaños.- Mantener el cuerpo dentro de los largueros de la escalera.- Las herramientas o materiales que se estén utilizando, se ubicarán en una bolsa sujeta a la escalera, o ala cintura del trabajador.- Está prohibido el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o dimensiones pueda comprometer la seguridad del trabajador.- Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente.- Nunca debe moverse la escalera de mano estando el trabajador sobre ella.- Está prohibido la utilización de escaleras de mano pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de posibles defectos.
- Después de la utilización de la escalera se debe:- Limpiar las sustancias que pudieran haber caído sobre ella.- Revisar y, si encuentra algún defecto que afecte a la seguridad, señalar con un letrero que prohíba su uso, y enviarla a reparar o sustituir.- Almacenar correctamente, libre de condiciones climatológicas adversas, nunca sobre el suelo sino colgada y apoyada sobre los largueros

Caídas de personas al mismo nivel

Accidentes provocados por caídas de personas en lugares de paso o superficies de trabajo y caídas sobre o contra objetos.

Orden y limpieza==> zona de trabajo

- Mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado.
- Cumplir con el procedimiento establecido por parte de la empresa.

- Mantener la limpieza de los suelos de las zonas comunes evitando acumulaciones de derrames y basuras.

Orden y limpieza ==> Cables en zonas de paso

- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en el lugar de trabajo:- Canalizar los cables, mangueras, alargadores, etc de los equipos de trabajo.- No dejar cables, mangueras en zonas de paso.- Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.- Evitar almacenamientos temporales de material fuera de los espacios habilitados para su acopio.- Segregar y depositar los residuos generados en el centro de trabajo en los contenedores habilitados para ello.- Mantener y respetar la señalización disponible en el centro de trabajo.- En zonas de escasa iluminación natural, utilizar iluminación artificial fija o portátil.
- Verificar periódicamente la presencia de cables y/o alambres sueltos en zonas de paso.

Caídas de objetos en manipulación

Incluye las caídas sobre un trabajador de objetos que se estén transportando o elevando con medios manuales o mecánicos, siempre que el accidentado sea la persona que estaba manipulando el objeto que cae.

Uso de útiles, herramientas y equipos de trabajo

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas durante la manipulación de útiles y herramientas:- Utilizar los medios y accesorios (carritos auxiliares, cinturones, etc.) para el transporte de los útiles y herramientas. No se deben dejar los útiles en los bolsillos de batas, prendas, etc. - Seguir las instrucciones del fabricante sobre el mantenimiento, uso y cuidados del instrumental.- Precaución a la hora de trabajar y manipular las herramientas de corte. No gesticular o señalar con la herramienta. - Cuando se camine con una herramienta de corte llevar la cuchilla hacia abajo y alejada del cuerpo. - Cuando se entregue la herramienta a otra persona, debe darse con el asa primero y con la cuchilla hacia abajo- Almacenar de forma adecuada los objetos cortantes y ponerlos siempre dentro de sus fundas después de ser utilizados.
- utilización correcta del EPI: Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345).
- Se mantendrán las herramientas en perfecto estado de mantenimiento, máxime en cuanto a su estado, se guardaran en su lugar adecuado, usándolas únicamente para aquello que fueron diseñadas. Uso de herramientas manuales libres de grasa, aceite y otras sustancias deslizantes

Pisadas sobre objetos

Incluye las pisadas sobre objetos cortantes o punzantes en las zonas de trabajo (clavos, chapas, etc.).

Orden y limpieza

- Verificar el correcto estado de orden y limpieza.
- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas sobre las condiciones de mantenimiento y orden en la zona de trabajo:- Inspección de la zona de trabajo antes de comenzar las tareas.- Comprobar que en los lugares de trabajo existe un nivel de iluminación adecuado.- Andar normalmente, sin correr y evitar distracciones.- Prestar atención a los desniveles, irregularidades o desperfectos del terreno.- Mantener el suelo de la zona de trabajo limpio y libre de obstáculos.- Evitar colocar materiales (herramientas, restos, etc.) en lugares en que puedan favorecer los tropiezos y caídas. Determinar los lugares de disposición de materiales, fuera de zonas de paso y señalizados convenientemente.- Colocar las herramientas en un lugar adecuado de forma que su abandono en el suelo, en zonas de paso, no pueda causar lesión al pisar sobre ellas.- Reparar las deformaciones e irregularidades del suelo o terreno (si es posible). Si no podemos repararlas de inmediato habrá que señalar o evitar el tránsito por la zona.- Una vez concluido un determinado

trabajo, se limpiará el lugar eliminando todo el material sobrante, etc. que se apilará en un lugar sin riesgo.- Usar calzado de seguridad con suela antideslizante.- Al finalizar el trabajo, limpiar el lugar eliminando todo el material sobrante, etc. y apilar en un lugar sin riesgo.

- utilización correcta del EPI: Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345).

Orden y limpieza ==> Presencia de objetos cortantes o punzantes en el pavimento

- Eliminar la existencia de elementos cortantes y punzantes en el suelo.
- Retirar del suelo los objetos punzantes o cortantes. Si existen en el suelo elementos cortantes es necesario utilizar calzado de seguridad con suela antipunzante

Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina

El trabajador, estático o en movimiento, sufre golpes, cortes, rascadas, abrasiones, enganchones, etc. ocasionados por elementos móviles de maquinaria o instalaciones (no se incluyen los atrapamientos).

Equipos con partes móviles accesibles==>Radial, taladro

- Realizar un mantenimiento preventivo y correctivo periódico según las indicaciones del fabricante
- Verificar periódicamente el estado de las protecciones del equipo

Golpes o cortes por objetos o herramientas

Comprende los golpes, cortes, abrasiones y punzamientos que el trabajador recibe por acción de un objeto o herramienta siempre que actúen sobre ellos fuerzas distintas a la gravedad (no se incluyen, por lo tanto, las caídas de objetos).

Utilización de herramientas manuales o útiles ==> Transporte y almacenamiento

- Disponer de herramientas manuales y fundas para trabajar seguro y transportarlas adecuadamente.
- Verificar periódicamente el correcto estado de almacenamiento de los útiles de corte.
- Revisar periódicamente el estado de las herramientas manuales y si se detecta algún defecto, repararlas o sustituirlas. Las herramientas deben mantenerse bien afiladas y sus partes cortantes y punzantes deben mantenerse debidamente aisladas. Las herramientas deben estar en buen estado de limpieza y conservación, durante su uso deben estar libres de grasas, aceites y otras sustancias deslizantes.
- Las herramientas cortantes o punzantes se guardarán en cajas o fundas adecuadas y se transportarán en cinturones portaherramientas. En trabajos en altura, andamios y escaleras las herramientas deben transportarse en bolsas o colgadas dejando las manos libres
- utilización correcta del EPI: Guantes de protección contra riesgos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rasgado) (UNE-EN 388).
- Cuando la iluminación general sea insuficiente, deben colocarse focos de luz que garanticen una iluminación localizada suficiente y adecuada al tipo de trabajo y a los riesgos presentes
- utilización correcta del EPI: Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345) y protección (UNE-EN ISO 20346) con resistencia al corte (UNE-EN ISO 20344).
- Normas de seguridad para la correcta utilización de los equipos de trabajo:- Antes de utilizar los equipos de trabajo debe comprobarse que sus protecciones y condiciones de uso son las adecuadas y

que su conexión o puesta en marcha no representa un peligro para terceros. Está prohibida la utilización de los equipos sin sus protecciones o con los dispositivos neutralizados.- No utilizar los equipos de trabajo de forma o en condiciones contraindicadas por el fabricante.- Los equipos de trabajo deben dejarse de utilizar si se producen deterioros, averías u otras circunstancias que comprometan la seguridad de su funcionamiento.- Se prohíbe la utilización de los equipos de uso general en condiciones ambientales peligrosas para las que no están diseñadas.- Cuando la iluminación general sea insuficiente, deben colocarse focos de luz que garanticen una iluminación localizada suficiente y adecuada al tipo de trabajo y a los riesgos presentes.- El mantenimiento, montaje y desmontaje de los equipos de trabajo debe realizarse de manera segura cumpliendo con las instrucciones del fabricante o en su defecto las elaboradas por el empresario.- Durante el manejo de equipos guiados manualmente se debe respetar una distancia de seguridad que evite el choque de la carga, o el propio equipo, con otros equipos de trabajo, partes de estructura o trabajadores. Además debe disponer en todo momento de una visibilidad y un control adecuados.

- Mantener y conservar los equipos en unas condiciones de trabajo óptimas para garantizar el correcto funcionamiento de los mismos. Se aconseja seguir las instrucciones de los fabricantes y registrar dichas intervenciones en el diario de mantenimiento. Si no se dispusiera de los manuales de instrucciones, se deberán elaborar procedimientos de trabajo escritos que indiquen cómo llevar a cabo las operaciones de mantenimiento y qué medidas de seguridad deben tomarse.

Uso de Radial

- El empleo de la radial se realizará según las siguientes indicaciones: Utilizar gafas anti-impacto, protección auditiva y guantes de seguridad. La ropa de trabajo no presentará partes sueltas o colgantes que pudieran engancharse en el disco. Si se trabaja en proximidad a otros operarios, materiales combustibles o sensibles a ser dañados por las chispas proyectadas se dispondrán pantallas de protección. Todas las máquinas que utilicen discos cortantes, abrasivos, etc, dispondrán del correspondiente protector. Antes de iniciar el trabajo se comprobará que la protección está sólidamente fijada, estando completamente prohibido el utilizar máquinas sin protector. Se seleccionará el disco adecuado al trabajo a realizar, material sobre el que se va a actuar y la máquina a emplear. Comprobar que la velocidad de trabajo de la máquina no supera la velocidad máxima de trabajo del disco. La fijación del disco se hará utilizando la llave específica para tal uso. Se comprobará que el disco gira en el sentido correcto. Se marcará la zona de trabajo y se protegerá con pantallas perimetrales, si fuese necesario. En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta ésta estará apoyada y sujeta a un punto fijo o mesa de trabajo. No se soltará la máquina mientras siga en movimiento el disco.
- Se deberá utilizar siempre la llave que trae el equipo para cambiar el disco. Bajo ningún concepto se utilizará un cincel y martillo o similar para cambiar el disco de la radial, puesto que los golpes pueden doblar el vástago y, cuando el equipo entra en funcionamiento puede partirse el disco al entrar en contacto con la carcasa. Antes de realizar cualquier cambio de disco o manipulación de este, deberemos asegurarnos que el equipo está desconectado. El disco elegido será apropiado para el material que vayamos a tratar. Una vez cambiado el disco, y antes de su conexión a la red eléctrica, se deberá hacer girar este con la mano para comprobar que no entra en contacto con la carcasa. En caso de que el disco tocara o rozara la carcasa no se deberá conectar el equipo bajo ningún concepto, se deberá entregar el equipo para que sea reparado.

Uso de taladro

- No es recomendable el uso de guantes, ropas flojas y cadenas o anillos, que puedan ser atrapados por el taladro.- Las brocas deben estar en buen estado, bien afiladas y sin curvaturas. Se deben desechar las rotas.- Utilizar la broca adecuada al trabajo a desarrollar.- Cuando se está trabajando con el taladro, a ser posible no debe operarse a la altura de la cara, se subirá una escalera de tijera o a otro elemento que nos suba de cota, para evitar, si queda bloqueado, que

no golpee en la cara.

- - Se debe sujetar el taladro con la presión adecuada, evitando presiones excesivas que puedan llevar al bloqueo de la broca.- Si se observa cualquier anomalía en los cables eléctricos (cortes, rozaduras, conexiones defectuosas, etc) se parará el equipo y se reparará inmediatamente por personal cualificado; se desconectará siempre de la corriente eléctrica al terminar de trabajar y antes de efectuar cualquier revisión o reparación del mismo.

Proyección de fragmentos o partículas

El trabajador es lesionado por la proyección sobre partes de su cuerpo de partículas o fragmentos voladores procedentes de una máquina, herramienta o acción mecánica (piezas, fragmentos o pequeñas partículas), o por las salpicaduras de sustancias líquidas.

Uso de Taladro, radial, rebarbadora

- Señalizar la obligatoriedad del uso de protectores oculares o faciales.
- Reponer los EPI cuando resulte necesario. Cuando se proporcionen los EPI a los trabajadores se recomienda dejar constancia mediante registro de entrega. Los EPI proporcionados deben de disponer del correspondiente marcado CE y del folleto informativo del fabricante.

Uso de la desbrozadora

- utilización correcta del EPI: Pantalla facial (UNE-EN 166). Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345).
- Los operarios que no realicen este tipo de trabajos, y que no lleven por tanto la protección ocular o facial, deberán abstenerse de circular en sus proximidades
- En zonas con presencia de transeúntes deben tomarse medidas de protección colectiva para evitar daños a terceros (delimitación del área de trabajo, advertencias, etc).
- La máquina está fabricada con resguardos que actúan de pantalla, para minimizar el riesgo de proyección. Por ningún motivo debe modificarse y se usará siempre de acuerdo con el manual de instrucciones del fabricante.
- Comprobar el estado del disco o cuchilla para reducir el riesgo de rotura o proyección de fragmentos del mismo.
- No utilizar los equipos de trabajo de forma o en condiciones contraindicadas por el fabricante.- Los equipos de trabajo deben dejarse de utilizar si se producen deterioros, averías u otras circunstancias que comprometan la seguridad de su funcionamiento
- Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que como norma general cumplirá los requisitos mínimos siguientes:- Será de tejido ligero y flexible que permita una fácil limpieza y desinfección.- Se eliminarán en todo lo posible los elementos adicionales como cordones, botones, partes vueltas hacia arriba a fin de evitar que se acumule la suciedad y evitar el peligro de enganches.- Las mangas deberán ceñirse a las muñecas o bien estar remangadas.- Debe llevarse siempre bien abrochada, para evitar atrapamientos

Atrapamiento por o entre objetos

Atrapamiento o aplastamiento de cualquier parte del cuerpo por elementos de máquinas o entre objetos, piezas o materiales.

Mantenimiento de equipos

- Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión, limpieza o reparación de las máquinas deben realizar tras haber parado o desconectado el equipo de su fuente de energía y haber tomado las medidas necesarias para evitar su puesta en marcha o conexión accidental mientras esté efectuándose la operación (colocación de un cartel "equipo en revisión" junto al botón de puesta en marcha).
- Al finalizar los trabajos dejar colocadas las protecciones que se hayan retirado y no poner en funcionamiento la máquina hasta que se tenga la completa seguridad de que no queda nadie trabajando en ella y no exista peligro alguno.

Uso de la hormigonera

- La corona del bombo y el engranaje de rotación de la hormigonera estarán protegidos con resguardos

Puesta en marcha involuntaria==>Puesta en marcha intempestiva==>Ausencia de dispositivo de bloqueo (Radial portátil)

- Disponer de dispositivos de desconexión o de interbloqueo.

Sobreesfuerzos

Exposición a factores de riesgo que puedan derivar en lesiones osteomusculares; manipulación manual de cargas, posturas de trabajo, movimientos repetitivos, etc.

Manipulación manual de cargas ==> Manejo de cargas de más de 3 KG.

- Verificar el uso y el estado de los medios mecánicos disponibles para evitar la manipulación manual de las cargas.
- Llevar a cabo un mantenimiento periódico de los medios auxiliares, en especial de las ruedas, que se deberán conservar en adecuadas condiciones de limpieza y engrase para facilitar su rodamiento.
- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Manipulación manual de cargas.

Posturas de trabajo ==> Exposición significativa a posturas forzadas (más de 1 h acumulada por jornada) de algún segmento corporal (tronco, brazos, cabeza-cuello, piernas) Posturas inadecuadas durante la realización de los trabajos

- En términos generales el plano de trabajo debe estar al nivel de los codos del trabajador, si bien puede variar según las características de la tarea.
- Interesa que las piezas o herramientas que debe emplear el trabajador se encuentren dentro de su zona de alcance para evitar posturas inadecuadas de espalda y brazos. La zona óptima de trabajo sería todo aquel espacio al que se puede acceder cómodamente con el brazo flexionado 90 grados por el codo, dentro de esta zona se deben colocar los objetos más pesados y los que se utilizan con más frecuencia durante la tarea. La zona de alcance máximo sería el espacio que puede abarcar el trabajador con el brazo extendido, se debería intentar que los utensilios de trabajo no se encuentren

fuera de esta zona

Contactos eléctricos

Accidentes de trabajo cuya causa sea el contacto (directo o indirecto) con algún elemento sometido a tensión eléctrica.

Uso de equipos y herramientas eléctricas

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Equipos de trabajo eléctricos.
- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Equipos de trabajo eléctricos.

Equipos y herramientas eléctricas ==> Ausencia de señalización del riesgo eléctrico (Radial portátil)

- Colocar señalización de riesgo eléctrico en las zonas de las máquinas o equipos en los que el riesgo se encuentre presente.

Inhalación, contacto o ingestión de sustancias nocivas

Accidentes de trabajo producidos por la inhalación, contacto o ingestión de sustancias perjudiciales para la salud cuando sus consecuencias se manifiesten de forma inmediata.

Atmósfera Tóxica o deficiente en oxígeno ==> Trabajo en espacio confinados

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Trabajos en espacios confinados. Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Trabajo en espacios confinados.
- Cumplir con el procedimiento de trabajo establecido por parte de la empresa.
- Realizar, previo a los trabajos en el espacio confinado, mediciones de oxígeno interior, medición de atmósferas inflamables o explosivas y mediciones de atmósferas tóxicas, dejando constancia documental. Estas mediciones deberán realizarse de manera continuada mientras se realicen los trabajos y sea susceptible de producirse variaciones de la atmósfera interior.
- Garantizar una ventilación natural en el interior del espacio confinado mientras permanezca personal en el interior, reforzando la misma con equipos de ventilación forzada, siempre que sea necesario.
- Cumplir con el procedimiento de trabajo establecido por parte de la empresa.
- Comprobar que el espacio confinado se encuentra aislado frente a cualquier suministro energético intempestivo y frente al aporte incontrolado de sustancias contaminantes por pérdidas o fugas.- Verificar que se han dispuesto sistemas de enclavamiento con llave, candado o dispositivo similar que impidan el suministro energético al interior.- Verificar que se han instalado bridas ciegas en las tuberías además de bloquear las válvulas de entrada de materiales. Los elementos de bloqueo no deben ser manipulados y su desbloqueo sólo puede ser factible por persona responsable y con útiles especiales. Colocar carteles de advertencia indicando que no se deben manipular los sistemas de bloqueo sin autorización expresa.- Señalizar para informar de manera clara y permanente que se están realizando trabajos en el interior del espacio confinado. Colocar la señalización en el exterior del espacio confinado y próximo a la boca de entrada.
- Durante la realización de los trabajos en el interior de un espacio confinado y hasta la finalización de los mismos se deberán cumplir las siguientes normas:- Revisar los equipos y útiles de trabajo a emplear en el interior.- Utilizar todos los equipos de protección especificados en el Permiso de Trabajo.- Cuando sea necesario el uso de iluminación o equipos eléctricos, el voltaje máximo será de 24 voltios y se conectarán a un transformador que se ubicará en el exterior del recinto confinado.- El

acceso se efectuará con los medios necesarios para facilitar la entrada o salida de la manera más cómoda y rápida posible (escaleras adecuadas; arnés de seguridad, etc).- Si en la fase previa se ha detectado la presencia de atmósfera inflamable o ésta puede generarse debido a la naturaleza de los trabajos a realizar en el interior: Utilizar equipos eléctricos antideflagrantes y herramientas antichispa. No utilizar ninguna llama ni ningún equipo que genere chispas o calor elevado. No utilizar ropa acrílica ni calzado con elementos metálicos externos.

- - Ventilar continuamente el interior del espacio confinado cuando no existan plenas garantías de que el ambiente es inocuo. Es obligatorio mantener la ventilación durante la realización de trabajos que puedan generar contaminación o atmósferas inflamables (pintado, soldadura, limpieza o desengrase con disolventes...). Si la ventilación natural es insuficiente deberá aplicarse ventilación forzada que garantice como mínimo 10 renovaciones por hora. Nunca se debe usar oxígeno para ventilar espacios confinados.- Si no es posible garantizar durante todo el trabajo la atmósfera adecuada, utilizar los equipos de protección respiratoria necesarios. Está prohibido entrar o permanecer en un espacio confinado donde la concentración de oxígeno sea inferior al 19,5[%], salvo que se utilice equipo de respiración autónomo o semi-autónomo.

- - Efectuar mediciones continuas de la atmósfera del espacio confinado durante el trabajo en su interior. Abandonar inmediatamente el espacio confinado si se detectan condiciones peligrosas o ante cualquier síntoma extraño (mareo, malestar...), por ligero que sea, o si aparece cualquier circunstancia imprevista.- Mientras se trabaja en el interior de recintos confinados, debe existir vigilancia continuada desde el exterior que pueda asegurar el rescate de quien se encuentra dentro. El Responsable del Trabajo designará al Personal de Vigilancia Exterior, que debe actuar en caso de emergencia y avisar tan pronto como advierta algo anormal.- Asegurar la comunicación permanente entre el exterior y el interior. Si no es posible la comunicación oral se establecerán sistemas de comunicación mediante señales convenidas, o bien, se dispondrá de emisores-receptores.- Al finalizar los trabajos en el interior del espacio confinado se retirarán los equipos y útiles empleados dejando el entorno ordenado y limpio.- Se comunicará al Responsable del Trabajo la finalización de la operación, quien a su vez lo comunicará al Responsable de la Instalación para que dé las órdenes oportunas de retirar los sistemas de enclavamiento y bloqueo y la señalización de advertencia que se hubiera colocado.

- Establecer procedimientos e instrucciones para el trabajo en espacios confinados.

Fase Previa: Antes de iniciar cualquier trabajo en un espacio confinado se deberán realizar las siguientes actuaciones:

- Verificar que se dispone de Permiso de Trabajo debidamente cumplimentado y firmado por el Responsable del Trabajo y el Responsable de la Instalación. Está terminantemente prohibido intervenir en un espacio confinado sin el Permiso de Trabajo, el cual sólo será válido para un turno o una jornada de trabajo como máximo. El período de validez se especificará en el Permiso de Trabajo.
- Verificar que se dispone de los equipos de trabajo necesarios y que el área de trabajo está ordenada y limpia. Asegurarse de que los equipos de protección (equipos de protección respiratoria, arnés de seguridad, equipos de primera intervención contra el fuego...) disponibles son los adecuados.
- Si el espacio confinado ha contenido o puede contener sustancias peligrosas, deberán eliminarse totalmente y ventilar mediante sistema forzado de renovación de aire.

Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas

Accidentes producidos por contacto directo con sustancias y productos agresivos para la piel y mucosas.

Uso de Decapantes, siliconas, adhesivos, etc.

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Uso de productos químicos.
- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Uso de productos químicos.
- Los productos químicos (decapantes, siliconas, adhesivos, etc.) se aplicarán con equipos o utensilios adecuados para evitar el contacto con la piel (pinceles y aplicadores).

Explosiones

Accidentes producidos por un aumento brusco de volumen de una sustancia o por reacciones químicas violentas en un determinado medio y sus efectos secundarios. Incluye la rotura de recipientes a presión, la deflagración de nubes de productos inflamables, etc.

Trabajos en espacios confinados

- Abandonar el recinto inmediatamente cuando se observen las primeras señales de alarma, tanto por los aparatos de medición, como por síntomas fisiológicos de malestar, indisposición, sensación de calor, etc., o como por cualquier otra causa que indique la propia experiencia.
- En situación de incendio o emergencia del trabajador presente en el espacio confinado, avisará al recurso preventivo presente en el exterior mediante el sistema de comunicación prefijado y éste avisará a los servicios de emergencia exteriores. Después se pueden dar diferentes supuestos: * Se dispone de los medios suficientes para sacar al accidentado sin entrar en el espacio confinado, por ejemplo, por medio del trípode unido al arnés del trabajador. Sacar al accidentado y esperar en el exterior la llegada de la asistencia sanitaria. * Para sacar al accidentado hay que entrar en el espacio confinado. Se dispone de equipos respiratorios autónomos y la formación adecuada de uso. Entrar a ayudar al accidentado con equipo autónomo de respiración para el accidentado. * Para sacar al accidentado hay que entrar en el espacio confinado y no se dispone de equipos respiratorios autónomos: NO ENTRAR. El personal de emergencia especializado realizará el rescate en condiciones de seguridad. Realizar periódicamente simulacros de emergencias, incluyendo en su caso el rescate y auxilio de accidentados.

Equipos de trabajo: Recarga de baterías

- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en el uso de carga de baterías: - La zona de carga deberá estar ventilada, limpia y seca. Estará prohibido el almacenamiento de productos combustibles en la misma y deberá estar alejada de actividades con riesgo de incendio o explosión. Respetar la señalización de riesgos. - Transportar las baterías con medios auxiliares adecuados. - El aparejo de elevación puede ser por cadenas, de acción manual, neumática o eléctrica con protección de seguridad para atmósferas inflamables. - La operación de carga y/o cambio de batería debe ser realizado por personal capacitado y autorizado. - Disponer de las fichas de datos de seguridad de los productos químicos utilizados y conocer su contenido: propiedades peligrosas de los productos, recomendaciones para su manipulación, almacenamiento, transporte y eliminación y medidas preventivas a adoptar. - Realizar la carga de baterías siguiendo las instrucciones del fabricante. - Para la carga de baterías: • Situar e inmovilizar correctamente el equipo de trabajo. Apagar el motor, luces, avisadores, etc. • Desconectar todos los aparatos del equipo para evitar generación de chispas al instalar o desmontar una batería del mismo mientras la corriente circula por el circuito de la batería. • Desconectar los cargadores antes de realizar la conexión o desconexión de la batería con el cargador. • Evitar totalmente llamas, chispas, etc. sobre el emplazamiento de la batería. • No dejar herramientas u objetos metálicos encima de la

batería y no utilizar cadenas, pulseras, relojes u otros elementos metálicos que puedan ocasionar cortocircuitos. • Al sustituir una batería, se desconectará en primer lugar el borne negativo (masa) y, al instalarla, la conexión del borne negativo (masa) se hará en último lugar. • No retirar los tapones de protección en la operación de carga de batería, para evitar la proyección del electrolito. • Dejar abierta la tapa del cofre durante la carga de la batería, para que se disipen los gases y el calor producido. • Utilizar herramientas antichispas. • Mantener limpias y secas las partes superiores de los elementos de las baterías. • Al manejar el ácido para formar el electrolito utilizar los equipos de protección individual: pantalla facial, guantes y delantal impermeables y calzado de seguridad. • No añadir ácido sulfúrico puro al electrolito, sino diluido. Nunca verter agua sobre el ácido para diluirlo. • Asegurarse de volver a colocar la tapa de las pilas de relleno después de cargar la batería.

Incendios

Accidentes producidos por el fuego o sus consecuencias.

Trabajos con adhesivo de PVC y poliuretano expandido

- Durante el desarrollo de trabajos donde se apliquen los adhesivos o el aislante de poliuretano se deberán seguir las siguientes recomendaciones preventivas:- Retirar las sustancias inflamables que no sean necesarias.- No realizar trabajos en emplazamientos con atmósferas potencialmente explosivas.- No fumar.
- Mantener el orden y limpieza donde se usan o almacenan productos químicos.
- Recoger inmediatamente los derrames o vertidos de productos inflamables cuando se produzcan.

Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento

Están incluidos los accidentes de circulación en los que el trabajador lesionado va sobre el vehículo o recibe el impacto del mismo (privado, de empresa o transporte público) y en desplazamiento (sin implicación de un vehículo); siempre que tengan lugar en vía pública, es decir, fuera del recinto de la empresa. Se consideran tanto los que ocurran en horario laboral como los que sucedan al ir o volver del trabajo ("in itinere").

In Itínere ==> In Itínere

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Seguridad en los desplazamientos. Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Seguridad en desplazamientos.

Exposición a agentes químicos

Cuando exista exposición continuada o prolongada a sustancias de naturaleza química (polvo, aerosoles, vapores, gases, etc.) que en forma sólida, líquida o gaseosa pueden penetrar en el organismo del trabajador por vía dérmica, digestiva, respiratoria o parenteral, pudiendo derivar en enfermedades profesionales.

Empleo de productos químicos

- Cuando se utilizan productos químicos siempre deben respetarse las siguientes normas de seguridad:- Deben seguirse estrictamente las normas y procedimientos de trabajo establecidos.- Antes de manipular cualquier producto nuevo o desconocido, leer su etiqueta para conocer sus riesgos y las precauciones que deben tomarse.- Manipularlos siempre con ventilación suficiente; si no hay suficiente ventilación y puede producirse su inhalación, se deberán utilizar equipos de protección respiratoria adecuados.- Los recipientes de productos químicos se deben mantener bien

cerrados cuando no se utilizan. De esta manera se evita la posibilidad de que se produzcan derrames o salpicaduras y que los productos se dispersen en el ambiente.- Mantener en el lugar de trabajo únicamente las cantidades imprescindibles de productos químicos. No acumular en el puesto de trabajo cantidades mayores de las necesarias. Al finalizar los trabajos, guardarlos en envases en almacenamientos adecuados.- Algunas sustancias pueden reaccionar violentamente al mezclarse dando lugar a fuegos, explosiones o liberación de productos tóxicos. No mezclar productos químicos, salvo que exista orden expresa o así esté establecido en el procedimiento de trabajo.- Nunca se utilizarán envases de bebidas o alimentos para guardar productos químicos.- No se debe comer, beber ni fumar cuando se trabaja con productos químicos. Tampoco deben guardarse envases de alimentos o bebidas donde se trabaja con estos productos o se almacenan.- Mantener una estricta higiene personal. Es necesario lavarse a fondo las manos después de utilizar productos químicos, al finalizar la jornada y antes de comer, beber, fumar o tocarse la cara o los ojos. Utilizar ropa de trabajo específica distinta de la de calle (batas, monos...).

- Mantener el orden y la limpieza en las zonas donde se usan o almacenan productos químicos:- No dejar envases o recipientes en las vías de evacuación o de tránsito ni obstaculizar las salidas de emergencia (ni siquiera provisionalmente).- Una vez utilizados, guardar los envases o recipientes en los almacenes o lugares previstos para ello, asegurándose de que se encuentren bien cerrados para evitar derrames y salpicaduras.- Recoger inmediatamente cualquier derrame que se produzca y tirar los absorbentes o trapos a un recipiente específico que pueda mantenerse cerrado.- Se deben almacenar los productos en locales con ventilación directamente al exterior. Deben separarse los productos de forma adecuada, según su reactividad, su inflamabilidad y teniendo en cuenta posibles incompatibilidades. En concreto, debe separarse el hipoclorito sódico del ácido clorhídrico.
- Utilizar los equipos de protección individual indicados en la FDS para la manipulación de dichos productos

Por vía inhalatoria

- Cumplir con el procedimiento establecido por parte de la empresa.
- Normas para mantener los equipos de protección respiratoria en perfecto estado de uso:- Limpiar los equipos después de utilizarlos siguiendo las recomendaciones del fabricante y guardarlos en un lugar fresco y seco, alejado de cualquier contaminante químico.- Respetar la fecha de caducidad del material y sustituir los filtros cuando al usarlos se perciban olores o se note irritación o una excesiva resistencia a la respiración.
- - Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local en el que se estén utilizando productos químicos (ventanas y puertas abiertas).
- Utilizar los equipos de protección individual indicados en la FDS para la manipulación de dichos productos

Inhalación o ingestión de sustancias tóxicas: Polvo de cereales

- Cumplir con el procedimiento establecido por parte de la empresa.
 - Se deberán utilizar equipos de protección respiratoria adecuados a los citados productos y debidamente certificados (con marcado CE), siempre y cuando se trate de exposiciones ocasionales, situaciones provisionales u operaciones de corta duración o esporádicas (trabajos de mantenimiento, limpieza, etc.), o bien, situaciones en las que no es factible controlar el riesgo de inhalación mediante otro tipo de medidas preventivas (o éstas son insuficientes).
 - utilización correcta del EPI: Mascarilla filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP.
 - Normas para mantener los equipos de protección respiratoria en perfecto estado de uso:*
- Limpiar los equipos después de utilizarlos siguiendo las recomendaciones del fabricante y guardarlos

en un lugar fresco y seco, alejado de cualquier contaminante químico.* Respetar la fecha de caducidad del material y sustituir los filtros cuando al usarlos se note irritación o una excesiva resistencia a la respiración.

- Realizar la limpieza de las superficies por medios húmedos o mediante aspiración en seco a fin de evitar que se formen concentraciones nocivas de polvo en el ambiente

Exposición a agentes físicos

Cuando exista exposición continuada o prolongada a diversas formas de manifestación de la energía (ruido, vibraciones, etc.) que pudieran derivar en enfermedades profesionales.

Vibraciones==>Mano-Brazo (Taladro, radial)

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Vibraciones mano brazo. Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Vibraciones mano-brazo.
- Establecer métodos de trabajo adecuados para la utilización de las herramientas portátiles: Es necesario agarrar la herramienta con suavidad y alejada del cuerpo, evitando la realización de esfuerzos dejando que sea la máquina quien aporte la mayor parte de la fuerza en el ataque sobre el material, todo ello compatible con un trabajo seguro y control de la herramienta. Cuando se pueda, la herramienta debe permanecer el mayor tiempo posible sobre la pieza de trabajo o el soporte.

Ruido

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Exposición laboral a ruido.
- Asegurar un correcto mantenimiento periódico del equipo según las instrucciones del fabricante.
- Utilizar protectores auditivos, tapones o auriculares, adecuados al espectro y nivel de ruido al que están expuestos los trabajadores. Los auriculares deben mantenerse en perfecto estado de uso, para ello deben limpiarse periódicamente las almohadillas y ser sustituidos cuando la presión ejercida por la banda se vea reducida con el tiempo. Después de su utilización deben guardarse en un área limpia donde no puedan ser dañados.
- Utilizar los protectores siempre que trabaje en lugares o con herramientas que generan ruido. Las paredes y columnas exteriores de los locales en donde se encuentran los compresores o las calderas deben estar instaladas a 1 metro como mínimo de los compresores y los tabiques medianeros a 0,70 m. Realizar un correcto anclaje sobre bancadas de suficiente masa y apoyos elásticos

Ergonómicos

Los derivados de tareas o condiciones que puedan englobar exposición a varios factores de riesgo.

Condiciones ergonómicas ambientales (para su valoración ergonómica, los parámetros deben encontrarse dentro de los considerados como aceptables por el R.D. 486/97) ==> Ambiente sonoro

- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en caso de discomfort acústico:- Mantener un tono de voz adecuado.- Desarrollo de reuniones / conversaciones en zonas habilitadas, fuera de los puestos de trabajo habituales.- Ajustar el nivel de tono del teléfono y/o aparatos electrónicos.

Psicosociales

Originados por aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo.

Fatiga derivada de la ordenación del tiempo de trabajo. (Factores organizacionales) ==> Trabajo a turnos y/o nocturnos

- No se trabajará en turno de noche más de dos semanas seguidas, salvo voluntariamente.

Otros riesgos

Cualquier otro tipo de riesgo no contemplado en los apartados anteriores.

Gestión PRL ==> Información

- Los trabajadores deberán recibir información en relación con:- Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función, y las medidas y actividades de protección y prevención aplicables.- Las medidas de emergencias adoptadas. Los trabajadores deberán firmar el registro de entrega de información.

Gestión PRL ==> EPI

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Equipos de protección individual.

Gestión PRL==>Equipos de trabajo==>Mantenimiento preventivo

- Registrar el mantenimiento realizado al equipo, ya sea preventivo y/o correctivo.
- Realizar un mantenimiento preventivo del equipo de trabajo teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, o, en su defecto, las características de estos equipos, sus condiciones de utilización y cualquier otra circunstancia normal o excepcional que pueda influir en su deterioro o desajuste.

FICHA PUESTO DE TRABAJO	
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA	
EMPRESA	AVICOLA DE GALICIA, SAU
CENTRO	LG ALBA - SAN CAYETANO Pontevedra (Pontevedra)
PUESTO DE TRABAJO	PERSONAL DE MANTENIMIENTO

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJADORAS EN SITUACIÓN DE EMBARAZO, PARTO RECIENTE O LACTANCIA

Caídas de personas a distinto nivel

Accidentes provocados por caídas avacío, tanto de alturas (edificios, andamios, máquinas, vehículos, escaleras, etc.) como en profundidades (excavaciones, aberturas de tierra, etc.).

Utilización de escaleras de mano de más de 4 peldaños. Menos de 4 veces / jornada

- Limitar las tareas que conlleven utilizar escaleras de mano de más de 4 peldaños (menos de 4 veces / jornada) a partir de las semanas de gestación que para estos riesgos determine la entidad colaboradora y/o el criterio médico correspondiente en base a la guía elaborada por el INSS, SEGO y AMAT.

Caídas de objetos en manipulación

Incluye las caídas sobre un trabajador de objetos que se estén transportando o elevando con medios manuales o mecánicos, siempre que el accidentado sea la persona que estaba manipulando el objeto que cae.

Caída de objetos en manipulación por encima de los hombros.

- Adaptación del puesto de trabajo. Restricción de tareas que supongan un riesgo de golpes a nivel del abdomen como manipular objetos teniendo que elevar los brazos por encima de los hombros.

Golpes o cortes por objetos o herramientas

Comprende los golpes, cortes, abrasiones y punzamientos que el trabajador recibe por acción de un objeto o herramienta siempre que actúen sobre ellos fuerzas distintas a la gravedad (no se incluyen, por lo tanto, las caídas de objetos).

Golpes a nivel del abdomen por objetos móviles, zonas de alta ocupación y tránsito.

- Adaptación del puesto de trabajo. Restricción de tareas que supongan un riesgo de golpes a nivel del abdomen debido a la proximidad de objetos móviles, trabajo en zonas de alta ocupación y tránsito.

Sobreesfuerzos

Exposición a factores de riesgo que puedan derivar en lesiones osteomusculares; manipulación manual de cargas, posturas de trabajo, movimientos repetitivos, etc.

Manipulación manual de cargas (menos de 4 veces por hora en turnos de 8 horas). 4 a 10 kilos.

- Limitar los trabajos cuya actividad implique realizar manipulación de cargas de 4 a 10 kilos (menos de 4 veces por hora en turnos de 8 horas) a partir de las semanas de gestación que para estos riesgos determine la entidad colaboradora y/o el criterio médico correspondiente en base a la

guía elaborada por el INSS, SEGO y AMAT.

Exposición a agentes químicos

Cuando exista exposición continuada o prolongada a sustancias de naturaleza química (polvo, aerosoles, vapores, gases, etc.) que en forma sólida, líquida o gaseosa pueden penetrar en el organismo del trabajador por vía dérmica, digestiva, respiratoria o parenteral, pudiendo derivar en enfermedades profesionales.

Manipulación y/o presencia de CO.

- Verificar mediante estudio específico que el nivel de CO se encuentra por debajo de los valores de referencia, recogidos en las Directrices para la evaluación de riesgos y protección de la maternidad en el trabajo del INSHT.
- En tanto en cuanto no se verifique el nivel ambiental de CO, o bien si no se puede garantizar que la exposición se mantiene por debajo de los valores de referencia, es necesario adaptar el puesto de trabajo de forma que se evite la exposición de la trabajadora embarazada. Si no puede adaptarse, es necesario separar a la trabajadora del puesto de trabajo.

Exposición a agentes físicos

Cuando exista exposición continuada o prolongada a diversas formas de manifestación de la energía (ruido, vibraciones, etc.) que pudieran derivar en enfermedades profesionales.

Exposición a ruido.

- Se debe señalar la zona de trabajo y limitar el acceso a las trabajadoras embarazadas con menos de 20 semanas de gestación cuando se sobrepasen los niveles superiores de exposición que dan lugar a una acción.
- Si las trabajadoras embarazadas disponen de un local donde poder realizar descansos, el nivel de ruido en los mismos debería ser el adecuado a su fin (descanso), tal como se dispone al respecto en el artículo 4.4 del R.D. 286/2006
- Limitar los trabajos si el nivel de exposición a ruido son superiores de $L_{Aeq,d} = 80\text{dB(A)}$ y $L_{pico} = 135\text{ dB(C)}$ a partir de las semanas de gestación que para estos riesgos determine la entidad colaboradora y/o el criterio médico correspondiente en base a la guía elaborada por el INSS, SEGO y AMAT.
- Limitar los trabajos si el nivel de exposición a ruido durante 4 horas o más es superior a 80 dBA y/o el nivel de pico es mayor de 135 dBC a partir de las semanas de gestación que para estos riesgos determine la entidad colaboradora y/o el criterio médico correspondiente en base a la guía elaborada por el INSS, SEGO y AMAT.

Exposiciones a vibraciones mano brazo

- Se deberá disponer de la medición A (8) para valorar el riesgo real por vibraciones, por lo cual se solicitará sistemáticamente este dato a empresa y/o Servicio de Prevención con la siguiente pauta de interpretación. Para vibraciones mano-brazo si A (8) $> 2,5\text{ m/s}^2$: se deberá apartar a la embarazada de su lugar de trabajo desde el momento de la solicitud. Por debajo de estos límites no existe riesgo.

Psicosociales

Originados por aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo.

Agentes psicosociales. Trabajo a turnos y/o nocturno.

- Limitar los trabajos a turnos y/o nocturno a partir de las semanas de gestación que para estos riesgos determine la entidad colaboradora y/o el criterio médico correspondiente en base a la guía elaborada por el INSS, SEGO y AMAT.

ANEXO

MODELO REGISTRO ENTREGA DE INFORMACIÓN

REGISTRO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA	
EMPRESA	AVICOLA DE GALICIA, SAU
CENTRO	Fabrica Pienso - LG ALBA - SAN CAYETANO Pontevedra (Pontevedra)

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, sobre información, consulta y participación de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, así como las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados.

En base a lo anterior, se le hace entrega de un documento informativo que contiene la siguiente información:

Fábrica de pienso Almacén medicamentos	
PERSONAL DE MANTENIMIENTO	
Ficha:	Equipos de protección individual Seguridad en desplazamientos Escalera manual Uso de productos químicos Trabajo en espacios confinados Manipulación manual de cargas Exposición laboral a ruido Vibraciones mano-brazo Uso de productos químicos Equipos de trabajo eléctricos

Corresponde a cada trabajador, en la medida de sus posibilidades, cumplir con las medidas de prevención e instrucciones proporcionadas por el empresario, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, tal y como se indica en el Artículo 29 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.

FECHA			
NOMBRE Y APELLIDOS	DNI	FIRMA	