

Documento para la información de riesgos

Dirección- Personal técnico

AVICOLA DE GALICIA, SAU

Rev: 6
MATADERO
Calle BARRAGANS-CAMPAÑO 34
36001-PONTEVEDRA (Pontevedra)
CIF:A36002236

Índice

FICHA DE INFORMACIÓN DE RIESGOS GENERALES

FICHA DE INFORMACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

ANEXO MODELO REGISTRO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN

FICHA DE INFORMACIÓN DE RIESGOS GENERALES

RIESGOS GENERALES PLANTA-MATADERO

FICHA RIESGO GENERAL	
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA	
EMPRESA	AVICOLA DE GALICIA, SAU
CENTRO	Calle BARRAGANS-CAMPAÑO 34 Pontevedra (Pontevedra)
DENOMINACIÓN	RIESGOS GENERALES PLANTA-MATADERO

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJADORES

Caídas de personas a distinto nivel

Accidentes provocados por caídas avacío, tanto de alturas (edificios, andamios, máquinas, vehículos, escaleras, etc.) como en profundidades (excavaciones, aberturas de tierra, etc.).

Tránsito - Escalera fija: Desplazamiento por las escaleras de la instalación.

- Los pavimentos de las escaleras deben ser de materiales no resbaladizos o disponer de elementos antideslizantes. Así mismo dispondrán de pasamanos en al menos uno de los lados. Si la escalera supera la anchura de 1,20 mts dispondrá de un pasamanos en cada lado. En la medida de lo posible la limpieza y fregado de las escaleras de oficinas se realizará en horario que no pueda existir tránsito de personas.
- Las superficies de los espacios de trabajo deben mantenerse limpios, secos y exentos de sustancias resbaladizas. Especialmente en los peldaños de las escaleras. Estos tendrán rugosidad suficiente o tiras antideslizantes. Muy especialmente se vigilará el estado de los peldaños y las zonas superiores de los depósitos evitando su acceso cuando exista hielo o estén especialmente mojados.
- Verificar periódicamente el correcto estado de las escaleras incluyendo los elementos antideslizantes, estructurales, asideros, etc.
- La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.
- Se deberá informar de la prohibición de circular de forma intempestiva a trabajadores, evitando las carreras, empujones y las salidas masivas de forma atropellada.

Tránsito ==> Muelles de carga==>Muelles de carga para la carga en camiones

- Instalar franjas señalizadoras de escalón (franjas inclinadas, pintadas en el pavimento, negras y amarillas alternativamente)
- Cuando no haya camión en el muelle de carga estará cerrado el portón.
- Mantener limpias las superficies de los mismos. Mantener practicables en todo momento las zonas de acceso peatonal.
- Estará dotado de rampa nivelable a fin de salvarla distancia y desnivel entre el muelle de carga y la plataforma del vehículo.- Para asegurar una correcta nivelación en función de la altura de la superficie de la caja del camión, se utilizan las rampas nivelables que están diseñadas para soportar cargas puntuales superiores a las nominales con superficie antideslizante y que admiten hasta 10cm de desnivel transversal del vehículo.
- Prohibición formal de bajar y subir por el muelle carga

Aberturas y desniveles.

- Todas las plataformas de trabajo situadas en altura, dispondrán de barandilla perimetral con listón intermedio

Accesos a cubiertas, altillos y cámaras de frío

- Prohibido el acceso a zonas en altura que carezcan de todos los elementos de protección colectiva necesaria (barandillas de 90 m dotadas de listón intermedio y rodapiés). Únicamente personal con formación específica en trabajos en alturas y designado expresamente por la empresa podrá acceder a lugares en alturas (+ de 2 metros) sin protección colectiva. Dicho personal hará uso de los EPIS frente a caídas de altura y estará sujeto a línea de vida certificada.

- Para realizar tareas de mantenimiento en cubiertas y bajocubiertas se deberá tener un documento que certifique la carga máxima que pueden soportar, teniendo en cuenta el estado de deterioro por el paso del tiempo o la exposición ambiental. Este cálculo lo hará un empresa especializada

Las cubiertas deberán contar con protecciones para proteger frente a caídas por el borde de la misma y frente a rotura: Protecciones colectivas, complementadas con Sistemas de protección individual si las primeras no eliminan el riesgo

Debe realizarse e implantarse un protocolo de trabajo para el acceso y trabajos a realizar en las cubiertas (interiores y exteriores)

Debe realizarse e implantarse un protocolo de rescate. Método de rescate en caso de que algún trabajador pueda caer desde la cubierta, por el borde o a través de esta

El acceso a cubiertas que no ofrezcan suficientes garantías sólo podrán autorizarse cuando se proporcionen los equipos necesarios para el trabajo pueda realizarse de forma segura

Se debe informar y formar a los trabajadores que realicen este tipo de tareas, en trabajos en altura y cubiertas

Accesos==>Accesos puntuales a líneas de trabajo situadas sobre el nivel del suelo y pasarelas de acceso

- Mantener los pavimentos de las escaleras limpias de restos resbaladizos. Deben ser de materiales no resbaladizos o disponer de elementos antideslizantes.

Caídas de personas al mismo nivel

Accidentes provocados por caídas de personas en lugares de paso o superficies de trabajo y caídas sobre o contra objetos.

Presencia de grasas, humedades, suelos resbaladizos.

- Mantener orden y limpieza en el Centro de trabajo manteniendo libres de obstáculos las zonas de paso. Recoger de forma periódica vertidos líquidos, vísceras, grasas, etc. producidos. Mantener adecuados niveles de iluminación.
- Realizar mantenimiento adecuado del suelo del Centro de Trabajo para garantizar el perfecto estado de conservación, especialmente en las zonas de rampa.
- Los sumideros se mantendrán limpios con el fin de que el agua drene correctamente y evitar charcos de agua.

Suelo húmedo o mojado

- Señalizar el riesgo de suelos mojados o resbaladizos.
- Revisar con periodicidad el estado del pavimento de tipo impermeable, que no sea absorbente de la sangre, grasa, restos, etc es importante que sea de tipo antideslizante, resistente y de una muy fácil limpieza y también de rápida desinfección.
- Revisar las aberturas en el suelo o arquetas deben estar provistas de solidas coberturas o rejillas.
- Se debe procurar que las operaciones de limpieza no constituyan por sí mismas una fuente de riesgo para los trabajadores que las efectúen o para terceros, realizándose a tal fin en los momentos, de la forma y con los medios más adecuados. Realizar limpiezas periódicas del suelo mediante productos que eliminen los restos de animales, grasa animal o de sangre, para evitar despojos o residuos en los que se pueda patinar así como para obtener una desinfección adecuada
- Prestar especial atención al orden y limpieza. Es importante mantener el centro de trabajo en perfecto orden y limpieza.- Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de sustancias peligrosas y demás productos residuales que puedan originar accidentes o contaminar el ambiente de trabajo.- Las operaciones de limpieza no deberán constituir por sí mismas una fuente de riesgo para los trabajadores que las efectúen o para terceros, realizándose a tal fin en los momentos, de la forma y con los medios más adecuados. Se realizarán preferentemente fuera del horario normal de trabajo.

Accesos a cámaras frigoríficas.

- Programar limpiezas periódicas del suelo de las cámaras frigoríficas (refrigeradoras y congeladoras) para evitar acumulación agua y la formación de placas de hielos. Especial precaución en el interior de las cámaras debido a la posible existencia de hielo o escarcha que haga los suelos muy resbaladizos. Uso de calzado de seguridad con suela antideslizante.

Obstáculos en las zonas de paso

- Mantener el orden y limpieza, dejando libres de obstáculos y de materiales las zonas de trabajo y de paso.
- Las superficies de los espacios de trabajo deben mantenerse limpias, secas y exentas de sustancias resbaladizas. Para ello es aconsejable distribuir por el local contenedores específicos para los desperdicios.- Mantener el suelo siempre limpio y libre de obstáculos a su paso sobre todo en las zonas donde se ha almacenado material del tipo cajas, sacos u otros materiales.- Retirar los objetos que sean innecesarios tales como envases, utensilios que no se estén utilizando, etc.- Mantener las vías de acceso y los pasos perfectamente iluminados.- Eliminar la suciedad, papeles, derrames, grasas, desperdicios y obstáculos contra los que se pueda tropezar.

Tránsito ==> Rampas

- Las rampas existentes en el centro deben disponer una inclinación adecuada de acuerdo con el RD 486/97:
Hasta 3 m. de longitud la perndiente máxima será de 12%
Mas de 3 metros y hasta 10 m de longitud, máxima de 10%.
Para rampas mayores de 10 m. pendiente máxima de 8%.

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento

Accidentes provocados por el desplome sin intervención humana de objetos como edificios, muros, andamios, escaleras, mercancías apiladas, etc. y por los hundimientos de masas de tierra, rocas, aludes, etc.

Almacenamiento en estanterías o armarios

- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el almacenamiento de material en estanterías y armarios. Dejar constancia documental de su entrega. Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas para el almacenamiento de material en estanterías y armarios:- Anclar las estanterías al suelo y/o pared.- Comprobar periódicamente la estabilidad de los elementos que conforman la estantería/armario susceptibles de caída.- No intentar sujetar un armario o estantería que se cae, retirarse inmediatamente.- Respetar el límite de carga máxima indicado por el fabricante, no sobrecargar las estanterías con peso excesivo.- No sobrecargar las estanterías y colocar el material más pesado en las zonas más bajas de las estanterías.- No subir a los estantes inferiores para acceder a los superiores; siempre utilizar una escalera.- Mantener los objetos almacenados en las estanterías ordenados para evitar posibles derrumbamientos.- Informar al responsable de cualquier defecto o incidencia en las estanterías/armarios para que sea reparado, por ejemplo: baldas en mal estado, largueros de estanterías golpeados, etc.
- Llevar a cabo un mantenimiento adecuado de las estanterías para la detección, comunicación y registro de anomalías. Todas las reparaciones o modificaciones a que den lugar los informes de estado de las estanterías se realizarán por personal cualificado del fabricante y con las estanterías vacías de carga. Después de un golpe se reemplazará cualquier elemento deformado verificando la verticalidad de las escalas. Los elementos nuevos serán idénticos a los sustituidos. Mientras no se haya reparado se descargará la estantería dejándola fuera de servicio y debidamente señalizada y debidamente señalizada
- Señalizar las cargas máximas en las cabeceras de las estanterías que serán respetadas en todo momento
- Establecer la prohibición de encaramarse a las estanterías, o subirse a estantes inferiores para alcanzar los superiores.
- Anclar al paramento vertical las estanterías y armarios.

Apilamientos sobre estibas ==> Inestabilidad

- Definir y señalizar la zona de almacenamiento sobre estibas.
- Señalizar la altura máxima del almacenamiento sobre estibas.
- Verificar el correcto estado de los almacenamiento sobre estibas. Realizar los apilamientos de forma que se garantice la estabilidad de los mismos, evitando excesiva altura del mismo y comprobando la verticalidad de forma periódica.
- En lo posible el almacenamiento de jaulas, palets y demás materiales se realizará en las estanterías al efecto. No obstante cuando se deban apilar las palets o jaulas de material apoyadas sobre la inferior se recomienda limitar a un máximo de 3 niveles. Debe quedar una distancia de seguridad de al menos un metro entre la altura máxima de los elementos almacenados y el techo o elementos existentes (luminarias...). En los palets, las cargas no deben superar las condiciones de resistencia y perímetro del mismo. La altura máxima de la carga, palet incluido, no debe ser superior a 1,5 m. y su carga máxima conjunta no debe superar los 1000 kg.

No almacenar elementos sin flejar en alturas. Los elementos se almacenarán de forma estable y perfectamente nivelados.

Inspección periódica del estado de los palets y de las jaulas metálicas utilizando únicamente las que se encuentren en perfecto estado de conservación.

Durante las operaciones de manipulación de materiales con medios mecánicos no podrá permanecer personal en sus inmediaciones.

No realizar pilas de palets vacíos en alturas excesivas que puedan comprometer su estabilidad. Se recomienda que la altura no sea superior a 15 palets.

Las cajas se pueden almacenar contra la pared o en forma piramidal no debiendo superar siete niveles de apilamiento y una altura de 5 m.

Almacenamiento en estanterías y armarios

- Las estanterías deberán llenarse de abajo a arriba, colocando los productos más pesados en las zonas inferiores.

Las estanterías deben estar ancladas a la pared o al suelo y ser resistentes, horizontales, y homogéneas, no debiendo estar sobrecargadas.

- No almacenar en lugares altos objetos pesados que puedan suponer un riesgo de caída sobre quien lo coloca o recoja de su lugar de almacenamiento.

Asegurar la estabilidad de los elementos almacenados, situándolos de manera que se facilite su alcance, procurando que no sobresalgan de su zona de almacenamiento.

- Las áreas de almacenamiento deben mantenerse bien ordenadas, iluminadas, y con sistemas claros para la clasificación e identificación de los materiales u objetos allí depositados. Sus vías de acceso serán amplias, en función del tamaño de los propios materiales o contenedores y también del flujo de personas.

No sobrecargar los estantes y estanterías por encima de la carga admisible que puede soportar cada estructura. Los materiales más pesados se colocarán en las zonas más accesibles y preferentemente a ras del suelo, y se mantendrá una uniformidad en el apilamiento suficiente que garantice su estabilidad y prevenga de posibles derrumbamientos.

- Si una estantería comienza a volcarse, no intente pararlo. Apártese, lo más rápidamente posible, de su línea de caída.

Apilamientos de cajones

- El almacenamiento debe adecuarse a las características y condiciones del material a almacenar:- Las cajas se pueden almacenar contra la pared o en forma piramidal no debiendo superar siete niveles de apilamiento y una altura de 5 m. De todos modos, es preferible su apilamiento en estanterías.- En los palets, las cargas no deben superar las condiciones de resistencia y perímetro del mismo. La altura máxima de la carga, palet incluido, no debe ser superior a 1,5 m. y su carga máxima conjunta no debe superar los 1000 kg.

Caídas de objetos desprendidos

Considera las caídas de objetos que se encuentran en un plano superpuesto al trabajador accidentado y que están siendo manipulados por terceros.

Objetos o materiales manipulados por carretillas elevadoras y transpaletas

- El personal que circule a pie deberá mantener una distancia de seguridad suficiente respecto a la zona de influencia de las carretillas elevadoras y transpaletas que se encuentren operando o en

desplazamientos.

- Limitar el uso de la carretilla elevadora únicamente a personal debidamente formado y autorizado. El carretillero deberá observar y cumplir las normas de seguridad establecidas para el manejo de carretillas elevadoras. Se informará a los carretilleros sobre su obligación de circular a velocidad moderada, sobre todo en las curvas y las intersecciones. Las carretillas circularán únicamente por las vías señalizadas para el paso de carretillas elevadoras y los trabajadores a pie por los pasos habilitados para ello.
- Dar instrucciones a los trabajadores encargados del manejo de carretillas elevadoras: Circular siempre con la horquilla próxima al suelo. La carga transportada no impedirá la visión del carretillero. La carga a transportar deberá ir siempre dentro de elementos de carga que impida la caída accidental, o se flejarán correctamente para su transporte. Los trabajadores deberán mantenerse siempre a una distancia de seguridad suficiente de la zona de trabajo de las carretillas elevadoras
- Es recomendable, en lo posible, delimitar las zonas de paso de carretillas u otros medios de manipulación mecánica de cargas, distinguiéndolas de las de paso y de puestos de trabajo.

Objetos o materiales manipulados por carretillas elevadoras y transpaletas

- Es recomendable, en lo posible, delimitar las zonas de paso de carretillas u otros medios de manipulación mecánica de cargas, distinguiéndolas de las de paso y de puestos de trabajo.

Golpes contra objetos inmóviles

Accidentes de trabajo que consideran al trabajador como parte dinámica, es decir con una intervención directa y activa, en la que se golpea, engancha o roza contra un objeto que no se encuentra en movimiento.

Orden y limpieza. Accesos. Zonas de paso.

- Mantener las zonas de paso libres de obstáculos, almacenamientos....de forma que sea posible utilizarlas sin dificultad en todo momento, de tal manera que la anchura de las mismas sea como mínimo de 1 m.
- Informar a los trabajadores que se deben retirar los objetos / materiales almacenados de forma provisional / permanente en las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo, de tal manera que permanezcan libres de obstáculos y sea posible utilizarlas sin dificultad en todo momento. Registrar la entrega de información

Iluminación

- La iluminación de cada zona o lugar de trabajo deberá adaptarse a las características de la actividad que se efectúe en ella. Siempre que sea posible se dispondrá de iluminación natural, que deberá complementarse con iluminación artificial cuando la primera no garantice condiciones de visibilidad adecuadas.

Zonas de paso, salidas y vías de circulación

- No deberán almacenarse objetos y materiales en las zonas de paso, salidas y vías de circulación, de tal manera que permanezcan libres de obstáculos y sea posible utilizarlas sin dificultad en todo momento. No apilar ni almacenar materiales, ni siquiera momentáneamente, fuera de las zonas

destinadas para ello. Retirar aquello que no esté en uso y no se necesite.

- Los espacios de trabajo deben ser seguros y tener unas dimensiones mínimas de:- 3 m. de altura desde el piso hasta el techo. En locales comerciales, de servicio, oficinas y despachos, la altura podrá reducirse a 2,5 m.- 2 m. cuadrados de superficie libre por trabajador.- 10 m. cúbicos, no ocupados, por trabajador. Ante la falta de espacio, nunca colocar muebles o estantes en zonas de paso. Los lugares de paso serán transitables, sin obstáculos y de dimensiones suficientes que eviten golpes inesperados de los trabajadores con los objetos hallados a su paso. Como norma general, en todo el recinto de trabajo se observará un correcto grado de orden y limpieza.

Atrapamiento por o entre objetos

Atrapamiento o aplastamiento de cualquier parte del cuerpo por elementos de máquinas o entre objetos, piezas o materiales.

Tránsito junto a máquinas en movimiento

- Respetar distancias de seguridad con respecto a máquinas o maquinaria en movimiento, incluso respecto a carros circulando en el centro de trabajo. No se permitirán partes accesibles con órganos en movimiento en ninguna máquina del centro de trabajo
- Realizar inspecciones periódicas de equipos e instalaciones comprobando los sistemas de seguridad y protección de las máquinas.
Establecer programa de revisiones periódicas.

Estrés térmico

Accidentes causados por alteraciones fisiológicas al encontrarse el trabajador en un ambiente excesivamente frío o caliente.

Condiciones ambientales en las distintas zonas de planta

- Dado que la temperatura de algunas secciones es controlada por el tipo de materia prima que se utiliza, se empleará ropa de trabajo adecuada a las condiciones termohigrométricas existentes en cada caso.

Contactos eléctricos

Accidentes de trabajo cuya causa sea el contacto (directo o indirecto) con algún elemento sometido a tensión eléctrica.

Instalación eléctrica.

- Se realizará un mantenimiento preventivo, periódico y adecuado de la instalación eléctrica.
- Efectuar la inspección periódica de la instalación eléctrica del local mojado por un Organismo de Control (O.C.A.) y documentar dicha inspección.
- Efectuar la comprobación de la instalación de puesta a tierra por personal técnicamente competente, como mínimo una vez al año.
- Se recomienda comprobar trimestralmente el correcto funcionamiento de los interruptores diferenciales. Se recomienda llevar a cabo una revisión trimestral del correcto estado de los elementos de la instalación eléctrica (cuadros, cableado, cajas de conexiones, enchufes, interruptores, etc.). En caso de observar deficiencias, éstas serán corregidas por personal

cualificado.

- Asegurarse de que todos los equipos de trabajo presentan protección adecuada frente al riesgo eléctrico tanto por contacto directo como indirecto y que cumplen con lo establecido para zonas húmedas/mojadas

Centro de transformación.

- Las instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica deberán ser revisadas al menos cada 3 años (según R.D. 1955/200).
- Las instalaciones de tierra serán revisadas al menos una vez cada 3 años a fin de comprobar el estado de las mismas.
- Mantener cerrado con llave el Centro de transformación y adoptar las medidas oportunas para que únicamente acceda a dicho lugar personal cualificado y autorizado. Conservar registro documental del mantenimiento periódico del centro de transformación.

Trabajos con riesgo eléctrico en baja tensión ==> Trabajos en tensión

- Asegurar que la realización de los trabajos eléctricos es ejecutada únicamente por personal cualificado y autorizado.

Cuadros eléctricos: tapa de protección y señalización

- Los armarios y cuadros eléctricos deberán cumplir las siguientes normas de seguridad:
 - Deben señalizarse advirtiendo del riesgo de contactos eléctricos mediante una señal de advertencia de riesgo eléctrico. Asimismo, se advertirá que los trabajos en su interior sólo pueden ser efectuados por personal competente y debidamente autorizado para ello.
 - Se mantendrán cerrados mediante una puerta o tapa de seguridad.
 - Las partes metálicas de los cuadros eléctricos, estarán puestas a tierra. La puerta metálica de los cuadros eléctricos estará interconectada con un conductor eléctrico al resto de la estructura metálica del cuadro.
 - Todos los magnetotérmicos deberán estar rotulados de forma clara indicando las zonas a las que suministran energía.

Mantenimiento y revisión de la instalación eléctrica

- Mantenimiento e inspección periódico del estado de cables, clavijas... con objeto de localizar y sustituir los que se encuentren en mal estado.
No utilizar aparatos eléctricos con manos húmedas o mojadas.
Los cables y clavijas deben estar en perfecto estado no realizando reparaciones improvisadas sino sustituyendo los que se encuentren deteriorados por otros nuevos.
Se recuerda la necesidad de utilizar bases de enchufe y clavijas con puesta a tierra o equipos eléctricos dotados de doble aislamiento.
Verificar periódicamente los sistemas de protección eléctrica: comprobar mensualmente que los interruptores diferenciales de la instalación eléctrica funcionan correctamente. Para ello, accionar el pulsador de prueba (o de test) de dichos interruptores y comprobar que se dispara al instante. Si no es así, los interruptores diferenciales deberán sustituirse lo antes posible.
- El diseño, instalación y protección de los aparatos e instalaciones eléctricas cumplirán con el reglamento electrotécnico de baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.
Anualmente las instalaciones eléctricas deben ser objeto de un mantenimiento adecuado con el fin de garantizar su buen estado de conservación.

Cada 5 años estas revisiones las realizará personal con título facultativo realizando las reformas y actuaciones que sean necesarias.

Instalación eléctrica general

- Instalación eléctrica de acuerdo con el reglamento electrotécnico de baja tensión. Revisión de la instalación eléctrica periódica por personal autorizado.
- * Inspección inicial por OCA cuando la potencia instalada es > 100 Kw o cuando se trata de un local de pública concurrencia.
- * Inspección periódica por OCA cada 5 años.
- Se revisarán periódicamente los cuadros eléctricos del centro de trabajo, a fin de garantizar el buen estado de funcionamiento de diferenciales y magnetotérmicos. Se asegurará que las tomas de corriente, enchufes y cables conductores estén en buen estado, con adecuado aislamiento y con las partes activas de la instalación inaccesibles.
- Las averías de tipo eléctrico (cambio de fusibles, diferenciales, ..) que surjan serán reparadas por personal cualificado. Prohibición formal de efectuar reparaciones sobre líneas eléctricas, cuadros eléctricos, cajas de reparto, etc.

Equipos eléctricos

- Respetar las normas de seguridad básicas en el uso de equipos eléctricos:
 - Antes de utilizar cualquier equipo eléctrico se debe revisar su estado y el de sus conexiones y, particularmente, comprobar que conductores y partes activas estén bien aislados. Si se detecta cualquier anomalía, se comunicará de inmediato al responsable para su reparación.
 - Las conexiones eléctricas se harán mediante enchufes y tomas normalizadas que sean compatibles y aseguren una buena conexión. No se utilizarán bases de enchufe o 'ladrones' que no permitan la conexión a tierra de los equipos.
 - No sobrecargar los enchufes.
 - No tirar de los cables eléctricos para mover o desplazar los aparatos o maquinaria eléctrica.
 - Para desenchufar un aparato hágalo tirando de la clavija y nunca del cable.

Presencia generalizada de agua

- Cumplir el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión para evitar accidentes derivados de riesgos eléctricos.
- En lugares húmedos se tendrá la precaución de tener una toma de tierra adecuada y un buen mantenimiento para controlar el riesgo por descarga eléctrica.
- Las tomas de corriente estarán dotadas de protecciones colectivas (magnetotérmicos y tomas de corriente dotadas de interruptores de circuito de avería por puesta a tierra).

Inhalación, contacto o ingestión de sustancias nocivas

Accidentes de trabajo producidos por la inhalación, contacto o ingestión de sustancias perjudiciales para la salud cuando sus consecuencias se manifiesten de forma inmediata.

Derrames o fugas de productos químicos ==> Almacenamiento

- Verificar el correcto funcionamiento del lavaojos y de la ducha de emergencias.
- Almacenar los productos químicos siguiendo los criterios de incompatibilidad

- Verificar que no existe incompatibilidad entre los productos químicos almacenados.
- Señalizar el riesgo químico existente.
- Disponer de todas las fichas de datos de seguridad de los productos químicos utilizados por los trabajadores.
- Etiquetar todos los recipientes receptores igual que los originales. Evitar, en la medida de lo posible, el trasvase de productos químicos, manteniéndolos en sus recipientes originales.

Explosiones

Accidentes producidos por un aumento brusco de volumen de una sustancia o por reacciones químicas violentas en un determinado medio y sus efectos secundarios. Incluye la rotura de recipientes a presión, la deflagración de nubes de productos inflamables, etc.

Instalaciones

- Consultar apartado "Instalaciones"

Incendios

Accidentes producidos por el fuego o sus consecuencias.

Instalaciones de protección contra incendios ==> Bocas de incendio equipadas

- Realizar la comprobación por inspección de todos los componentes de las BIE, procediendo a desenrollar la manguera en toda su extensión, accionar la lanza o boquilla en caso de ser de varias posiciones. Realizar la comprobación, por lectura del manómetro, de la presión de servicio.
- Comprobar la buena accesibilidad y señalización de las BIE.
- Garantizar en todo momento la accesibilidad a las bocas de incendio equipadas.
- Documentar la revisión trimestral de las bocas de incendio equipadas.

Material combustible.

- Orden y limpieza adecuados, los embalajes y desperdicios no se depositarán fuera de los recipientes previstos para ello. No acumular materiales al lado de zonas con riesgo de incendio. Limpiar de grasa las cercanías de focos de calor o fuego.

Almacenamiento productos químicos.

- Disponer de las fichas de datos de seguridad en castellano de los productos químicos existentes en el centro de trabajo en lugares accesibles y conocidos por todos los operarios para su posible consulta.

Medidas de emergencia

- Realizar el informe de medidas de emergencia donde se analicen las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores.

- Informar a los trabajadores sobre las normas de actuación ante emergencias. Dejar constancia documental de su entrega.
Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Normas generales en caso de emergencia.
- Designar al responsable encargado de poner en práctica las medidas de emergencia, que deberá contar con la formación necesaria.
- Realizar anualmente un simulacro de evacuación.

Equipos de protección contra incendios

- Se deberá disponer de extintores y se cumplirán las siguientes indicaciones:- Serán adecuados al riesgo existente.- Se dispondrán en puntos totalmente accesibles y visibles.- Se instalarán preferentemente cerca de las salidas de los locales.- Se fijarán preferentemente sobre soportes a los paramentos verticales, de tal modo que su parte superior esté como máximo a 1,20 m del suelo.- La distancia máxima a recorrer desde cualquier punto hasta un extintor no superará los 15 metros. En grandes recintos en los que no existan paramentos o soportes en los que puedan fijarse los extintores conforme a la distancia requerida, éstos se dispondrán a razón de uno por cada 300 m² de superficie construida y convenientemente distribuidos.- Cada uno de los extintores tendrá una eficacia como mínimo 21A-113B.
- Los dispositivos no automáticos de lucha contra los incendios deberán señalizarse conforme a lo dispuesto en la legislación vigente. La señalización deberá cumplir los siguientes requisitos:- Fijarse en lugares adecuados y ser duradera.- Ser visible en todo momento, por lo que ante un fallo del alumbrado normal, dispondrán de fuentes luminosas incorporadas externa o internamente, o serán autoluminiscentes.
- La accesibilidad a los equipos de extinción de incendio debe quedar garantizada en todo momento. No deberán estar tapados por plantas, percheros y demás mobiliario.
- Se deberán realizar las operaciones de mantenimiento de los equipos e instalaciones de protección contra incendios de acuerdo a lo indicado en el Real Decreto 513/2017, Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, por personal especializado del fabricante o instalador*
Cada año:- Comprobación del peso y presión en su caso.- En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión se comprobará el buen estado del agente extintor y el peso y aspecto externo del botellín.- Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvula y partes mecánicas.* Cada cinco años:- A partir de la fecha de retimbrado (y por tres veces) se retimbrará el extintor. Se rechazarán aquellos extintores que, a juicio de la empresa mantenedora presenten defectos que pongan en duda el correcto funcionamiento y la seguridad del extintor o bien aquellos para los que no existan piezas originales que garanticen el mantenimiento de las condiciones de fabricación.

Vías de evacuación

- Las vías y salidas de evacuación deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en el exterior o en una zona de seguridad. En caso de peligro, los trabajadores deberán poder evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente y en condiciones de máxima seguridad.
- Para poder evacuar a los trabajadores en condiciones de máxima seguridad es preciso disponer de personas organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y eficacia en las acciones a emprender para el control de las emergencias.

- Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas, de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de urgencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente.
Las puertas situadas en los recorridos de las vías de evacuación deberán estar señalizadas de manera adecuada. Se deberán poder abrir en cualquier momento desde el interior sin ayuda especial. Cuando los lugares de trabajo estén ocupados, las puertas deberán poder abrirse.
- Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación que den acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto de manera que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento. Las puertas de emergencia no deberán cerrarse con llave.
- En caso de avería de la iluminación, las vías y salidas de evacuación que requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.
- Debe disponerse de señalización de las vías y recorridos de evacuación, teniendo en cuenta lo siguiente:- Se deben colocar señales indicativas de dirección de los recorridos que deben seguirse desde todo origen de evacuación hasta un punto desde el que sea directamente visible la salida o la señal que la indica.- La señalización se instalará preferentemente a una altura y en una posición apropiada en relación al ángulo visual, teniendo en cuenta posibles obstáculos, en la proximidad inmediata al elemento a señalar.- El lugar de emplazamiento de la señal deberá estar bien iluminado, ser accesible y visible.- Se debe tener en cuenta que la señal debe permanecer visible incluso en caso de fallo en suministro del alumbrado normal. Si la iluminación general es insuficiente, se dispondrá de fuentes luminosas incorporadas externamente o internamente a las propias señales, o bien serán autoluminiscientes.- Es aconsejable que el número de señales sea el imprescindible, ya que un número excesivo puede confundir a los ocupantes.- Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento.

Iluminación de emergencia

- Para permitir la correcta evacuación de los ocupantes en caso de fallo del suministro eléctrico, es absolutamente necesario disponer de sistemas que garanticen un nivel de iluminación mínimo de todos los recorridos de evacuación.- La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de la alimentación a la instalación de alumbrado normal. Se entiende por fallo el descenso de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal.- El alumbrado de emergencia debe cumplir con las condiciones de servicio que se indican a continuación durante, 1 hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:- Proporcionará una iluminación de 1 lux, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos de evacuación, medida en el eje en pasillos y escaleras, y en todo punto cuando dichos recorridos discurran por espacios distintos a los citados.- La iluminancia será, como mínimo, de 5 lux en los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado.- La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será tal que el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor de 40. Se deberán realizar comprobaciones periódicas del correcto funcionamiento del alumbrado de emergencia.

Medidas de emergencia.

- Se recomienda la elaboración del plan de autoprotección de acuerdo con el Decreto 171/2010
- Informar a los trabajadores sobre las normas de actuación ante emergencias. Dejar constancia documental de su entrega.

Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información:
Normas generales en caso de emergencia.

- Realizar anualmente un simulacro de evacuación.

Atropellos, golpes o choques contra vehículos

Incluye los golpes o atropellos de personas por vehículos, así como los accidentes de vehículos en que el trabajador lesionado va sobre el vehículo; siempre que se produzcan dentro del recinto de la empresa

Vía de circulación ==> Uso compartido peatón/vehículo

- Las vías de circulación de vehículos deberán estar delimitadas con claridad mediante franjas continuas de un color bien visible, preferentemente blanco o amarillo. Se recomienda un pasillo de al menos 1 m de ancho para el paso de peatones.

Vía de circulación ==> Uso compartido peatón/vehículo. Zona muelle de recepción. Explanada exterior.

- Realizar las revisiones y mantenimiento periódico establecido por el fabricante de las carretillas elevadoras con el objeto de mantener la máquina en perfectas condiciones de seguridad: cambios de aceite y valvulinas, ajuste y engrase de elementos móviles, la reparación o sustitución de piezas desgastadas por fricción, así como la eliminación de defectos y holguras. Revisión de elementos de iluminación, señalización y advertencia, etc. Dejar constancia documental de las mismas.
- Señalizar en los accesos a la zona el riesgo por existencia de camiones y medios mecánicos para la manipulación de cargas (carretillas elevadoras) y el límite de velocidad que para espacios exteriores se establece en 20 km/h.
- Se recomienda delimitar en la explanada zonas de paso para peatones claramente visibles. Se debe informar a los trabajadores a pie que circulen por la zona que hagan uso de dichas zonas de paso y a los carretilleros que respeten la prioridad de paso de los peatones en dichas zonas.
- Se recomienda también instalar barreras físicas donde sea necesario para evitar atropellos.
- Adoptar las medidas necesarias para que únicamente circule por la explanada el personal imprescindible.
- No debe permanecer nadie en la zona de maniobra de los camiones mientras éstos se encuentran en movimiento. Las maniobras de marcha atrás de los camiones serán realizadas con ayuda de un operario que señalará las mismas.
- Velar por la utilización correcta del EPI: Ropa de alta visibilidad (UNE-EN ISO 20471).

Exposición a agentes físicos

Cuando exista exposición continuada o prolongada a diversas formas de manifestación de la energía (ruido, vibraciones, etc.) que pudieran derivar en enfermedades profesionales.

Ruido

- Señalizar el área de trabajo como zona de uso obligatorio de protección auditiva individual.
- Corregir las medidas de prevención y protección frente al ruido, a fin de evitar que vuelvan a superarse los valores límites de exposición (87 dBA y 140 dBC respectivamente).

- Realizar informe específico "Mapa de ruido-mapas de riesgos".
- Determinar las razones de la sobreexposición al ruido.
- Establecer de forma inmediata medidas para reducir la exposición al ruido por debajo del valor límite de exposición (uso correcto de EPIs adecuados, reducción de tiempos de exposición, supresión de tareas o equipos,)
- Realizar evaluación específica de la exposición a ruido.

Exposición a agentes biológicos

Cuando exista exposición a microorganismos, con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad.

Grupos 2 y 3 por diferentes vías de entrada ==> Sin intención deliberada de manipularlos

- Disponer de instalaciones sanitarias apropiadas, retretes y cuartos de aseo, con productos para la limpieza ocular y antisépticos para la piel.
- Disponer del tiempo suficiente para el aseo personal, según recoge el RD 664/1997, después de la realización de tareas en contacto con medios que puedan vehiculizar agentes biológicos y siempre antes de la comida y/o antes de abandonar el trabajo.
- Disponer de instrucciones que contemplen la actuación en caso de accidente o incidente de riesgo biológico.
- Disponer de medidas específicas para evitar que los trabajadores puedan sufrir cortes, pinchazos, arañazos, mordeduras o picaduras.
- Prohibir comer y beber durante la realización de tareas con posible exposición a agentes biológicos
- Al salir de la zona de trabajo, el trabajador deberá quitarse las ropas de trabajo y los equipos de protección personal que puedan estar contaminados por agentes biológicos y deberá guardarlos en lugares que no contengan otras prendas.
- El empresario se responsabilizará del lavado, descontaminación y, en caso necesario, destrucción de la ropa de trabajo y los equipos de protección a que se refiere el apartado anterior, quedando rigurosamente prohibido que los trabajadores se lleven los mismos a su domicilio para tal fin. Cuando contratase tales operaciones con empresas idóneas al efecto, estará obligado a asegurar que la ropa y los equipos se envíen en recipientes cerrados y etiquetados con las advertencias precisas.
- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas en la exposición a contaminantes biológicos.
Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información:
Agentes biológicos
- Someter a los trabajadores a las campañas de vacunación y controles periódicos necesarios. Esto será programado en la planificación de vigilancia de la salud.

Otros riesgos

Cualquier otro tipo de riesgo no contemplado en los apartados anteriores.

Lugares de trabajo ==> Servicios higiénicos==>Se dispone de baños y vestuarios, estos con taquilla. Se dispone de agua caliente.

- Realizar inspecciones periódicas para verificar que las condiciones de trabajo, observadas en el momento de la visita, no han cambiado y que los controles adoptados por la organización siguen siendo eficaces. En caso contrario, comunicárselo inmediatamente a la organización preventiva de su empresa.

Cooperar con la organización preventiva de su empresa para que se pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

- Dotar de recipientes especiales y cerrados en los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres.
- Locales de aseo con: espejo, lavabo con agua corriente, caliente si es necesario, jabón y toallas individuales u otro sistema de secado con garantías higiénicas.
- Los vestuarios estarán provistos de: - Asientos. - Armarios o taquillas individuales con llave, que tendrán la capacidad suficiente para guardar la ropa y el calzado.

Lugares de trabajo ==> Material y locales de primeros auxilios.

- Señalizar los botiquines de primeros auxilios con señal de salvamento o socorro, de forma rectangular o cuadrada, con el pictograma blanco sobre fondo verde.
- Designar la persona encargada de revisar periódicamente el material de primeros auxilios, así como de ir reponiéndolo tan pronto como caduque o sea utilizado.
- Dotar al centro de trabajo de un local destinado a los primeros auxilios y otras posibles atenciones sanitarias. Dispondrá, como mínimo, de un botiquín, una camilla y una fuente de agua potable.

Gestión PRL ==> Señalización

- Señalizar los riesgos existentes en el centro de trabajo con señales de advertencia y peligro.
- Señalizar el uso obligatorio de Equipos de Protección Individual en el centro de trabajo y en los lugares del mismo donde sea obligatorio su uso.
- Señalizar y delimitar la zona de trabajo, impidiendo el paso a la zona de peligro a personal ajeno.
- Señalizar la prohibición de paso a personas no autorizadas.
- Señalizar el uso obligatorio de Equipos de Protección Individual en el equipo de trabajo.
- Señalizar los riesgos generados por el equipo de trabajo y las zonas peligrosas con señales de advertencia y peligro.

FICHA DE INFORMACIÓN DE RIESGOS GENERALES

INSTALACIONES

FICHA RIESGO GENERAL	
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA	
EMPRESA	AVICOLA DE GALICIA, SAU
CENTRO	Calle BARRAGANS-CAMPAÑO 34 Pontevedra (Pontevedra)
DENOMINACIÓN	INSTALACIONES

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJADORES

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento

Accidentes provocados por el desplome sin intervención humana de objetos como edificios, muros, andamios, escaleras, mercancías apiladas, etc. y por los hundimientos de masas de tierra, rocas, aludes, etc.

Almacenamiento==>Almacenamiento de botellas y botellones de gases comprimidos

- Almacenar en lugares adecuados las botellas y botellones de gases comprimidos, asegurando la correcta fijación de las mismas y la protección contra golpes.

Sobreesfuerzos

Exposición a factores de riesgo que puedan derivar en lesiones osteomusculares; manipulación manual de cargas, posturas de trabajo, movimientos repetitivos, etc.

Manipulación manual de cargas==>Manejo de cargas de más de 3 KG==>Transporte de botellas y botellones de gases comprimidos

- Dotar de ayudas mecánicas para la manipulación de cargas.

Estrés térmico

Accidentes causados por alteraciones fisiológicas al encontrarse el trabajador en un ambiente excesivamente frío o caliente.

Cámaras frigoríficas.

- En punto 30 de la presente tabla se analizan riesgos y medidas exigibles en cuanto a la instalación frigorífica.

Por frío==>Trabajos en cámaras de congelación==>cámaras frigoríficas y de congelación

- En el interior cámaras de congelación, que puedan funcionar a temperatura bajo cero o con atmósfera controlada se dispondrá, junto a cada una de las puertas, un hacha tipo bombero con mango de tipo sanitario y longitud mínima de 800 mm.
- Dotar de un cartel de seguridad bien visible y adecuadamente protegido en las proximidades de la cámara, con las siguientes indicaciones: a) Instrucciones claras y precisas para parar la instalación, en caso de emergencia. b) Nombre, dirección y teléfono de la persona encargada y de la empresa frigorista. c) Dirección y teléfono del servicio de bomberos más próximo a la instalación o planta. d) Denominación, grupo y carga aproximada, en kilogramos, de gas refrigerante existente en la instalación.

Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas

Accidentes producidos por contacto directo con sustancias y productos agresivos para la piel y mucosas.

Posibilidad de fuga de Amoníaco.

- Consultar apartado 30 de la presente tabla en cuanto a instalaciones frigoríficas.
- Poner a disposición de los trabajadores la ficha de seguridad del líquido refrigerante utilizado (NH3).

Explosiones

Accidentes producidos por un aumento brusco de volumen de una sustancia o por reacciones químicas violentas en un determinado medio y sus efectos secundarios. Incluye la rotura de recipientes a presión, la deflagración de nubes de productos inflamables, etc.

Instalaciones industriales

- Realizar las revisiones periódicas adecuadas así como el mantenimiento preventivo en las instalaciones industriales existentes en el Centro de Trabajo:- Instalación eléctrica- Instalación frigorífica- Calderas- Aire comprimido
- En las salas del depósito de combustible, salas de máquinas, salas de calderas, transformador eléctrico, etc. se deberá señalizar la prohibición de entrada de personal no autorizado, prohibición de fumar y riesgo de material inflamable. Mantener la puerta cerrada de manera que únicamente tenga acceso al mismo el personal autorizado

Instalaciones y Equipos a presión ==> Equipos a presión==>Compresores.

- Realizar las inspecciones periódicas de los aparatos a presión por Organismo de Control Autorizado o empresa instaladora.
- Cumplir los requisitos de autorización, revisión y registro de los equipos a presión.
- Implantar un programa de mantenimiento periódico de los equipos a presión.

Botellones de gases a presión.

- Revisar periódicamente el cumplimiento de su normativa de referencia (ITC-MIE-APQ5 e ITC-MIE-AP7):Gases almacenados identificados, con instrucciones de seguridad de cada gas.Señalizar la prohibición de fumar.Deben estar almacenados alejados de gases inflamables o de otros materiales inflamables. Evitar el contacto con grasas y aceites.Las botellas deben permanecer de pie y sujetadas.El lugar donde se almacenen debe estar perfectamente ventilado.

Instalaciones y Equipos a presión ==> Calderas

- Dotar a la sala de calderas de la siguiente documentación:- Manual de funcionamiento.- Procedimientos de actuación en caso de activación de las seguridades.- Instrucciones de emergencia fácilmente visibles.
- Realizar las comprobaciones indicadas en las instrucciones del fabricante de las calderas.Dejar constancia documental.

Instalaciones frigoríficas

- Consultar apartado 30 de la presente tabla.

Instalaciones y Equipos a presión==>Botellas de gases comprimidos

- Asegurar las botellas y botellones de gases comprimidos manteniéndolos en vertical.
- Colocar las instrucciones oportunas para el manejo de botellas y botellones en los lugares de uso de los mismos.
- Señalizar la zona de almacenamiento de botellas/botellones con el tipo de gases y los distintivos de seguridad.
- Identificar las botellas y botellones y mantener el etiquetado.

Instalaciones y Equipos a presión==>Botellas de gases comprimidos==>Almacenamiento de botellas en exterior

- Proteger del sol las botellas de gases almacenadas en el exterior.

Instalaciones y Equipos a presión==>Botellas de gases comprimidos==>Ausencia de mantenimiento de botellas y botellones de gases comprimidos

- Realizar las inspecciones, controles y pruebas periódicas de los recipientes a presión transportables por un Organismo de Control Autorizado.
- Documentar las inspecciones de los recipientes a presión según ADR.

Ausencia de comprobaciones de la caldera

- Realizar las comprobaciones indicadas en las instrucciones del fabricante de la caldera. Dejar constancia documental.

Ausencia de documentación en la sala de calderas

- Dotar a la sala de calderas de la siguiente documentación:- Manual de funcionamiento.- Procedimientos de actuación en caso de activación de las seguridades.- Instrucciones de emergencia fácilmente visibles.

Ausencia de inspecciones obligatorias de la caldera

- Realizar las inspecciones obligatorias:
 - Nivel A por empresa instaladora de categoría EIP-2 cada año.
 - Nivel B por fabricante de la caldera habilitado como empresa instaladora de categoría EIP-2 cada 3 años.
 - Nivel C por OCA cada 6 años.
- Dejar constancia documental.

Ausencia de vigilancia en la caldera

- Disponer del sistema de vigilancia de la caldera según las instrucciones del fabricante.

Incendios

Accidentes producidos por el fuego o sus consecuencias.

Instalaciones industriales

- Realizar las revisiones periódicas adecuadas así como el mantenimiento preventivo en las instalaciones industriales existentes en el Centro de Trabajo:
 - Instalación eléctrica
 - Instalación frigorífica
 - Calderas
 - Aparatos a presión

Establecimiento o edificación==>Depósito de gasoil

- El depósito debe cumplir con lo establecido en el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas (R.D. 2085/94) y a la ITC MI IP 03.
- Mantener el perímetro del depósito protegido mediante valla de protección que debe impedir cualquier contacto accidental de un vehículo o material.
- Instalar una bandeja o similar dotada de paredes estancas a líquidos y de una altura mínima de 25 cm. en el suelo de manera que cubra la totalidad del depósito.
- Colocar, en un lugar bien visible y próximo al depósito, un cartel de "Depósito de combustible: prohibido fumar, encender fuego, acercar llamas o aparatos que produzcan chispas"
- Colocar en las inmediaciones del depósito, al menos, dos extintores de polvo seco de eficacia mínima 89B.

Ausencia y/o insuficientes extintores en las inmediaciones de los equipos de suministro de la instalación petrolífera

- Dotar a la instalación, en las inmediaciones de cada equipo de suministro en los aparatos surtidor o isletas de repostamiento, de un extintor de polvo BC por cada posición de suministro. La distancia de los extintores a los puntos de suministro no podrá exceder de 15 m para los de clase B y 25 m para los de la clase C y D. Los extintores tendrán eficacia mínima 144B para productos de clase B y de 89 B para productos de clase C y D.

Ausencia de sistema de abastecimiento de agua contra incendios en la instalación petrolífera

- Los almacenamientos en superficie ubicados en el exterior de edificaciones deberán disponer de un sistema de abastecimiento de agua contra incendios.

Ausencia de sistema de protección con espuma en la instalación petrolífera

- Los almacenamientos en superficie ubicados en el exterior de edificaciones deberán disponer de un sistema de protección con espuma.

Ausencia y/o insuficientes extintores en la zona de almacenamiento de la instalación petrolífera

- La zona de almacenamiento en la instalación deberá contar con extintores de polvo, portátiles o sobre ruedas, dispuestos de tal forma que la distancia a recorrer horizontalmente desde cualquier punto del área protegida hasta alcanzar el extintor adecuado más próximo no exceda de 15 m.

Los extintores tendrán eficacia mínima 144B para productos de clase B y de 89 B para productos de clase C y D.

Ausencia de alarma en la instalación petrolífera

- Instalar una alarma acústica, perfectamente audible en toda la zona, distinta de las señales destinadas a otros usos.

Los puntos de accionamiento de la alarma estarán situados en los accesos al cubeto y en el exterior de los mismos y a menos de 25 m desde cualquier zona de riesgo.

Observaciones: Los puntos de accionamiento manual de alarma podrán ser sustituidos por detectores automáticos, transmisores portátiles en poder de vigilantes o personal de servicio u otros medios de vigilancia continua del área de almacenamiento (circuito cerrado de TV, etc.).

Ausencia de orden y limpieza en la sala de calderas

- Retirar el almacenamiento de la sala de calderas.

La sala de calderas deberá estar limpia y libre de polvo, gases o vapores inflamables.

Otros riesgos

Cualquier otro tipo de riesgo no contemplado en los apartados anteriores.

Cámaras frigoríficas.

- Las instalaciones deberán ser revisadas periódicamente por una empresa frigorista con la periodicidad y los criterios indicados en las Instrucciones técnicas complementarias IF-14 y IF-17. 3
- Se prohíbe el almacenamiento en la sala de máquinas de elementos ajenos a la instalación frigorífica. La cantidad máxima de refrigerante que puede ser almacenado en su sala de máquinas es el 20[%] de la carga total de la instalación, con un máximo de 150 Kg.
- Se comprueba que tal como indica la normativa se dispone de un cartel bien visible y adecuadamente protegido, con las siguientes indicaciones: a) Instrucciones claras y precisas para parar la instalación, en caso de emergencia. b) Nombre, dirección y teléfono de la persona encargada y de la empresa frigorista. c) Dirección y teléfono del servicio de bomberos más próximo a la instalación o planta. d) Denominación, grupo y carga aproximada, en kilogramos, de gas refrigerante existente en la instalación.
- Disponer de la ficha de seguridad de los gases refrigerantes utilizados.
- Existirán dos máscaras antigas en condiciones de utilización colocadas junto a la entrada o fuera de la sala de máquinas.
- Debe existir una persona expresamente encargada de la instalación frigorífica (recurso preventivo) para lo cual habrá sido instruida previamente y dispondrá de la formación de nivel básico en prevención. Dicha persona se encargará al finalizar la jornada de comprobar que no queda nadie encerrado en las cámaras.
- Comprobar periódicamente que funciona correctamente el avisador acústico de las cámaras frigoríficas acondicionadas a temperatura negativa y que se encuentran fácilmente accesibles los hachas tipo bombero junto a las puertas. Comprobar periódicamente que la puerta se puede abrir fácilmente desde el interior en todo momento. No puede trabajar una persona sola en recinto frigorífico sin vigilancia

- Inspecciones periódicas de las instalaciones Se trata de una instalación de nivel 2 por lo que se inspeccionarán cada diez años, pudiendolas hacer coincidir con alguna de las revisiones detalladas en el apartado 2 de la INSTRUCCIÓN IF-14
- Tomar las medidas preventivas recogidas en el plan de autoprotección

Cámaras de refrigeración y congelación

- Todas las cámaras frigoríficas deben contar con un sistema de cierre que permita su apertura desde el interior, cuya ubicación conocerá todo el personal que las utilice habitualmente y con pulsadores que en caso de bloqueo accionen una alarma, luminosa o acústica, que advierta de la presencia de personal en el interior de la cámara.

Depósito de gasoil. Certificados de las revisiones y pruebas de la instalación de almacenamiento petrolífero para consumo propio.

- Disponer de los correspondientes certificados, informes o dictámenes debidamente diligenciados de las revisiones de la instalación de almacenamiento petrolífero para consumo propio realizadas por las empresas instaladoras, mantenedoras o conservadoras.
- Realizar las inspecciones periódicas cada diez años por organismo de control autorizado y mantener el acta de la inspección.

Ausencia de inscripción de la instalación de almacenamiento petrolífero para consumo propio en el registro correspondiente

- Inscribir el almacenamiento petrolífero de la instalación para consumo propio en el registro de establecimientos industriales de la Comunidad Autónoma, presentando la documentación correspondiente.

Ausencia de certificados de las revisiones y pruebas de la instalación de almacenamiento petrolífero para consumo propio

- El titular estará en posesión y conservará los correspondientes certificados, informes o dictámenes debidamente diligenciados de las revisiones de la instalación de almacenamiento petrolífero para consumo propio realizadas por las empresas instaladoras, mantenedoras o conservadoras.

Ausencia de inspecciones de la instalación petrolífera cada diez años por organismo de control autorizado

- Llevar a cabo las inspecciones periódicas obligatorias cada diez años por organismo de control autorizado y disponer del acta de la inspección.

Ausencia de revisiones y pruebas cada diez años en la instalación petrolífera para consumo propio

- Llevar a cabo las revisiones obligatorias cada diez años por empresa instaladora, mantenedora o conservadora o por un organismo de control autorizado y mantener el certificado, informe o dictamen debidamente diligenciado.

Ausencia de documentación obligatoria de la caldera

- Disponer de la siguiente documentación y mantenerla de forma permanente:- Declaración de Conformidad.- Instrucciones del fabricante.- Libro de la instalación.- Certificado de la instalación.- Última acta de inspección periódica.- Manual de seguridad.- Otra documentación (certificaciones de

reparaciones, modificaciones, etc.).

Ausencia de placa de características del equipo a presión

- El equipo a presión dispondrá de una placa, legible y accesible, en la que se indique el número de identificación otorgado por el órgano competente de la comunidad autónoma, la presión máxima de servicio de la instalación, la presión de prueba del equipo o conjunto, su categoría y grupo, así como las fechas de realización de las inspecciones, el nivel de inspección realizado y el sello de la entidad responsable de la inspección.

Ausencia de cartel de prohibición de entrada de personal ajeno en la sala de calderas

- Instalar un cartel en el/los acceso/s a la sala de calderas con la prohibición expresa de entrada de personal ajeno a la sala de calderas.

FICHA DE INFORMACIÓN DE RIESGOS GENERALES

Maquinaria/Equipos de trabajo: Producción- Matadero

FICHA RIESGO GENERAL	
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA	
EMPRESA	AVICOLA DE GALICIA, SAU
CENTRO	Calle BARRAGANS-CAMPAÑO 34 Pontevedra (Pontevedra)
DENOMINACIÓN	Maquinaria/Equipos de trabajo: Producción-Matadero

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJADORES

Caídas de personas al mismo nivel

Accidentes provocados por caídas de personas en lugares de paso o superficies de trabajo y caídas sobre o contra objetos.

Ausencia de orden y limpieza

- Mantener criterio de seguridad y verificar periódicamente: Retirada de sobrantes de material alrededor de las máquinas. Disponer de contenedores para almacenar restos.
- Verificar periódicamente la presencia de cables y/o alambres sueltos en zonas de paso.

Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina

El trabajador, estático o en movimiento, sufre golpes, cortes, rascadas, abrasiones, enganchones, etc. ocasionados por elementos móviles de maquinaria o instalaciones (no se incluyen los atrapamientos).

Puesta en marcha involuntaria ==> Órganos de accionamiento sin proteger contra accionamientos involuntarios

- Instalar una carcasa de protección en el pedal que impida su accionamiento involuntario.
- Proteger las palancas de accionamiento del equipo mediante barras, paneles, etc.,... para evitar accionamientos involuntarios.
- Proteger los conductores de alimentación del pedal.
- Proteger los mandos mediante carcasas de protección, pulsadores encastrados, etc... para evitar accionamientos involuntarios.

Equipos con partes móviles accesibles ==> Órganos de accionamiento junto a parte móvil

- Situar los órganos de accionamiento de forma que no sean accesibles las partes móviles.
- Verificar el cumplimiento del procedimiento de trabajo para el uso del equipo. Cumplir con el procedimiento establecido por parte de la empresa.
- Verificar la parada de emergencia (pulsador de seta de color rojo sobre fondo amarillo preferiblemente) que permita parar la máquina en condiciones de seguridad. Debe ser accesible desde cualquiera que sea la posición del operario.

Señalización ==> Órganos de accionamiento sin señalar su función

- Verificar periódicamente la correcta identificación de los órganos de accionamiento del equipo.

Señalización ==> Ausencia o deficiente señalización de riesgos y EPI

- Verificar periódicamente el correcto estado de la señalización de seguridad del equipo de trabajo.

Puesta en marcha involuntaria ==> Puesta en marcha intempestiva tras una parada

- Verificar el equipo de forma que sólo se ponga en marcha mediante una acción voluntaria sobre un órgano de mando previsto a tal efecto.

Equipos con partes móviles accesibles ==> Ausencia o deficientes sistemas de protección

- No desmontar protecciones de partes móviles de las que dispongan los equipos o instalaciones. Mantener siempre colocadas las protecciones que impiden el acceso a partes móviles o el contacto con útiles de trabajo. En caso de no disponer de las mismas mantenerse alejado de las partes móviles. Comprobar que los dispositivos de seguridad se encuentran en buen estado, señalización, declaración de conformidad, y correcta utilización, etc

Delimitación de la zona de trabajo ==> Espacio insuficiente

- Autorizar por parte de la empresa a los trabajadores para realizar tareas de limpieza de las máquinas o equipos de trabajo. Dejar constancia documental.
- Señalizar el radio de acción de los equipos de trabajo mediante franjas continuas de un color bien visible, teniendo en cuenta el color del suelo.

Máquinas y equipos de trabajo, accesos a partes móviles.

- Conforme al R.D. 1215/1997 todos los equipos que puedan tener elementos móviles que entrañen riesgos de accidente por contacto mecánico, deberán estar equipados con resguardos o dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas o que detengan las maniobras peligrosas antes del acceso a dichas zonas. CARACTERÍSTICAS DE DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN: Serán de fabricación sólida y resistente, no ocasionarán riesgos suplementarios no deberá ser fácil anularlos o ponerlos fuera de servicio. Estarán situados a suficiente distancia de la zona peligrosa, no deberán limitar más de lo imprescindible o necesario la observación del ciclo de trabajo. Deberán permitir las intervenciones indispensables para la colocación o la sustitución de las herramientas, y para los trabajos de mantenimiento, limitando el acceso únicamente al sector en el que deba realizarse el trabajo sin desmontar, a ser posible, el resguardo o el dispositivo de protección.
- Autorizar por parte de la empresa a los trabajadores que pueden hacer uso de máquinas y equipos de trabajo. Dejar constancia documental.

Equipos con partes móviles accesibles ==> Riesgo de contactos con elementos móviles por deficiencias en las protecciones existentes

- Comprobar, antes del inicio de los trabajos, que los sistemas de seguridad existentes en la línea funcionan correctamente. Bajo ningún concepto se pondrán fuera de servicio los dispositivos de seguridad de las líneas de producción.
- La empresa deberá tener a disposición de los trabajadores los manuales de instrucciones de los equipos a utilizar así como las instrucciones necesarias.
- NO INTERVENIR NUNCA DE MANERA DIRECTA EN PARTES OPERATIVAS DE LAS MÁQUINAS SIN BLOQUEARLAS PREVIAMENTE.

Golpes o cortes por objetos o herramientas

Comprende los golpes, cortes, abrasiones y punzamientos que el trabajador recibe por acción de un objeto o herramienta siempre que actúen sobre ellos fuerzas distintas a la gravedad (no se incluyen, por lo tanto, las caídas de objetos).

Manipulación de objetos cortantes o punzantes ==> Presencia de elementos cortantes o punzantes

- Verificar periódicamente que se mantienen en buen estado los medios manuales auxiliares de manipulación de cargas (carros, jaulas, transpaletas,...) y no presentan elementos cortantes.

Atrapamiento por o entre objetos

Atrapamiento o aplastamiento de cualquier parte del cuerpo por elementos de máquinas o entre objetos, piezas o materiales.

Maquinaria

- Tal y como establece el Real Decreto 1215/97 sobre disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud laboral para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, éstos no deberán utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones contraindicadas por el fabricante. Tampoco podrán utilizarse sin los elementos de protección previstos para la realización de la operación de que se trate. Es decir, el equipo de trabajo deberá utilizarse siempre teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante. Los equipos de trabajo deben disponer de uno o varios dispositivos de parada de emergencia por medio de los cuales se puedan evitar situaciones peligrosas que se produzcan de forma inminente o que se estén produciendo. La parada de emergencia debe reunir los siguientes requisitos:- Estar disponible y ser operativa permanentemente.- Tener prioridad sobre las demás órdenes y modos de funcionamiento.- Estar dispuesto de manera que sea fácilmente accesible y accionado sin peligro por el operario.- Ser un pulsador en forma de seta, cables, barras, manillas o en aplicaciones particulares, pedales sin cubierta de protección.- Ser de color rojo y siempre que sea posible sobre fondo amarillo.- Y cualquier actuación sobre el órgano de accionamiento debe conducir al bloqueo mecánico del auxiliar de mando en la posición de parada. Su rearme no debe provocar un nuevo arranque.
- La máquina dispondrá, como nueva máquina que es, del Manual de Instrucciones en una de las lenguas oficiales del país, de la Declaración de Conformidad CE y del marcado CE. En el caso que se trate de una "máquina peligrosa" según anexo del Reglamento de Máquinas, dispondrá además, del Examen CE de Tipo.
- Respetar los procedimientos de bloqueo y aislamiento necesarios. Poner carteles de advertencia en caso necesario.- No inutilizar los dispositivos de seguridad de las máquinas.- Las reparaciones de los equipos serán realizadas por personal especializado.
- Información a los trabajadores sobre Normas de seguridad para la correcta utilización de los equipos de trabajo.
 - Antes de utilizar los equipos de trabajo debe comprobarse que sus protecciones y condiciones de uso son las adecuadas y que su conexión o puesta en marcha no representa un peligro para terceros. Está prohibida la utilización de los equipos sin sus protecciones o con los dispositivos neutralizados.- Cuando se empleen equipos de trabajo con elementos peligrosos accesibles que no puedan ser totalmente protegidos, deben adoptarse precauciones adicionales como empujadores, plantillas, pinzas, etc., y utilizarse las protecciones individuales apropiadas para reducir los riesgos al mínimo posible.- Los equipos de trabajo deben dejarse de utilizar si se producen deterioros, averías u otras circunstancias que comprometan la seguridad de su funcionamiento.- El mantenimiento, montaje y desmontaje de los equipos de trabajo debe realizarse de manera segura cumpliendo con las instrucciones del fabricante o en su defecto las elaboradas por el empresario.

- Deben mantenerse los dispositivos que permiten el bloqueo de los equipos de trabajo e impiden su puesta en marcha cuando se realicen operaciones de limpieza, mantenimiento o reparación. Además, se debe señalar que se están efectuando dichas operaciones.
- Mantener y conservar los equipos en unas condiciones de trabajo óptimas para garantizar el correcto funcionamiento de los mismos. Se aconseja seguir las instrucciones de los fabricantes y registrar dichas intervenciones en el diario de mantenimiento. Si no se dispusiera de los manuales de instrucciones, se deberán elaborar procedimientos de trabajo escritos que indiquen cómo llevar a cabo las operaciones de mantenimiento y qué medidas de seguridad deben tomarse.

Tareas de limpieza, desatascos, ajustes...

- Estará prohibido retirar la protección de cualquier componente de la instalación y anular los dispositivos de seguridad de las máquinas. Velar por el cumplimiento de tal prohibición.
- Las tareas de reparación de la maquinaria debe ser realizadas por personal autorizado por la empresa con conocimiento y experiencia en la materia (personal de mantenimiento) o en su caso personal del fabricante o empresa encargada del mantenimiento.

Uso de equipos de trabajo==>Partes móviles de los equipos de trabajo e instalaciones en las que se interviene

- Los trabajadores deben llevar ropa de trabajo ajustada al cuerpo, y no deberán portar pulseras, collares o colgantes u otros elementos similares que puedan engancharse con salientes o elementos móviles de los equipos o instalaciones. El pelo deberá estar recogido para evitar que pueda engancharse en las cintas o rodillos.

Antes de realizar cualquier operación en una máquina (limpieza, ajuste), deberá procederse a bloquear de forma segura las partes móviles del mismo; nunca intervenir en un equipo si no se posee la seguridad de que los órganos móviles a los que se accede han sido correctamente bloqueados.

Ausencia o deficiente delimitación de la zona de trabajo (Equipo de cuelgue de pollo vivo)

- Dotar de sistema que permita el tránsito seguro del personal para acceder a las distintas partes del muelle de carga de aves vivas.

Contactos eléctricos

Accidentes de trabajo cuya causa sea el contacto (directo o indirecto) con algún elemento sometido a tensión eléctrica.

Equipos eléctricos

- Respetar las normas de seguridad básicas en el uso de equipos eléctricos:
 - Antes de utilizar cualquier equipo eléctrico se debe revisar su estado y el de sus conexiones y, particularmente, comprobar que conductores y partes activas estén bien aislados. Si se detecta cualquier anomalía, se comunicará de inmediato al responsable para su reparación.
 - Las conexiones eléctricas se harán mediante enchufes y tomas normalizadas que sean compatibles y aseguren una buena conexión. No se utilizarán bases de enchufe o 'ladrones' que no permitan la conexión a tierra de los equipos.
 - No sobrecargar los enchufes.
 - No tirar de los cables eléctricos para mover o desplazar los aparatos o maquinaria eléctrica.
 - Para desenchufar un aparato hágalo tirando de la clavija y nunca del cable.

Incendios

Accidentes producidos por el fuego o sus consecuencias.

Compresor

- Implantar un programa de mantenimiento periódico de los equipos a presión y anotar en un libro de registro las operaciones realizadas, fechas y el responsable. Este programa preventivo debe comprender, al menos:
 - * Anualmente, el usuario deberá realizar limpiezas de filtros de aire y de las paredes del calderín así como purga de los mismos.
 - * Cada 10 años como mínimo se someterá el recipiente a una prueba de presión hidrostática.
- Cumplir los requisitos de autorización, revisión y registro de los equipos a presión.
- Realizar las inspecciones periódicas de los aparatos a presión por Organismo de Control Autorizado o empresa instaladora.
- Disponer de la Declaración de Conformidad y del manual de instrucciones de los equipos a presión, así como del certificado de la instalación.
- Aplicar las instrucciones del fabricante en utilización, medidas de seguridad y mantenimiento.
- Disponer de los certificados de las inspecciones y reparaciones o modificaciones realizadas en los equipos.

Exposición a agentes físicos

Cuando exista exposición continuada o prolongada a diversas formas de manifestación de la energía (ruido, vibraciones, etc.) que pudieran derivar en enfermedades profesionales.

Ruido

- Establecer de forma inmediata medidas para reducir la exposición al ruido por debajo del valor límite de exposición (uso correcto de EPIs adecuados, reducción de tiempos de exposición, supresión de tareas o equipos,)
- Establecer un programa de medidas técnicas y/o organizativas destinado a reducir la exposición al ruido
- Asegurar un correcto mantenimiento periódico del equipo según las instrucciones del fabricante.
- Usar equipos que incorporen a su diseño constructivo medidas de limitación de sonoridad.

Vibraciones ==> Cuerpo entero

- Realizar y verificar el mantenimiento preventivo de los equipos de trabajo susceptibles de producir vibraciones según las instrucciones del fabricante.

Vibraciones ==> Mano-Brazo

- Elaborar relación nominal de equipos de trabajo donde se recojan los niveles de exposición a vibraciones mano-brazo.

- Incluir en el procedimiento de Adquisiciones y Compras la obligatoriedad de estudiar los niveles de emisión de vibraciones previo a la adquisición del equipo.
- Comprobar que las condiciones de exposición a vibraciones permanecen constantes.
- Asegurar que el equipo de trabajo cuenta con elementos amortiguadores contra vibraciones.
- Verificar el mantenimiento preventivo de los equipos de trabajo susceptibles de producir vibraciones según las instrucciones del fabricante.

Otros riesgos

Cualquier otro tipo de riesgo no contemplado en los apartados anteriores.

Gestión PRL ==> Equipos de trabajo

- Solicitar al fabricante o suministrador el manual de instrucciones en castellano de los equipos que carezcan del mismo. En caso de que no esté disponible se deberán elaborar unas instrucciones en castellano para la correcta utilización del equipo.
- Realizar un mantenimiento preventivo del equipo de trabajo teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, o, en su defecto, las características de estos equipos, sus condiciones de utilización y cualquier otra circunstancia normal o excepcional que pueda influir en su deterioro o desajuste.
- Autorizar a los trabajadores por parte de la empresa para el uso de los equipos de trabajo y las tareas adicionales al mismo.
Dejar constancia documental.
- Los equipos de trabajo que se pongan a disposición de los trabajadores han de cumplir con las disposiciones mínimas del R.D. 1215/1997. Han de disponer de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones en castellano. Así mismo, la señalización de seguridad correspondiente advirtiendo de los riesgos que conlleva su utilización y equipos de protección individual de uso obligatorio.
- Registrar el mantenimiento realizado al equipo, ya sea preventivo y/o correctivo.
- Verificar el correcto estado de la placa de características eléctricas y mecánicas del equipo, en caso de encontrarse deteriorado, reponer.

FICHA DE INFORMACIÓN DE RIESGOS GENERALES

INTEGRACIÓN Y GESTIÓN DE LA PRL

FICHA RIESGO GENERAL	
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA	
EMPRESA	AVICOLA DE GALICIA, SAU
CENTRO	Calle BARRAGANS-CAMPAÑO 34 Pontevedra (Pontevedra)
DENOMINACIÓN	INTEGRACIÓN Y GESTIÓN DE LA PRL

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJADORES

Psicosociales

Originados por aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo.

Violencia en el trabajo (Factores interpersonales) ==> Relaciones personales==>Acoso sexual y por razón de sexo

- Realizar e implantar un procedimiento para promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo.
- Cumplir con el procedimiento establecido por parte de la empresa.

Otros riesgos

Cualquier otro tipo de riesgo no contemplado en los apartados anteriores.

PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

- Documentar que los trabajadores de los distintos niveles jerárquicos de la empresa conocen cuáles son sus funciones y responsabilidades.
- Documentar que se ha divulgado el Plan de Prevención a todos los trabajadores de la empresa.
- Aprobar por parte de la Dirección de la empresa el Plan de Prevención.
- Comprobar periódicamente (anual) que el Plan de Prevención se mantiene actualizado respecto a la realidad de la empresa. Debe incluir el modelo de organización, centros de trabajo, política, funciones y responsabilidades, organigrama y objetivos y metas, todo ello en materia de prevención. En caso contrario, iniciar las actuaciones para disponer de ello.
- Comprobar que se dispone de personal designado de la empresa para la realización de las actividades de implantación de la gestión de la prevención, disponiendo de la formación necesaria así como de los medios adecuados para la correcta ejecución de las tareas encomendadas. En caso contrario, iniciar actuaciones para disponer de ello.
- Comprobar que se dispone de los registros correspondientes a la realización e implantación de las medidas indicadas en la Evaluación de Riesgos de la Empresa y en el plan de prevención. En caso contrario, iniciar actuaciones para disponer de ello.
- Completar el plan de prevención definiendo: estructura organizativa, sus responsabilidades y funciones, las prácticas y los procedimientos, objetivos y metas en materia preventiva, así como los recursos necesarios para realizar la acción preventiva.

EVALUACIÓN DE RIESGOS.

- Notificar al Servicio de prevención acerca de los cambios producidos en las condiciones de trabajo que impliquen la necesidad de actualizar la evaluación de riesgos.

PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN.

- Incluir en el documento de planificación de la prevención los medios humanos y materiales necesarios, la asignación de los recursos económicos precisos y el plazo de aplicación de cada medida preventiva.
- Establecer los plazos de ejecución, responsables y recursos humanos y materiales para la implantación de las medidas preventivas establecidas en la planificación de la actividad preventiva. Dejar constancia documental.

FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES.

- Comprobar periódicamente (anual) que todos los trabajadores disponen de formación sobre los riesgos y medidas preventivas asociados a su puesto de trabajo (incluidos los trabajadores de nueva incorporación a la empresa, los trabajadores que cambien de puesto de trabajo y los trabajadores afectados por la aparición de nuevos riesgos).
- Las acciones de formación a los trabajadores, serán completadas por medio de normas escritas, en las que se indiquen los riesgos fundamentales de los puestos de trabajo y las acciones preventivas que se han de emprender. La entrega de normas o instrucciones a los trabajadores serán documentadas e integradas en la documentación preventiva de la empresa
- Autorizar por escrito la utilización de equipos de trabajo en base a la formación y experiencia de los trabajadores.

INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES.

- Comprobar periódicamente que todos los trabajadores disponen de información sobre los riesgos y medidas preventivas asociados a su puesto de trabajo (incluidos los trabajadores de nueva incorporación a la empresa, los trabajadores que cambien de puesto de trabajo y los trabajadores afectados por la aparición de nuevos riesgos).

ADQUISICIONES Y COMPRAS.

- Establecer e implantar los criterios de seguridad y salud para la compra de equipos de trabajo, productos químicos y equipos de protección individual y llevar un control de los mismos según los registros de control establecidos en el Plan de Prevención.
- Poner a disposición de los trabajadores el manual de instrucciones o la documentación informativa facilitada por el fabricante de los equipos de trabajo.

CONTROL PERIÓDICO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO.

- Comprobar que se realizan los controles periódicos necesarios para garantizar que las condiciones de trabajo se mantienen en niveles adecuados que permitan proteger la seguridad y salud de los trabajadores. Dejar constancia documental. En caso contrario, iniciar actuaciones para disponer de ello.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

- Disponer de constancia documental de la entrega y reposición cuando sea necesario de los Equipos de protección individual a los trabajadores.
- Poner a disposición de los trabajadores el manual de instrucciones o la documentación informativa facilitada por el fabricante de los EPI.
- Comprobar periódicamente (anual) que los EPIS adquiridos disponen de marcado CE, cumplen la norma UNE que le sea de aplicación y se suministran con su correspondiente folleto informativo en español.
- Comprobar que los trabajadores disponen de los epis adecuados para cada tarea garantizando que son repuestos con la frecuencia que su uso o desgaste exija.
- Comprobar que los trabajadores utilizan lo epis correctamente y que disponen de la formación e información suficiente sobre el objetivo de su uso y su funcionalidad.
- Comprobar que los epis reciben un mantenimiento adecuado según lo indicado por el fabricante y que son guardados en lugares limpios y alejados de focos de contaminación o de situaciones que los puedan deteriorar (golpes, impactos, ...)
- Comprobar que los EPIS adquiridos disponen de marcado CE, cumplen la norma UNE que le sea de aplicación y se suministran con su correspondiente folleto informativo en español. En caso contrario, iniciar actuaciones para disponer de ello.
- Informar a los trabajadores, previamente al uso de los EPI, de los riesgos contra los que protegen, su modo de uso correcto así como de las actividades u ocasiones en las que deben utilizarse. La información proporcionada deberá ser comprensible para los trabajadores.
- Poner a disposición de los trabajadores el manual de instrucciones o la documentación informativa facilitada por el fabricante de los EPI.
- Dar instrucciones a los trabajadores para que cuiden correctamente los EPI (según indicaciones del fabricante), para que los coloquen después de su utilización en el lugar indicado para ello y que informen de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en el EPI utilizado que, a su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.
- Reponer los EPI cuando resulte necesario. Cuando se proporcionen los EPI a los trabajadores se dejará constancia mediante registro de entrega. Los EPI proporcionados deben de disponer del correspondiente marcado CE y del folleto informativo del fabricante

TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES.

- Comprobar que, en caso de que se detecte en la empresa personal especialmente sensible, se han adoptado las medidas pertinentes en función de lo establecido en la evaluación de riesgos de la empresa, así como lo establecido por parte de vigilancia de la salud. En caso contrario, iniciar las actuaciones necesarias para disponer de ello.
- Establecer los mecanismos necesarios para que los trabajadores comuniquen a la empresa las situaciones de especial sensibilidad.
- La empresa ha de poner en conocimiento del servicio de prevención de riesgos laborales la información relativa a la existencia de colectivos de especial sensibilidad como menores, trabajadores discapacitados o mujeres embarazadas, que obligan a la adopción de medidas de

protección específicas.

INFORMACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES.

- Comprobar que se garantiza la consulta y participación de los trabajadores en materia de prevención. Fomentar la designación de delegados de prevención o realizar las actuaciones directamente con los trabajadores. En caso contrario, iniciar actuaciones para disponer de ello.

ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN.

- Comprobar periódicamente (anual) que se mantiene la organización preventiva con recursos adecuados a las actividades preventivas necesarias.

MEDIDAS DE EMERGENCIA. ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS

- Designar a los diferentes miembros de los equipos de emergencia y mantenerlo actualizado.
- Formar en la implantación de las medidas de emergencia, al menos, a los miembros del equipo de emergencia.
- Formación práctica en primeros auxilios, al menos, a los miembros del equipo de primeros auxilios.
- Formación práctica en extinción de incendios para los miembros de los equipos de emergencia.
- Informar a los trabajadores sobre las normas de actuación ante emergencias. Dejar constancia documental de su entrega.
- Correcto funcionamiento de las medidas de emergencia (simulacro)
- Comprobar que se dispone de personal designado encargado de poner en práctica las medidas en caso de emergencia. En caso contrario, iniciar actuaciones para disponer de ello.
- Comprobar periódicamente el correcto funcionamiento de las medidas de emergencias (simulacro).
- Nombrar a personal encargado de actuación en caso de emergencias.
Informar a trabajadores sobre normas de actuación en caso de emergencia.
Se dispondrá de listado de teléfonos de urgencia e interés (urgencias, bomberos, policía, compañía suministradora eléctrica, agua,...)
El centro de trabajo dispondrá de botiquín operativo.

VIGILANCIA DE LA SALUD.

- Controlar que todos los trabajadores son sometidos a una vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. En caso contrario, iniciar actuaciones para disponer de ellos.
- Ofrecer el reconocimiento médico a los trabajadores anualmente por escrito, de manera que puedan manifestar su consentimiento o renuncia de forma individual, según el registro de ofrecimiento para el reconocimiento médico laboral establecido en el Plan de Prevención. Dejar constancia documental.

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES.

- Comprobar que se realiza la investigación de todos los accidentes laborales y enfermedades profesionales ocurridos en la empresa. En caso contrario, iniciar las actuaciones para disponer de ellas. Deberá realizarse un seguimiento de que las medidas indicadas se implantan así como el grado de efectividad de las mismas.
- Comprobar que los accidentes y las enfermedades profesionales ocurridos en la empresa son comunicados en tiempo y forma tanto a la Autoridad Laboral (cuando proceda) como al SPA. En caso contrario, iniciar actuaciones para que se realice.
- Investigar los accidentes, incidentes y/o enfermedades profesionales que hayan ocasionado daños a los trabajadores.
- Informar a Quirónprevención para la investigación de los accidentes de trabajo graves o mortales.

COMUNICACIÓN DE ANOMALÍAS.

- Establecer e implantar criterios para la comunicación de anomalías por los trabajadores, donde se recoja la secuencia de pasos a seguir por los trabajadores cuando se encuentre una situación nueva y/o desconocida, cuando detecte algún funcionamiento anómalo de algún equipo o herramienta, o cuando detecte en general cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.
- Informar al trabajador de la obligación de informar de inmediato al superior jerárquico acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.

EQUIPOS DE TRABAJO.

- Disponer de relación de equipos y máquinas de la empresa actualizado.
Cada equipo de trabajo tendrá:
 - Declaración CE de conformidad
 - Certificado de adecuación
 - Manual de uso y mantenimiento del fabricante
 - Registros de mantenimiento y reparaciones efectuadas
 - Inspecciones reglamentarias (ITV, en caso de equipo móvil que acceda a vías públicas).
- Realizar un mantenimiento preventivo del equipo de trabajo teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, o, en su defecto, las características de estos equipos, sus condiciones de utilización y cualquier otra circunstancia normal o excepcional que pueda influir en su deterioro o desajuste. Documentar las intervenciones realizadas.
- Autorizar a los trabajadores por parte de la empresa para el uso de los equipos de trabajo y las tareas adicionales al mismo.
Dejar constancia documental.
- Verificar el correcto estado de la placa de características eléctricas y mecánicas del equipo, en caso de encontrarse deteriorado, reponer.
- Solicitar al fabricante o suministrador el manual de instrucciones en castellano. En caso de que no esté disponible se deberán elaborar unas instrucciones en castellano para la correcta utilización del equipo.

Poner a disposición de los trabajadores

- Comprobar que se dispone y se mantiene actualizada una relación con los equipos de trabajos utilizados por personal de la empresa, así como que se dispone de la documentación que acredite lo requerido a continuación. En caso contrario iniciar actuaciones para disponer de ello. El listado deberá constar al menos de:- identificación inequívoca de cada uno de ellos, con marca, modelo y nº serie- fecha de fabricación y certificado de adecuación al RD 1215/97 o declaración de conformidad (CE) en función del año de fabricación- Manual de instrucciones y manual de mantenimiento/despiece, ambos en español- registro de mantenimiento preventivo/correctivo realizado, incluyendo los dispositivos de seguridad de los que disponga en origen.
- Equipos en régimen de alquiler: solicitar justificante de marcado CE, declaración de conformidad, manual de instrucciones y las revisiones que le sean de aplicación (las indicadas por el fabricante y la establecidas por la legislación específica en caso de aplicación)
- Implantar y documentar mantenimiento preventivo de los equipos de trabajo teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, o, en su defecto, las características de estos equipos, sus condiciones de utilización y cualquier otra circunstancia normal o excepcional que pueda influir en su deterioro o desajuste. Disponer de constancia documental del mantenimiento correctivo.
- Verificar el correcto estado de la placa de características de los equipos, en caso de encontrarse deteriorada, reponerla.
- Establecer control sobre revisiones y mantenimiento indicadas por fabricantes de equipos. Dejar constancia documental de las operaciones de mantenimiento realizadas. Establecer un control de incidencias de equipos para que los operadores transmitan las averías o incidencias que se produzcan con las máquinas y proceder a su reparación. Establecer control periódico sobre el estado de los elementos de seguridad de la máquina utilizada.
- Prohibir la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no especializado específicamente en la máquina objeto de reparación
- Los equipos de trabajo utilizados estarán adecuados al RD 1215/97
- Establecer control periódico sobre inspecciones reglamentarias de los vehículos. (ITV)

PRODUCTOS QUÍMICOS

- Comprobar que se dispone y se mantiene actualizada una relación de los productos químicos utilizados por el personal de la empresa. Deberá disponerse de la ficha de datos de seguridad de cada uno de ellos en español y puestos/tareas en los que se emplean, debiendo garantizarse su accesibilidad a todos los trabajadores que los utilicen. En caso contrario, iniciar actuaciones para disponer de ello.
- Facilitar al Servicio de Prevención las fichas de seguridad de los productos químicos puestos a disposición de los trabajadores
- Establecer los criterios y requisitos de seguridad y salud que se deberán aplicar para la adquisición de productos químicos. Llevar un control de los mismos según los registros de control establecidos en el Plan de Prevención.
- Disponer de las fichas de datos de seguridad en castellano de los productos químicos en lugares accesibles y conocidos por todos los operarios para su posible consulta.

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES (CAE)

- Como empresario titular informar a las empresas concurrentes sobre: - Riesgos del centro que puedan afectar a las empresas concurrentes y las medidas de prevención correspondientes. - Normas de actuación en caso de emergencia. - Instrucciones para la prevención de los riesgos derivados de la concurrencia.
- Implantar el procedimiento de Coordinación de Actividades Empresariales (CAE). Cumplir con el procedimiento establecido por parte de la empresa.
- Como empresario titular solicitar a las empresas concurrentes: - Acreditación por escrito que han realizado, para las obras y servicios contratados, la evaluación de riesgos y la planificación de su actividad preventiva, así como haber cumplido con las obligaciones de información y formación respecto de los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en el centro de trabajo. - Los riesgos de su actividad que puedan afectar a las otras empresas, particularmente los que puedan verse agravados o modificados por circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades. - Información sobre los accidentes que sufran sus trabajadores en el centro a consecuencia de las actividades concurrentes, así como de toda situación de emergencia que pueda afectar a la seguridad y salud de los trabajadores de cualquiera de las empresas presentes en el centro. Deberá velar por el cumplimiento de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales por parte de las empresas contratadas/subcontratadas.
- Como empresario principal solicitar a las empresas concurrentes: - Acreditación por escrito que han realizado, para las obras y servicios contratados, la evaluación de riesgos y la planificación de su actividad preventiva, así como haber cumplido con las obligaciones de información y formación respecto de los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en el centro de trabajo. - Los riesgos de su actividad que puedan afectar a las otras empresas, particularmente los que puedan verse agravados o modificados por circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades. - Información sobre los accidentes que sufran sus trabajadores en el centro a consecuencia de las actividades concurrentes, así como de toda situación de emergencia que pueda afectar a la seguridad y salud de los trabajadores de cualquiera de las empresas presentes en el centro. Deberá velar por el cumplimiento de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales por parte de las empresas contratadas/subcontratadas.

MATERIAL Y LOCALES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Revisión periódica del material de primeros auxilios procediendo a su reposición tan pronto como caduque o sea utilizado

PRESENCIA DE RECURSO PREVENTIVO

- Formar al trabajador en materia preventiva correspondiente como mínimo al nivel básico.
 - Designar por escrito un recurso preventivo para la realización de actividades o procesos considerados como peligrosos o con riesgos especiales.
 - Formar complementariamente al trabajador de manera teórica y práctica sobre los trabajos, técnicas a desarrollar, normas, riesgos y medidas preventivas a aplicar, de los trabajos que determinaron su presencia.
 - Informar al recurso preventivo de las instrucciones precisas, así sobre los puestos, lugares o centro de trabajo sobre los que debe desarrollar su vigilancia, sobre las operaciones concretas sometidas a la misma y sobre qué medidas preventivas deben observar. Dejar constancia documental.
- Los recursos preventivos deberán recibir información en relación con:
- Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten

a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función, y las medidas y actividades de protección y prevención aplicables.

- Las instrucciones sobre puestos, lugares o centro de trabajo sobre los que se desarrolla la vigilancia.
- Las operaciones sometidas a la vigilancia del recurso preventivo y las medidas preventivas que deben observar.

SERVICIOS HIGIÉNICOS

- Dotar de recipientes especiales y cerrados en los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres.
- Prever una utilización por separado del vestuario / local de aseo / retrete para hombres y mujeres.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

- En relación a la elección de los equipos de protección individual, esta se efectuará atendiendo a las diferencias existentes en las condiciones anatómicas y fisiológicas de trabajadoras y trabajadores.
- En relación a la elección de los equipos de trabajo, esta se efectuará atendiendo a las diferencias existentes en las condiciones anatómicas y fisiológicas de trabajadoras y trabajadores.
- Elaborar el Plan de igualdad de la empresa.
- Formar a los trabajadores sobre las pautas/cauces y procedimientos establecidos en la empresa para la prevención del acoso sexual y el acoso por razón de sexo.
- Informar a los trabajadores sobre las pautas/cauces y procedimientos establecidos en la empresa para la prevención del acoso sexual y el acoso por razón de sexo.
Informar sobre los riesgos y medidas frente al acoso sexual o por razón de sexo. Dejar constancia documental de su entrega. Ante cualquier situación de molestia que se perciba sea por parte de un/a compañero/a, superior, cliente, proveedor, etc., se deberá actuar de la siguiente forma:
 - Dejar bien claro el rechazo de las pretensiones, situaciones, actitudes que denoten cualquier tipo de acoso.
 - Comunicar por escrito la situación a la empresa. Si la persona trabajadora considera que no procede utilizar el canal interno por el tamaño reducido de la empresa o por la figura de la persona denunciada, siempre es posible recurrir a órganos externos de la Administración Pública o a órganos judiciales.
 - Conocer y cumplir las pautas y cauces establecidos por parte de la empresa para la prevención del acoso laboral.
- Investigación de daños a la salud: Disponer de un informe de siniestralidad desagregado por sexo y categoría.
- Vigilancia de la salud: Elaborar e implantar un procedimiento para la protección de la maternidad y del lactante ante la posible existencia de riesgos laborales.
- Adecuar instalaciones y recursos disponibles para hombres y mujeres de acuerdo con sus necesidades específicas: vestuarios, servicios, equipos y ropa de trabajo, etc.
- Promover una representación equilibrada de mujeres y hombres en los procesos de consulta y participación en materia de prevención de riesgos laborales.
- Revisar, con perspectiva de género, el Plan de Prevención de Riesgos Laborales.

FICHA DE INFORMACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Dirección- Personal técnico

FICHA PUESTO DE TRABAJO	
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA	
EMPRESA	AVICOLA DE GALICIA, SAU
CENTRO	Calle BARRAGANS-CAMPAÑO 34 Pontevedra (Pontevedra)
PUESTO DE TRABAJO	Dirección- Personal técnico

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJADORES

Caídas de personas a distinto nivel

Accidentes provocados por caídas avacío, tanto de alturas (edificios, andamios, máquinas, vehículos, escaleras, etc.) como en profundidades (excavaciones, aberturas de tierra, etc.).

Accesos a lugares sin protección. Muelles de carga...

- Mantener cerrados los muelles de carga cuando no están siendo utilizados.
En ningún caso acceder a alturas superiores a 2 metros que carezcan de protección.
- Mantener los pavimentos de las escaleras limpias de restos resbaladizos. Caminar con precaución y dando pasos cortos.
- Velar por la utilización correcta del EPI: Calzado de trabajo con suela antideslizante y una correcta sujeción del talón (UNE_EN ISO 20347).
utilización correcta del EPI: Calzado de trabajo con suela antideslizante y una correcta sujeción del talón (UNE_EN ISO 20347).

Trabajos en altura==>Escalera de mano==>Uso de pequeñas escaleras manuales

- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el uso de pequeñas escaleras manuales. Dejar constancia documental de su entrega.
Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en el uso de escalera de mano:- No utilizar para accesos a puntos elevados elementos como sillas, mesas, cajas, etc, utilizar siempre una escalera de mano adecuada.- Las escaleras de mano se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esté asegurada.- No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles (cajas, bidones, planchas, etc.). Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes.- Para ubicar una escalera en un suelo inclinado utilizar zapatas ajustables.- No colocar las escaleras delante de una puerta sin trabarla y señalizarla.- No situar la escalera en lugar de paso y en caso de necesidad se deberá señalizar o situar una persona que avise de su presencia.- Impedir el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización, mediante la fijación de la parte superior, mediante dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente- En los trabajos con escaleras de tijera, el tensor siempre ha de estar completamente extendido. - Las escaleras con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas.- Si la utilización de la escalera ha de hacerse cerca de vías de circulación de peatones o vehículos, habrá que protegerla de golpes.- Impedir el paso de personas por debajo de la escalera.- No utilizar las escaleras de mano simultáneamente por más de un trabajador.- No mover una escalera manual estando el trabajador sobre ella.- Inspeccionar las escaleras antes de su uso y como máximo, cada seis meses, comprobando, entre otros:
 - Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente sustituidos por barras o sujetos con alambres o cuerdas.
 - Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo.
 - Retirar la escalera si presenta cualquier defecto de los descritos.
 - Reparar la escalera por personal especializado o retirarla definitivamente.

Caídas de personas al mismo nivel

Accidentes provocados por caídas de personas en lugares de paso o superficies de trabajo y caídas sobre o contra objetos.

Suelo húmedo

- Cuando el suelo se encuentre húmedo o mojado se deberá colocar una señal de advertencia de suelo mojado.
- Los trabajadores harán uso de calzado dotado de suela antideslizante, en particular se recomienda el uso de botas de agua específicas de la industria alimentaria dotadas de puntera metálica.
- Velar por la utilización correcta del EPI: Calzado de seguridad, protección y trabajo con resistencia a la penetración y absorción de agua (UNE-EN ISO 20344, 20345, 20346 y 20347).
utilización correcta del EPI: Calzado de seguridad, protección y trabajo con resistencia a la penetración y absorción de agua

Cámaras frigoríficas

- En las cámaras frigoríficas se debe entrar con cuidado, ya que la condensación existente en el suelo de su interior las hace muy resbaladizas.- El suelo deberá mantenerse siempre limpio de sustancias grasas y de restos de alimentos.
- Velar por la utilización correcta del EPI: Calzado de seguridad, protección y trabajo con resistencia a la penetración y absorción de agua (UNE-EN ISO 20344, 20345, 20346 y 20347).
utilización correcta del EPI: Calzado de seguridad, protección y trabajo con resistencia a la penetración y absorción de agua

Presencia acopio de material en zonas de paso

- Verificar periódicamente la ausencia de materiales almacenados obstruyendo o dificultando el uso de las salidas de los locales.
- Informar a los trabajadores sobre la necesidad de mantener libre de obstáculos las salidas de emergencia y vías de evacuación. Dejar constancia documental de su entrega.
Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en el orden y la limpieza del lugar de trabajo:- Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deben permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento.- Mantener el orden y la limpieza en el lugar de trabajo ayuda a evitar accidentes.- Evitar la acumulación de material que pueda favorecer los tropiezos y caídas (cajas, maletines, papeles, obstáculos, etc.).- Guardar ordenadamente los materiales y objetos de uso habitual en función de quién los tiene que usar.- Si detecta alguna deficiencia avisar a la persona responsable del centro de trabajo, colaborando con el empresario.
- Informar a los trabajadores sobre la prohibición de almacenar en áreas destinadas al tránsito de peatones, vehículos, equipos de manutención. Dejar constancia documental de su entrega.
Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas para el almacenamiento de material:- Mantener el orden y la limpieza en el almacén.- Mantener los pasillos despejados y no dejar en ningún momento obstáculos que sobresalgan de las estanterías.- Proceder a la limpieza de manchas, salpicaduras, derrames, etc. que se produzcan en la zona de trabajo lo antes posible, si no fuera posible acotar y señalizar la zona afectada.- Respetar la señalización de zonas destinadas al almacenamiento y vías de circulación. - Circular por el centro por las zonas habilitadas a los trabajadores, evitando el paso y permanencia en las vías destinadas a la circulación de vehículos.- En zonas de escasa iluminación natural, utilizar iluminación artificial fija o portátil.- Comunicar cualquier anomalía o deficiencia observada en la zona de trabajo: suelo en mal estado, desperfectos, almacenamientos en zonas de tránsito, etc. al responsable.

- Informar a los trabajadores sobre la necesidad de mantener el orden y limpieza en las zonas de paso y accesos a puestos de trabajo. Dejar constancia documental de su entrega. Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en el orden y limpieza en las zonas de paso y accesos a puestos de trabajo:
 - Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deben permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento.
 - Mantener el orden y la limpieza en el lugar de trabajo ayuda a evitar accidentes.
 - Evitar la acumulación de material que pueda favorecer los tropiezos y caídas (cajas, maletines, papeles, obstáculos, etc.).
 - Guardar ordenadamente los materiales y objetos de uso habitual en función de quién los tiene que usar.
 - Si detecta alguna deficiencia avisar a la persona responsable del centro de trabajo, colaborando con el empresario.
 - Comprobar que en los lugares de trabajo existe un nivel de iluminación adecuado.
 - Andar normalmente, sin correr y evitar distracciones.

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento

Accidentes provocados por el desplome sin intervención humana de objetos como edificios, muros, andamios, escaleras, mercancías apiladas, etc. y por los hundimientos de masas de tierra, rocas, aludes, etc.

Apilamientos de cajones y cajas de producto

- El almacenamiento debe adecuarse a las características y condiciones del material a almacenar:- Las cajas se pueden almacenar contra la pared o en forma piramidal no debiendo superar siete niveles de apilamiento y una altura de 5 m. De todos modos, es preferible su apilamiento en estanterías.- En los palets, las cargas no deben superar las condiciones de resistencia y perímetro del mismo. La altura máxima de la carga, palet incluido, no debe ser superior a 1,5 m. y su carga máxima conjunta no debe superar los 1000 kg.

Caídas de objetos en manipulación

Incluye las caídas sobre un trabajador de objetos que se estén transportando o elevando con medios manuales o mecánicos, siempre que el accidentado sea la persona que estaba manipulando el objeto que cae.

Debido a la manipulación de material de oficina (carpetas, archivadores, etc.)

- Información a los trabajadores.
Coloque los archivadores, carpetas, etc. ordenadamente en las estanterías.- Las cajas de papel o de cualquier otro producto de oficina deberán manipularse con cuidado, recordando que siempre que dispongan de ellos deberán utilizarse los asideros laterales.- Formar e informar a los trabajadores sobre la correcta manipulación de cargas.- No se deberá manipular material de oficina ni herramientas de forma inadecuada, así como transportar objetos de difícil sujeción o elevado peso.

Manipulación de cajas de pollos

- Formación e información al trabajador sobre la correcta manipulación de las cajas de material.- Se debe facilitar el agarre de los objetos manipulados.
- Utilizar botas de agua específicas de la industria alimentaria con puntera metálica.
- Velar por la utilización correcta del EPI: Guantes de protección contra riesgos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rasgado) (UNE-EN 388).

utilización correcta del EPI: Guantes de protección contra riesgos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rasgado) (UNE-EN 388).

Manipulación manual de cargas

- Velar por la utilización correcta del EPI: Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345).
utilización correcta del EPI: Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345).

Manipulación de cargas por medios mecánicos==>Manipulación de materiales con transpaleta manual y eléctrica.

- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el uso de los equipos de manipulación mecánica de cargas. Dejar constancia documental de su entrega. Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas durante el uso de los equipos de manipulación mecánica de cargas: - Comprobar antes del inicio de la manipulación de cargas que las superficies de tránsito deberán ser de resistencia suficiente, llanas y libres de irregularidades. - Evitar utilizar el equipo en superficies húmedas, deslizantes o desiguales.- Los pasillos de circulación deberán estar delimitados y libres de objetos y de una anchura suficiente a la carga manipulada.- Observar las señales y reglas de circulación en vigor en el centro de trabajo, siguiendo sólo los itinerarios fijados.- Mantener en buen estado de limpieza las zonas y lugares de paso de los equipos de manipulación para evitar el deslizamiento del equipo.- Comprobar el peso de la carga a manipular es el adecuado para la capacidad de carga del equipo de manipulación.- Los palets o estibas utilizados se encuentran en buen estado y son adecuados a la carga que debe soportar. Las dimensiones de los palets es adecuada al tipo de equipo de manipulación de las cargas.- Para efectuar las maniobras de bajada de la carga, comprobar que no haya nada que pueda dañarse o desestabilizar la carga al ser depositada en el suelo. También se debe comprobar que no haya nadie en las proximidades que pudiera resultar atrapado por la carga en la operación de descenso de la misma.

Golpes contra objetos inmóviles

Accidentes de trabajo que consideran al trabajador como parte dinámica, es decir con una intervención directa y activa, en la que se golpea, engancha o roza contra un objeto que no se encuentra en movimiento.

Instalaciones, equipos...

- Deberán guardarse distancias de separación suficientes entre los elementos materiales, para permitir que los trabajadores efectúen cómodamente su trabajo y no se vean expuestos a este riesgo.
- Mantener adecuados niveles de iluminación en todas las áreas de ejecución de trabajo. Dentro de los límites que exige la normativa de bienestar animal.

Golpes o cortes por objetos o herramientas

Comprende los golpes, cortes, abrasiones y punzamientos que el trabajador recibe por acción de un objeto o herramienta siempre que actúen sobre ellos fuerzas distintas a la gravedad (no se incluyen, por lo tanto, las caídas de objetos).

Utilización de herramientas manuales o útiles==>Uso de material de oficina

- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el uso de material de oficina. Dejar constancia documental de su entrega. Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en el uso de material de oficina:- Mantener los útiles de corte (cúter, tijeras, etc.) en buen estado y bien afilados.- Manejar con precaución y según su uso previsto.- No coger ni entregar por las zonas cortantes.- Colocar lejos de los bordes de las mesas para evitar su caída.- Almacenar de forma adecuada, protegiendo el filo.-

Asegurar que la guillotina cuenta con protección en la zona de corte y que ésta se encuentra en buen estado.

Utilización de herramientas manuales o útiles==>Uso de cuchillo y útiles cortantes

- Informar a los trabajadores sobre las normas básicas de seguridad en el manejo de cuchillos y útiles de corte. Dejar constancia documental de su entrega.
Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en el uso de cuchillos y útiles cortantes:- Usar cuchillos y utensilios de corte de buena calidad, limpios y en buen estado. Asegurar que están afilados para sí emplear una fuerza menor para el corte. La hoja nunca se debe encontrar mellada.- Seleccionar el útil adecuado teniendo en cuenta el material a cortar y lo fino y delicado del corte; emplear para cortes bastos, uno de hojas gruesas y para cortes finos, uno de hojas delgadas de buen filo.- Cortar sobre una tabla antideslizante, dura y de fácil limpieza.- Evitar las distracciones mientras se manipulan útiles de corte.- Realizar las operaciones de corte en sitios bien iluminados que nos permitan ver perfectamente.- Usar los cuchillos y utensilios de corte con las manos secas y siempre por el mango.- Extremar las precauciones cuando corte zonas con hueso o más duras de lo normal, porque el cuchillo podría resbalar o desviarse, cortándole.- Si se le cae un cuchillo, no intente cogerlo en el aire.- Limpiar los cuchillos periódicamente con una bayeta adecuada. Apoyar el cuchillo sobre una superficie plana (mesa), actuando primero en una de las caras y posteriormente en la otra y siempre hacia el exterior del filo, nunca al revés.- Trasladar los cuchillos con el borde mirando hacia el suelo y pegados al cuerpo.- Guardar adecuadamente los cuchillos y elementos de corte en tacoma, estante adecuado, placa magnética montada en la pared o en fundas.- Los mangos:
 - Se recomiendan que sean antideslizantes y de material no absorbente (madera, etc.).
 - No deberán estar astillados, rajados o con su hoja y mango deficientemente unidos.
 - No deberán ser demasiado lisos y tendrán topes para evitar que la mano se deslice hasta la hoja de corte.- Para los trabajos de deshuesado, trinchado y corte de carnes o embutidos es necesario utilizar equipos de protección individual:
 - Los esfuerzos con el cuchillo en dirección a su cuerpo, en el deshuese de jamones, trinchado y corte de carne o similares, pueden producir heridas graves o muy graves en el abdomen. Utilizar un mandil antiperforante para dicha tarea.
 - Utilizar, además, guantes de malla metálica de 3 ó 5 dedos en este tipo de trabajos, para proteger la mano contraria a la que se porta el cuchillo y protectores de brazos. Es fundamental que el guante esté bien adaptado a la mano y convenientemente ajustado.
- Revisar periódicamente el estado de las herramientas manuales y si se detecta algún defecto, repararla o sustituirla.- Mantener los cuchillos y elementos cortantes guardados ordenadamente y en sus lugares específicos, en una plancha imantada o en un taco de madera

Utilización de herramientas manuales o útiles==>Prácticas inadecuadas==>Uso de cuchillo y útiles cortantes en trabajos de deshuesado, trinchado, etc.

- Proporcionar a los trabajadores Mandiles, pantalones y chalecos protectores para uso con cuchillos manuales (UN-EN ISO 13998), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que los utilicen correctamente. Velar por su utilización.
- Velar por la utilización correcta del EPI: Guantes de malla metálica y protectores de brazos contra los cortes y pinchazos producidos por cuchillos de mano (UNE-EN 1082-1).
utilización correcta del EPI: Guantes de malla metálica y protectores de brazos contra los cortes y pinchazos producidos por cuchillos de mano (UNE-EN 1082-1).Mandiles, pantalones y chalecos protectores para uso con cuchillos manuales (UN-EN ISO 13998)

Uso de material de oficina (tijeras, grapadoras, etc.)

- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el uso de material de oficina. Dejar constancia documental de su entrega.
Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en el uso de material de oficina:- Mantener los útiles de corte (cúter, tijeras, etc.) en buen estado y bien afilados.- Manejar con precaución y según su uso previsto.- No coger ni entregar por las zonas cortantes.- Colocar lejos

de los bordes de las mesas para evitar su caída.- Almacenar de forma adecuada, protegiendo el filo.- Asegurar que la guillotina cuenta con protección en la zona de corte y que ésta se encuentra en buen estado.

Proyección de fragmentos o partículas

El trabajador es lesionado por la proyección sobre partes de su cuerpo de partículas o fragmentos voladores procedentes de una máquina, herramienta o acción mecánica (piezas, fragmentos o pequeñas partículas), o por las salpicaduras de sustancias líquidas.

Proyección de líquidos=Uso de agentes químicos desinfectantes/esterilizantes

- Velar por la utilización correcta del EPI: Gafas de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166).
- utilización correcta del EPI: Gafas de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166).

Atrapamiento por o entre objetos

Atrapamiento o aplastamiento de cualquier parte del cuerpo por elementos de máquinas o entre objetos, piezas o materiales.

Uso de equipos de trabajo==>Uso de transpaletas eléctricas y manuales

- Velar por la utilización correcta del EPI: Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345).
- utilización correcta del EPI: Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345).
- Información a los trabajadores sobre manejo seguro de estos equipos.
- Conducir la transpaleta tirando de ella por la empuñadura habiendo situado la palanca de mando en la posición neutra o punto muerto; el operario avanza tirando del equipo con una mano estando situado a la derecha o a la izquierda de la máquina indistintamente. El brazo del operario y la barra de tracción constituyen una línea recta durante la tracción, lo que exige suficiente espacio despejado durante el transporte.- Mirar en la dirección de la marcha y conservar siempre una buena visibilidad del recorrido.- Si el retroceso es inevitable, debe comprobarse que no haya nada en su camino que pueda provocar un incidente.- Supervisar la carga, sobretodo en los giros y particularmente si es muy voluminosa, controlando su estabilidad.- No utilizar la transpaleta en superficies húmedas, deslizantes o desiguales.- No manipular la transpaleta con las manos o con el calzado húmedo o con grasa.- En caso de que se deba descender una ligera pendiente, sólo se hará si se dispone de freno y situándose el operario siempre por detrás de la carga. La pendiente máxima a salvar aconsejable será del 5[[[%]].
- Al finalizar la jornada laboral o la utilización de la máquina se deberá dejar la misma en un lugar previsto de estacionamiento y con el freno puesto.

Atrapamiento por vuelco de máquinas vehículos

Atrapamientos o aplastamientos por vuelcos de carretillas, tractores, vehículos, grúas y otras máquinas.

Prácticas inadecuadas==>Uso de maquinaria y equipos de trabajo==>Uso de transpaleta manual

- Informar a los trabajadores de los riesgos derivados del uso de la transpaleta manual y de las medidas preventivas a adoptar. Dejar constancia documental de su entrega.
- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Transpaleta manual.

Prácticas inadecuadas==>Uso de maquinaria y equipos de trabajo==>Uso de transpaleta eléctrica

- Informar a los trabajadores de los riesgos derivados del uso de la transpaleta eléctrica y de las medidas preventivas a adoptar. Dejar constancia documental de su entrega.
- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Transpaleta eléctrica.

Sobreesfuerzos

Exposición a factores de riesgo que puedan derivar en lesiones osteomusculares; manipulación manual de cargas, posturas de trabajo, movimientos repetitivos, etc.

Manipulación manual de cargas==>Manejo de cargas de más de 3 KG.

- Formar a los trabajadores sobre el riesgo y medidas preventivas en tareas de manipulación manual de cargas.
- Informar sobre el riesgo y medidas preventivas en tareas de manipulación manual de cargas. Dejar constancia documental de su entrega. Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Manipulación manual de cargas.
- Adecuación de la carga (disminución pesos, etc.) hasta que permita una manipulación manual aceptable por la mayoría de la población trabajadora.

Manipulación manual de cargas==>Manejo de cargas de más de 3 KG==>Uso de medios auxiliares

- Dotar de ayudas mecánicas para la manipulación de cargas.
- Llevar a cabo un mantenimiento periódico de los medios auxiliares, en especial de las ruedas, que se deberán conservar en adecuadas condiciones de limpieza y engrase para facilitar su rodamiento.

Aplicación de Fuerzas==>Tareas de empuje o arrastre de cargas elevadas==>Uso de transpaleta manual

- Reducir las fuerzas aplicadas de empuje y tracción sobre elementos mediante el empleo de medios mecánicos de transporte.
- No sobrepasar la capacidad nominal de carga en los equipos utilizados durante las tareas de transporte.

Estrés térmico

Accidentes causados por alteraciones fisiológicas al encontrarse el trabajador en un ambiente excesivamente frío o caliente.

Por frío==>Trabajos en cámaras de congelación==>Acceso y/o permanencia a cámaras frigoríficas y de congelación

- Velar por la existencia de hacha tipo bombero en proximidades a la puerta, de avisador acústico funcionando correctamente. Comprobar periódicamente que se puede abrir la puerta desde el interior fácilmente.
- Los trabajadores deben conocer Instrucciones claras y precisas para parar la instalación, en caso de emergencia.
- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en las tareas a realizar en cámaras de congelación. Dejar constancia documental de su entrega. Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en las tareas a realizar en cámaras de refrigeración (cámaras frigoríficas y de congelación):- Regular los tiempos de permanencia. Evitar la estancia en las cámaras de congelación durante largo periodo de tiempo. - Realizar las correspondientes pausas durante la jornada laboral: • En las cámaras frigoríficas de cero hasta cinco grados bajo cero se realizará un descanso de recuperación de 10 minutos cada 3

horas de trabajo ininterrumpido en el interior de las cámaras. • En las cámaras frigoríficas de cinco hasta dieciocho grados bajo cero, la permanencia máxima en el interior de las mismas será de seis horas, debiendo concederse un descanso de recuperación de quince minutos por cada hora de trabajo ininterrumpido en el interior de las cámaras. • En las cámaras de dieciocho grados bajo cero o más, con una oscilación de mas o menos tres, la permanencia máxima en el interior de las mismas será de seis horas, debiendo concederse un descanso de recuperación de quince minutos por cada cuarenta y cinco minutos de trabajo ininterrumpido en el interior de las cámaras.- Utilizar ropa de protección frente al frío (chaquetón, guantes, calzado, guantes aislantes, etc.) aunque la permanencia en la cámara sea corta. Colocar los trajes de protección en un lugar accesible, junto a la entrada a los locales donde estén emplazadas las instalaciones frigoríficas. - No es recomendable trabajar una persona sola en un recinto frigorífico. Si no es posible evitarlo, esta persona deberá ser visitada cada hora, disponiendo para ello de un reloj avisador. - Revisar los elementos de seguridad al entrar en la instalación: • Las puertas de las cámaras frigoríficas deben disponer de un sistema de cierre que permita que éstas puedan ser abiertas desde el interior. • En el exterior debe haber una señal luminosa que advierta de la presencia de personas en su interior. • En el interior, junto a la cámara se debe disponer de un hacha tipo bombero.- En el interior y exterior de la cámara frigorífica figurará un cartel con las instrucciones claras y precisas para parar la instalación en caso de emergencia. Leer detenidamente.- Conocer el sistema de detección de la cámara que avisa de fugas o escapes de gases utilizados para producir el frío.- Tras finalizar el trabajo, comprobar que nadie se ha quedado en el interior de la cámara.

- Velar por la utilización correcta del EPI: Ropa de protección contra ambientes fríos ($-50\text{ }^{\circ}\text{C} < T_{\text{ambiente}} < -5\text{ }^{\circ}\text{C}$), categoría II (UNE-EN-342).

Uso de Ropa de protección contra ambientes fríos ($-50\text{ }^{\circ}\text{C} < T_{\text{ambiente}} < -5\text{ }^{\circ}\text{C}$), categoría II

Condiciones ambientales en la fábrica.

- Empleo de ropa de trabajo adecuada a las condiciones termohigrométricas y a la actividad que se está desarrollando.

Contactos eléctricos

Accidentes de trabajo cuya causa sea el contacto (directo o indirecto) con algún elemento sometido a tensión eléctrica.

Uso de equipos y herramientas eléctricas==>Uso de equipos y herramientas

- Formar a los trabajadores sobre los riesgos derivados del uso de equipos eléctricos, así como de las medidas de protección y prevención aplicables.
- Informar a los trabajadores sobre la forma de comunicar cualquier anomalía que sea detectada en la instalación eléctrica y equipos eléctricos, así como la prohibición de realizar cualquier tipo de manipulación en las instalaciones y equipos eléctricos a no ser que estén expresamente autorizados por la empresa. Dejar constancia documental de su entrega.
Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Equipos de trabajo eléctricos.
- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el uso de equipos eléctricos. Dejar constancia documental de su entrega.
Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Equipos de trabajo eléctricos.

Inhalación, contacto o ingestión de sustancias nocivas

Accidentes de trabajo producidos por la inhalación, contacto o ingestión de sustancias perjudiciales para la salud cuando sus consecuencias se manifiesten de forma inmediata.

Presencia o manipulación de SOFTOCOL

- Será necesario la utilización de equipos de protección respiratoria en el caso de formación de nieblas o en el caso de superar los límites de exposición profesional
- Consultar apartado de productos químicos del presente informe, así como fichas de datos de seguridad que se anexan a la evaluación. .

Derrames o fugas de productos químicos ==> Manipulación==>Uso de desinfectantes líquidos

- Velar por la utilización correcta del EPI: Guantes de protección frente al riesgo químico (UNE EN 374-1,4).
utilización correcta del EPI: Guantes de protección frente al riesgo químico (UNE EN 374-1,4).
- Se deberá solicitar a los fabricantes las correspondientes fichas de seguridad de aquellos productos químicos cuya manipulación pueda entrañar un riesgo para la seguridad o la salud de los trabajadores. Estas fichas de seguridad deberán estar en disposición de los trabajadores
- Almacenamiento de los productos de limpieza en un cuarto específico, en un armario cuyo acceso sea exclusivo del personal que haga la limpieza.
- Información a los trabajadores: Hacer entrega de la ficha: Uso de productos químicos.
- Informar sobre instrucciones contempladas en fichas de datos de seguridad sobre almacenamiento de productos químicos. Dejar constancia documental de su entrega.
- Proporcionar a los trabajadores Máscara completa (UNE-EN 136) y filtros contra gases y filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección A (Gases y vapor es orgánicos de punto de ebullición > 65°C), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que lo utilicen correctamente. Velar por su utilización.
Máscara completa (UNE-EN 136) y filtros contra gases y filtros combinados (UNE-EN 14387).
Protección A (Gases y vapor es orgánicos de punto de ebullición > 65°C)
- Velar por la utilización correcta del EPI: Gafas de protección ocular de montura integral para gotas de líquido (UNE-EN 166).
utilización correcta del EPI: Gafas de protección ocular de montura integral para gotas de líquido

Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas

Accidentes producidos por contacto directo con sustancias y productos agresivos para la piel y mucosas.

Presencia o manipulación de DEOSOL, ECOPLUS, GALAPLUS, HIPOCLORITO SODICO; SOFTCOL, VITAASEPCO

- Consultar apartado de productos químicos del presente informe, así como fichas de datos de seguridad que se anexan a la evaluación..

Derrames o fugas de productos químicos==>Manipulación==>Uso de desinfectantes líquidos

- Velar por la utilización correcta del EPI: Guantes de protección frente al riesgo químico (UNE EN 374-1,4).
utilización correcta del EPI: Guantes de protección frente al riesgo químico (UNE EN 374-1,4).

Incendios

Accidentes producidos por el fuego o sus consecuencias.

Presencia o manipulación de SOFTOCOL y VITAASEPCOL

- En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción
- Consultar apartado de productos químicos del presente informe, así como fichas de datos de seguridad que se anexan a la evaluación. .
- información a los trabajadores sobre prevención de incendios en la utilización de este producto. Trasvasar en lugares bien ventilados, preferentemente mediante extracción localizada. Controlar totalmente los focos de ignición (teléfonos móviles, chispas,...) y ventilar en las operaciones de limpieza.no emplear ropa de trabajo de fibras acrílicas, empleando preferiblemente ropa de algodón y calzado conductor.Trasvasar a velocidades lentas para evitar la generación de cargas electroestáticas

Medidas de emergencia

- Informar a los trabajadores sobre las normas de actuación ante emergencias. Dejar constancia documental de su entrega.
Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Normas generales en caso de emergencia.
- Realizar anualmente un simulacro de evacuación.
- Designar al responsable encargado de poner en práctica las medidas de emergencia, que deberá contar con la formación necesaria.

Atropellos, golpes o choques contra vehículos

Incluye los golpes o atropellos de personas por vehículos, así como los accidentes de vehículos en que el trabajador lesionado va sobre el vehículo; siempre que se produzcan dentro del recinto de la empresa

Circulación de transpaletas y carretilla elevadora.

- Información a los trabajadores sobre manejo seguro de transpaletas manuales y eléctricas. Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Transpaleta eléctrica.
- - Las transpaletas tienen que cumplir las siguientes condiciones de seguridad:- La empuñadura de la barra de tracción ha de tener la forma y el revestimiento adecuado para permitir la firme sujeción con la mano (evitando que se resbale), situado indistintamente a la izquierda o a la derecha.- El diseño de la empuñadura ha de ser cerrado para impedir que se escape de las manos del operario y proteger de posibles golpes al mando de las válvulas y el freno.- Las ruedas directrices deberían protegerse con algún tipo de carenado que impida el atrapamiento de los pies.
- Autorizar por parte de la empresa a los trabajadores que pueden hacer uso del vehículo. Dejar constancia documental.

Vía de circulación ==> Uso compartido peatón/vehículo (coexisten en algunas zonas trabajadores a pie , carretillas elevadoras, vehículos de carga.)

- Se debe acceder a las instalaciones por los lugares habilitados para tal fin. Deben extremarse las precauciones al entrar o salir de las mismas. En el interior del almacén deben respetarse las normas de circulación.

- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en zonas con tránsito de vehículos o equipos de trabajo móviles (carretilla elevadoras, etc.).
No situarse en las partes traseras de vehículos en movimiento, especialmente camiones.
Mantenerse atento cuando se están realizando tareas de descarga de material (jaulas de aves, etc.). Mantenerse lejos de los equipos de manipulación de cargas (carretilla elevador, camiones...).
Respetar señalización existente.
- Proporcionar a los trabajadores Ropa de alta visibilidad (UNE-EN ISO 20471), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que lo utilicen correctamente. Velar por su utilización.

Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento

Están incluidos los accidentes de circulación en los que el trabajador lesionado va sobre el vehículo o recibe el impacto del mismo (privado, de empresa o transporte público) y en desplazamiento (sin implicación de un vehículo); siempre que tengan lugar en vía pública, es decir, fuera del recinto de la empresa. Se consideran tanto los que ocurran en horario laboral como los que sucedan al ir o volver del trabajo ("in itinere").

In misión, in itinere==>Desplazamiento en vehículo privado

- Formar a los trabajadores en relación con la normas de seguridad vial, conducción segura y la ergonomía postural al volante.
- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en los desplazamientos fuera del centro de trabajo en vehículo. Dejar constancia documental de su entrega.
Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Seguridad en los desplazamientos. Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Seguridad en desplazamientos.

In misión==>Desplazamiento en vehículo de empresa

- Formar a los trabajadores en relación con la normas de seguridad vial, conducción segura y la ergonomía postural al volante.
- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en los desplazamientos fuera del centro de trabajo en vehículo. Dejar constancia documental de su entrega.
Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Seguridad en los desplazamientos.

In misión==>Mantenimiento del vehículo de empresa

- Realizar registro de las ITV's, controles periódicos determinados por el fabricante y controles periódicos precisos para garantizar el estado del vehículo entre los intervalos determinados por el fabricante.

Exposición a agentes químicos

Cuando exista exposición continuada o prolongada a sustancias de naturaleza química (polvo, aerosoles, vapores, gases, etc.) que en forma sólida, líquida o gaseosa pueden penetrar en el organismo del trabajador por vía dérmica, digestiva, respiratoria o parenteral, pudiendo derivar en enfermedades profesionales.

Por cualquier vía de entrada==>Uso de agentes químicos desinfectantes/esterilizantes

- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar durante el uso de productos químicos desinfectantes/esterilizantes. Dejar constancia documental de su entrega.

Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Uso de productos químicos. Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Uso de productos químicos.

Por cualquier vía de entrada==>Uso de desinfectantes líquidos

- Proporcionar a los trabajadores Mascarilla filtrante con válvula contra gases (UNE-EN 405). Protección FFSX (Gases específicos), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que los utilicen correctamente. Velar por su utilización.
- Velar por la utilización correcta del EPI: Guantes de protección frente al riesgo químico (UNE EN 374-1,4). Mascarilla filtrante con válvula contra gases (UNE-EN 405)
- Velar por la utilización correcta del EPI: Guantes de protección frente al riesgo químico (UNE EN 374-1,4).

Exposición a agentes físicos

Cuando exista exposición continuada o prolongada a diversas formas de manifestación de la energía (ruido, vibraciones, etc.) que pudieran derivar en enfermedades profesionales.

Ruido

- Realizar una evaluación específica
- Velar por la utilización correcta del EPI: Protectores auditivos desechables o reutilizables.
- Informar a los trabajadores sobre riesgos y medidas preventivas de la exposición a ruido.

Exposición a agentes biológicos

Cuando exista exposición a microorganismos, con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad.

Posible exposición a COVID 19

- Formación de los trabajadores sobre normas de seguridad frente al covid-19
 - Informar a los trabajadores sobre riesgos y medidas preventivas de la exposición a agentes biológicos (covid-19) Dejar constancia documental de su entrega.
- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Agentes biológicos.
- Consultar evaluación específica elaborada al efecto.

Grupos 2 y 3 por diferentes vías de entrada ==> Sin intención deliberada de manipularlos

- La empresa se responsabilizará del lavado de la ropa de trabajo o facilitará ropa desechable.
- Disponer del tiempo suficiente para el aseo personal, según recoge el RD 664/1997, después de la realización de tareas en contacto con medios que puedan vehicular agentes biológicos y siempre antes de la comida y/o antes de abandonar el trabajo.
- Proteger las heridas antes de comenzar la actividad laboral.
- Prohibir comer y beber durante la realización de tareas con posible exposición a agentes biológicos

- Facilitar un lugar para guardar la ropa de trabajo y equipos de protección individual contaminados por agentes biológicos separado de la ropa personal del trabajador.

Posible contacto con agentes biológicos==>Manipulación de alimentos crudos (piezas de aves)

- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en la manipulación de alimentos. Dejar constancia documental de su entrega.

Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en la manipulación de alimentos:- Disponer de formación en higiene alimentaria. - Conocer y cumplir las normas de trabajo de la empresa para garantizar la seguridad y salubridad de los alimentos.- Pautas de higiene personal: • Lavarse las manos con agua caliente y jabón siempre que lo requiera el trabajo y antes de incorporarse a su puesto, después de una ausencia o de cambio de actividad y secar con papel de un solo uso. • Llevar uniforme exclusivo del trabajo limpio y utilizar, cuando sea necesario, gorro que cubra el pelo y calzado adecuado. • Es conveniente que la higiene personal del trabajador cumpla las siguientes condiciones: baño diario, pelo limpio y recogido, manos limpias, uñas cortas, el hombre bien rasurado y la mujer con maquillaje moderado. • Si el trabajador tiene una herida o se hiere durante la realización de las tareas, deberá protegerla con una cubierta impermeable para que no se infecte ni contamine los alimentos que prepara (tiritita + guante o dedil). • Se deberá evitar durante la manipulación: rascarse la cabeza, restregarse los ojos, tocarse la nariz y las orejas, probar los alimentos con una cuchara usada, trabajar con las manos sucias, fumar, mascar chicle, comer, toser y estornudar sobre los alimentos.- Pautas de higiene alimentaria: • Lavar y desinfectar las superficies y los utensilios que ha utilizado tras la preparación de los alimentos. • Emplear siempre que sea posible utensilios limpios en lugar de las manos, en caso contrario utilizar siempre guantes para manipular los alimentos.

- Formar a los trabajadores sobre riesgos y medidas preventivas de la exposición a agentes biológicos.

- Velar por la utilización correcta del EPI: Guantes de protección contra microorganismos: bacterias, hongos y virus (UNE-EN ISO 374-5,2 e ISO 16604)

- Hacer uso de prenda cubrecabeza, uniforme de trabajo, guantes, mascarilla y calzado de industria alimentaria dotado de suela antideslizante.

Posible contacto con agentes biológicos==>Manipulación de alimentos crudos

- Velar por la utilización correcta del EPI: Guantes de protección contra microorganismos: bacterias y hongos (UNE EN 374-5,2).

utilización correcta del EPI: Guantes de protección contra microorganismos: bacterias y hongos (UNE EN 374-5,2). Ropa de protección (UNE-EN ISO 13688),

- Proporcionar a los trabajadores Ropa de protección (UNE-EN ISO 13688), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que los utilicen correctamente. Velar por su utilización.

Ergonómicos

Los derivados de tareas o condiciones que puedan englobar exposición a varios factores de riesgo.

Adopción de posturas forzadas durante el trabajo

- Evitar rotaciones y flexiones bruscas del tronco. Al volverse, no girar únicamente el tronco sino todo el cuerpo con los pies.- Evitar el uso de zapatos con tacones altos o los completamente planos. Se recomienda un tacón de 2 a 3 cm y con suela acolchada y antideslizante.- Evitar agacharse doblando la espalda.

- Información a los trabajadores.

Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Posturas forzadas.

Posturas inadecuadas durante la recogida de las cajas

- Debido a las características de la tarea y a la disposición de los elementos, se recomienda adoptar la posición de pie.

Uso PVD.

- Seguir las recomendaciones diseño ergonómico del puesto: Monitores con base regulable para evitar reflejos en la pantalla o deslumbramientos, orientándola adecuadamente o mediante la utilización de filtros. Monitor situado de forma que su borde superior quede como máximo a la altura de los ojos, y a una distancia de 50-60 cm aproximadamente. Teclado y monitor en paralelo y frente al trabajador. Disponer de un espacio mínimo de 10 cm entre el borde del teclado y la mesa. Dotar de reposapiés a quién lo solicite. Se recomienda el uso de reposamuñecas. Sillas de diseño ergonómico con altura e inclinación regulable y apoyo lumbar.

Uso PVDs==>Usuario PVDs==> formación e información

- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas derivados del trabajo con Pantallas de Visualización de datos. Dejar constancia documental de su entrega. Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Pantalla de visualización de datos.
- Formar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas derivados del trabajo con Pantallas de Visualización de datos.

Psicosociales

Originados por aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo.

Factores psicosociales

- Los daños que los riesgos psicosociales pueden ocasionar en la salud de las personas trabajadoras tienen un difícil reconocimiento, pese a sus consecuencias negativas como la desmotivación, la insatisfacción laboral, el estrés, el absentismo, etc. En consecuencia, procuraremos:- Mantener al día y disponibles las ayudas y procedimientos de trabajo (documentación, claves, accesos, códigos, etc).- Conocer las ayudas de la organización y de consulta para cada demanda o situación especial que se salga de su ámbito de decisión.- Solicitar las aclaraciones sobre las pautas de comportamiento a seguir en las diferentes situaciones potencialmente conflictivas y recabar información sobre los resultados a los que se tenga acceso.- Crear un grado de autonomía adecuado en el ritmo y organización básica del trabajo. Hacer pausas para los cambios posturales, la reducción de la fatiga física y mental y la tensión o saturación psicológica.- Aplicar técnicas de enriquecimiento del trabajo. Esta variedad potencia, además, los cambios posturales, tan importantes en la reducción de daños musculoesqueléticos.- Asignar o autoasignarse tareas para unidades de tiempo reales. Malas planificaciones temporales conllevan situaciones de altos niveles de estrés.
- Fomentar las políticas de Responsabilidad Social Corporativa: conciliación de la vida familiar, flexibilización de horarios, respeto al medioambiente, eliminación de la discriminación de género, etc. Lo que trae consigo el incremento de la satisfacción personal en la organización.

- Aumentar el nivel de responsabilidad personal y la apertura de las comunicaciones entre todas las personas integrantes de la organización, para poder así encontrar soluciones sinérgicas a posibles problemas con clientes, compañeros y compañeras, etc.

- En cuanto a las relaciones interpersonales es preciso:- Favorecer la comunicación entre trabajadores atendiendo a la organización de los espacios y lugares de trabajo.- Atender a los distintos niveles de relación existentes en la organización: verticales (trabajadores respecto a superiores jerárquicos) y horizontales (entre compañeros).

- Informar a los trabajadores sobre técnicas que pueden resultar útiles de relajación frente al estrés.

Cuidar los hábitos relacionados con el ejercicio físico y la dieta alimenticia.- Asegurarse que el trabajador reciba, previamente a su incorporación al trabajo, toda la información que pueda necesitar para la realización del mismo. Existen algunas técnicas que pueden resultar útiles para relajarse cuando uno se siente estresado.- La respiración controlada pretende conseguir una respiración lenta, regular y poco profunda, de esta manera, aumenta la capacidad pulmonar y mejora la calidad de la respiración.

1. Sitúate en un lugar cómodo, sentado o tumbado con las rodillas dobladas, y relaja los músculos del cuello y brazos.
2. Coloca una mano sobre tu abdomen y otra sobre el pecho.
3. Inspira aire profunda y lentamente por la nariz y dirígelo al abdomen. Cuenta mentalmente hasta 4 y nota como éste se va hinchando lentamente.
4. Retén el aire y cuenta mentalmente hasta 4.
5. Déjalo salir muy lentamente por la boca sin soplar, y cuenta mentalmente hasta 4.
6. Repite este ejercicio varias veces, observando siempre cómo sube y baja lentamente el abdomen y concéntrate en la sensación de relajación que vas sintiendo.

Relajación muscular progresiva: esta técnica de relajación se basa en tensar primero los distintos grupos musculares y fijarse después en la sensación de bienestar que produce su relajación. Para poder apreciar esta sensación, es muy importante que te concentres y que, después de tensar cada uno de los músculos en el orden y en el modo que se va indicando, aguantes y sientas la tensión durante unos segundos, relajando los músculos a continuación de golpe y no de forma progresiva.

- **Brazos y manos:*** Tensa los músculos de la mano y antebrazo derechos apretando el puño.* Seguidamente, tensa el bíceps derecho empujando el codo contra el brazo del sillón. Repite lo mismo con el lado izquierdo.
- **Cara:*** Tensa los músculos de la frente levantando las cejas tan alto como se pueda.* A continuación, tensa los músculos de las mejillas y la mandíbula, aprieta los dientes y lleva las comisuras de la boca hacia atrás.
- **Cuello:*** Empuja la barbilla hacia abajo y contra el pecho, pero tratando de evitar que toque el mismo. Debes sentir un poco de temblor o sacudida en estos músculos.
- **Pecho, hombros y espalda:*** Lleva los hombros hacia atrás intentando que los omoplatos se toquen. Debes sentir una tensión significativa en el pecho, los hombros y la parte superior de la espalda.
- **Abdomen:*** Pon el estómago duro, como preparándote para ser golpeado. Debes sentir una gran tensión y tirantez en el área del estómago.
- **Piernas y pies:*** Pon en tensión la parte superior de la pierna derecha tratando de estirla lo máximo posible. Debes notar que el músculo delantero del muslo está duro.* Tensa los músculos de la pantorrilla derecha con la pierna estirada, tirando con la mano de los dedos del pie hacia arriba.* Tensa los músculos del pie derecho, encogiéndolo del mismo modo que cuando se cierra el puño, pero sólo lo suficiente para sentir la tirantez debajo del arco y en el empeine del pie.* Repite los mismos pasos con la pierna izquierda.

- Se recomienda, siempre que sea posible, alternar tareas y/o rediseñar las existentes, de manera que se pueda contar y ampliar capacidades, habilidades y conocimientos del trabajador. Asimismo, se recomienda establecer periódicamente reuniones de seguimiento que favorezcan la comunicación entre los trabajadores y superiores.

Estrés (Factores organizacionales) ==> Carga y ritmo de trabajo, factores interpersonales...

- Informar sobre el riesgo de estrés laboral. Dejar constancia documental de su entrega. Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Estrés laboral.

Otros riesgos

Cualquier otro tipo de riesgo no contemplado en los apartados anteriores.

Trabajo a bajas temperaturas

- Debido a las necesidades de conservación de la carne de ave la temperatura de las áreas de despiece ha de mantenerse siempre por debajo de 12 °C. Por norma general la temperatura de las salas en dichas instalaciones oscila entre 4 y 8°C. Otro de los factores ambientales a tener en cuenta es la humedad relativa para evitar afecciones respiratorias en los trabajadores de este sector.- Utilizar la ropa de trabajo y los equipos de protección individual que le facilite la empresa como, por ejemplo ropa de trabajo para bajas temperaturas.- Tomar bebidas calientes y agua en abundancia durante los descansos.- Es recomendable que acepte los reconocimientos médicos específicos que le ofrece la empresa, son necesarios para conocer si este riesgo produce alguna alteración de su salud.
- Velar por la utilización correcta del EPI: Guantes de protección contra microorganismos

Contacto continuo con superficies húmedas

- Con el fin de evitar enfermedades como la dermatitis debido a la continua manipulación de productos húmedos se recomienda el uso de guantes adecuados y un correcto cuidado de las pequeñas heridas que puedan existir en las manos. Adecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el trabajador, especialmente en el tiempo de trabajo en la zona de despiece. Botas con protección térmica o paredes acolchadas. Intercalar tiempos de descanso suficientes. Alimentación adecuada para evitar hipoglucemias por alto consumo energético o por frío.

Trabajos en el interior de la cámara de refrigeración

- Comprobar que existe un hacha tipo bombero en el interior de la cámara, próxima a la puerta..
- En la cámara acondicionada para funcionar a temperatura bajo cero o con atmósfera artificial, se dispondrán junto a la puerta y por su parte interior, dos dispositivos de llamada (timbre, sirena o teléfono), uno de ellos conectado a una fuente propia de energía, convenientemente alumbrados con un piloto y de forma que se impida la formación de hielo sobre aquél. Este piloto estará encendido siempre que estén cerradas las puertas y se conectará automáticamente a la red de alumbrado de emergencia, caso de faltar el fluido a la red general.
- Al finalizar la jornada de trabajo, una persona deberá realizar una inspección con el fin de comprobar que nadie se ha quedado encerrado en alguna de las cámaras frigoríficas.- Estará totalmente prohibido colocar equipos auxiliares de cerramiento de puertas, tales como cerrojos, cadenas o candados que impidan la apertura desde el interior.- Al personal que deba permanecer prolongadamente en los locales con temperaturas bajas, cámaras y depósitos frigoríficos, se les proveerá de prendas de abrigo adecuadas, cubrecabezas y calzado de cuero de suelo aislante, así como de cualquier otra protección necesaria a tal fin.

Gestión PRL ==> EPI

- Informar a los trabajadores sobre el uso de los EPI, lugares de utilización, almacenamiento, mantenimiento y limpieza de los mismos, etc. Dejar constancia documental de su entrega. Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Equipos de protección individual.
- Realizar el seguimiento y control para la utilización, almacenamiento, mantenimiento, limpieza, desinfección cuando proceda y reparación de los EPI. Reponer los EPI cuando resulte necesario. Cuando se proporcionen los EPI dejar constancia mediante registro de entrega. Los EPI proporcionados deben de disponer del correspondiente marcado CE y del folleto informativo del

fabricante.

- Velar por el correcto uso de todos los EPIS que de acuerdo a la evaluación de riesgos son necesarios en este puesto de trabajo.

Información de transpaleta eléctrica y manual.

- Informar a los trabajadores de los riesgos de seguridad y salud en su trabajo así como de las medidas de protección y prevención aplicables. Dejar constancia documental de su entrega. Los trabajadores deberán recibir información en relación con:- Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función, y las medidas y actividades de protección y prevención aplicables.- Las medidas de emergencias adoptadas. Los trabajadores deberán firmar el registro de entrega de información.
- Formar a los trabajadores sobre los riesgos derivados del uso de los equipos de trabajo así como sobre las medidas de protección y prevención aplicables.

Gestión PRL ==> Formación==>Formación en prl

- Formar a los trabajadores sobre los riesgos específicos de su puesto de trabajo así como de las medidas de protección y prevención aplicables.

Gestión PRL ==> Información==>Información en PRL

- Informar a los trabajadores de los riesgos de seguridad y salud en su trabajo así como de las medidas de protección y prevención aplicables. Dejar constancia documental de su entrega. Los trabajadores deberán recibir información en relación con:- Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función, y las medidas y actividades de protección y prevención aplicables.- Las medidas de emergencias adoptadas. Los trabajadores deberán firmar el registro de entrega de información.

Gestión PRL ==> Vigilancia de la salud

- Garantizar a los trabajadores la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.
- Ofrecer el reconocimiento médico a los trabajadores anualmente por escrito, de manera que puedan manifestar su consentimiento o renuncia de forma individual, según el registro de ofrecimiento para el reconocimiento médico laboral establecido en el Plan de Prevención. Dejar constancia documental.

Perspectiva de género ==> Gestión PRL

- Promover una representación equilibrada de mujeres y hombres en los procesos de consulta y participación en materia de prevención de riesgos laborales.

FICHA PUESTO DE TRABAJO	
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA	
EMPRESA	AVICOLA DE GALICIA, SAU
CENTRO	Calle BARRAGANS-CAMPAÑO 34 Pontevedra (Pontevedra)
PUESTO DE TRABAJO	Dirección- Personal técnico

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJADORAS EN SITUACIÓN DE EMBARAZO, PARTO RECIENTE O LACTANCIA

Caídas de personas a distinto nivel

Accidentes provocados por caídas avacío, tanto de alturas (edificios, andamios, máquinas, vehículos, escaleras, etc.) como en profundidades (excavaciones, aberturas de tierra, etc.).

Utilización de escaleras de mano a menos de 1 metro de altura. De 4 a 8 veces/jornada

- Limitar las tareas que conlleven utilizar escaleras de mano a menos de 1 metro de altura (entre 4 y 8 veces / jornada) a partir de las semanas de gestación que para estos riesgos determine la entidad colaboradora y/o el criterio médico correspondiente en base a la guía elaborada por la SEGO, INSS y AMAT.

Caídas de objetos en manipulación

Incluye las caídas sobre un trabajador de objetos que se estén transportando o elevando con medios manuales o mecánicos, siempre que el accidentado sea la persona que estaba manipulando el objeto que cae.

Caída de objetos en manipulación por encima de los hombros.

- Adaptación del puesto de trabajo. Restricción de tareas que supongan un riesgo de golpes a nivel del abdomen como manipular objetos teniendo que elevar los brazos por encima de los hombros.

Golpes contra objetos inmóviles

Accidentes de trabajo que consideran al trabajador como parte dinámica, es decir con una intervención directa y activa, en la que se golpea, engancha o roza contra un objeto que no se encuentra en movimiento.

Espacio insuficiente.

- Adaptación del puesto de trabajo. Restricción de tareas que supongan un riesgo de golpes a nivel del abdomen como realizar desplazamientos frecuentes, a un ritmo elevado, con o sin carga, en espacios muy concurridos o estrechos.

Golpes o cortes por objetos o herramientas

Comprende los golpes, cortes, abrasiones y punzamientos que el trabajador recibe por acción de un objeto o herramienta siempre que actúen sobre ellos fuerzas distintas a la gravedad (no se incluyen, por lo tanto, las caídas de objetos).

Golpes a nivel del abdomen por objetos móviles, zonas de alta ocupación y tránsito.

- Adaptación del puesto de trabajo. Restricción de tareas que supongan un riesgo de golpes a nivel del abdomen debido a la proximidad de objetos móviles, trabajo en zonas de alta ocupación y

tránsito.

Sobreesfuerzos

Exposición a factores de riesgo que puedan derivar en lesiones osteomusculares; manipulación manual de cargas, posturas de trabajo, movimientos repetitivos, etc.

Manipulación manual de cargas (menos de 4 veces por hora). Más de 10 kilos.

- Limitar los trabajos cuya actividad implique realizar manipulación de cargas de más de 10 kilos (menos de 4 veces por hora) a partir de las semanas de gestación que para estos riesgos determine la entidad colaboradora y/o el criterio médico correspondiente en base a la guía elaborada por la SEGO, INSS y AMAT.

Estrés térmico

Accidentes causados por alteraciones fisiológicas al encontrarse el trabajador en un ambiente excesivamente frío o caliente.

Exposición a frío.

- Limitar los trabajos en presencia de frío extremo o exposición mantenida a frío intenso. Los trabajos en cámaras de congelación no están diseñados para trabajadoras embarazadas.

Exposición a agentes biológicos

Cuando exista exposición a microorganismos, con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad.

Exposición agente biológico Fiebre Q en trabajos de Veterinarias, explotaciones agrícolas y ganaderas, mataderos y trabajadoras industria láctea. Trabajadores de laboratorio.

- Determinación serológica (IgG). Separación del puesto de trabajo si el resultado es seronegativa.

Exposición agente biológico Toxoplasmosis en Veterinarias, ganaderas, agricultores, horticultoras, mataderos, horticultoras, mantenimiento de suelos y jardines

- La condición de embarazo de una trabajadora expuesta no presupone la existencia de riesgo. Debe ser valorado el puesto de trabajo y el estado de inmunidad de la embarazada. La determinación de anticuerpos, mediante una analítica, informará del estado de inmunización de la trabajadora expuesta y, por tanto, de la existencia o no de riesgo. Las trabajadoras gestantes con serología negativa en ocupaciones de riesgo en las que manipulen excrementos de gato y material infectado de origen animal (mataderos, veterinarias) o puedan estar en contacto con tierra contaminada (agricultura y jardinería) deben ser apartadas del puesto de trabajo, al igual que hasta que no se determine su estado inmune, cuando existe sospecha razonable de riesgo de exposición.