# **ШАЙБЫ УМЕНЬШЕННЫЕ. КЛАССЫ ТОЧНОСТИ А и С**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное



## ШАЙБЫ УМЕНЬШЕННЫЕ. КЛАССЫ ТОЧНОСТИ А и С

### Технические условия

ГОСТ 10450—78 Взамен ГОСТ 10450—68

Diminished washers. Product grades A and C. Specifications

MKC 21,060.30 ΟΚΠ 12 8000

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26.06.78 № 76 дата введения установлена 01.01.79


Ограничение срока действия снято по протоколу № 3—93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6—93)

Настоящий стандарт распространяется на уменьшенные шайбы классов точности A и С для крепежных деталей диаметром резьбы от I до 48 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

### 1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

1.1. Конструкция и размеры шайб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Пример условного обозначения уменьшенной шайбы для крепежной детали с диаметром резьбы 12 мм с толщиной, установленной в стандарте, из стали марки 08кп, с цинковым покрытием толщиной 6 мкм хроматированным:

### Шайба 12.01.08кп. 016 ГОСТ 10450-78

- 1.2. По согласованию между изготовителем и потребителем допускается:
- изготовлять шайбы с другими толщинами;
- изготовлять шайбы с внутренними диаметрами 12,5; 14,5 и 16,5 мм.
- 1.1.1.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).
- Теоретическая масса шайб приведена в приложении.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

| Диаметр резьбы<br>крепежной детали | $d_1$<br>Класс точности                |  | d <sub>2</sub> | 5                               |
|------------------------------------|--|--|----------------|---------------------------------|
|                                    |  |  |                |                                 |
|                                    | 1,0                                    | 1,1  | 1.2            | 2,5<br>3,0<br>3,0<br>3,5        |
| 1,2                                | 1.3                                    | 1,2<br>1,4   | 3,0            | 0,3                             |
| 1,4                                | 1,5<br>1,7                             | 1.6  | 3,0            | 0,3                             |
| 1,6                                | 1,7                                    | 1,8  | 3,5            | 0,3                             |
| 2.0                                | 2.2                                    | 1,6<br>1,8<br>2,4<br>2,9<br>3,4<br>3,9<br>4,5<br>5,5 | 4,5            | 0,3                             |
| 2.5                                | 2.7                                    | 2.9  | 5,0            | 0,5                             |
| 3,0                                | 3,2                                    | 3,4  | 6,0            | 0,5                             |
| 3,5                                | 3.7                                    | 3.9  | 7,0            | 0,5                             |
| 2,5<br>3,0<br>3,5<br>4,0           | 4,3                                    | 4,5  | 8,0            | 0,5                             |
| 5.0                                | 2,2<br>2,7<br>3,2<br>3,7<br>4,3<br>5,3 | 5,5  | 9,0            | 1,0                             |
| 6.0                                | 6,4<br>8,4                             | 6,6  | 11,0           | 1,6                             |
| 8,0                                | 8,4                                    | 9,0  | 15,0           | 1,6                             |
| 10,0                               | 10,5                                   | 11,0   | 18,0           | 1,6                             |
| 12,0                               | 13,0                                   | 13,5   | 20,0           | 2,0                             |
| 14,0                               | 15,0                                   | 15,5   | 24,0           | 2,5                             |
| 16,0                               | 17,0                                   | 17,5   | 28,0           | 2,5                             |
| 18,0                               | 19,0                                   | 20,0   | 30.0           | 2,0<br>2,5<br>2,5<br>3,0<br>3,0 |
| 20,0                               | 21,0                                   | 22,0   | 34,0           | 3,0                             |
| 22.0                               | 23,0                                   | 24,0   | 37,0           | 3,0                             |
| 24.0                               | 25,0                                   | 26,0   | 39,0           | 4,0                             |
| 27,0                               | 28,0                                   | 30,0   | 44,0           | 4,0                             |
| 30,0                               | 31,0                                   | 33,0   | 50,0           | 4,0                             |
| 36,0                               | 37,0                                   | 39,0   | 60,0           | 5,0                             |
| 42,0                               | _                                      | 45,0   | 72,0           | 4,0                             |
| 48,0                               | _                                      | 52,0   | 84,0           | 6,0                             |

# 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Технические требования - по ГОСТ 18123-82.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

- 2.2, 2.3. (Исключены, Изм. № 1).
- 2.4. Временная противокоррозионная защита, упаковка и маркировка тары по ГОСТ 18160—72.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

# 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

Правила приемки шайб — по ГОСТ 17769—83.
(Измененная редакция, Изм. № 1).

# 4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1. Методы контроля шайб — по ГОСТ 18123—82.

Разд. 5. (Исключен, Изм. № 2).

### Масса стальных шайб

| Диаметр резьбы<br>крепежной детали,<br>мм | Теоретическая масса 1000 шт.<br>шаяб, кг, класса точности |       | Диаметр резьбы<br>крепежной детали, | Теоретическая масса 1000 шт.<br>шайб, кг, класса точности |         |
|---|---|-------|-------------------------------------|---|---------|
|   | A   | С     | мм                                  | A   | С       |
| 1,0                                       | 0.010   | 0,009 | 12,0                                | 2,916   | 2,683   |
| 1,2                                       | 0.017   | 0.013 | 14,0                                | 5,412   | 5,177   |
| 1,4                                       | 0.016   | 0,012 | 16,0                                | 7,636   | 7,370   |
| 1,6                                       | 0.018   | 0.017 | 18,0                                | 10,320  | 9,250   |
| 2,0                                       | 0,029   | 0.027 | 20,0                                | 12,840  | 12,430  |
| 2,5                                       | 0.058   | 0.051 | 22,0                                | 15,220  | 14,670  |
| 3,0                                       | 0.078   | 0,075 | 24,0                                | 22,590  | 20,840  |
| 3,5                                       | 0,108   | 0,104 | 27,0                                | 28,670  | 25,540  |
| 4,0                                       | 0.143   | 0,135 | 30,0                                | 38,300  | 34,790  |
| 5,0                                       | 0,330   | 0.310 | 36,0                                | 68,800  | 64,090  |
| 6,0                                       | 0.786   | 0.760 | 42,0                                | _   | 82,240  |
| 8.0                                       | 1,524   | 1,420 | 48,0                                | _   | 168,540 |
| 10,0                                      | 2,112   | 2,010 |                                     |   |         |

П р и м е ч а н и е. Для определения массы шайб, изготовленных из других материалов, значения массы, указанные в таблице, должны быть умножены на коэффициенты: 0,356 — для алюминиевого сплава; 0,970 — для бронзы; 1,080 — для латуни.