


$u_p = 1.40$ m
$u_p = 1.50$ m
$u_p = 1.70$ m
$u_p = 1.95$ m
$u_p = 2.10$ m
$u_p = 2.40$ m
$|\dot{\chi}|$ (rad s^{-1})
$|u_s|$
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4


F_t (kN)
$|u_s|$
0
2
4
6
8
10
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4