수리 견적


당신의 자동차 정비사

날짜* 10 01

2024

일, 월,연도

성명



청구서 번호*

29842989

합계*

5390.00 달러

부가세 포함

노트

진단: 프론트엔드 충돌 및 라디에이터 파손 외관 상태: 에이전트, 전면 범퍼 및 후드 파손

해결 방법: 프런트엔드 범퍼, 후드, 라디에이터 교체

클레임 ID: 2s34w-8x

Ssயுழிருitttt

