

Kat.	A-30-17	Betriebsanweisung <i>Maschine-Bau</i>	STiX BAUUNTERNEHMEN	
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Baustelle:	Allgemein		Aktualisiert:	10.07.2024
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Handgeführte Verdichtungsgeräte

Einsatz von Rüttelplatten und sogenannten „Vibrostampfern“

Gefährdungen für Mensch und Umwelt



- **Mechanische Gefährdung:**
 - Angefahren / Überfahren werden
 - Umkippen / Umstürzen der Geräte
 - Unkontrollierte Bewegungen durch unebenen Untergrund.
 - Erfasst werden bei freilaufenden / unzureichend gesicherten Maschinenteilen (z.B. bei Wartungsarbeiten an einer nicht stillgelegten Maschine)
- **Brand- und Explosionsgefahr:**
 - Durch Öle oder das zu verdichtende Medium
 - Verbrennungen an heißen Oberflächen.
- **Umweltgefährdungen:**
 - Durch unsachgemäße Wartung können Öle und Betriebsstoffe in den Untergrund oder Gewässer gelangen.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Betriebs- und Wartungsanleitung des Herstellers beachten
- Mitarbeiter in die Bedienung einweisen.
- Nicht im Gefahrenbereich (Fahrbereich) von handgeführten Verdichtungsgeräten aufhalten.
- Nicht rückwärtslaufen – Stolpergefahr.
- Maschinenführer dürfen keine unkontrollierten Arbeitsbewegungen durchführen, wenn sich Personen im Gefahrenbereich aufhalten.
- Sicherheitsabstand von >0,50 m zu festen Hindernissen einhalten.
- Personen, die den Gefahrenbereich betriebsbedingt betreten, z.B. Einweiser, müssen Warnkleidung tragen.
- Gehörschutz verwenden.
- In Arbeitspausen und bei Arbeitsschluss Maschine gegen unbeabsichtigte Bewegungen sichern, Motor abstellen.



Verhalten bei Mängeln, Störungen

Notruf: 112

- Betrieb einstellen, Gerät stillsetzen,
- Gerät gegen Wiedereinschalten und unbeabsichtigte Bewegung sichern
- Aufsichtführende Person informieren.

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112



- **Unfallstelle absperren:** Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen
- **Selbstschutz beachten:** Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Stromkreises / Gefahrenbereiches befinden.
- **Erste-Hilfe-Maßnahmen:** Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung; bei Atem- (und Herz-)stillstand: Wiederbelebung (mit Defibrillator)
- **Bei Brand:** Vorhandene Feuerlöscher verwenden

- ⇒ **Ersthelfer:** siehe Aushang
- ⇒ **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus:** siehe Aushang
- ⇒ **Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!**

Kat.	A-30-17	Betriebsanweisung <i>Maschine-Bau</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG			
Baustelle:	Allgemein		Bereich:	Alle
Ersteller(in):	SiFa/QMB		Aktualisiert:	10.07.2024
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Handgeführte Verdichtungsgeräte

Einsatz von Rüttelplatten und sogenannten „Vibrostampfern“

Instandhaltung / Prüfung / Vorsorge

- Arbeitstägliche Sicht- und Funktionsprüfung der Sicherheitseinrichtungen durch den Gerätebediener.
- Geräte gemäß dem in der Gefährdungsbeurteilung festgelegten Prüfzeitraum bzw. mind. einmal jährlich durch eine zur Prüfung befähigte Person prüfen lassen
- Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten durch fachkundige Personen, die vom Unternehmer dazu beauftragt sind bzw. durch vom Hersteller benannte Fachfirmen.

Quelle: -

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.