

Kat.	A-30-17	Betriebsanweisung <i>Maschine-Bau</i>	STiX BAUUNTERNEHMEN	
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Baustelle:	Allgemein		Aktualisiert:	10.07.2024
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Kernbohrgeräte

Gefährdungen für Mensch und Umwelt



- **Mechanische Gefährdung:**
 - Gefahr durch Drehmomente, Umherschlagen der Geräte oder umherfliegende Teile (Bruchstücke).
 - Einzugsgefahren.
- **Elektrische Gefährdung:**
 - Durch elektrische Spannung.
- **Physikalische Gefährdungen:**
 - Durch Lärm und Stäube.
 - Verbrennungen an heißen Oberflächen.



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Betriebs- und Wartungsanleitung des Herstellers beachten
- Quetsch-/ Scher- und Einzugsstellen beachten.
- Verkleidungen/Abdeckungen nicht entfernen
- Lärmarme Arbeitsmittel einsetzen (Maschinen, Geräte, Werkzeuge)
- Lärmereich von anderen Arbeitsplätzen trennen
- Elektrisch betriebene Maschinen im Nassverfahren dürfen nur mit speziellen Schutzeinrichtungen betrieben werden (Schutzart IP 54, Schutztrennung).
- Leitungen und Schläuche von der Bohrkronen fernhalten.
- Augenschutz / Schutzbrille tragen.
- Gehörschutz benutzen.
- Bei Arbeiten im Nassverfahren geeignete Schutzkleidung verwenden.
- Möglichst kein gesundheitsgefährdendes Material bohren (z.B. Asbest) – ansonsten PSA auf die anstehenden Arbeiten anpassen.
- Handgeführtes Bohren nur bis Bohrkronendurchmesser 80mm empfehlenswert.
- Bohren mit Bohrständer immer bevorzugen. Maschine sicher einspannen.
- Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen.
- Auf einen sicheren Stand achten. Handgeführtes Bohren von Leitern oder Tritten aus ist verboten.
- Kontakt zum rotierenden Werkzeug vermeiden.
- Enganliegende Kleidung tragen.
- Lange Haare zusammenbinden oder unter Kopfabdeckung sichern.
- Rücksprache mit Statiker halten, bevor Stahlbetonteile durchbohrt werden.



Verhalten bei Mängeln, Störungen



- Betrieb einstellen, Gerät stillsetzen,
- Beschädigte bzw. defekte elektrische Geräte/ Leitungen und Steckvorrichtungen der Benutzung entziehen und kennzeichnen
- Aufsichtführende Person informieren.

Notruf: 112

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe



- **Unfallstelle absperren:** Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen
- **Selbstschutz beachten:** Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Stromkreises / Gefahrenbereiches befinden.
- **Erste-Hilfe-Maßnahmen:** Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung; bei Atem- (und Herz-)stillstand: Wiederbelebung (mit Defibrillator)
- **Bei Brand:** Vorhandene Feuerlöscher verwenden

Notruf: 112

- ⇒ **Ersthelfer:** siehe Aushang
- ⇒ **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus:** siehe Aushang
- ⇒ **Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!**

Kat.	A-30-17	Betriebsanweisung <i>Maschine-Bau</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG			
Baustelle:	Allgemein		Bereich:	Alle
Ersteller(in):	SiFa/QMB		Aktualisiert:	10.07.2024
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Kernbohrgeräte

Instandhaltung / Prüfung / Vorsorge

- Arbeitstägliche Sicht- und Funktionsprüfung der Sicherheitseinrichtungen durch den Gerätebediener.
- Bohrgeräte sind gemäß dem in der Gefährdungsbeurteilung festgelegten Prüfzeitraum bzw. mind. einmal jährlich durch eine zur Prüfung befähigte Person prüfen zu lassen
- Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten durch fachkundige Personen, die vom Unternehmer dazu beauftragt sind bzw. durch vom Hersteller benannte Fachfirmen.
- Reparaturen an elektrischen Anlagenteilen durch Elektrofachkräfte durchführen lassen.
- für Reinigungsarbeiten an Maschinen, die im Trockenverfahren arbeiten, Sauggeräte der Staubklasse „H“ verwenden.

Quelle: -

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.