

Kat.	A-30-18	Betriebsanweisung <i>PSA</i> <i>Persönliche Schutz Ausrüstung</i>	STiX BAUUNTERNEHMEN	
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Gebäude:	Allgemein		Aktualisiert:	10.07.2024
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Handschutz

Gefährdungen für Mensch und Umwelt



- **Mechanische Gefährdung:**
 - Sich stechen an spitzen Gegenständen, z.B. Splintern, Spänen, Spritzenkanülen
 - Sich schneiden an scharfen Kanten, z.B. Grat, Messerschneiden.
- **Physikalische Gefährdung:**
 - z.B. UV-Strahlung, IR-Strahlung
 - Bei der Benutzung von feuchtigkeitsdichten Handschuhen kommt es zu Hautaufweichungen mit Herabsetzung der Widerstandsfähigkeit der Haut gegenüber äußeren Einflüssen.
- **Thermische Gefährdung:**
 - durch heiße oder kalte Oberflächen, Flüssigkeiten, Gase
- **Elektrische Gefährdung:**
 - Gefährliche Körperströme beim Berühren spannungsführender Teile, Lichtbogenbildung.
- **Chemische Gefährdung:**
 - Durch Umgang mit Gefahrstoffen und Reinigungsmitteln.
- **Biologische Gefährdung:**
 - Durch Mikroorganismen, Viren, Pilzsporen, Parasiten.



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Materialarten für Handschuhe:
 - Lederhandschuhe (aus Narbenleder, Spaltleder, Spezialleder)
 - Kunststoffhandschuhe (aus Elastomeren bzw. Thermoplasten)
 - Gummihandschuhe
 - Handschuhe aus Textilfasern (aus Naturfasern, Chemiefasern)
 - Metallhandschuhe (z.B. Metallgeflechthandschuhe, metallarmierte Handschuhe)
 - Handschuhe aus Materialkombinationen (sie können als Faust-, Dreifinger- oder Fünffingerhandschuh hergestellt sein)
- Für die entsprechenden Einsatzzwecke geeignete Schutzhandschuhe auswählen (Hinweise für die Auswahl von Schutzhandschuhen sind der DGUV-R 112-195 (insbesondere Anhang 4) zu entnehmen)
- Angaben der Hersteller zu Verwendungs- bzw. Einsatzbereichen (siehe Kennzeichnung bzw. Piktogramme) beachten
- Auswahl des Handschutzes entsprechend den vorhandenen Gefährdungen, z.B.:
 - **Gefährdungen durch Splitter, scharfe Kanten u.Ä.:** Lederhandschuhe.
 - **Gefährdungen durch Gefahrstoffe**, insbesondere durch Säuren und Laugen: spezielle Kunststoffhandschuhe.
 - **Gefährdungen durch scharfe Messerschneiden oder Spritzenkanülen:** Metallhandschuhe
 - **Kombinierten Gefährdungen:** Handschuhe mit Kombinationen aus verschiedenen Materialien.
- Schutzhandschuhe sind zu benutzen, wenn sich Hautverletzungen oder Hautschädigungen durch Hautschutz nicht verhindern lassen
- Bei der Auswahl von Schutzhandschuhen Tragekomfort (z.B. keine Nähte im Tast- bzw. Belastungsbereich), korrekten Sitz (Größe beachten), ausreichende Schutzwirkung und möglichst geringe Beeinträchtigung des Tast- und Greifvermögens beachten.
- Mitarbeitern eigene Schutzhandschuhe zur alleinigen Benutzung zur Verfügung stellen.
- Schweißbildung beim Benutzen von Kunststoff- und Gummihandschuhen durch textilen Innenhandschuh mindern.



Kat.	A-30-18	Betriebsanweisung PSA Persönliche Schutz Ausrüstung		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Gebäude:	Allgemein		Aktualisiert:	10.07.2024
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Handschutz

- Beim Einsatz von Handschuhen zusätzlichen Hautschutz benutzen.
- Handschuhe häufiger wechseln, um Gesundheitsschäden durch Schweißbildung zu vermeiden.
- Chemikalienschutzhandschuhe nicht über die vom Hersteller angegebene Verwendungsdauer hinaus benutzen.
- An Anlagen und Betriebsmitteln mit Einzugsstellen, z.B. Bohrmaschinen, Kreissägen u.Ä. nicht mit Handschuhen arbeiten.
- Schutzhandschuhe bestimmungsgemäß benutzen und keinen Einflüssen (z.B. Hitze) aussetzen, die ihren sicheren Zustand beeinträchtigen.

Verhalten bei Mängeln, Störungen

Feuer-Notruf: 112

- Bei Beschädigungen des Handschutzes Arbeiten einstellen, Gefahrenbereich verlassen und fehlerhaften Handschutz ersetzen.
- Beschädigte, verunreinigte oder verbrauchte Schutzkleidung der Benutzung entziehen und entsorgen.
- Aufsichtführende Person informieren.

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112



- **Unfallstelle absperren:** Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen
- **Selbstschutz beachten:** Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden.
- **Erste-Hilfe-Maßnahmen:** Verletzten absichern, Schockbekämpfung, Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, bei Atem- (und Herz-)stillstand: Wiederbelebung (mit Defibrillator)
Haut: Haut mehrere Minuten lang mit Wasser und Seife reinigen, ggf. neutralisieren, nicht bürsten; ggf. Notdusche benutzen (bei Hautkontakt mit Säuren und Laugen).
- **Ersthelfer:** siehe Aushang
- **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus:** siehe Aushang
- **Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!**

Instandhaltung / Prüfung

- Vor jeder Benutzung Prüfung des Handschutzes.
- Prüfung der Schutzkleidung durch fachkundige Mitarbeiter auf Gebrauchstauglichkeit entsprechend den Einsatzbedingungen und betrieblichen Verhältnissen.
- Handschutz nach der Benutzung gemäß Herstellerangaben reinigen, pflegen, ggf. desinfizieren und entsprechend den Herstellerangaben lagern und aufbewahren (z.B. trocken, luftdicht, sonnengeschützt), um den Schutz gegenüber den abzuwehrenden Gefahren zu sichern.

Quelle: -

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.