

Kat.	A-30-18	Betriebsanweisung <i>PSA</i> <i>Persönliche Schutz Ausrüstung</i>	STiX BAUUNTERNEHMEN	
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Gebäude:	Allgemein		Aktualisiert:	10.07.2024
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Schutzkleidung allgemein

Gefährdungen für Mensch und Umwelt



- **Mechanische Gefährdung:**
 - Angefahren/Überfahren werden durch Fahrzeugverkehr
 - Erfasst /eingezogen werden von sich bewegenden Teilen.
 - Sich schneiden; scheuern u.a.
- **Physikalische Gefährdung:**
 - Durch Strahlung.
- **Thermische Gefährdung:**
 - Durch heiße Massen, Flammen, Strahlungswärme, kalte Stoffe
- **Elektrische Gefährdung:**
 - Gefährliche Körperströme durch Lichtbogenbildung.
- **Chemische Gefährdung:**
 - Durch Umgang mit Gefahrstoffen.
- **Biologische Gefährdung:**
 - Durch Mikroorganismen, Viren, Pilzsporen, Parasiten.
- **Gefährdung durch Arbeitsumgebung:**
 - Witterung, Kälte, Nässe, Hitze, Trockenheit



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Für den entsprechenden Einsatzzweck geeignete Arbeitsschutzkleidung auswählen.
- Angaben der Hersteller zu Verwendungs- bzw. Einsatzbereichen beachten (siehe Kennzeichnung bzw. Piktogramme), z.B. Schutzklassen, spezielle Einsatzbereiche.
- Hinweise für die Auswahl von Schutzkleidung der DGUV-R 112-189 (insbesondere Anhang 1) entnehmen.
- Auswahl der Schutzkleidung entsprechend den vorhandenen Gefährdungen, z.B.:
 - **Bei Gefährdungen gegen das Erfasst werden** von sich bewegenden Teilen, enganliegende Kombinationen (Overall), Bundjacke, und Latzhose mit verdeckter Knopfleiste und innen liegenden Taschen.
 - **Bei Kontakt mit Flammen**, Schutzanzüge, deren Material bei einer kurzzeitigen Flammeinwirkung nicht entflammt.
 - **Bei Wärmestrahlung**, Schutzanzüge, deren Material den Träger über einen festgelegten Zeitraum (mind. 8 s bzw. mind. 151 s) gegen Wärmestrahlung schützt.
 - **Bei Gefährdung durch heißen Dampf**, Schutzkleidung aus Rindleder.
 - **Bei intensiver Flammenwirkung**, spezielle Vollschutzanzüge.
 - **Beim Umgang mit Gefahrstoffen**, Chemikalienschutzanzüge für verschiedene Beanspruchungen.
 - **Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen.**
 - **Für Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen:** Antistatische Schutzanzüge.
 - **Für Arbeiten in Bereichen, die mit radioaktivem Material kontaminiert sind:** Kontaminationsschutzanzüge.
 - **Für Arbeiten in biologisch bzw. mit Gefahrstoffen kontaminierten Bereichen:** Einwegschutzkleidung.
 - **Wetterschutzkleidung.**
 - **Kälteschutzkleidung.**
 - **Bei Gefährdungen durch Straßen- bzw. Schienenverkehr:** Warnkleidung.
 - **Für den Umgang mit Kettensägen:** Schnitzschutzkleidung.
 - **Schutzkleidung für einzelne Körperpartien:** Schutzschürzen, Schutzmäntel, Unterkleidung.



Kat.	A-30-18	Betriebsanweisung PSA <i>Persönliche Schutz Ausrüstung</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Gebäude:	Allgemein		Aktualisiert:	10.07.2024
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Schutzkleidung allgemein

- Schutzkleidung benutzen, wenn Hautverletzungen oder Hautschädigungen durch Hautschutz nicht verhindert werden.
- Jedem Arbeitnehmer eigene, persönliche Schutzkleidung zur Verfügung stellen, sofern sich hygienische Probleme ergeben können.
- Ausführung der Schutzkleidung beachten (z.B. Vollschutzanzug, Einweganzug, Wetterschutzkleidung).
- Tragedauer beachten und bei Bedarf festlegen.
- Gebrauchseinschränkungen beachten.
- Warnung: nur geschlossene Kleidung erfüllt die Schutzfunktion.
- Einweganzüge nicht mehrfach nutzen, sondern nach einmaligem Gebrauch entsorgen.

Verhalten bei Mängeln, Störungen

Feuer-Notruf: 112

- Bei Beschädigungen von Schutzkleidung, fühlbarer Penetration/Permeation, Schutzkleidung ersetzen; bei Juckreiz, Brennen, Rötung, Bläschen usw. Arbeiten einstellen.
- Beschädigte oder verbrauchte Schutzkleidung der Benutzung entziehen und entsorgen.
- Aufsichtführende Person informieren.

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112



- **Unfallstelle absperren:** Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen
- **Selbstschutz beachten:** Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden.
- **Personentransport nur nach ärztlicher Anweisung** (besonders nach Absturzunfällen) oder im Notfall (Brand, Explosionsgefährdung etc.).
- **Erste-Hilfe-Maßnahmen:** nach Absturzunfällen die verletzte Person möglichst nicht bewegen, Verletzten abschirmen, Schockbekämpfung, Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, bei Atem- (und Herz-)stillstand: Wiederbelebung (mit Defibrillator)
- **Ersthelfer:** siehe Aushang
- **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus:** siehe Aushang
- **Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!**

Instandhaltung / Prüfung

- Vor jeder Benutzung Prüfung der Schutzkleidung auf Beschädigungen (Risse, Löcher, Versprödung).
- Prüfung der Schutzkleidung durch fachkundige Mitarbeiter auf Gebrauchstauglichkeit entsprechend den Einsatzbedingungen und betrieblichen Verhältnissen.
- Warnkleidung bei Verschmutzung reinigen, um die Auffälligkeit insbesondere der Reflektoren zu erhalten.
- Schutzkleidung in festgelegten Abständen reinigen, pflegen, ggf. desinfizieren (Informationen des Herstellers über Reinigungsmethode, Reinigungsmittel und Waschvorschriften beachten).
- Schutzkleidung entsprechend den Herstellerangaben lagern und aufbewahren (z.B. trocken, luftdicht, sonnengeschützt), um den Schutz gegenüber den abzuwehrenden Gefahren zu sichern.

Quelle: -

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.