

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>	STiX BAUUNTERNEHMEN
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		
Gebäude:	Allgemein		
Ersteller(in):	SiFa/QMB		
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis		Bereich:	Alle
		Aktualisiert:	22.09.2025

Gefahrstoffbezeichnung

BDS 5000

Fuchs (Metallbearbeitungsöl)

Gefährdungen für den Menschen



- H304 – kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H373 – Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
- H412 – Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- P301+P310 – Bei Verschlucken: Sofort Giftinformationszentrum/Arzt anrufen.
- P331 – KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P501 – Inhalt/ Behälter in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen.

Augen-/Gesichtsschutz:	– Bei Umfüllen Schutzbrille gemäß EN166 empfehlenswert.
Handschutz:	– Schutzhandschuhe (EN 374). – Material: NBR (Nitrilbutylkautschuk)
Schutzkleidung:	– Nicht erforderlich
Atemschutz:	– Nicht erforderlich: Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Fußschutz:	– Nicht erforderlich



Verhalten bei Mängeln, Störungen

Feuer-Notruf: 112

Geeignete Löschmittel:	– CO2, Alkoholbeständiger Schaum, Löschpulver, Wassersprühstrahl – Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Ungeeignete Löschmittel:	– Wasservollstrahl

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112-
Rettungsdienst

Giftnotruf Mainz: +49 (0) 6131/ 19240



- Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden.

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Nach Einatmen:	– Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. – Bei Unwohlsein Arzt rufen.
Nach Hautkontakt:	– Mit viel Wasser und Seife waschen. – Im Allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
Nach Augenkontakt:	– Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Nach Verschlucken:	– Bei Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen. Nicht zum Erbrechen bringen. – Vergiftungszentrum/ Arzt anrufen.

- **Ersthelfer:** siehe Aushang
- **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus:** siehe Aushang
- **Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!**

Kat.	A-30-19
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG
Gebäude:	Allgemein
Ersteller(in):	SiFa/QMB
freigegeben (Unterschrift):	R. Eglitis

Betriebsanweisung

gemäß GefStoffV §14



Bereich:	Alle
Aktualisiert:	22.09.2025

Transport / Transportgefahrenklasse

UN-Nummer: /
 Lagerklasse: 10
 Transportgefahrenklasse: /
 Wassergefährdungsklasse: 1

Instandhaltung / Entsorgung

Örtliche behördliche Vorschriften beachten.
 Abfallschlüssel:
 12 01 07 (Halogenfreie Bearbeitungsöle auf Mineralölbasis (außer Emulsionen und Lösungen)
 CAS-Nr.: /
 Quelle(n):
 Sicherheitsdatenblatt – Fuchs BDS 5000 v. 09.11.2022 Version 2.2

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.