

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Gebäude:	Allgemein		Aktualisiert:	22.09.2025
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Gefahrstoffbezeichnung

Kühlflüssigkeit HKF 15.1 MW 65

Conzelmann

Gefährdungen für den Menschen



- H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H373 - Kann die Organe (Nieren) schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen.



- P260 – Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264 - Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
- P270 – Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P301+P312 - BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P330 – Mund ausspülen.
- P501 - Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen.



Augen-/Gesichtsschutz:	– Dicht schließende Schutzbrille (EN 166) empfohlen.
Handschutz:	– Nitrilbutylkautschuk, Neopren, Polyethylen - Handschuhe empfohlen. – Mindestschichtstärke in mm: 0,4 / Permeationszeit (Durchbruchzeit) in Minuten: 240-480 min
Schutzkleidung:	– Arbeitsschutzkleidung langärmelig
Atemschutz:	– Im Normalfall nicht erforderlich.
Fußschutz:	– im Normalfall nicht erforderlich

Verhalten bei Mängeln, Störungen

Feuer-Notruf: 112

Geeignete Löschmittel:	– CO2, Schaum, Trockenlöschmittel oder Wassersprühstrahl.
Ungeeignete Löschmittel:	– Wasservollstrahl

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112



Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden.

Erste-Hilfe-Maßnahmen:



Nach Einatmen:	– Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern. – Personen Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren. – Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen. – Ggf. Rettungsdienst alarmieren und Erste-Hilfe leisten.
Nach Hautkontakt:	– Mit viel Wasser gründlich waschen, verunreinigte, getränkte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen, bei Hautreizungen (Rötung etc.), Arzt konsultieren.
Nach Augenkontakt:	– Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen. (10-15 min) Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei Augenreizung einen Augenarzt aufsuchen.
Nach Verschlucken:	– Nach Verschlucken den Mund mit reichlich Wasser ausspülen (nur wenn die Person bei Bewusstsein ist) und sofort medizinische Hilfe holen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdünnungseffekt). (200-300 ml) Kein Erbrechen herbeiführen. Bei Erbrechen Aspirationsgefahr beachten.

- **Ersthelfer: siehe Aushang**
- **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang**
- **Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!**

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG			
Gebäude:	Allgemein		Bereich:	Alle
Ersteller(in):	SiFa/QMB		Aktualisiert:	22.09.2025
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Transport

UN Nummer / ADR: n.a
Transportgefahrenklassen: n.a

Instandhaltung / Entsorgung

Örtliche behördliche Vorschriften beachten.
Abfallschlüssel:
14 06 03 - ABFÄLLE AUS ORGANISCHEN LÖSEMITTELN, KÜHLMITTELN UND TREIBGASEN
15 01 10 - VERPACKUNGSABFALL, AUFS AUGMASSEN, WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND SCHUTZKLEIDUNG
Giftnotrufzentrale München: +49(0)891924-0
Quelle: Sicherheitsdatenblatt – Conzelmann, Kühlfliissigkeit HKF 15.1 v. 20.12.2023

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.