

Kat.	A-30-19
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG
Gebäude:	Allgemein
Ersteller(in):	SiFa/QMB
freigegeben (Unterschrift):	R. Eglitis

Betriebsanweisung

gemäß GefStoffV §14

STIX
BAUUNTERNEHMEN

Bereich:	Alle
Aktualisiert:	22.09.2025

Gefahrstoffbezeichnung

Industrial Supreme –Antrifreeze / coolant

(Frost- und Eisentferner, Kühlmittel)

Gefährdungen für den Menschen



- H302 – Gesundheitsschädlich bei Verschlucken
- H317 – Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H373 – Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- P260 – Dampf nicht einatmen
- P264 – nach Gebrauch die Hände gründlich waschen
- P270 – Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen
- P272 – Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen
- P280 – Schutzhandschuhe tragen
- P301+P312 – Bei Verschlucken: Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum/ Arzt anrufen.
- P302+P352 – Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser/Seife waschen.
- P330 – Mund ausspülen.
- P333+P313 – Bei Hautreizungen oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen
- P314 – Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364 – Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501 – Inhalt/Behälter Abfall einer zugelassenen Entsorgungsstelle zuführen.



Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen.

Augen-/Gesichtsschutz:	– Bei erhöhter Gefährdung (z.B. beengte Bereiche) dichtschießende Schutzbrille verwenden
Handschutz:	– Schutzhandschuhe (EN 374). – Durchdringungszeiten des Handschuhmaterials beachten. (Durchbruchzeit – 6 Stunden, Dicke 0,5 mm) – Geeignetes Material: Nitril
Schutzkleidung:	– Bei Freisetzung größerer Mengen, Overall oder Vollschutzanzug und ähnliche Stiefel gemäß EN365/367 resp. 345 tragen – Geeignetes Material: Nitril – Durchdringungszeit ca. 6 Stunden
Atemschutz:	– Atemfiltergerät gemäß EN140 – Filtertyp A, Klasse 1 oder höher tragen bei Freisetzung großer Mengen – Sorge für genügende Belüftung
Fußschutz:	– nicht erforderlich

Verhalten bei Mängeln, Störungen

Feuer-Notruf: 112

Geeignete Löschmittel:	– CO2, Alkoholbeständiger Schaum, Löschpulver, Wassernebel – Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Ungünstige Löschmittel:	– Nicht bekannt

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG			
Gebäude:	Allgemein		Bereich:	Alle
Ersteller(in):	SiFa/QMB		Aktualisiert:	22.09.2025
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112

Giftnotruf Mainz: +49 (0) 6131/ 19240



- Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden.

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Nach Einatmen:	– Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
Nach Hautkontakt:	– Mit viel Wasser und Seife waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. – Falls Reizung auftritt einen Arzt konsultieren.
Nach Augenkontakt:	– Einige Minuten lang behutsam mit (lauwarmem) Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Nach Verschlucken:	– Versehentliches Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen. Nicht zum Erbrechen bringen. Bei Unwohlsein Ärztlichen Rat einholen. Dem Arzt Sicherheitsdatenblatt oder Etikett vorzeigen.



- **Ersthelfer: siehe Aushang**
- **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang**
- **Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!**

Transport / Transportgefahrenklasse

UN-Nummer: /
Lagerklasse: B III
Transportgefahrenklasse: /
Wassergefährdungsklasse: 1

Instandhaltung / Entsorgung

Örtliche behördliche Vorschriften beachten.
Abfallschlüssel:
16 01 14 - (Die Entsorgung sollte entsprechend den regionalen, nationalen und lokalen Vorschriften erfolgen)
CAS-Nr.: /
Quelle(n):
Sicherheitsdatenblatt – Miller Industrial Supreme Anti Freeze v. 12.02.2018

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.