

Kat.	A-30-19
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG
Gebäude:	Allgemein
Ersteller(in):	SiFa/QMB
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis	

Betriebsanweisung

gemäß GefStoffV §14

STIX
BAUUNTERNEHMEN

Bereich:	Alle
Aktualisiert:	24.09.2025

Gefahrstoffbezeichnung

Rostlöser

Gefährdungen für den Menschen



- H222 – Extrem entzündbares Aerosol.
- H229 – Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
- H336 – Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
- H412 – Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen.



- P210 - Vor Hitze, heißen Oberflächen, offenen Flammen schützen
 - P211 – Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquellen sprühen
 - P251 – Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch
 - P261 – Einatmen von Dampf oder Aerosolen vermeiden
 - P271 – Nur im Freien und in gut belüfteten Räumen verwenden.
 - P273 – Freisetzung in die Umwelt vermeiden
 - P410+P412 – Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50°Grad aussetzen.
- Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.



Augen-/Gesichtsschutz:	– Schutzbrille (EN 166: 2001)
Handschutz:	– Lösemittelbeständige Schutzhandschuhe (EN 374) empfehlenswert.
	– 0,7mm Butylkautschuk > 480min
Schutzkleidung:	– im Normalfall nicht erforderlich
Atemschutz:	– bei höherer Konzentration, Filtergerät A (DIN EN 137)
Fußschutz:	– im Normalfall nicht erforderlich

Verhalten bei Mängeln, Störungen

Feuer-Notruf: 112

Geeignete Löschmittel:	– CO2, Wassersprühstrahl, Löschpulver, Alkoholbeständiger Schaum
Ungeeignete Löschmittel:	– Wasservollstrahl

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112



Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden.

Erste-Hilfe-Maßnahmen:



Nach Einatmen:	– Personen aus Gefahrenbereich entfernen.
	– Personen Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.
	– Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.
	– Ggf. Rettungsdienst alarmieren und Erste-Hilfe leisten.
Nach Hautkontakt:	– Mit viel Wasser und Seife gründlich waschen, verunreinigte, getränkte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen, bei Hautreizung, Arzt konsultieren.
Nach Augenkontakt:	– Kontaktlinse entfernen.
	– Mit viel Wasser mehrere Min. gründlich spülen, sofort Arzt rufen.
Nach Verschlucken:	– Kein Erbrechen herbeiführen.
	– Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken
	– Unverzüglich Arzt hinzuziehen.



- **Ersthelfer:** siehe Aushang
- **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus:** siehe Aushang
- **Aufsichtführenden informieren!** Eintrag in Verbandbuch S+K!

Kat.	A-30-19
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG
Gebäude:	Allgemein
Ersteller(in):	SiFa/QMB
freigegeben (Unterschrift):	R. Eglitis

Betriebsanweisung

gemäß GefStoffV §14



Bereich:	Alle
Aktualisiert:	24.09.2025

Transport

UN Nummer / ADR: 1950 DRUCKGASPACKUNGEN
 Transportgefahrenklassen: 2.1
 Lagerklasse: 2B

Instandhaltung / Entsorgung

Örtliche behördliche Vorschriften beachten.
 Abfallschlüssel: 16 05 04, 15 01 10, 20 01 29

Quelle: Sicherheitsdatenblatt – arecal, Rostex Rostlöser, Würth Rostlöser – Rost off – 400 ml

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.