

Kat.	A-30-19
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG
Gebäude:	Allgemein
Ersteller(in):	SiFa/QMB
freigegeben (Unterschrift):	R. Eglitis

Betriebsanweisung

gemäß GefStoffV §14

STIX
BAUUNTERNEHMEN

Bereich: Alle
Aktualisiert: 22.09.2025

Gefahrstoffbezeichnung

Kühlflüssigkeit HKF 15.1 MW 65
(Kühlmittel)


Gefährdungen für den Menschen



- H302 – Gesundheitsschädlich bei Verschlucken
- H373 – Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- P260 – Dampf nicht einatmen
- P264 – nach Gebrauch die Hände gründlich waschen
- P270 – Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen
- P301+P312 – Bei Verschlucken: Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum/ Arzt anrufen.
- P330 – Mund ausspülen.
- P501 – Inhalt/Behälter Abfall einer zugelassenen Entsorgungsstelle zuführen.

Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen.



Augen-/Gesichtsschutz:	– Gestellbrille mit Seitenschutz oder Korbbrille gemäß DIN EN166
Handschutz:	– Schutzhandschuhe (EN 374). – Durchdringungszeiten des Handschuhmaterials beachten. (Nitrilkautschuk: Dicke 0,4 mm) Tragedauer 240-480 min
Schutzkleidung:	– Benutzung von Schutzkleidung (flüssigkeitsdicht)
Atemschutz:	– Atemfiltergerät gemäß EN136/140 – Filtertyp A_P2, bei Freisetzung großer Mengen, wenn technische Absaug- oder Lüftungsmaßnahmen nicht möglich sind.
Fußschutz:	– Antistatische Schuhe tragen

Verhalten bei Mängeln, Störungen

Feuer-Notruf: 112

Geeignete Löschmittel:	– CO2, Alkoholbeständiger Schaum, Löschpulver, Wassersprühstrahl – Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Ungeeignete Löschmittel:	– Wasservollstrahl

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>	STiX BAUUNTERNEHMEN	
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Gebäude:	Allgemein		Aktualisiert:	22.09.2025
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112-
Rettungsdienst

Giftnotruf Mainz: +49 (0) 6131/ 19240



- Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden.

Erste-Hilfe-Maßnahmen:



Nach Einatmen: – Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.



Nach Hautkontakt: – Mit viel Wasser und Seife waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
– Falls Reizung auftritt einen Arzt konsultieren

Nach Augenkontakt: – Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Nach Verschlucken: – Versehentliches Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen. Nicht zum Erbrechen bringen. Sofort medizinische Hilfe holen. Dem Arzt Sicherheitsdatenblatt oder Etikett vorzeigen.

- **Ersthelfer: siehe Aushang**
- **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang**
- **Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!**

Transport / Transportgefahrenklasse

UN-Nummer: /
Lagerklasse: 12
Transportgefahrenklasse: /
Wassergefährdungsklasse: 1

Instandhaltung / Entsorgung

Örtliche behördliche Vorschriften beachten.

Abfallschlüssel:

14 06 03 - (Abfälle aus organischen Lösemitteln, Kühlmitteln und Treibgasen, außer 07 und 08)

15 01 10 – (Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und Schutzkleidung)

Quelle(n):

Sicherheitsdatenblatt – Schweiss Schneider Kühlfüssigkeit HKF 15.1 MW 65 v. 20.12.2023

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.