

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG			
Gebäude:	Allgemein			
Ersteller(in):	SiFa/QMB		Bereich:	Alle
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis			Aktualisiert:	22.09.2025

Gefahrstoffbezeichnung

Trockenabbeizer sofchem KS 200 Abbeizer

Gefährdungen für den Menschen



- H226 Entzündbare Flüssigkeiten Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302 Akute Toxizität (oral) Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H331 Akute Toxizität (inhalativ) Giftig bei Einatmen.
- H314 Ätz-/Reizwirkung auf die Haut Verursacht schwere Verätzungen der Haut und



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen.



- P264 – Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
- P270 – Bei Gebrauch nicht essen und trinken.
- P280 – Schutzhandschuhen und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P362 + P364 - Kontaminierte Kleidung ausziehen vor erneutem Tragen waschen.
- P501 – Inhalt / Behälter industrieller Verwertung zuführen
- P101 – Ist ärztliche Hilfe erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten..
- P102 – Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen



Augen-/Gesichtsschutz: – dichtschießende Schutzbrille (EN 166) empfohlen. Bei Spritzgefahr ist ein Gesichtsschutzschild empfohlen.

Handschutz: – Nitrilbutylkautschuk Handschuhe empfohlen (oder nach EN ISO 374.)

– Durchbruchzeit > 480 min, empfohlene Materialstärke mind. 0,4mm

Schutzkleidung: – Einwegschutzanzug Typ 5+6 Kat III laugenbeständig, antistatisch.

Atemschutz: – Generell bei der Handhabung und Verwendung auf Staubvermeidung achten; für gute Belüftung im Arbeitsbereich sorgen. Mind. empfohlener Atemschutz FFP2 Maske.

Fußschutz: – im Normalfall nicht erforderlich

Begrenzung und Überwachung der Umweltextposition: Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Siehe Abschnitt 7. Es sind keine darüberhinausgehenden Maßnahmen erforderlich.



Verhalten bei Mängeln, Störungen

Feuer-Notruf: 112

Geeignete Löschmittel: – alkoholbeständiger Schaum, Kohlendioxid, Pulver, Sprühnebel, (Wasser)

Ungeeignete Löschmittel: – Wasservollstrahl

- Bei Brand entsteht dichter schwarzer Rauch. Das Einatmen gefährlicher Zersetzungsprodukte kann ernste Gesundheitsschäden verursachen.
- Hinweise für die Brandbekämpfung Atemschutzgerät bereithalten. Zusätzliche Hinweise Geschlossene Behälter in der Nähe des Brandherdes mit Wasser kühlen. Löschwasser nicht in Kanalisation, Erdreich oder Gewässer gelangen lassen.

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>	STiX BAUUNTERNEHMEN	
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Gebäude:	Allgemein		Aktualisiert:	22.09.2025
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112



Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden.

Erste-Hilfe-Maßnahmen:



Nach Einatmen:	– Personen aus Gefahrenbereich entfernen.
	– Personen Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.
	– Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.
	– Ggf. Rettungsdienst alarmieren und Erste-Hilfe leisten.
Nach Hautkontakt:	– Hautflächen gründlich mit Wasser und Seife reinigen oder geeignetes Reinigungsmittel benutzen. Beschmutzte, benetzte Kleidung sofort ausziehen; bei Beschwerden Arzt rufen.
Nach Augenkontakt:	– Kontaktlinsen entfernen.
	– Mit viel Wasser mind. 15 min. gründlich spülen; Sofort Augenarzt, wenn möglich Augenklinik aufsuchen.
Nach Verschlucken:	– Mund ausspülen und reichlich Wasser in kleinen Schlucken nachtrinken.
	– Kein Erbrechen herbeiführen.
	– Sofort ärztliche Hilfe holen oder Vergiftungszentrum anrufen.



- **Ersthelfer: siehe Aushang**
- **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang**
- **Aufsichtführende Person informieren! Eintrag in Verbandbuch!**

Transport

UN Nummer / ADR: 3066 - Farzubehörstoffe
Transportgefahrenklassen: 2.1
Wassergefährdungsklasse: 1 – schwach wassergefährdend

Instandhaltung / Entsorgung

Örtliche behördliche Vorschriften beachten.
Abfallschlüssel: 20 01 29* Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten

Quelle: Sicherheitsdatenblatt – Scheidel-sofchem KS 200 Abbeizer

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.