

|                                               |                          |                                                            |                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Kat.</b>                                   | <b>A-30-19</b>           | <b>Betriebsanweisung</b><br><br><i>gemäß GefStoffV §14</i> |  |            |
| <b>Betrieb:</b>                               | Josef Stix GmbH & Co. KG |                                                            |                                                                                   |            |
| <b>Gebäude:</b>                               | Allgemein                |                                                            |                                                                                   |            |
| <b>Ersteller(in):</b>                         | SiFa/QMB                 |                                                            | <b>Bereich:</b>                                                                   | Alle       |
| <b>freigegeben (Unterschrift):</b> R. Eglitis |                          |                                                            | <b>Aktualisiert:</b>                                                              | 29.09.2025 |

### Gefahrstoffbezeichnung

**HHS 2000 – 500ml**

Würth

### Gefährdungen für den Menschen



- H222 – Extrem entzündbares Aerosol.
- H229 – Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
- H315 – Verursacht Hautreizungen
- H336 – Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H412 – Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung



### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen.

- P210 - Vor Hitze, heißen Oberflächen, offenen Flammen schützen, Nicht rauchen.
- P211 – Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquellen sprühen
- P251 – Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch
- P261 – Einatmen von Dampf/ Aerosolen vermeiden.
- P271 – Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P273 – Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P410+P412 – Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°Grad/122°F aussetzen.

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.



|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Augen-/Gesichtsschutz:</b> | – Sicherheitsbrille gemäß (EN 166)                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Handschutz:</b>            | – Nitrilkautschuk, gemäß DIN EN 374<br>– Durchbruchzeit > 480 min,<br>– Dicke < 0,45 mm                                                                                                                                                                                 |
| <b>Schutzkleidung:</b>        | – Angemessene Schutzkleidung basierend auf den Angaben zur chemischen Beständigkeit und einer Bewertung der potenziellen Exposition vor Ort wählen.                                                                                                                     |
| <b>Atemschutz:</b>            | – Bei Nichtverfügbarkeit einer lokalen Entlüftung oder wenn die Expositionsbewertung Expositionen außerhalb der empfohlenen Richtlinien ergibt, ist ein Atemschutz zu verwenden.<br>– Filter gemäß DIN EN 14387, TYP AX (organische Gase und Dämpfe von Niedrigsiedern) |
| <b>Fußschutz:</b>             | – im Normalfall nicht erforderlich                                                                                                                                                                                                                                      |

### Verhalten bei Mängeln, Störungen

**Feuer-Notruf: 112**

|                                 |                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Geeignete Löschmittel:</b>   | – CO2, Wassernebel, Trockenlöschpulver, Alkoholbeständiger Schaum |
| <b>Ungeeignete Löschmittel:</b> | – Wasservollstrahl                                                |

|                                               |                          |                                                            |                                                                                    |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Kat.</b>                                   | <b>A-30-19</b>           | <b>Betriebsanweisung</b><br><br><i>gemäß GefStoffV §14</i> |  |            |
| <b>Betrieb:</b>                               | Josef Stix GmbH & Co. KG |                                                            |                                                                                    |            |
| <b>Gebäude:</b>                               | Allgemein                |                                                            | <b>Bereich:</b>                                                                    | Alle       |
| <b>Ersteller(in):</b>                         | SiFa/QMB                 |                                                            | <b>Aktualisiert:</b>                                                               | 29.09.2025 |
| <b>freigegeben (Unterschrift):</b> R. Eglitis |                          |                                                            |                                                                                    |            |

### Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

**Notruf: 112**



Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden.

#### Erste-Hilfe-Maßnahmen:

|                           |                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nach Einatmen:</b>     | – Personen aus Gefahrenbereich entfernen und ruhig lagern.                                                                                            |
|                           | – Personen Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.                                                                             |
|                           | – Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.                                                                     |
|                           | – Ggf. Rettungsdienst alarmieren und Erste-Hilfe leisten.                                                                                             |
| <b>Nach Hautkontakt:</b>  | – Mit viel Wasser und Seife gründlich waschen; bei Beschwerden Arzt rufen.                                                                            |
| <b>Nach Augenkontakt:</b> | – Kontaktlinse entfernen.                                                                                                                             |
|                           | – Mit viel Wasser mind. 15 min. gründlich spülen; verunreinigte getränkte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen, bei anhaltender Reizung Arzt rufen. |
| <b>Nach Verschlucken:</b> | – Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.                                                                                                    |
|                           | – Kein Erbrechen herbeiführen.                                                                                                                        |
|                           | – Sofort ärztliche Hilfe holen oder Vergiftungszentrum anrufen.                                                                                       |

- **Ersthelfer: siehe Aushang**
- **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang**
- **Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!**

### Transport

UN Nummer / ADR: 1950, DRUCKGASPACKUNGEN  
 Lagerklasse: 2B  
 Transportgefahrenklassen: 2, Nebengefahr 2.1  
 Wassergefährdungsklasse: 2 deutlich Wassergefährdend

### Instandhaltung / Entsorgung

Örtliche behördliche Vorschriften beachten.  
 Abfallschlüssel: 16 05 04, 15 01 10

Quelle: Sicherheitsdatenblatt – Würth – HHS 2000 – 500 ML, vom 02.06.2025 Version 17.1.

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.