

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>	
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		
Gebäude:	Allgemein		
Ersteller(in):	SiFa/QMB		
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis		Bereich:	Alle
		Aktualisiert:	22.09.2025

Gefahrstoffbezeichnung

Colormatic 1K Spritzspachtel

European aerosols

Gefährdungen für den Menschen

 	▪ H222-H229 - Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. ▪ H315 – Verursacht Hautreizungen ▪ H319 – Verursacht schwere Augenreizungen ▪ H335 - Kann die Atemwege reizen. ▪ H373 - Kann die Hörorgane schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. ▪ H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung	

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P210 – Von Hitze, Funken, offener Flamme, heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
- P211 - Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
- P251 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
- P260 - Aerosol nicht einatmen.
-
- P410 + P412 - Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.
- P501 - Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften.

Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen.

Augen-/Gesichtsschutz:	– Dichtschließende Schutzbrille empfohlen (EN 166)
Handschutz:	– Schutzhandschuhe (EN 374). – Durchdringungszeiten des Handschuhmaterials beachten. – Butylkautschuk; Durchbruchzeit >480min; Dicke 0,4mm)
Schutzkleidung:	– nicht erforderlich. – Benetzte Kleidung sofort ausziehen.
Atemschutz:	– Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät Filter A2/P3; bei intensiver bzw. längerer Exposition umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.
Fußschutz:	– nicht erforderlich
▪	–



Verhalten bei Mängeln, Störungen

		Feuer-Notruf: 112
Geeignete Löschmittel:	– CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen. – Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.	
Ungeeignete Löschmittel:	– Wasservollstrahl	

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG			
Gebäude:	Allgemein			
Ersteller(in):	SiFa/QMB		Bereich:	Alle
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis			Aktualisiert:	22.09.2025

Gefahrstoffbezeichnung

Colormatic 1K Spritzspachtel

European aerosols

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112-
Rettungsdienst

Giftnotruf Mainz: +49 (0) 6131/ 19240



- Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden.

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Nach Einatmen:	– Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
Nach Hautkontakt:	– Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.
Nach Augenkontakt:	– Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
Nach Verschlucken:	– Reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. Unverzüglich Arzt hinzuziehen.



- **Ersthelfer: siehe Aushang**
- **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang**
- **Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!**

Transport / Lagerung

UN-Nummer: 3269
Transportgefahrenklasse: 3
Lagerklasse: 2B
Wassergefährdungsklasse: WGK 2 deutlich wassergefährdend

Instandhaltung / Entsorgung

Örtliche behördliche Vorschriften beachten.

Abfallschlüssel:

08 01 11 - Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten.

15 01 04 - Verpackungen aus Metall

15 01 11 - Verpackungen aus Metall, die eine gefährliche feste poröse Matrix (z. B. Asbest) enthalten, einschließlich geleerter Druckbehälter.

Quelle(n):

Sicherheitsdatenblatt –european aerosols – Colormatic 1K Spritzspachtel v. 30.03.2022 Version 52

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.