I – QISM. BUG' TURBINALARI

I -BOB. BUG' TURBINALARI HAQIDA UMUMIY MA'LUMOT.

1.1. BUG' TURBINALARINING GURUHLANISHI

Bug' yoki gaz turbinasi bu – bug' yoki gazning potensial energiyasini kinetik energiyaga aylantiruvchi va o'z navbatida turbina valining aylanishi natijasida ushbu kinetik energiyani mexanik energiyaga aylantiruvchi kuch dvigatelidir. Turbina vallari bevosita yoki tishli uzatma yordamida ishchi mashinasiga ulanadi. Ishchi mashinaning xususiyatlariga bog'liq ravishda bug' yoki gaz turbinalari sanoatning turli – tuman soxalarida qo'llanishi mumkin: energetikada, transportda, dengiz texnikasida, aviatsiyada va x. k. Bug' va gaz turbinalaridan kuch dvigateli sifatida sanoat va energetikada boshqa energetik qurilmalarning saylanmasi sifatida ham foydalanilishi mumkin.

Bug' turbinalari konstruktsiyasi, issiqlik jarayoni xarakteri, bug' parametrlari va sanoatda ishlatilishiga qarab quyidagicha asosiy guruhlarga bo'linadi:

- 1) pog'onalar soniga ko'ra:
- a) bir pog'onali turbinalar; bu turbinalar kichik quvvatga ega bo'lib, odatda, markazdan qochma nasoslar va ventilyatorlarni aylantirish uchun qo'llaniladi;
- b) kichik, o'rta va katta quvvatli aktiv va reaktiv ko'p pog'onali turbinalar.
 - 2) bug' oqimi harakatiga ko'ra:
- a) bug' oqimi turbina o'qi bo'yicha yo'naluvchi turbinalar;
- b) radial turbinalar; bu turbinalarda bug' turbina aylanish o'qiga perpendikulyar tekislik bo'ylab harakatlanadi. Ayrim hollarda katta quvvatli kondensatsion radial turbinalarning oxirgi pog'onalari o'q bo'yicha yo'naluvchi qilib bajariladi. Radial turbinalar qo'zg'almas yo'naltiruvchi kurakchalarga va faqat aylanuvchi ishchi kurakchalarga ega bo'lishi mumkin.
 - 3) silindrlar (korpuslar) soniga ko'ra:
- a) bir korpusli (bir silindrli);

- b) ikki korpusli (ikki silindrli);
- v) ko'p korpusli (ko'p silindrli).

Ko'p silindrli turbinalar silindrlarining vallari bitta generatorga birlashtirilgan bo'lsa, bir valli turbinalar deyiladi, agar har bir silindr ayrim generatorga birlashtirilsa, ko'p valli turbinalar deyiladi.

- 4) bug' taqsimlanish prinsipiga ko'ra:
- a) aktiv turbinalar; bu turbinalarda bug'ning potentsial energiyasi kinetik energiyaga qo'zg'almas kurakchalarda yoki soploda aylantiriladi; ishchi kurakchalarda esa bug'ning kinetik energiyasi mexanik ishga aylantiriladi;
- b) reaktiv turbinalar; bu turbinalarda bug' kengayishi yo'naltiruvchi va ishchi kurakchalarda bir xilda amalga oshiriladi.
 - 5) issiqlik jarayoni xarakteriga ko'ra:
- a) regeneratsiyali kondensatsion turbinalar; bu turbinalarda ishlatilgan bug' atmosfera bosimidan past bosimda kondensatorga kiritiladi;
- b) bitta yoki ikkita rostlanadigan bug' olinadigan kondensatsion turbinalar; olingan bug' ishlab chiqarish yoki turar joylarni isitish uchun ishlatiladi, qolgan qismi kondensatorga kiritiladi;
- v) qarshi bosimli turbinalar; bu turbinalarda ishlatilgan bug' bir necha atmosfera bosimida sanoat yoki isitish uchun yuboriladi;
- g) qo'shimcha ulanadigan turbinalar; bunda ishlatilgan bug' o'rta yoki past bosimli tsilindrlarga kiritiladi.
 - 6) bug' bosimiga ko'ra:
- a) o'rta bosimli turbinalar, *P*=3,43 MRa, *t*=345 °C;
- b) orttirilgan bosimli turbinalar, P=8,8 MRa, t=535 °C;
- v) yuqori bosimli turbinalar, *P*=12,7 MRa, *t*=565 °C;
- g) kritik bosimdan yuqori bosimli turbina, P=23,5 MRa, $t_0=560$ °C; $t_{kk}=565$ °C.

1.2. BUG' TURBINASINING ISHLASH PRINSIPI


Bug' turbinasida bug'ning potentsial energiyasi kinetik energiyaga, kinetik energiya esa turbina valining mexanik energiyasiga aylantiriladi. Turbina vali bevosita yoki uzatma moslama orqali ishchi mashina bilan ulanadi.

Turbinada bug'ning potentsial energiyasini val aylanishining mexanik energiyasiga aylantirishning turli xil usullari mavjud. Bug' potentsial energiyasini kinetik energiyaga o'zgartirish xarakteriga ko'ra aktiv, reaktiv va aktiv-reaktiv turbinalar farqlanadi.

Turbinaning bug' oqib o'tish qismi ikkita asosiy qismdan - soplo apparati *1* va val *4* ga o'rnatilgan disk *3* dan tashkil topgan (1.1-rasm). Diskning aylanasi buylab ishchi kurakchalar *2* mahkamlangan bo'lib, ular kanallar hosil qiladi.

Birinchi jarayon soplo apparatida sodir bo'ladi, bu erga yuqori bosimli bug' kiradi va kengayadi, uning bosimi pasayadi va tegishlicha tezligi ortadi, ya'ni soplo apparatida bug'ning ichki energiyasi kinetik energiyaga aylanadi. Ikkinchi jarayon ishchi kurakchalari kanallarida sodir bo'ladi, bu erda bug'ning kinetik energiyasi diskning va u bilan bog'langan turbina valining mexanik ishiga






Bir pog'onali bug' turbinasi quyidagi asosiy qismlardan iborat (1.2-rasm): soplo 4, val 1, disk 2 va unda o'rnatilgan ishchi kurakchalar 3, chiqaruv quvuri 6. Val 1

unga o'rnatilgan disk 2 bilan turbinaning asosiy qismi hisoblanadi va rotor deb nomlanadi. Rotor korpus 5 da o'rnatilgan. Val korpusga tirgovuch podshipniklar orqali o'rnatiladi.

Bug' boshlang'ich P_0 bosimdan oxirgi P_2 bosimgacha bitta yoki bir guruh soplolarda kengayadi. Soplolar aylanuvchi diskka o'rnatilgan ishchi kurakchalar oldida korpusga o'rnatilgan.


Soploda bug' bosimi pasayishi bilan uning entalpiyasi ham kamayadi, ya'ni soplolarda bug' issiqlik energiyasiga aylanadi. Bug'ning soplodagi kengayishi natijasida tezligi s_0 dan s_1 gacha ortadi. Ishchi kurakchalar kanallarida esa bug' tezligi s_1 dan s_2 gacha pasayadi, ya'ni bug' kinetik energiyasi kamayadi. Bunda bug'ning kinetik energiyasi rotorni aylantirish uchun sarflanadi, ya'ni rotor aylanish mexanik energiyasiga aylanadi.



1.2 - rasm. Bir pog'onali bug' turbinasi sxemasi.

Bug'ning butun kengayish jarayoni faqat qo'zg'almas kanallarda, ya'ni soplolarda, kinetik energiyaning mexanik energiyaga aylanish jarayoni esa faqat ishchi kurakchalarda (bug' kengaymasdan) sodir bo'ladigan turbinalar aktiv turbinalar deyiladi.

Bir pog'onali aktiv turbinalar quvvati 500÷800 kVtdan oshmaydi. Kichik quvvatli reaktiv turbina ish prinsipini ko'rib chiqamiz.



1.3-rasm. Kichik quvvatli reaktiv turbina sxemasi.

1-chiqish quvuri; 2-ikkinchi qator yo'naltiruvchi kurakchalar; 3-ikkinchi qator ishchi kurakchalari; 4-korpus; 5-birinchi qator yo'naltiruvchi kurakchalar; 6-birinchi qator ishchi kurakchalar; 7-rotor; 8-bug' quvuri; 9-porshen; 10-bug' kirish halqasimon kamerasi.

Birlamchi bug' xalqasimon bug' kamerasi *10* orqali kiritiladi (1.3-rasm). Rotorda ishchi va korpusda yo'naltiruvchi kurakchalar o'rnatilgan bo'lib, bu kurakchalar orasida bug' o'tishi uchun kanal mavjud. Bug' kurakchalar orqali o'tib chiqarish quvuri *1* orqali kondensatorga kiritiladi.

Bug' harakatlanishi davomida r_0 dan r_2 bosimgacha kengayadi. Bug' kengayishi va entalpiya kamayishi ishchi va yo'naltiruvchi kurakchalarda bir xilda sodir bo'ladi. Turbina old qismidagi bug' quvur δ orqali chiqarib yuboriladi.

Turbina korpusi va rotorda joylashgan ikki qo'shni kurakchalar qatorlari pog'onani tashkil qiladi. Bir nechta ketma-ket joylashgan ishchi va yo'naltiruvchi
kurakchalarga ega bo'lgan turbinalar ko'p pog'onali turbinalar deyiladi. Hozir
ko'rib chiqilgan turbinada bug'ning kengayish jarayoni ishchi kurakchalar
orasidagi kanallarda va yo'naltiruvchi kurakchalar orasidagi kanallarda bir xilda

sodir bo'ladi. Bunday turbinalar reaktiv turbinalar deyiladi.

 r_0 – r_2 egri chiziq bug' bosimi o'zgarishini ko'rsatadi, c_0 – c_1 – c_2 punktir chiziq esa bug' absolyut tezligi o'zgarishini ko'rsatadi. Yo'naltiruvchi kurakchalarda entalpiya h_0 kamayishi hisobiga bug' tezligi ortadi. Yo'naltiruvchi va ishchi kurakchalarida entalpiya o'zgarishi hisobiga turbina aylanish mexanik energiyasi yuzaga keladi. Reaktiv turbinada entalpiya ishchi va yo'naltiruvchi kurakchalarda bir xilda kamayadi.

Savollari

- 1. Fanning vazifasi va maqsadi nimalardan iborat?
- 2. Bug' turbinasi qanday qurilma sanaladi?
- 3. Qanday qurilma gaz turbinasi deb nomlanadi?
- 4. Bug' va gaz turbinalaridan qayerlarda foydalaniladi? Mavzudan tashqari o'z dunyoqarashingizdan kelib chiqib javob bering?
- 5. Bug' turbinasi elementlari va ularning bajaruvchi vazifasi nimalardan iborat?
- 6. Mustaqil ravishda bugʻ turbina qurilmasi prinsipial sxemasini chizing va ta'riflang?
- 7. Bir pog'onali aktiv turdagi bug' turbinasi qanday qismlardan tarkib topgan?
- 8. Bir pog'onali aktiv turdagi bug' turbinasining ishlash tartibini tushuntiring?
- 9. Bug' turbinasida ishchi jism nima?

II-BOB. TEPLOFIKATSION BUG' TURBINALARI.

2.1. Teplofikatsion turbinaga bugʻ sarfi.

Mavjud barcha IEM larda rostlanuvchan otborli va bugʻ kondensatsiyalanuvchi teplofikatsion turbinalar qoʻllaniladi. Ushbu turbinalar ancha universal, turli rejimlarda elektr energiyasini va issiqlikni uzatish imkoniyatini ta'minlaydi.


Teplofikatsion turbinaga bugʻ sarfini kondensatsion turbinaga bugʻ sarfi bilan taqqoslash orqali aniqlash maqsadga muvofiqdir:

$$D_{0(k)} = \frac{3600 N_e}{H_{ki} \eta_m \eta_g}$$
 (2.1)

Turbinadan olingan otbor bugʻining miqdori D_t boʻlsa, turbinaning ichki quvvati $D_t(h_o-h_k)$ ga kamayadi, bu yerda h_o va h_k -bugʻning otbordagi va turbina kondensatoriga kirishdagi entalpiyasi.

Turbina quvvatini boshlangʻich belgilangan N_e gacha yetkazish uchun turbinaga toza bugʻ sarfini quyidagi miqdorgacha oshirish kerak:

$$\Delta D_0(h_0 - h_k) = \Delta N_i = D_t(h_o - h_k)$$
 (2.2)



2.1-rasm. Qarshi bosimli teplofikatsion turbinada (OP jarayon) va otborlari rostlanuvchi va bugʻ kondensatsiyalanuvchi teplofikatsion turbinada bugʻni ishlash jarayoni (OPK jarayon):

 p_o -qarshi bosim yoki bugʻni rostlanuvchi otborini bosimi. Bunda bugʻning qoʻshimcha sarfi:

$$\Delta D_0 = \frac{h_o - h_k}{h_0 - h_k} D_t$$
 (2.3)

Demak, D_t otborli va bugʻ kondensatsiyalanuvchi turbinaga bugʻ sarfi quyidagiga teng boʻladi:

$$D_0 = \frac{3600 N_e}{H_{ki} \eta_m \eta_g} + \frac{h_o - h_k}{h_0 - h_k} D_t$$
 (2.4)


Otbor bugʻini quvvat ishlamaganlik koeffitsiyentini kiritamiz:

$$y_o = \frac{h_o - h_k}{h_0 - h_k} \tag{2.5}$$

Otborli va bugʻ kondensatsiyalanuvchi teplofikatsion turbinaga bugʻ sarfini quyidagicha yozish mumkin:

$$D_0 = D_{0(k)} + y_o D_t (2.6)$$

Quvvat ishlamaganlik koeffitsiyenti otborga olinayotgan bugʻning quvvat ishlamaganlik issiqlik tushishini xarakterlaydi (2.1-rasm), ya'ni quvvat ishlamaganlik koeffitsiyenti otbor bugʻi miqdorining birligida turbinaga bugʻ



sarfini nisbiy ortishini aniqlaydi.

2.2-rasm. Oddiy issiqlik elektr markazlarining issiqlik sxemalari

a-rostlanuvchi otborli va bugʻ kondensatsiyalanuvchi T(KO) turidagi turbinali IEM; b-T(R) turidagi qarshi bosim turbinali va T(K) turidagi parallel ishlovchi ishlovchi kondensatsion turbinali IEM; II(TP)-issiqlik iste'molchisi; QKN(NOK) issiqlik iste'molchisidan qaytgan kondensat nasosi; RSQ-reduksion sovitish qurilmasi; BK-aralashtirgich; G-elektrogenerator; K-kondensator; KN-kondensat nasosi; TN-ta'minot nasosi.

Quvvat ishlamaganlik koeffitsiyenti $0 \le y_o \le 1$ oraligʻida oʻzgaradi, $h_o = h_k$ boʻlganda, ya'ni turbinada ishlatib boʻlingan bugʻ toʻliq kondensatorga yuborilsa $y_o = 0$ boʻladi. Odatda $y_o = 0,3 \div 0,7$, oʻrtacha $y_o = 0,5$. Agar $D_o = 0$ boʻlsa, u holda $D_o = D_{0(k)}$ va bugʻ sarfi kondensatsion rejimdagi kabi boʻladi. (2.4) ifoda turboagregatning energetik tenglamasi hisoblanadi, uning energetik balansini, ya'ni bugʻ sarfi va turbinaning elektrik quvvati orasidagi bogʻliqlikni ifodalaydi.

Bunday turbinaning material balans tenglamasi quyidagi koʻrinishni oladi:

$$D_0 = D_o + D_k \tag{2.7}$$

bu yerda D_k -turbina kondensatoriga kirayotgan bugʻ.

Bugʻ kondensatsiyalanuvchi va otbor olinuvchi turbinada quvvat balansi ikkita turdagi tenglama bilan ifodalanadi:

$$N_e = N_{yu,b} + N_{p,b} (2.8)$$

$$N_e = N_o + N_k \tag{2.9}$$

bu yerda

$$N_{yu.b} = \frac{D_0 (h_0 - h_k) \eta_m \eta_g}{3600}$$

$$N_{p.b} = \frac{D_k (h_o - h_k) \eta_m \eta_g}{3600}$$

$$N_o = \frac{D_o (h_0 - h_o) \eta_m \eta_g}{3600}$$

$$N_k = \frac{D_k (h_0 - h_k) \eta_m \eta_g}{3600}$$

 $N_{Y.b}$, $N_{p.b}$, N_o va N_k qiymatlar otbor olinayotgan va barcha turbinalar orqali kondensatorga kirayotgan bugʻ yordamida turbinaning YUBQ va PBQ qismlarida hosil qilingan quvvat.

2.2, a-rasmda KO turidagi turbinali IEM ning oddiy sxemasi koʻrsatilgan. Otbor olinadigan va bugʻ kondensatsiyalanadigan turbinalar aralash teplofikatsion-kondensatsion turdagi turbina bilan bir xildir. Elektr energiyasini va issiqlikni qurama usulda ishlab chiqarish toʻliq shaklda qarshi bosimli teplofikatsion turbinalarda amalga oshiriladi (9.2, b-rasm). Teplofikatsion turbinaning umumiy balansi quyidagi koʻrinishda boʻladi:

$$Q_{i,q} = 3600N_i + Q_o \qquad (2.10)$$

Bunday turboagregatning asosiy energetik xususiyati shundaki, eoyektrik quvvatni ishlab chiqarishni turbina orqali oʻtayotgan bugʻga bogʻliqligidir, ya'ni issiqlik va issiqlik iste'molchisiga bugʻ sarfiga bogʻliqdir:

$$N_e = \frac{D_0 (h_0 - h_k) \eta_m \eta_g}{3600}$$
 (2.11)

Qarshi bosimli turboagregatlarning bunday xususiyati ularni IEM da qoʻllanilishini cheklaydi. Bugʻ iste'moli kamayib qolganda zarur elektrik quvvatni ishlab chiqarish imkoni boʻlmay qoladi. Bunda talab qilingan qoʻshimcha elektrik quvvat ancha qiyinlashadi va qurilmani qimmatlashtiradi. Issiqlik iste'molchisiga issiqlik va bugʻ sarflari quyidagi tenglama bilan bogʻlangan:

$$Q_{o} = D_{o} (h_{o} - h_{q.k})$$
 (2.12)

bu yerda h_{q.k}-iste'molchidan qaytgan kondensatning entalpiyasi.


Qarshi bosimli turbinaning energetik tenglamasiga D_o ni oʻrniga Q_o ni qoʻyib, turbinaning elektrik quvvati N_e va tashqi iste'molchiga issiqlik sarfi $Q_{t,i}$ orasidagi bogʻlikka ega boʻlamiz:

$$N_{e} = \frac{Q_{0}(h_{0} - h_{o})\eta_{m}\eta_{g}}{3600(h_{0} - h_{q.k})} 10^{6}$$
(2.13)

bu yerda Qo, GJ/soat da o'lchanadi.

Ushbu ifodadan muhim energetik koʻrsatkich-issiqlik iste'molida elektr energiyasini solishtirma ishlab chiqarish aniqlanadi, kVt·soat/GJ:

$$e_{i.i} = \frac{N_e}{Q_o} = \frac{h_0 - h_o}{h_0 - h_{g.k}} \eta_m \eta_g$$
 (2.14)



2.3-rasm. Issiqlik iste'molida elektr energiyasini solishtirma ishlab chiqarishni e_{i.i} bug'ning parametrlariga bog'liqligi:

 p_0 -tashqi iste'molchiga issiqlik uzatilganda rostlanuvchi otbordagi bugʻ bosimi; p_0 , t_0 -bugʻning boshlangʻich parametrlari; 1- p_0 =23,53 MPa, t_0 =540/540 0 S; 2- p_0 =12,75 MPa, t_0 =565 0 S; 3- p_0 =9 MPa, t_0 =530 0 S; 4- p_0 =3,8 MPa, t_0 =440 0 S.

Ushbu koʻrsatkich turbinada issiqlik tushishini, ishlatib boʻlingan bugʻning tashqi iste'molchiga uzatgan issiqligiga nisbatini ifodalaydi.

Bugʻning boshlangʻich va oxirgi parametrlariga bogʻliq holda e_{i.i}=50÷100 kVt·soat/GJ. Ushbu koʻrsatkichdan otbor olinadigan va bugʻ kondesatsiyalanuvchi turbinani otbor bugʻining oqimi uchun ham qoʻllash mumkin.

2.2. IEM ga issiqlik sarfi va FIK.

Issiqlik elektr markazlari iste'molchiga elektr energiyasi va turbinada ishlatib bo'lingan bug' bilan issiqlik uzatadi. Ushbu ikki turdagi energiya uchun issiqlik va yoqilg'i sarflarini taqsimlanishi quyidagicha qabul qilinadi:

$$Q_s = Q_s^e + Q_s^i \tag{2.15}$$

$$Q_{t,q} = Q_{t,q}^e + Q_{t,q}^i (2.16)$$

Indekslar "s" va "t.q" stansiya va turbina qurilmasiga tegishli, "e"-elektr energiyasiga, "i"-issiqlikka tegishli.

IEM ning ikkita FIK farqlanadi:

1) elektr energiyasini ishlab chiqarish boʻyicha:

$$\eta_s^e = \frac{3600 N_e}{Q_s^e} \tag{2.17}$$

$$\eta_{t,q}^{e} = \frac{3600N_{e}}{Q_{t,q}^{e}} \tag{2.18}$$

2) issiqlikni ishlab chiqarish va uzatish boʻyicha:

$$\eta_s^i = \frac{Q_i^u}{Q_s^i} \tag{2.19}$$

$$\eta_{t,q}^{i} = \eta_{t} = \frac{Q_{i}^{u}}{Q_{t,q}^{i}}$$
 (2.20)

bu yerda $Q_{t,q}^i = Q_t$ -iashqi iste'molchiga issiqlik sarfi; Q_i^u -iste'molchiga uzatilgan issiqlik; η_t -turbina qurilmasini issiqlikni uzatish boʻyicha FIK, issiqlikni uzatishda issiqlik yoʻqotilishlarini (tarmoq qizdirgichlarida, bugʻ uzatish quvurlarida) inobatga oladi; η_t =0,98÷0,99.

Turbina qurilmasiga issiqlikni umumiy sarfi $Q_{t,q}$ turbinaning ichki quvvati $3600N_i$ issiqlik ekvivalentidan, tashqi iste'molchiga issiqlik sarfi Q_t va turbina kondensatoridagi issiqlik yoʻqotilishlaridan Q_k tashkil topadi. Teplofikatsion turbina qurilmasi issiqlik balansining umumiy tenglamasi quyidagi koʻrinishda boʻladi:

$$Q_{t,q} = 3600N_t + Q_t + Q_k (2.21)$$

Elektr va issiqlik energiyasi orasida issiqlik sarfini taqsimlanishini fizik usulidan koʻp foydalaniladi. Issiqlik iste'moliga, iste'molga sarflangan haqiqiy issiqlik miqdori, elektr energiyasiga-qolgan issiqlik miqdori kiritiladi:

$$Q_{t,q}^i = Q_t \tag{2.22}$$

$$Q_{t,q}^e = Q_{t,q} - Q_t = 3600N_i + Q_k (2.23)$$

Bugʻ qozonining FIK va issiqlikni tashish FIK hisobga olinganda IEM uchun umumiy FIK:

$$\eta_s^e = \eta_{ta}^e \eta_{tash} \eta_{ba} \tag{2.24}$$

$$\eta_s^i = \eta_{t,q} \eta_{tash} \eta_{b,q} \tag{2.25}$$

Ishlatib boʻlingan issiqlikdan foydalanib elektr energiyasini ishlab chiqarish KES bilan taqqoslanganda IEM da elektr eneriyasini ishlab chiqarish boʻyicha FIK ni oshiradi, natijada yoqilgʻini tejalishiga erishiladi.

2.3. Elektr energiyasini ishlab chiqarish boʻyicha issiqlik sarfini va FIK ni solishtirish.

Kondensatsion rejimda bugʻ oraliq oʻta qizdirilmaydigan KO turidagi teplofikatsion turbinaga issiqlikni soatiy sarfi quyidagiga teng:

$$Q_{t,q}^{k} = Q_{0(k)} = D_{0(k)} (h_0 - h_{t,s})$$
(2.26)

Bugʻ kondensatsiyalanuvchi va bugʻ otbor olinuvchi teplofikatsion turbina qurilmasiga issiqlikni umumiy sarfi:

$$Q_{t,q} = D_0(h_0 - h_{t,s}) = D_{0(k)}(h_0 - h_{t,s}) + y_o D_t(h_0 - h_{t,s})$$
(2.27)

 $D_{t} = \frac{Q_{t}}{(h_{t} - h_{q,k})}$ ni quyib quyidagiga ega boʻlamiz:

$$Q_{t,q} = Q_{t,q}^{k} + \xi_{i}Q_{i} \tag{2.28}$$

bu yerda $\xi_i = y_i \frac{h_0 - h_{t.s}}{h_i - h_{q.k}}$ -otbor bugʻni issiqligining ahamiyatlilik koeffitsiyenti,

uning qiymati quvvat ishlamaganlik koeffitsiyentiga yaqin va quruq bugʻ uchun 1 dan turbinadan chiqayotgan bugʻ uchun 0 gacha oraliqda oʻzgaradi. Koeffitsiyent ξ_i otbor bugʻining ishlash qobiliyati potensialini xarakterlaydi, shuningdek kondensatsion sarf bilan taqqoslanganda uzatilgan issiqlik miqdoriga nisbatan turbina qurilmasiga issiqlikni umumiy sarfini nisbiy ortishidan aniqlanadi:

$$\xi_{i} = \frac{Q_{t,q} - Q_{t,q}^{k}}{Q_{i}}$$
 (2.29)

yoki

$$\xi_i = \frac{\partial Q_{i,q}}{\partial Q_i} \qquad (2.30)$$

Elektr va issiqlik energiyasi orasida issiqlik sarfini taqsimlanishi fizikaviy usulga muvofiq elektr energiyasini ishlab chiqarishga issiqlik sarfi:

$$Q_{t,q}^{e} = Q_{t/q} - Q_{i} = Q_{t,q}^{k} - (1 - \xi_{i})Q_{i}$$
(2.31)

Issiqlik uzatilishini ortishi bilan issiqlikni umumiy sarfi ortadi, elektr energiyasini ishlab chiqarishga issiqlik sarfi esa kamayadi, shuningdek turbina kondensatorida issiqlik yoʻqotilishi kamayadi. Buni Ko va K turidagi turbinalarning umumiy issiqlik balansi tenglamasidan aniqlash mumkin:

$$Q_{t,q}^{e} = 3600 N_{i} + Q_{k}$$
$$Q_{t,q}^{k} = 3600 N_{i} + Q_{k}^{k}$$

Farq $\Delta Q_{t,q} = Q_k^k - Q_{t,q}^e = Q_k^k - Q_k = \Delta Q_k$, kondensatsion va teplofikatsion turbina qurilmalarida elektr energiyasini ishlab chiqarishga issiqlik sarflarining farqi turbina kondensatorida (sovuq manbada) issiqlik yoʻqotilishini kamayishiga teng:

$$\Delta Q_{t,q} = \Delta Q_k = \Delta D_k \left(h_k - h_k' \right) = (1 - y_i) D_i q_k \tag{2.32}$$

bu yerda $q_k = h_k - h_k$.

 $\Delta Q_{t,q} = \Delta Q_k$ qiymat qancha katta boʻlsa, bugʻ otbori shuncha koʻp va yo va ξ_i koeffitsiyentlar shuncha kichik boʻladi, ya'ni otbor bugʻi bilan elektr energiyasini ishlab chiqarish shuncha yuqori boʻladi.

Qarshi bosimli turbina uchun va elektr energiyasini ishlab chiqarish boʻyicha FIK:

$$\eta_{t,q}^{e} = \frac{3600N_{e}}{Q_{t,q}^{e}} = \frac{3600N_{i}\eta_{m}\eta_{g}}{N_{i}} = \eta_{m}\eta_{g}$$
 (2.33)

Mexanik va elektrik yoʻqotilishlar boʻlmagan ideal turboagregati uchun $\eta_{t,q}^e = 1$. Bundan shunday xulosa qilish mumkin, ya'ni bunday turbina qurilmasining energetik samaradorligi bugʻning boshlangʻich va oxirgi parametrlariga va turbinaning ichki FIK ga bogʻliq emas. Boshlangʻich parametrlarni ortishi va oxirgi parametrlarni pasayishi, qarshi bosimli turbinaning ichki FIK ni ortishi energetika nuqtai nazaridan doimo qulay, shuningdek bunda

teplofikatsion turbinaning ichki elektrik quvvati ortadi va energetik tizimning turbogeneratorida kondensatsion usul bilan ishlab chiqariladigan quvvat kamayadi.

Teplofikatsion va kondensatsion turbina qurilmalarini elektr energiyasini ishlab chiqarish boʻyicha FIK ni taqqoslashda energetik koeffitsiyentlar usulidan foydalanish maqsadga muvofiq.

KO turidagi turbina qurilmasining elektr energiyasini ishlab chiqarish boʻyicha FIK:

$$\eta_{t,q}^{e} = \frac{N_{k} + N_{i}}{Q_{t,q}^{k} + N_{i}} = \frac{N_{k}}{Q_{t,q}^{k}} \frac{1 + N_{k} / N_{i}}{1 + N_{k} / Q_{t,q}^{k}}$$
(2.34)

Bu yerda $\eta_m \eta_g = 1$ qabul qilinadi, ya'ni turbinaning ichki quvvati $N_i = N_k + N_i$; $Q_{t,q}^k$ -bugʻning kondensatsion oqimiga issiqlik sarfi.

Oxirgi tenglamadan:

$$\eta_{t,q}^e = \eta_{t,q}^k \frac{1 + A_i}{1 + A_i \eta_{t,q}^k}$$
 (2.35)

Bu yerda $\eta_{t,q}^k = \frac{N_k}{Q_{t,q}^k}$ -kondensatsion turbinaning FIK; $A_i = N_i/N_k$ -otbor

bugʻining energetik koeffitsiyenti, otbor bugʻ quvvati va kondensatsion oqim nisbatiga teng.

Shubhasiz:

$$\frac{\eta_{t,q}^e}{\eta_{t,q}^k} = \frac{1 + A_i}{1 + A_i \eta_{t,q}^k} > 1$$
 (2.36)

ya'ni, elektr energiyasini ishlab chiqarish bo'yicha FIK kondensatsion oqimning FIK dan katta.

Elektr energiyasini ishlab chiqarish boʻyicha kondensatsion turbina qurilmasining FIK bilan taqqoslanganda teplofikatsion turbina qurilmasining FIK ni nisbiy ortishi quyidagiga teng:

$$\delta \eta_{t,q}^{e} = \frac{\eta_{t,q}^{e} - \eta_{t,q}^{k}}{\eta_{t,q}^{k}} = \frac{\eta_{t,q}^{e}}{\eta_{t,q}^{k}} - 1 = \frac{1 - \eta_{t,q}^{k}}{1/A_{t} + \eta_{t,q}^{k}}$$
(2.37)

Shubhasiz, har qanday bugʻ otborida $\delta\eta^{e}_{t,q}>0$. Masalan, agar $N_i=N_k$ va $A_i=1$ boʻlsa, shuningdek $\eta^{k}_{t,q}=0.5$ boʻlsa, u holda $\delta\eta^{e}_{t,q}=0.33$. A_i ning katta qiymatlarida FIK ning nisbiy ortishi yanada katta boʻladi.

2.4. Issiqlik tejamkorligi va IEM ga yoqilgʻi sarfi.

Elektr energiyasi va issiqlikni alohida ishlab chiqarish jarayonining energetik samaradorligi va issiqlik tejamkorligi IEM ning FIK bilan xarakterlanadi:

$$\eta_s^e = \frac{3600 N_e}{Q_s^e} \tag{2.38}$$

$$\eta_s^i = \frac{Q_i^o}{Q_s^i} \tag{2.39}$$

Ikki turdagi energiyani birgalikda ishlab chiqarish jarayonining umumiy issiqlik tejamkorligini IEM ning toʻliq FIK bilan xarakterlash mumkin:

$$\eta_s^{e,i} = \frac{3600N_e + Q_i^o}{Q_i^i} \tag{2.40}$$

Teplofikatsion turbina qurilmasi uchun:

$$\eta_s^{e,i} = \frac{3600N_e + Q_i^o}{Q_{t,q}} \tag{2.41}$$

IEM da faqatgina elektr energiyasi ishlab chiqarilmoqda deb hisoblaymiz, u holda turbina qurilmasi uchun absolyut elektrik FIK:

$$\eta_{t,q}^{a} = \frac{3600N_{e}}{Q_{t,q}} \tag{2.42}$$

 $\eta_{t,q}^a = 1$ qabul qilamiz va turbina qurilmasidan tashqi iste'molchiga sarflangan issiqlik ulushini quyidagicha belgilaymiz:

$$\beta_i = \frac{Q_i}{Q_{t,q}} \tag{2.43}$$

$$1 - \beta_i = \frac{Q_{t,q}^e}{Q_{t,q}} \tag{2.44}$$

Teplofikatsion turbinaning keltirilgan yuqori FIK orasidagi munosabatni quyidagi koʻrinishda ifodalaymiz:

$$\eta_s^{e,i} = \frac{3600N_e + Q_i}{Q_{t,q}} = \eta_{t,q}^a + \beta_i$$
 (2.45)

va

$$\eta_s^e = \frac{3600N_e}{Q_{t,q}^e} = \frac{3600N_e}{Q_{t,q}(1-\beta_i)} = \frac{\eta_{t,q}^a}{1-\beta_i}$$
(2.46)

Bundan ushbu uchta FIK orasidagi munosabat quyidagi koʻrinishda boʻladi:

$$\eta_s^a = (1 - \beta_i) \eta_{t,q}^e = \eta_{t,q}^{e,i} - \beta_i$$
 (2.47)

Agar β_I va FIK lardan biri aniq boʻlsa, qolgan ikkitasini (2.47) ifodadan aniqlash mumkin.

IEM da elektr energiyasi va issiqlik orasida issiqlik va yoqilgʻining umumiy sarfini taqsimlanishi turbina qurilmasiga issiqlikni sarflanishi kabi boʻlib, $\beta_i = Q_i / Q_{i,q}$ koeffitsiyenti bilan inobatga olinadi. Bundan:

$$Q_s^i = \beta_i Q_s \tag{2.48}$$

$$Q_s^e = (1 - \beta_s)Q_s \tag{2.49}$$

Xuddi shunday:

$$B_i = \beta_i B \tag{2.50}$$

$$B_{\alpha} = (1 - \beta_{\alpha})B \tag{2.51}$$

bu yerda B_i+B_e=B-IEM ga umumiy yoqilgʻi sarfi.

Yoqilgʻi sarflari FIK bilan quyidagicha bogʻlangan:

$$B_e Q_q^i \eta_s^e = 3600 N_e$$

$$B_i Q_q^i \eta_s^i = Q_i^o$$

IEM ga umumiy yoqilgʻi sarfini bugʻ qozonining issiqlik balansi tenglamasidan ham aniqlash mumkin:

$$BQ_q^i \eta_{b,q} = Q_{b,q} = D_{b,q} \left(h_{o'qb} - h_{t,s} \right) \tag{2.52}$$

Soatiy energetik balans tenglamasidan ishlab chiqarilgan elektr energiyasining birligida yonish issiqligi 29,308 kJ/kg boʻlgan shartli yoqilgʻining umumiy sarfini aniqlash mumkin, g/(kVt·soat) :

$$b_e = \frac{B_e}{N_e} = \frac{3600}{Q_{a,sh}^i \eta_s^e} = \frac{3600}{29,308 \eta_s^e} = \frac{122,8}{\eta_s^e} \approx \frac{123}{\eta_s^e}$$
 (2.53)

Elektr energiyasini ishlab chiqarish boʻyicha IEM FIK ni eng kichik qiymati uning kondensatsion rejimiga mos keladi, masalan $\eta_s^e = 0.34$, u holda $b_e = 360$ g/(kVt·soat). IEM kondensatorda issiqlik yoʻqotilishlarisiz qarshi bosimli turbina bilan ishlaganda eng katta FIK ga erishadi. Bunda

$$\eta_s^e = \eta_{t,q}^e \eta_{tash} \eta_{b,q} = \eta_m \eta_g \eta_{tash} \eta_{b,q}$$
 (2.54)

Masalan, $\eta_s^e=0.985\cdot0.98\cdot0.98\cdot0.90=0.855$ boʻlganda, b_e =144 g/(kVt·soat) ga ega boʻlamiz.

IEM da elektr energiyasini ishlab chiqarishga issiqlikni solishtirma sarfi va FIK quyidagicha bogʻlangan:

$$\eta_s^e = \frac{3600 N_e}{Q_s^e} = \frac{3600}{q_s^e} \tag{2.55}$$

agar $\eta_s^e = 0.40 \div 0.50$ bo'lsa, u holda $q_s^e = 9000 \div 7200$ kJ/(kVt·soat) ga teng bo'ladi.

Tashqi iste'molchiga uzatilgan issiqlik birligida shartli yoqilgʻining solishtirma sarfi quyidagi tenglamadan aniqlanadi:


$$b_{i} = \frac{B_{i}}{Q_{i}^{o}} = \frac{1}{Q_{ash}^{i} \eta_{s}^{i}} = \frac{10^{3}}{29,308 \eta_{s}^{i}} = \frac{34,121}{\eta_{s}^{i}}$$
(2.56)

 $\eta_{\it s}^{\it i}=\eta_{\it t.q}^{\it i}\eta_{\it tash}\eta_{\it b.q}=0{,}99\cdot0{,}98\cdot0{,}90=0{,}873\;\;bo`lganda\;b_{\it i}\!\!=\!\!39{,}08\;kg/GJ.$

Choʻqqili suv qizdirish qozoni yordamida issiqlik qoʻshimcha uzatitlganda qozondagi yoqilgʻi sarfi ham inobatga olinadi.

2.5. Elektr va issiqlik energiyasini qurama va alohida ishlab chiqarishni taqqoslash.

Elektr energiyasi va issiqlikni qurama usulda ishlab chiqarish yoqilgʻi sarfi kamayishini ta'minlaydi. Ammo issiqlik iste'molini kichik yillik davomiyligida va arzon yoqilgʻida ishlaganda elektr energiyasi va issiqlikni alohida ishlab chiqarish iqtisodiy tomonlama qulay.



2.4-rasm. Oddiy alohida qurilmaning issiqlik sxemasi

PBQ(KND)-past bosimli qozonxona; KES-kondensatsion elektr stansiya; II(TP)-issiqlik iste'molchisi; EG-elektr generator.

Bunda elektr energiyasi kondensatsion usulda ishlab chiqariladi, issiqlik esa past bosimli qozonxonadan uzatiladi. Ushbu holda energetik qurilma KES va past bosimli qozonxonadan iborat boʻlib alohida sxema deb nomlanadi (9.4-rasm).

IEM va alohida semani taqqoslaymiz. Bunday qurilmalarni taqqoslash sharti ularni energetik taqqoslashdir, ya'ni har bir uzatilgan energiyaning tenglidan foydalaniladi. Taqqoslashni birinchi taxminda bug'ning sarfi bo'yicha, keyin issiqlik va yoqilg'i sarfi bo'yicha amalga oshiramiz.

Alohida sxemaga umumiy bugʻ sarfi:

$$D_a = D_{KES} + D_{PBQ} = D_{KES} + D_t$$
 (2.57)

IEM ga umumiy bugʻ sarfi:

$$D_0 = D_{0(k)} + y_o D_t (2.58)$$

bu yerda D_{KES} va $D_{0(k)}$ -KES va IEM da bir xil elektrik quvvatni kondensatsion ishlab chiqarishga bugʻ sarfi: $D_{0(k)} \approx D_{KES}$, bundan:

$$\Delta D = D_a - D_0 = (1 - y_0)D_t$$
 (2.59)

Yoqilgʻi issiqligining umumiy sarfi quyidagiga teng: alohida sxemaga:

$$Q_a = Q_{KES} + Q_{PBO} = Q_{KES} + Q_s^i (2.60)$$

IEM ga:

$$Q_s = Q_s^e + \xi_i Q_s^i \tag{2.61}$$

 $Q_s^e = Q_{KES}$ qabul qilamiz, u holda:

$$\Delta Q = Q_a - Q_s = (1 - \xi_i)Q_s^i$$
 (2.62)

bu yerda ξ_i -IEM da tashqi iste'molchiga sarflangan issiqlikning ahamiyatlilik koeffitsiyenti.

IEM va alohida sxemaga yoqilgʻi sarflarini taqqoslash-ularni texnikiqtisodiy solishtirishning asosiy elementlaridan biri hisoblanadi.

Yoqilgʻining umumiy sarfi:

alohida sxemaga:

$$B_a = B_{KES} + B_{PBQ} \tag{2.63}$$

IEM ga:

$$B = B_e + B_i \tag{2.64}$$

IEM da umumiy elektrik quvvat otbor bugʻi yordamida ishlab chiqarilgan quvvat N_i va kondensatsion oqim bilan ishlab chiqarilgan quvvatlardan N_k tashkil topadi. Quvvat N_i shartli yoqilgʻining solishtirma sarfi bilan amalga oshiriladi.

KES da ham umumiy quvvatni ikkita tashkil etuvchiga N_k va N_i larga ajratish mumkin. U holda yuqorida keltirilgan yoqilgʻi sarfi uchun ifoda quyidagi koʻrinishni oladi:

$$B_a = b_{KES}(N_k + N_i) + B_{PBQ}$$
$$B = (b_e^a N_i + b_e^k N_k) + B_s^i$$

Ma'lumki $b_e^a \approx b_{KES}$, va $B_s^i = B_{PBQ}$ qabul qilamiz, u holda:

$$\Delta B = B_a - B = \left(b_{KES} - b_e^a\right) N_i \tag{2.65}$$

Bu muhim munosabat IEM da elektr va issiqlik energiyasini qurama usulda ishlab chiqarish hisobiga tejalgan yoqilgʻini aniqlaydi, teplofikatsioning ahamiyatini bildiradi.


 b_{KES} =0,30 kg/(kVt·soat) va b_e^a = 0,15 kg/(kVt·soat) qabul qilamiz va ΔB = 0,15 N_i ga ega boʻlamiz. N_i =1 mln. kVt teplofikatsion quvvat uchun ΔB =150 t/soat yoki taxminan 500 ming t/yil.

 $e_i = 50 \div 150 \text{ kVt-soat/GJ qabul qilamiz, u holda } \Delta b = 7,5 \div 22,5 \text{ kg/GJ, o'rtacha} \\ \Delta b = 15 \text{ kg/GJ.}$

 Q_i =1 mln. GJ uzatilgan issiqlik uchun tejalgan shartli yoqilgʻi taxminan 15 ming tonna.

2.6. Teplofikatsion bug' turbinali issiqlik elektr markazining issiqlik sxemalari.

Teplofikatsion turbina qurilmalarining issiqlik sxemalari kondensatsion turbina qurilmalarining sxemalari bilan bir xildir. Faqatgina jihozlarning alohida guruhini qoʻshilishi bilan farqlanadi, ular teplofikatsion qurilma deb ataladi. Teplofikatsion qurilmaning tarkibiga quyidagilar kiradi: tarmoq qizdirgichlari (boylerlar); birinchi va ikkinchi pogʻona tarmoq qizdirgichlari; qizdiruvchi bugʻ kondensatini uzatish uchun kondensat nasoslari; uzatish quvurlarning tizmi; berkitish-rostlash armaturalari.



2.5-rasm. T-110-12,8 turbinali teplofikatsion qurilmaning issiqlik sxemasi.

T-110-12,8 turbinali teplofikatsion qurilmaning sxemasi koʻrsatilgan. Qaytish tarmoq suvi toʻrchali filtr va soʻruvchi nasos orqali diametri 800 mm boʻlgan uzatish quvurlari boʻyicha PSG-1 tarmoq qizdirgichiga uzatiladi. Soʻruvchi nasoslardan chiqishdagi bosim PSG-2300-3-8 turidagi PSG-2 dan chiqayotgan tarmoq suvini bir zumda qaynab ketishini oldini olish uchun yetarli boʻlishi kerak va ushbu vaqtda PSG-1 quvurlar tizimidagi shu suvning bosimi 0,78 MPa dan oshmasligi kerak. PSG orqali oʻtayotgan tarmoq suvining nominal sarfi 972,2 kg/soat, maksimal sarfi esa-1250 kg/soat boʻlishi kerak. PSG-1 da suvni maksimal qizdirish 50°S ga teng boʻlishi kerak.

Yilning isitish mavsumida ikkita tarmoq qizdirgichi ishga tushiriladi. Yozgi mavsumda odatda faqat PSG-1 ishlaydi. Tarmoq suvini tashqi uzatish quvurlari PSG-2 ni oʻchirish imkoniyatini ta'minlaydi, shuningdek qizdirgich boʻlmaganda ham suvni uzatilishini ta'minlaydi. Tarmoq qizdirgichlaridan keyin ikkinchi pogʻona tarmoq nasoslari oʻrnatilgan, ular pyezometrik grafik boʻyicha tarmoq shunday bosim hosil qilishi kerakki, ushbu bosim choʻqqili suv qizdirish qozonining yuqori nuqtasida suvni bir zumda qaynab ketishini oldini olish kerak (agar u ulangan boʻlsa). Tarmoq qizdirgichlari halokatli uchirilganda suv diametri 600 mm boʻlgan tashqi liniya boʻyicha oʻtkaziladi. Shuning uchun IEM da tarmoq qizdirgichlar orqali oʻtayotgan sarf boshqa turbinalarda taxminan oʻzgarmaydi va shaharning issiqlik magistralida gidravlik rejim oʻzgarmaydi.

Berkitish armaturasi yordamida PSG-2 oʻchirilishi yoki ikkita tarmoq qizdirgichi ham oʻchirilish mumkin.

Qizdiruvchi bugʻ kondensatini PSG-1 dan chiqarib yuborish uchun sxemada ikkita toʻkish krani oʻrnatilgan. Koʻpgina ish rejimlarida bitta toʻkish nasosi yetarli boʻladi. Shuning uchun PSG-1 ning ikkinchi toʻkish nasosi zahiralash va issiqlik sxemalarining ishonchliligini oshirish uchun qoʻllaniladi.

PSG-2 qizdirgich bitta toʻkish nasosi bilan jihozlanadi. U halokatli oʻchirilganda kondensat toʻkgich avtomatik ochiladi va gidrozatvor orqali PSG-1 korpusiga toʻkiladi. Bunda PSG-1 ning ikkinchi toʻkish nasosi ishga tushadi.

PSG-1 va PSG-2 larning kondensat yigʻgichlariga PBQ-1 va PBQ-2 lardan chiqayotgan qizdiruvchi bugʻ kondensati oʻz oqimi bilan quyiladi.


Kondensat liniyasida toʻkish nasoslaridan keyin rostlovchi klapan oʻrnatiladi, u tarmoq qizdirgichlarining kondensat yigʻgichlarida joylashgan elektron sath rostlagich orqali boshqariladi.

Koʻpgina ish rejimlarida PSG-1 korpusidagi bosim atmosfera bosimidan past boʻladi. Jihozlarni zichlamalarini buzilishi natijasida ekspluatatsiya sharoitida PSG-1 va PSG-2 larga kichik miqdorda havo kirib qoladi. Havoni soʻrilishini bartaraf etish uchun PSG-1 korpusi kondensator bilan diametri 150 mm boʻlgan quvur orqali ulanadi. Yuqori tarmoq qizdirgichlaridan chiqayotgan kondensatsiyalanmagan gazlar pastdan diametri 100 mm boʻlgan quvur orqali chiqariladi.

Tarmoq qizdirgichi ishga tushirilgan jarayonda (turbogeneratorning yuklamasi nominalning 30% ini tashkil etishi kerak) bugʻning (kondensat) kichik sarflarida va toʻkish nasoslarining bosimi yetarli boʻlmaganda PSG-1 oʻchiriladi, kondensatni toʻkish esa balandligi 14 m boʻlgan gidrozatvor orqali kondensatning kondensat yigʻgichiga toʻkiladi. Yuqori tarmoq qizdirgich turbina qurilmasining elektrik yuklamasi nominaldan 50% gacha kam boʻlmaganda ishga tushiriladi.

Ekspluatatsiya sharoitida tarmoq qizdirgichining texnik holati uning haroratlar farqini va gidravlik qarshiligini qiymati boʻyicha nazorat qilinadi.

2.6-rasmda IEM da tarmoq suvini qizdirish tizimi jihozlarining prinsipial sxemasi kedtirilgan. IEM ning mashina zali boʻylab toʻgʻri va qaytish tarmoq suvining uzatish quvurlari (kollektorlar), choʻqqili suv qizdirish qozonlari CHSQQ bilan ulangan uzatish quvurlari joylashgan. PT-65-12,8 turbinali teplofikatsion qurilmasi PSV-315-3-23 turidagi ikkita asosiy tarmoq qizdirgichi va uchta choʻqqili tarmoq qizdirgichlaridan tashkil topgan. Tarmoq suvini uzatish tarmoq nasoslarining bitta pogʻonasi orqali ta'minlanadi. T-110-12,8 va T-250-23,5 turbinali teplofikatsion qurilmaning tarkibiga ketma-ket ulangan ikkita PSG-1 va PSG-2 tarmoq qizdirgichlari va nasoslarning ikkita pogʻonasi kiritiladi. T-250-23,5 turbina sxemasida PSG-5000-2,5-8 va PSG-5000-3,5-8 turidagi qizdirgichlar qoʻllaniladi. Tashqi havoning harorati past boʻlganda, tarmoq suvining harorati teplofikatsion qurilmali turbinadan chiqishdagi haroratidan ortganda choʻqqili suv qizdirish qozonlari ishga tushiriladi.



2.6-rasm. IEM da tarmoq suvini qizdirish tizimlari jihozlarining prinsipial sxemasi.

Qozonning qizdirish yuzasi uzoq vaqt ishlashi sharoitidan qozonga kirayotgan tarmoq suvining harorati gazda ishlaganda 70°S dan oshmasligi kerak, mazutda ishlaganda 110°S dan kam boʻlmasligi kerak. Ushbu sharoitni bajarish uchun issiqlik sxemada nasos yordamida retsirkulyatsiya liniyasi mavjud, u orqali

CHSQQ dan chiqayotgan issiq suvning bir qismi qaytadan nasosga qaytariladi. Agar KV-GM-209-150-2 qozonlar qoʻllanilganda qozonga qirayotgan tarmoq suvining bosimi 0,98 MPa dan kam boʻlmasligi kerak. Qozon orqali oʻtayotgan tarmoq suvining sarfi 1027,7 kg/s gacha kamayganda avtomatik himoya qozon qurilmasini oʻchiradi.

Tarmoq suvini IEM dan shahar issiqlik tarmogʻiga uzatish issiqlik energiyasi va issiqlik tashuvchini hisoblash tuguni orqali amalga oshiriladi. Hisoblash tugunida tarmoq suvining sarfi, harorati va bosimi oʻlchanadi. Ushbu parametrlarga muvofiq uzatilayotgan issiqlik energiyasining miqdori va sifatini hisoblash amalga oshiriladi. Issiqlik tarmogʻida yoʻqotilishlarni toʻldirishga ketayotgan suvni qayta ishlash uchun IEM da suv tayyorlash qurilmasi mavjud.

Teplofikatsion turbinalarni ishlab chiqaruvchilardan biri "Ural turbina zavodi" OAJ (Rossiya) hisoblanadi. Turbinaning tipaviy oʻlchamlaridagi belgilashlarda, masalan T-250/300-23,5-3, T harfi teplofikatsion turbinaning turi; sonlar: 250-nominal ish rejimida elektrik quvvat, MVt; 300-kondensatsion (teplofikatsion qurilmaga bugʻ otborlari oʻchirilganda) rejimda ishlagandagi elektrik quvvati, MVt; 23,5-oʻta qizigan bugʻning nominal bosimi, MPa; 3-modifikatsiya nomeri. Tipaviy oʻlchamlarni qisqartirib yozish ruxsat etiladi, masalan T-250-23,5. Eng koʻp tarqalgan turbinalarning asosiy parametrlari 2.1-jadvalda keltirilgan.


2.1-jadval. Teplofikatsion turbinaning asosiy koʻrsatkichlari

Parametr	T-55/65-12,8	T-110/120-12,8-5	Tp-115/125-12,8-1	T-185/220-12,8-2	T-250/300-23,5-1	T-255/305-23,5-5	T-180-12,8-2
Nominal elektrik quvvat, MVt	50	110	115	185	250	260	180
Oʻta qizigan bugʻning bosimi, MPa	12,8	12,8	12,8	12,8	23,5	23,5	12,8

O'ta qizigan bug'ning harorati, ⁰ S	555	555	555	555	560	540	540
O'ta qizdirgichdan chiqqan							
bugʻning	-	-	-	-	565	540	540
harorati, ⁰ S							
Kondensatordagi bosim, kPa	5,1	5,6	5,0	5,0	5,8	5,8	6,3
Teplofikatsion yuklama (nominal), MVt	116,7	203,53	209,3	325,64	384	418,7	302,5
Teplofikatsion otbordagi	0,059-	0,06-	0,06-	0,06-	0,06-	0,06-	0,059-
bosimning ishchi koʻlami, MPa:	0,245	0,25	0,25	0,3	0,2	0,2	0,196
yuqori	0,05-	0,05-	0,05-	0,05-	0,05-	0,05-	0,049-
quyi	0,2	0,2	0,2	0,2	0,15	0,15	0,147
toza bugʻning maksimal sarfi, kg/s	73,6	134,72	136,1	225	258,3	277,78	186,1
Ta'minot suvining harorati, ⁰ S	225	234	228	232	263	265	232
Bugʻning solishtirma sarfi, kg/(kVt·soat)	4,9	4,3	-	4,25	3,64	-	3,65

T-110/120-12,8 turbinali turbina qurilmasining issiqlik sxemasi 8.3-rasmda keltirilgan. Issiqlik sxemani ikkita joylashtirish varianti qoʻllaniladi-blokli va koʻndalang bogʻlamali. Qozonxona boʻlimidan chiqayotgan bugʻ diametri 300 mm boʻlgan bugʻ uzatish quvuri boʻyicha turbinaga kiritiladi. Toza bugʻning bugʻ uzatish quvurida asosiy bugʻli zadvijka oʻrnatilgan. Turbinaning YUBS dan oldin toʻxtatish klapani va toʻrtta rostlash klapani mavjud. YUBQ da birinchi ikki tojli rostlash pogʻonali bugʻ taqsimlash qabul qilingan.

Birinchi regenerativ otbor YUBQ dan chiqib yuqori P-7 PBQ ga kiritiladi. Birinchi otbor liniyasiga YUBS oxirgi zichlamasidan oldingi birinchi kameradan ham bugʻ uzatiladi.



2.7-rasm. T-110/120-12,8-5 turbinali turbina qurilmasining prinsipial issiqlik sxemasi.

OʻBS dan oltita regenerativ otborlar olinadi, shuningdek turbinaning yettinchi otbori OʻBS ning chiqish qismidan olinadi. Ikki oqimli PBS ning har bir oqimida buruvchi rostlovchi diafragma oʻrnatilgan. Tarmoq qizdirgichga bugʻni uzatish uchun burovchi diafragmalar toʻliq yoai qisman yopiladi. Burovchi diafragmaning konstruksiyasi quyidagicha, ya'ni toʻliq yopilganda absolyut zichlik boʻlmaydi va kichik miqdordagi bugʻ diafragmaning tirqishlari orqali oʻtadi (15 t/soat gacha). Burilish halqasi va diafragmaning soploli kurakchalarining yonlari orasida 0,15-0,20 mm tirqish mavjud. Diafragmaning zichliligi burovchi halqa simlari va soplo orasidagi tirqishning qiymatiga bogʻliq. Tirqishning oʻlchamini 0,08 mm gacha kamaytirish orqali diafragmaning zichligini oshirish mumkin. Burovchi diafragma qancha zich boʻlsa, turbinaning soʻnggi boʻlmasidan kondensatorga shuncha kam bugʻ oʻtadi va kondensator orqali atrof-muhitga kam miqdorda issiqlik yoʻqotiladi. Yopiq burovchi diafragma bilan ishlaganda soʻnggi pogʻona ventilyatsion rejimda ekspluatatsiya qilinadi va turbina rotoridan quvvat

iste'mol qiladi. Shuning uchun soʻnggi pogʻonadan chiqayotgan bugʻning harorati va entalpiyasi oldingi pogʻonanikiga qaraganda yuqori, shuning uchun ushbu parametrlarning qiymati PBS ga kirishdagi qiymatiga qaraganda yuqori boʻlishi mumkin.

Regenerativ qizdirish tizimi toʻrtta PBQ, deaerator va uchta YUBQ dan iborat. Kondensator va PBQ trakti orasida yordamchi issiqlik almashinuvi qurilmasi, asosiy ejektorni sovitgich, zichlama ejektorini sovitgich va salnikli qizdirgich oʻrnatiladi. Ushbu moslamalarda turbinaning soʻnggi zichlamalaridan olinayotgan bugʻ oqimining, ejektorlarning ishchi bugʻi va kondensatordan chiqayotgan bugʻ-suvli aralashma issiqlik energiyasidan foydali ishlatiladi.

Asosiy kondensat liniyasida salnikli qizdirgichdan keyin ikki yoʻlli klapan IYK oʻrnatiladi, uning yordamida ikkita texnologik funksiya bajariladi. IYK ning barcha ish rejimlariga kondensatorda kondensat sathini avtorostlagich ta'sir koʻrsatadi. Tarmoq qizdirgichlari ulangan rejimlarda kondensatorga kichik miqdordagi bugʻ kiritiladi, keyin asosiy kondensatni bir qismini kondensatorga qaytishi uchun IYK ning ikkinchi yoʻli ochiladi. Buning yordamida kondensat nasosi, zichlagich ejektorini sovitgich va salnikli qizdirgich orqali oʻtayotgan asosiy kondensatning zarur sarfi ta'minlanadi. Zichlagich ejektorini sovitgich va salnikli qizdirgich orqali oʻtayotgan kondensatning minimal ruxsat etilgan sarfi 38,9 kg/s ga teng boʻlishi kerak, yopiq burovchi diafragma orqali kondensatorga oʻtayotgan bugʻning maksimal sarfi 5 kg/s.

Barcha PBQ lar yuzaviy turdagi. P-4 PBQ qizdiruvchi bugʻining kondensati oʻz oqimi bilan P-3 ga quyiladi, u yerda nasos yordamida P-3 va P-4 orasidagi liniyada joylashgan oqimlarni aralashish tuguni S-3 uzatiladi.

Past bosimli qizdirgichlar P-2 va P-1 dan chiqayotgan qizdiruvchi bugʻning kondensatini quyishning uchta varianti mavjud. Turbina ishga tushirilganda va yuklama taxminan 30% ga yetganda kondensator kengaytirgichiga toʻkiladi. Tarmoq qizdirgichlari ishlamay turganda (kondensatsion rejim) toʻkish nasosi P-2 va kichik nasos PSG-1 ishga tushiriladi. Teplofikatsion rejimlarda P-2 dan chiqqan kondensat oʻz oqimi bilan PSG-2 kondensat yigʻgichga toʻkiladi, P-1 chiqqan

kondensat esa PSG-1 kondensat yigʻgichga toʻkiladi. P-1 toʻkish quvurining diametri shunday tanlanadiki, bunda toʻkish P-1 da kerakli sath boʻlmaganda ham amalga oshiriladi. Bunda P-1 ni sath rostlagich va kondensatni PSG-1 ga toʻkilish liniyasida rostlovchi klapan bilan jihozlash shart boʻlmaydi. Bunday sxema ekspluatatsiyada ancha ishonchli. Tarmoq qizdirgichlari orqali oʻtayotgan tarmoq suvining sarfi 278-1250 kg/s ni tashkil qiladi. U 117⁰S gacha qizdiriladi.

Asosiy kondensat qizdirilgandan soʻng deaeratorga kiritiladi. Deaeratordagi ishchi bosim 0,59 MPa ga teng. Bosimi 1,22 MPa va harorati 266°S boʻlgan bugʻ normal rejimda uchinchi regenerativ otbordan deaeratorga kiritiladi. Bosim boʻyicha keraklicha zahira turbinani kichik yuklamalarda ishlashini ta'minlaydi. Deaerator kolonkasida doimiy bosimni ta'minlash uchun elektro rostlagich bugʻni deaeratorga kiritish liniyasida oʻrnatilgan drossel klapanga ta'sir koʻrsatadi. Turbinaning katta yuklamalarida, ya'ni otbordagi bosim 0,7 MPa dan kam boʻlmaganda deaerator ikkinchi regenerativ otborga ulanadi.

Koʻndalang bogʻliqlikli IEM da deaeratorlar parallel ulanadi. Ular ta'minot nasosi oʻrnatilgan joydan yuqorida joylashadi.

Yuqori bosimli qizdirgich guruhi uchta moslamadan tashkil topgan, ular ta'minot suvining yoʻli boʻyicha ketma-ket ulangan. Quyi YUBQ P-5 da otbordagi bosim 0,88-0,93 MPa boʻlganda qizdiruvchi bugʻning kondensati ketma-ket holda deaeratorga quyiladi. Bosim kichik boʻlganda PBQ P-4 ga toʻkiladi. Beshinchi modifikatsiyali turbina qurilmasida katta issiqlik almashinuv yuzali yuqori bosimli qizdirgichlar oʻrnatiladi.

Turbina kondensatori ikkita alohida korpuslardan iborat. Bugʻli boʻshliq diametri 700 mm boʻlgan koʻtarma bilan biriktirilgan. Sovituvchi suvning oqimlari kondensator korpusi orqali parallel oʻtadi. Qoʻshimcha suv kondensatorga kondensatordagi toʻyinish haroratidan 8-10°S yuqori haroratda uzatiladi. Kondensatorning quvurlar doskasi bilan bir qatorda joylashgan boʻlmalar tuzli boʻlmalar deb nomlanadi. Kondensat tarkibidagi tuz miqdori juda yuqori boʻlganda kondensat tuzli boʻlmadan oʻtib qoʻshimcha kondensat yigʻgichga toʻkiladi. Ikkita kondensat nasoslari oʻrnatiladi, ulardan biri zahirada turadi. Asosiy kondensatning

sarfi taxminan 97 kg/s ga teng boʻlganda ikkila nasos ham ishga tushiriladi. Tuzli boʻlmalarning qoʻshimcha kondensat yigʻgichi uchun alohida nasos oʻrnatiladi. Har bir korpusda uchta issiqlik almashinuvi yuzasi ajratilgan — ikkita asosiy va bitta quvurlar toʻplami ichki oʻrnatilgan yuza. Ichki oʻrnatmali yuza orqali yoki sovituvchi, yoki tarmoq yoki qoʻshimcha suv oʻtkaziladi. Qoʻshimcha suvning ichki oʻrnatmali yuzadan chiqishdagi harorati 35°S dan oshmasligi kerak.

Deaerator bakining yuqori qismidan bugʻ ejektorga uzatiladi. Shuningdek asosiy ejektorlar oʻta qizigan bugʻ bilan ta'minlanishi kerak, u holda asosiy ejektor liniyasiga rostlovchi klapanlardan chiqayotgan bugʻni kiritish amalga oshiriladi. Ikkita asosiy ejektolardan har biriga bugʻ sarfi 0,24 kg/s ni, zichlagich ejektoriga esa 0,15 kg/s ni tashkil etadi. Shuningdek beshinchi regenerativ otbordan olinayotgan qoʻshimcha 13,9 kg/s miqdordagi rostlanmaydigan bugʻ otbori mavjud.

2.7. IEM ishlashining energetik koʻrsatkichlari.

IEM ishlashining energetik koʻrsatkichiga quyiladigan asosiy talab quyidagicha, ya'ni ular IEM ishlagandagi iqtisodiy samaradorlikni baholashni ta'minlashi va energiyaning har bir turi boʻyicha alohida iqtisodiy samaradorlikni baholab berishi kerak.

Odatda IEM uchun energetik koʻrsatkichlarni hisoblash toʻlaligicha va har bir teplofikatsion energetik blok uchun, energetik qozon uchun, teplofikatsion turbina qurilmasi va choʻqqili qozon uchun amalga oshiriladi. Bunday hisoblar turli vaqtlar oraligʻi uchun amalga oshiriladi: yil, kvartal, oy, sutka.

IEM ishlashining asosiy energetik koʻrsatkichlari elektr energiyasi va issiqlikni ishlab chiqarish va uzatish samaradorligini baholashi zarur.

Zamonaviy energetikada IEM ishlashining energetik koʻrsatkichlarini hisoblashda ikkita yondoshuvdan foydalaniladi.

Birinchi yondoshuv asosida IEM da ishlab chiqarilgan elektr va issiqlik energiyasini sifat tengligi (bir xil ahamiyatliligi) yotadi. Bunda bugʻdan

kondensatorga uzatilgan issiqlik miqdori va xuddi shu miqdorda qozon qurilmasida olingan issiqlik miqdori bir xil ahamiyatga ega deb qabul qilinadi. Barcha hisoblashlar energiyasining saqlanish va oʻzgarish qonuni yoki termodinamikaning birinchi qonuni asosida olib boriladi. Demak hisoblashlar balans tenglamalar asosida amalga oshiriladi va bu usul balans usuli deb nomlanadi.

Ikkinchi yondoshuv asosiga quyidagi holat qabul qilinadi, bunda IEM ishlashining iqtisodiy samaradorligini aniqlash uchun energiyani saqlanish va oʻzgarish qonuninidan va energetik koʻrsatkichlardan foydalaniladi. Hisoblashlar energiyani saqlanish va oʻzgarish qonuni asosida termodinamikaning ikkinchi qonunin hisobga olgan holda olib boriladi. Ushbu qonunga muvofiq yuqori energetik potensialga ega boʻlgan issiqlik energiyasi kichik potensialli issiqlik miqdoriga qaraganda doimo koʻp miqdorda ish bajaradi. Bunda oxirgi kengayishda bugʻning harorati bir xil boʻlishi kerak. Issiqlik qisman ishga oʻzgaradi, u holda ish toʻliq issiqlikka oʻtadi. Cheklashlarga muvofiq, termodinamikaning ikkinchi qonunini inobatga olib balans tenglamadan foydalaniladi.

Otborlari rostlanuvchi va bugʻ kondensatsiyalanuvchi turbinaning issiqlik balansi quyidagi koʻrinishda boʻladi:

$$Q_{0kt} = Q_e' + Q_{otb} + Q_k (2.67)$$

bu yerda Q_e^i -turbinaga umumiy uzatilgan issiqlikning bir qismi, u toʻliq ichki ish (elektr energiyasini ishlab chiqarishga) bajarishga sarflanadi, u quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi:

$$N_{i} = D_{0kt} (h_{0} - h_{otb}) + (D_{0kt} - D_{otb}) (h_{otb} - h_{k})$$
 (2.68)

bu yerda Q_k -bugʻni kondensatorda kondensatsiyalanish issiqligi; Q_{otb} -bugʻ bilan rostlanuvchi otborlarga uzatilgan issiqlik miqdori.

Elektr energiyasini ishlab chiqarishga sarflangan Q_e issiqlik miqdorini aniqlashda bugʻdan kondensatorga uzatilgan issiqlik ham kiritiladi:

$$Q_e = Q_{0kt} - Q_{otb} \tag{2.68}$$

Elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun energetik qozonga yoqilgʻi sarfi, kg/s:

$$B_e = \frac{Q_e}{Q_a^i \eta_{ta} \eta_a} \tag{2.69}$$

bu yerda Q_q^i -yoqilgʻining quyi yonish issiqligi; η_{ta} -issiqlikni tashish FIK, u energetik qozondan turbinaning rostlovchi klapanlarigacha boʻlgan qismda atrofmuhitga yoʻqotilgan issiqlikni inobatga oladi; η_q -qozonning (brutto) FIK.

Elektr energiyasini ishlab chiqarish boʻyicha turbina qurilmasining FIK:

$$\eta_{tq}^{e} = \frac{N_{e}}{Q_{0kt} - Q_{oth}} = \frac{N_{e}}{Q_{e}}$$
 (2.70)

Ishlab chiqarilgan elektr energiya birligiga nisbatan yoqilgʻining solishtirma sarfi:

$$b_e = \frac{B_e}{N_e} \tag{2.71}$$

Yoqilgʻining sekundlik sarfini aniqlash uchun (2.71) formulaga (2.70), (2.71) bogʻliqliklardagi B_e va N_e larni qoʻyamiz, u holda oʻzgartirishlardan soʻng quyidagiga ega boʻlamiz:

$$b_{e} = \frac{1}{Q_{a}^{i} \eta_{ba}^{e} \eta_{ba} \eta_{a}} = \frac{1}{Q_{a}^{i} \eta_{bl}^{e}}$$
(2.72)

bu yerda $\eta_{bl}^e = \eta_{tq}^e \eta_{ta} \eta_q$ -teplofikatsion energetik blokning elektr energiyasini ishlab chiqarish boʻyicha FIK.

 $Q_q^i = 29,31 \, kJ/g$ boʻlganda soatiy davr uchun shartli yoqilgʻining solishtirma sarfi quyidagi koʻrinishda boʻladi:

$$b_e = \frac{3600}{29,31\eta_{bl}^e} = \frac{123}{\eta_{bl}^e} \tag{2.73}$$

Tashqi iste'molchilarning rostlanuvchi otborlardan olingan issiqlik miqdori quyidagi tashkil etadi:

$$Q_{t,ot} = Q_{otb} \eta_{otb} = D_{otb} (h_{otb} - h_{0k}) \eta_{otb}$$
 (2.74)

bu yerda h_{0k} -olingan bugʻ kondensatining entalpiyasi; η_{otb} -turbina qurilmasining issiqlik uzatish boʻyicha FIK, u teplofikatsion turbina qurilmasining issiqlik energiyasini uzatish boʻyicha FIK ga teng:

$$\eta_{otb} = \eta_{tq}^{oyb} = \frac{Q_{t.otb}}{Q_{otb}} \tag{2.75}$$

Issiqlik energiyasini uzatish boʻyicha energetik blokning FIK:

$$\eta_{bl}^i = \eta_{ta}^i \eta_{ta} \eta_a \tag{2.76}$$

Tashqi iste'molchiga uzatilgan issiqlikni ishlab chiqarishga yoqilg'i sarfi:

$$B_{i} = \frac{Q_{t.otb}}{Q_{q}^{i} \eta_{tq}^{i} \eta_{ta} \eta_{q}} = \frac{Q_{t.otb}}{Q_{q}^{i} \eta_{bl}^{i}}$$
(2.77)

Tashqi iste'molchiga uzatilgan issiqlik birligiga sarflangan solishtirma yoqilgʻi sarfi:

$$b_{i.e} = \frac{B_i}{Q_{toth}} \tag{2.78}$$

Bu yerda $Q_{t.otb} = B_i Q_q^i \eta_{tq}^i \eta_{ta} \eta_q$, u holda shartli yoqilgʻining solishtirma sarfi, g/kJ:

$$b_{sh} = \frac{1}{Q_q^i \eta_{\iota q}^i \eta_{\iota a} \eta_q} = \frac{1}{29,31 \eta_{bl}^i} = \frac{0,034}{\eta_{bl}^i}$$
(2.79)

Yoqilgʻining umumiy sarfi:

$$B = B_{e} + B_{i} \tag{2.78}$$

U quyidagi bogʻliqlik boʻyicha ham aniqlanishi mumkin:

$$B = \frac{Q_{t.otb}}{Q_a^i \eta_{ta} \eta_a} \tag{2.79}$$

IEM ning yoki alohida teplofikatsion energetik blokning umumiy issiqlik samaradorligini baholash uchun hisoblashlarda toʻliq (umumiy) FIK dan foydalaniladi.

IEM ning toʻliq FIK IEM da uzatilgan umumiy energiyani yoqilgʻining sarflangan issiqligiga nisbatidan aniqlanadi:

$$\eta_{IEM}^{to'liq} = \frac{N_e + Q_{t.otb}}{BQ_a^i} = \frac{N_e + Q_{otb}\eta_{otb}}{BQ_a^i}$$
(2.80)

bu yerda N_e -generator klemmalarida ishlab chiqarilgan elektr energiya; $Q_{t.otb}$ -tashqi iste'molchilar qabul qilgan issiqlik miqdori.

Teplofikatsion turbina qurilmasida elektr energiyasini ishlab chiqarish samaradorligini xarakterlovchi koʻrsatkich boʻlib, issiqlik iste'molida elektr energiyasini solishtirma ishlab chiqarish hisoblanadi:

$$e = \frac{N_i}{Q_i} \tag{2.81}$$

Bu yerda N_i -otbor olingan bugʻ bilan ishlab chiqarilgan elektr energiyasi. N_i ni hisoblashda rostlanmaydigan otborlar bugʻlarining ta'sirini hisobga olishi zarur.

Agar rostlanmaydigan otborlarning ta'siri hisobga olinmasa va bugʻ oraliq oʻta qizdirilishi mavjud boʻlsa, u holda:

$$e = \frac{N_i}{Q_i} = \frac{D_i(h_0 - h_i)}{D_i(h_i - h_{0k})} = \frac{h_0 - h_i}{h_i - h_{0k}}$$
(2.82)

Issiqlik iste'molida elektr energiyasini solishtirma ishlab chiqarish otbor bug'ining bosimi va harorati kamayganda ortadi.

Issiqlik elektr markazlarining energetik koʻrsatkichlari balans usuli bilan hisoblanganda qator xususiyatlarga ega. IEM da elektr energiyasi ishlab chiqarishga yoqilgʻi sarfi issiqlikning miqdoriy kattaligini hisobga oladi, ammo uning energetik potensiallarini hisobga olmaydi.

Issiqlik iste'molchisiga uzatilgan issiqlik energiyasiga yoqilgʻi sarfi energetik qozonning FIK ga bogʻliq va olinayotgan bugʻning energetik potensialiga bogʻliq emas.

Tashqi iste'molchiga uzatilgan issiqlik birligiga solishtirma yoqilgʻi sarfi bugʻ olinayotgan otbor joyiga bogʻliq emas. Issiqlik iste'molida elektr energiyasini solishtirma ishlab chiqarish teplofikatsion sikl boʻyicha ishlovchi bugʻ oqimiga kiritiladi.

2.9. Soplo va yo'naltiruvchi kanallarda bug'ning kengayishi.

Bug'ning kengayish jarayoni uning potensial energiyasini kinetik energiyaga aylanishi bilan bog'liqdir. Bunda bug'ning entalpiyasi kamayadi, biroq oqimning tezligi ortadi.

Termodinamikadan ma'lumki, ideal holatdagi soploda bug' oqimining potensial energiyasini kinetik energiyaga aylanishi quyidagi energiya tenglamasiga bo'ysunadi:

$$i_0 - i_{1t} = \frac{c_{1t}^2 - c_0^2}{2000} \tag{2.83}$$

bu yerda: i_0 ; $i_{It} - 1$ kg bug'ning boshlang'ich va oxirgi entalpiyasi, j/kg;

 c_0 – bug'ning soplo oldidagi boshlang'ich tezligi, m/sek;

 c_{It} – bug'ning soplodan chiqish joyidagi nazariy tezligi, m/sek.

(2.1) tenglamadan nazariy (yo'qotishlari hisobga olinmagan) tezlikni aniqlaymiz:

$$c_{1t} = \sqrt{2(i_0 - i_{1t}) + c_0^2} = \sqrt{2000 h_0 + c_0^2}$$
 (2.84)

bu yerda $h_0 = i_0 - i_{It}$ – soplo yoki yo'naltiruvchi kanallarda izoentropik issiqlik tushishi, j/kg.


Agar c_0 tezlik kichik bo'lsa, uni e'tiborga olmasak ham bo'ladi:

$$c_{1t} = \sqrt{2000 \quad h_0} = 44 , 7 \sqrt{h_0}$$
 (2.84 a)

Bug' turbina qurilishida asosan egri qirqimli (kesimli) torayuvchi soplo va ayrim hollarda egri kesimli kengayuvchi soplo qo'llaniladi. Egri kesimsiz torayuvchi va kengayuvchi soplolar suv va bug' oqimli ejektorlarda qo'llaniladi.

Tajriba va nazariy tekshirishlar shuni ko'rsatadiki, torayuvchi soplodagi oqayotgan bug'ning kengayishi kritik bosim deb ataluvchi p_{kr} bosimgacha yuz berishi mumkin. Kritik bosim p_{kr} ning soplo oldidagi p_{θ} bosimga nisbati, kritik

munosabat deb ataladi va $v_{kr} = \frac{p_{kr}}{p_0}$ shaklda bo'ladi.



2.8- rasm. Soplo shakllari.

Gazodinamikadan ma'lumki:

 $\gamma_{kr} = \frac{p_{kr}}{p_0}$ kritik bosim munosabatida torayuvchi soploning chiqish kesimida kritik tezlik kattaligi ham hosil bo'ladi, c_{kr} , m/sek.

Gazodinamik qonuniyatlar asosida bu tezlikni quyidagicha aniqlash mumkin:

$$c_{kr} = \sqrt{\frac{2k}{k-1} \cdot \frac{p_0}{\rho_0}} = \sqrt{\frac{2k}{k+1} p_0 v_0}$$
 (2.85)

bu yerda p_0 – soplo oldidagi bug' bosimi, N/m³;

 ρ_0 , v_0 - soplo oldidagi bug'ning zichligi va solishtirma hajmi, kg/m³, m³/kg;

k – sonli ko'rsatkichlarini (2.3) tenglamaga qo'ysak, o'ta qizigan bug' uchun:

$$c_{kr} = 336 , 0 \sqrt{p_0 v_0}$$
 (2.85 a)

Quruq to'yingan bug' uchun:

$$c_{kr} = 326,0\sqrt{p_0 v_0} \tag{2.85b}$$

(2.3) tenglikdan ko'rinadiki, c_{kr} ko'rsatkich p_0 bosimga, v_0 solishtirma hajmga va adiabata ko'rsatkichi k ga bog'liq ekan.

Ideal gaz uchun:


$$\frac{p_0}{\rho_0} = p_0 v_0 = RT_0 \tag{2.86}$$

bu yerda – R = 288,4 – gaz doimiysi J/(kg·°S); T_0 – soplo oldidagi bug' harorati.

Agar soplodagi bosim $p_1 > p_k = v_{kr} \cdot p_0$ bo'lsa, kengayish p_1 – bosimgacha o'zgaradi va bunda soplodan chiqishdagi bug'ning tezligi c_{kr} dan kichik bo'ladi.

Bug'ning kengayishida soploda bosimning $p_1 < \gamma_{kr} p_0$ gacha o'zgarishi va tezlikning $c_1 > c_{kr}$ gacha o'zgarish holati faqat kengayuvchi soplodagina ro'y berishi mumkin. Egri kesimsiz torayuvchi soploda kengayish faqat kritik bosimgacha o'zgarishi mumkin.

Egri kesimli torayuvchi soploda bosimning $p_1 < p_{kr}$ gacha o'zgarishida soplo bo'g'zida kritik bosim p_{kr} o'rnatiladi va kritik tezlikkacha erishiladi, bug'ning keyingi kengayishida p_1 bosimga va c_1 tezlikkacha erishish soploning egri kesimi nihoyasida sodir bo'ladi. Soplo va yo'naltiruvchi kurak kanallarida bug' tezligining oshishi uning entalpiyasini pasayishi va shunga muvofiq ravishda bug' bosimining pasayishi hisobiga sodir bo'ladi.



2.9-rasm.

Bug' turbinasidagi yo'qotishlar

(a) hisobga olinmagan va (b) hisobga olingan issiqlik jarayonining iS – diagrammasi.

Bug' turbinasining muhandislik hisoblarida *is*-diagrammasi keng qo'llaniladi. Yuqoridagi rasmda soploda bug' kengayishi- ning yo'qotishlar hisobga olinmagan va hisobga olingan issiqlik jarayonlari tasvirlangan.

Bug'ning soplo oldidagi holati berilgan parametrlarga muvofiq bo'ladi. Pog'onaning hisobida soplo oldidagi bosim va harorat p_o va t_o soplodan keyingi bosim p_I va bug'ning soplo kanali oldidagi tezligi c_o beriladi.

iS – diagrammada boshlang'ich parametrlar p_o va t_o kesishuvchi A_o nuqta bilan belgilanadi.

a – yo'qotishlar hisobga olinmaganda;

b – yo'qotishlar hisobga olinganda;

 $(p_o^*$ va t_o^* nuqtalar tormozlanish parametrlari ham deb ataladi).

Bug'ning soplo kanali oldidagi kinetik energiyasini hisoblash bilan $(c_o/d) A_o^*$ orqali ishchi jismning soplo oldidagi holati aniqlanadi.

Agar c_o tezlik kichik va uni qisqartirib yuborish mumkin bo'lsa, ya'ni hisobda c_o =0 deb hisoblasak, bu holda A_o^* nuqta bilan tenglashadi.Tormozlanish parametrlari p_o^* va t_o^* ham bosim p_o , t_o parametrlarga tenglashadi. Agar soplo kanalida bug' oqimining yo'qotishlari hisobga olinmasa, bunday nazariy jarayon is- diagrammasida to'g'ri vertikal chiziq shaklida tasvirlanadi. $A_o^* = A_{It} \times h_{oI} = i_o - i_{It}$ J/kg, kattaligi soplodagi to'liq issiqlik tushishi.

Ushbu nuqtadagi aniqlangan tezlik ham nazariy deb yuritiladi va c_{It} bilan belgilanadi:

$$c_{1t} = \sqrt{2 \cdot h_{01} + c_0^2} \tag{2.87}$$

Soploda bug' kengayishining haqiqiy holatida energiya yo'qotishlari kuzatiladi va bu paytda tezlik pasayadi. Bu yo'qotishlar soplodagi bug' entalpiyasini oshiradi. SHunday qilib soplodagi bug' entalpiyasi i_I nazariysidan i_{It} yuqoriroq bo'ladi, ya'ni $i_I > i_{It}$ (b-rasm) soplodagi oqimning haqiqiy tezligi quyidagi tenglamadan aniqlanadi:

$$c_1 = \varphi \cdot \sqrt{2 \cdot h_0 + c_0^2} \tag{2.88}$$

bu yerda $\varphi = c_l/c_{lt} < 1$ tezlik koeffisiyenti deyiladi.

Soplo va yo'naltiruvchi kuraklardagi tezlik koeffisiyenti φ juda ko'p faktorlarga bog'liq bo'ladi. Soplo va yo'naltiruvchi kuraklarning geometrik o'lchamlariga, ularning yuzasi qayta ishlanganligiga va h.k. φ koeffisiyent 0,91 – 0,93 dan 0,96 – 0,98 gacha oraliqda farqlanishi mumkin. Yuqori iqtisodiy ko'rsatkichli zamonaviy bug' turbinalari uchun φ kattalik ko'rsatkichi 0,96 – 0,98


ga teng bo'ladi. Soplo va yo'naltiruvchi kuraklarda issiqlik tufayli ish h_s bilan belgilanadi va quyidagi tenglikdan aniqlanadi:

is – diagrammadan foydalanib, bug' oqimining kritik tezligini aniqlash mumkin. Shuning uchun tormozlanish bosimi bo'yicha p_o^* kritik bosimni $p_{kr} = v_{kr} \times p_o^*$ va is – diagrammadan kritik issiqlik tushishini $h_{kr} = i_0 - i_{kr}$; J/kg, aniqlaymiz. SHundan keyin, kritik tezlik quyidagi formuladan aniqlanadi:

$$c_{kr} = \sqrt{2 \cdot h_{kr}} \tag{2.90}$$

Soploning egri kesimida bug'ni kengayishi bug' turbinasining soplo kanalida bir qancha burchaklar (ishchi kurak aylanma yo'nalishi bo'ylab) hosil qiladi va ular soploning chiqish joyida egri kesim deb ataladi.

Soploda (egri kesimli) bug'ning kengayish jarayoni ma'lum o'ziga xosliklarga ega.



2.10-rasm. Egri kesimli torayuvchi va kengayuvchi soplolar

2.10. Torayuvchi soplo.

 $p_1/p_{10} \le \gamma_{kr}$ bo'lganda, egri kesimli torayuvchi soploda bug'ning kengayish jarayoni egri kesimsiz soplodagi bug' kengayishidan hech qanday farq qilmaydi. Biroq $p_1/p_{10}^* \ge \gamma_{kr}$ bo'lsa, egri kesimli soplodagi ro'y beradigan bug'ning kengayish jarayoni o'ziga xos xususiyatlarini namoyon qiladi. Soplo xalqumi deb ataluvchi, soploning eng kichik kesim yuzasida (o'tish) yuz beradigan bug'ning boshlang'ich p_o^* holatidan p_{kr} holatigacha kengayishi egri kesimsiz torayuvchi soplodagidek yuz beradi. Demak, o'tish kesim maydoni f_{min} ga teng bo'lgan (a) 1-2 kesimi) soplo xalqumida kritik bosim p_{kr} va kritik tezlik c_{kr} o'rnatilar ekan.

Bug'ning p_{kr} dan p_1 gacha kengayishi va shunga muvofiq tezlikning ham c_{kr} dan c_1 gacha ortishi soploning egri kesim chegarasida yuz beradi. Soploning 1-2 kesimining chiqishi p_1 bosim fazosida yuz beradi. Demak, 1 – nuqtada bug'ning bosimi p_{kr} dan p_1 gacha sakrab pasayadi. Biroq, soplo egri kesimining 2-3 uchastkasida bug'ning p_{kr} dan p_1 gacha kengayishi asta – sekinlik bilan yuz beradi. SHunday ekan 1 – nuqtadan egri kesim chegarasigacha bosimning p_{kr} dan p_1 gacha o'zgarishi bo'ylab izobara bog'larini o'tkazish mumkin.

Izobaralar tajribasiga asoslangan holda 1-2, 1-2', 1-2'' va 1-3 egri chiziqlarni sxematik ko'rinishda chizish mumkin (6-(a) rasm).

Egri kesimli kengayishda bug' c_{kr} tezlikka erishgan kesimdan boshlab uning tezligi soplo markaziy o'qidan chetga og'ishi kuzatiladi. Bunda oqimning yo'nalishi soplo egri kesimining har qanday qirqimida MAX burchagi deb nomlanuvchi (θ) 1-2, 1-2', 1-2'' va h.k. izobaralar yo'nalishini hosil qiladi va quyidagi tenglamadan aniqlanadi:

$$\sin \theta = \frac{c_s}{c_1}$$

bunda c_s – bug' holatiga mos keladigan tovush tezligi.

Bug' holatiga mos keladigan tovush tezligiga taxminan 1-3 chizig'i bo'ylab egri kesimda bug' kengayishi mumkin bo'lgan eng oxirgi p_{Ia} bosimda erishish mumkin.

Agar bosim soplodan keyin p_{1a} dan kichik bo'lsa, bug'ning keyingi kengayishi soplo chegarasidan tashqarida yuz beradi va enining sochilishi kuzatiladi. Agarda soplodagi bosim $p_1 > p_{1a}$ bo'lsa, p_1 oxirgi bosim egri kesimning qaysidir oraliq qirqimlarida o'rnatiladi. Bunday holatlar 6 – rasmda tasvirlangan. Soplo qiya kesimida bug' oqimining chetga og'ishi uning p_{kr} dan p_1 gacha yoki p_{1a} gacha kengayishiga yoxud bug' solishtirma hajmining intensiv oshishiga bog'liq, agarda $p_1 > p_{1a}$ bo'lsa o'tish kesimini kattalashtirish talab qilinadi.

Aytish mumkinki, α_1 burchak qanchalik kichik bo'lsa, torayuvchi soploning qiya qirqimida bug' kengayishi shunchalik katta bo'ladi. Haqiqatda $\alpha_1 = 90^{\circ}$ da qiya qirqim bo'lmaydi va yakunlovchi tezlikning kiritik tezlikdan yuqori natijasini oshirishning imkoni ham bo'lmaydi. α_1 burchagini kamaytirish tadbirida soploning qiya qirqimi maydoni kattalashadi va unda bug'ning kengayishi uchun imkoniyat oshadi.

Aerodinamik hisoblarini to'g'ri bajarish va keyingi ishchi kuraklarni qiyalab tekislash uchun bug' oqimining soplo kanalidan chiqish joyidagi haqiqiy yo'nalishini bilish zarur. Soplo kuragi qiyaligidan α_1 chiqish burchagidan tashqari, bug' oqimining soplo o'zanidan ogish burchagini (β) ham bevosita bilish kerak. β burchakni aniqlash uchun quyidagicha yo'l tutamiz.

6 (a) rasmni sharhlab chiqamiz:

a – soplo xalqumi eni (1 – 2 qirqim);

a₁ – soplodan chiqish joyidagi bug' oqimi eni,

l – qiya qirqim chegarasida soplo balandligi (chizmaning perpendikulyar tekislikdagi o'lchami);

 l_I – soplodan chiqqandan keyingi bug' oqimining qalinligi (3' – 4 chizig'ii);

 c_{kr} va v_{kr} – bug'ning kritik tezligi va solishtirma hajmi (soplo bo'g'zidagi 1 – 2 kesmada);

 c_1 va v_1 - soploning chiqish kesimida bug' tezligi va solishtirma hajmi.

1-2 va 3'-4 kesmalarda bir xil miqdordagi bug' oqib o'tar ekan, buni tenglik ko'rinishida shunday yozish mumkin:

$$G = \frac{f_{\min} c_{kr}}{v_{kr}} = \frac{f_1 c_1}{v_1}$$
 (2.91)

Bunda $f_{min} = a l \text{ va } f_l = a_l l_l - 1 - 2 \text{ va } 3' - 4 \text{ o'tish kesimlarining maydoni.}$

 f_{min} va f_l o'rniga a ning qiymatlarini qo'yamiz va tenglikning ikkala tomonini l ga $(l \approx l_l \text{ deb olib})$ qisqartiramiz:

$$\frac{ac_{kr}}{v_{kr}} = \frac{a_1c_1}{v_1} \tag{2.92}$$

6 (a) rasmdan ko'rinadiki, $a = t \cdot \sin \alpha_1 \text{ va } a = t \cdot \sin(\alpha_1 + \beta)$ ga teng, bularni (2.9) tenglikka kiritamiz:

$$\sin\frac{\alpha_1 c_{kr}}{v_{kr}} = \sin(\alpha_1 + \omega) \frac{c_1}{v_1} \quad (2.93)$$

(2.10) formuladagi $(\alpha_l + \omega) = \alpha_l$, orqali ifodalaymiz:

$$\sin \alpha_1' = \sin \left(\alpha_1 + \omega\right) = \frac{c_{kr}}{c_1} \frac{v_1}{v_{kr}} \sin \alpha_1 \tag{2.94}$$

bundan tashqari

$$\sin \alpha_1' = \frac{f_1}{f_{\min}} \sin \alpha_1 \qquad (2.95)$$

ekanligi ham ma'lum.

Soploning qiya kesimi chegarasida bug' kengayishining maksimal imkoniyatida, ya'ni 1-3 chizig'ida p_{1a} bosim hosil bo'ladi va oqimning ogish burchagi β_{ox} ham o'zining so'nggi ko'rsatkichiga erishadi.

2.11. Kengayuvchi soplo

Kengayuvchi soploning qiya qirqimida bug' hisoblanganidan ham past bosimgacha, masalan p_1 dan p_1 gacha qo'shimcha kengaytirish imkonini beradi. Kengayuvchi soplo qiya qirqimida oqimning chetga og'ishi soploning 1-2 chiqish kesimidan keyin ro'y beradi.

Kengayuvchi soplo qiya kesimida bug' oqimining og'ishini taxminan (2.2) tenglamadan aniqlash mumkin. Undagi v_{kr} va c_{kr} o'rnini 1-2 kesim uchun ω_1 va c_1 ga almashtiramiz hamda 3-4 kesim uchun ω_1 va c_1 o'rniga ω_1 va c_1 qo'yamiz:

$$\sin \alpha_1' = \sin(\alpha_1 + \omega_1) = \frac{c_1}{c_1'} \frac{v_1'}{v_1} \sin \alpha_1 \qquad (2.96)$$

Kengayuvchi va torayuvchi soplolar uchun qiya kesimda bug'ning kengayishi imkon chegarasini baholovchi munosabatni yozish mumkin:

$$v_{1a}' = \frac{c_s'}{c_1} \frac{v_1}{\sin \alpha_1}$$
 (2.97)

bunda c_1' – soploning 1 – 2 chiqish kesimidagi bug' parametrlarida tovush tezligi. c_1' tezlikni quyidagi formuladan aniqlash mumkin:

$$c_1' = \sqrt{kpv} \tag{2.98}$$

 $c_{\it l}$ – tezlikni taxminan soplo bo'g'zidagi kritik tezlikka teng $c_{\it kr}$ deb olish mumkin.

(2.14) tenglikdan olingan $v_{1a}^{'} < v_{1}^{'}$ tengsizlikdan ko'rinadiki, bug'ning kengayish jarayoni kengayuvchi soploning qiya kesimidan keyin ham davom etadi.

Agarda $v_{1a} > v_{1}$ bo'lsa, bug'ning kengayishi qiya kesim chegarasida tugar edi.