
Residuals of Pt-100 calibration fit
Residual $R_{obs} - R_{fit}$ (Ω)
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−200
−150
−100
−50
0
50
100
Temperature T (°C)