
Half-wing limit loads, n = 3.14 (Schrenk)
Shear (kN)
80
60
40
20
0
root 314 kN·m
Moment (kN·m)
300
200
100
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Span position y (m)