

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 21/03/2020

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

S005C008 N° D'AGRÉMENT:

(9) RAISON SOCIALE: SARL SECA

(3) COORDONNÉES : PONT-FRACHE

05200 EMBRUN

Tél: 04 92 43 54 55 - Fax: 04-92-43-54-56

005C0039 N° D'AGRÉMENT :

NOM ET PRÉNOM : PIPHETEAU DIDIER

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Date de 1^{ère} mise (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation en circulation AS-667-GT (F) 18/05/2010 18/05/2010

Marque

TOYOTA

Désignation commerciale **PRIUS**

EE

(1) N° dans la série du true (VIN) (5) Caté orie internationale Genre CTTE

JTDKN36U801141821

Type/CNIT Énergie

UJT93A2TG478

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(3) DATE DU CONTRÔLE 22/01/2020

N° DU PROCÈS-VERBAL

20044370

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :

3.4.1.a.2. ESSUIE-GLACE | Essuie-glace inopérant ou manquant ou non conforme aux exigences AVG, AVD

Défaillances mineures : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour

légèrement usé AVG, ARD, AVD, ARG

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection

légèrement défectueux AVG, AVD

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation

horizontale d'un feu de brouillard avant AVD

5.2.3.e.1. PNEU: Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD

Contrôle des émissions à l'échappement réalisé selon des méthodes spécifiques



(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

115772

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°:

DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES **AVANT**

D

+1.6 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) :

Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 3 % 2 %

Forces verticales: 869 daN 563 daN

Frein de service

Forces de freinage : 312 daN 302 da N 178 daN 168 daN

Déséquilibre (<20%):

6 % Forces de freinage (efficacité): 312 daN 302 daN 178 daN 168 daN

Taux d'efficacité global (≥50 %) : 67 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 23 %

Émissions à l'échappement

CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 % Lambda: 0.998

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :-1.5 % -1.3%Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -1.9 % -3.6 % ARRIERE



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Défaillances majeures :

Défaillances mineures :

fuite ni risque de chute

important

(3) DATE DU CONTRÔLE 21/01/2020

Source lumineuse défectueuse AVD



N° DU PROCÈS-VERBAL

20044354

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de

8.2.22.c.2. OPACITÉ: Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement

3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE: Balai d'essuie-glace défectueux AVG, AVD

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0135

6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans

4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) :

croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances maieures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

20/03/2020

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT

ARRIERE G

9 %

Ripage (-8 à +8 m/km) :

+2.0 m/km

Dissymétrie suspension (≤ 30%) :

Forces verticales:

1299 daN

854 daN

245 daN

Frein de service

375 daN

317 daN

236 daN

D

Forces de freinage :

Déséquilibre (<20%):

16%

433 daN 261 da N 256 daN

Forces de freinage (efficacité): 443 da N Taux d'efficacité global (≥50 %) : 64 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %

Émissions à l'échappement

Opacité (0.5 m-1) C3 : <0.1 m-1 C4 : <0.1 m-1 C5 : <0.1 m-1 Moyenne : <0.1 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.7 %

-36%

210717

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

DATE -

PROCÈS-VERBAL Nº -

IN° D'AGRÉMENT DU CENTRE :