Avancement du Projet PISTE N°1

SOUS-PROJET

Conception d'une application IoT basée sur les réseaux de capteurs sans fil pour l'acquisition et le contrôle de données agro-environnementales

Réaliser par : Eymen Hamrouni

SOUS-PROJET **O1** Travail demandé

Acquisition des mesures : cette phase consiste à programmer les nœuds z1 pour la lecture des

- mesures depuis les capteurs externes connectés à ses ports.

 Cette étape d'acquisition utilise deux composantes

 le capteur qui est chargé d'intercepter les données du monde physique (température, humidité, luminosité) et de les transformer en signaux analogiques,

 le module Zolertia qui assure en premier lieu la conversion de ces signaux analogiques en données numériques (Analog to Digital Converter, ADC) compréhensibles par l'unité de traitement.

Les données captées et traitées sont ensuite envoyées vers l'unité de transmission qui est chargée d'exécuter les protocoles de communication basés sur les technologies de communication sans fil à faible portée.

Plan

- Taches effectuées
- Étapes suivantes
- Difficultés rencontrées

Taches effectuées

Acquisition des données

- Capteur Interne TMP102 « Température » //Numérique
- Capteurs Externe 1125 « Température Humidité » //Analogique =>
 Numérique à travers un ADC
- Possibilité d'intégrer d'autres capteurs « Luminosité ... »


Capteur Interne - Température

• TMP 102 : capteur interne numérique qui a +/-5°C de précision et capable de mesurer une temperature entre -25°C to 85°C

Remarque ; le capteur de température interne est place à coté de "CP2102 Serial to USB converter" . donc quand :

Z1 est alimenté avec USB, il y aura une augmentation de température "chaleur" donc on va soustraire 4-5°C des valeurs mésurés (réglage). Z1 est alimenté avec batterie, on garde les valeurs mésurés.

Test



Capteur Externe

- Phidget connecté à 3V (ou 5V si alimentation par USB)
- Température-Humidité-Luminosité
- On s'intéresse au borne DATA
- Numérisation du signal analogique (Echantionnalge , Quantification, Codage `12 bit')

Voltage (milliV) = (Data * Vref) / 4096; Avec $4096 = 2^{12}$ (12 bit)



Device Specifications Humidity Sensor	
Output Impedance	1K ohms
Accuracy	±2% RH @ 55% RH
Accuracy over 10% to 95% RH	±3% Typical, ±5% Maximum
Reaction Time for humidity	10 seconds
Minimum / Maximum Voltage	4.75VDC - 5.25VDC
Operating temperature range	-40C to 100C
Temperature Sensor	
Current Consumption	300uA
Output Impedance	1K ohms
Accuracy	1 Degree Celsius
Minimum/Maximum Voltage	4.75VDC - 5.25VDC
Range of Operation	-50C to 150C

1125_O_Product_Manual created: 05/16/08

Z

B





Capteur Externe

- Il faut faire un calibrage du capteur pour chaque Port ADC (5v ou 3v) Formules générales :
- Température (°C)=(Voltage×44.444)-61.11
- RH (%)=(Voltage×38.12) 40.2

Formules utilisés ADC 3v2

- Temperature (°C) = [(RawSensorValue/4095) x 222.22] 61.11
- RH (%) = [(RawSensorValue/4095) x 190.6] 40.2

Avec RawSensorValue : valeur brut mesuré avec le capteur .

Exemple : RawSensorValue =1960 (Humidité)

1960/4096*190.6-40.2=51 % (valeur proche de 50% a partir du google)

Exemple2 : RawSensorValue =1558 (Température)

1558/4096*222.2-61.1=23,2° (Valeur proche du valeur mesuré avec le capteur interne)

Étapes suivantes

- *Adaptation des formules pour ADC5v1 (Changement du Vréf donc les valeurs Tréf = 61,11 et Rhréf = 40,2 vont être changer).
- *Possibilité d'utiliser les ports ADC 5V2 et ADC 3V1 avec manipulation des PINs du module ZOLERTIA Z1.
- *Implémentation du code avec C.
- *Faire le même traitement pour d'autres capteurs (Luminosité ...)

Difficultés rencontrés

- Compréhension des formules fournis dans le manuel de capteur 1125
- Adaptation des formule pour ADC 3v2