

Práctica 2


Máquinas de estados finitas

Práctica 2 avanzada

- Ampliar la parte básica de la máquina de estados de la práctica 2 para que, en vez de encender el LED de error, muestre el mensaje "YOU LOSE" por los displays 7-segmentos de la FPGA.
 - Las 6 letras se mostrarán <u>secuencialmente</u> en el mismo display.
 - Tendréis que utilizar nuevamente el divisor de frecuencias para que cada letra permanezca iluminada durante 1 segundo
- Esto implica 2 modificaciones:
 - Ampliar el número de estados: 8 estados nuevos, para mostrar cada una de las 7 letras (más el espacio), respectivamente
 - Ampliar el número de salidas (7 bits de salida más, para los 7 segmentos). Puede realizarse con una nueva señal:

```
you_lose: out std_logic_vector (6 downto 0);
```

Nuevo diagrama de estados





Práctica 2 avanzada

En el fichero .ucf tendréis que asignar los pins de uno de los displays disponibles. Por ejemplo:

```
#Display 7-segmentos de la parte izquierda de
la placa extendida
   NET you_lose<0> LOC=H14;
   NET you_lose<1> LOC=M4;
   NET you_lose<2> LOC=P1;
   NET you_lose<3> LOC=N3;
   NET you_lose<4> LOC=M15;
   NET you_lose<5> LOC=H13;
   NET you_lose<6> LOC=G16;
```

Práctica 2 avanzada

En cada uno de los 8 nuevos estados, la el valor asignado a la señal "you_lose" de salida será diferente. Por ejemplo, para mostrar una "Y", será así:

```
- you_lose <= "1101110";</pre>
```

Asumiendo que la distribución de los 7 segmentos del display es así (viene comentada en el fichero .ucf):

```
#
#
                        SO
#
          S5
#
                             |s1
                        S6
#
#
          S4
#
                             S2
#
#
#
                        S3
```