EXAMPLE_01	ПОБИТОВИ ОПЕРАЦИИ
	Обяснение на работата на кода : uint16_t clearBit(uint16_t mask, int bit) { return mask & ~(1 << bit); }
	Функцията clearBite е функция, която приема два аргумента: uint16_t mask и int bit. Проектирана е да изчиства (настройва на 0, нулира) специфичен бит в 16-битово цяло число без знак (представено от uint16_t).
	Ето стъпка по стъпка обяснение как работи функцията:
1	1 << bit: Този израз измества целочислената стойност 1 наляво с броя позиции, определени от променливата bit. Преместването 1 наляво bit пъти ефективно задава бита в позиция bit на 1 (всички други битове са 0).
2	~(1 << bit): ~Операторът извършва побитово НЕ операция, която обръща всички битове на резултата от предишната стъпка. Това означава, че всички битове в получената стойност ще бъдат 1 с изключение на бита, който е зададен на 1 в предишната стъпка, който ще бъде 0.
3	mask & ~(1 << bit): &Oператорът извършва побитова операция И между таки стойността, получена от предишната стъпка. Целта на тази стъпка е да изчистите конкретния бит в стойността, таккато същевременно запазите останалите битове непроменени. Операцията ANDc 0изчиства съответния бит, докато операцията ANDc 1запазва стойността на бита.
4	След това резултатът от &операцията се връща от функцията.
CONCLUSION	В обобщение, clearBit функцията приема вход таѕк (16-битово цяло число без знак) и bit позиция (0 до 15). След това изчиства бита на посочената позиция в чрез таѕк извършване на побитова операция И с битова маска, където е само указаният бит 0, а всички останали битове са 1.
	Резултатът е нова стойност с изчистен специфичен бит, докато всички останали битове запазват първоначалните си стойности.

7/20/2023