
Projekt

<u>Tłumaczenie tekstu na alfabet morsa</u> Systemy Wbudowane

Wykonanie: Bartłomiej Mazurek

Program umożliwia nam wpisanie dowolnego tekstu (max 16 znaków) z klawiatury komputera i przetłumaczenie go na alfabet morsa. Ten z kolei będzie wyświetlony w formie graficznej, jak i odtworzony dźwiękiem - odpowiednio poprzez krótkie i długie sygnały głosowe, przy użyciu BUZZER'a.

Projekt został wykonany na mikrokontrolerze EvB 5.1 przy użyciu procesora ATMega32.



Płytka jest wyposażona w następujące elementy:

- Procesor AVR ATMega32 lub ATMega644p w obudowie DIP40
- Wymienny kwarc 16MHz w podstawce
- Zegar czasu rzeczywistego PCF8563 z gniazdem na baterię CR1616
- Pamięć EEPROM AT24C02
- Odbiornik podczerwienie TSOP4836
- Nadawczą diodę IR
- Czujnik temperatury DS18B20
- Konwerter RS485
- Gniazdo kart micro SD
- 8 przycisków
- 8 diod LED
- diode RGB
- 8 wyjścia tranzystorowych o mocy 500mA każde
- 2 potencjometry analogowe
- Buzzer
- Wyświetlacz 4x7 segmentowy
- Złącze układu radiowego RFM12B z konwerterem napięć
- Złącze USB Złącze ISP
- 5 pinów napięcia +5V
- 5 pinów napięcia 3.3V
- 5 pinów masy
- Wyświetlacz LCD HD44780 2x16 znaków
- Zestaw przewodów połączeniowych (10 przewody pojedyncze 10cm) opcjonalnie


W projekcie zostały głównie wykorzystane takie komponent jak:


- Buzzer
- Wyświetlacz LCD HD44780 2x16 znaków
- Procesor AVR ATMega32
- Złącze USB

Zasilanie

Płytka EvB 5.1 jest zasilana poprzez port USB, w tym przypadku przełącznik ustawiony jest na pozycję USB.


Poprawne podłączenie zasilania sygnalizuje zielona dioda opisana jako +5V Port USB zabezpieczony jest dodatkowo bezpiecznikiem polimerowym 500mA. Na płytce znajdują się złącza GND 3.3V oraz +5V do których została doprowadzona odpowiednio masa napięcie 3.3V oraz +5V.





Port USB


Port USB Komunikacja zestawu EvB 5.1 z komputerem została zrealizowana za pomocą konwertera USB-UART FT232RL (wirtualny port COM). Z układu FT232RL do procesora zostały na stałe doprowadzone linie TXD, RXD oraz DTR.





Potencjometry i Buzzer

Potencjometry umieszczone na płytce pozwalają na ustawienie napięcia w zakresie 0-5V, po podłączeniu do przetwornika AC mogą posłużyć do zadawania wartości sygnału analogowego.

Buzzer umieszczony obok potencjometrów włóży do generowania sygnałów dzwiękowych, wyzwala się po podając +5V ba pin BUZ. Aby zwiększyć głośność buzzera należy odkleić białą naklejkę umieszczoną na nim.








Wyświetlacz LCD


Na płytce umieszczono 16 pinowe złącze do podłączenia wyświetlacza LCD opartego na kontrolerze HD44780. Sterowanie wyświetlacza może odbywać się zarówno za pomocą 4 jak i 8 bitów. Sygnały z wyświetlacza wyprowadzono na złącze HD44780. Zworki umieszczone na złączu włączają domyślnie podświetlenie wyświetlacza oraz ustawiają go w tryb Write. Kontrast wyświetlacza, regulujemy za pomocą potencjometru umieszczonego w lewym górnym rogu wyświetlacza.







Wyprowadzenia mikroprocesora

Z procesora wyprowadzono na piny wszystkie porty oraz pin AREF (napięcie odniesienia dla przetwornika AC). Opisy wszystkich pinów zamieszczono na rysunku poniżej. Przycisk RESET umieszczony przy złączu USB służy do sprzętowego resetowania układu.





Sposób podłączenia:



Działanie programu

<u>UWAGA! BY DOŚWIADCZYĆ PEŁNEJ MOŻLIWOŚCI PROGRAMU, WRAZ</u> <u>Z DŹWIĘKIEM PROSZĘ OTWORZYĆ PLIK WIDEO - alfabet morsa.mp4</u>

Zestawienie sygnalizacji i długości poszczególnych sygnałów alfabetu morsa:

Litery alfabetu łacińskiego


Litera	Kod	Litera	Kod
4 0A ⁱ	•	4 0 N ⁱ	
4 0B ⁱ		4 00 i	
4 0℃ ⁱ		4)P ⁱ	••
4)D ⁱ		4 0Q ⁱ	
4 0 E i	7-	4 0R ⁱ	••
4 0 F ⁱ	•••	4 0S ⁱ	•••
4 0G ⁱ		4 0 ⊤ i	1 <u>—</u> 1
4)H ⁱ		4 0U ⁱ	••-
4 0 i		4 0∨ ⁱ	•••
∢ 0Ji	•	4 0₩ ⁱ	1.252
d 0K ⁱ		4 0 X ⁱ	
4 0L ⁱ	•	4 0 Y ⁱ	
d 0M i		4 0Z ⁱ	

Cyfry [edytuj|edytuj|kod]

Cyfra	Kod (wersja pełna)
4 01 i	•
4 02 i	••
4 03 ⁱ	•••
4 04 i	•••
4 05 ⁱ	
4 06 ⁱ	
4 07 ⁱ	
4 08 i	
4 09 i	
4 00 i	

Po uruchomieniu płytki dostajemy krótki wstęp tego, co będzie robił nasz program:





Po chwili program poprosi o wpisanie tekstu:



Tekst wprowadzamy w terminalu, który to również poinformuje nas kiedy można to zrobić.





Program pobiera od nas znak po znaku, z klawiatury i na bieżąco wyświetla każdy wybór na ekranie LCD jak i w terminalu







Po wciśnięciu przycisku ENTER, program przejdzie do tłumaczenia i odtwarzania głosowego alfabetu morsa. Na ekranie będą wyświetlane poszczególne litery, wraz z graficznym odpowiednikiem długiego lub krótkiego sygnału głosowego.


















Oczywiście każdy wyświetlany znak, będzie również w odpowiednim momencie zasygnalizowany w postaci dużej literki w terminalu.



Na sam koniec program wyświetli jeszcze raz cały ciąg znaków na wyświetlaczu LCD.



Po czym wróci do momentu wpisywania i poprosi o podanie kolejnego tekstu do przetworzenia.



KOD ŹRÓDŁOWY

\$regfile = "m32def.dat" \$crystal = 16000000 \$baud = 19200 Config Lcdpin = Pin , Rs = Portc.2 , E = Portc.3 , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , Db7 = Portc.7 Config Lcd = 16 * 2 Config Portd.7 = Output 'bzyczek Portd = &B00000000 Cls **Cursor Off** Locate 1,1 Lcd "Tlumaczenie"

Lowerline Locate 2,1

Lcd "ciagu znakow na"

Wait 2

Upperline

Locate 1, 1

Cls

Lcd "ciagu znakow na"

Lowerline

Lcd "alfabet morsa"

Powrot:	
Dim A As Byte	
Dim Tekst As String * 16	
Dim Znaki As String * 16	'dlugosc ciagu znakow
Cls	
Locate 1, 1	
Lcd "Wprowadz tekst"	
Print "Wprowadz tekst: "	
Print	
Lowerline	
Do	
Tekst = ""	'czyszczenie stringa
rende	
A = Waitkey()	'pobiera znak - litere
Print Chr(a)	' drukuje dany znak w terminalu
If A = 13 Then Goto Odtw	' wcisniecie enteru prowadzi do tlumaczenia
Tekst = Tekst + Chr(a) wyswietlic na zywo na LCD	'przypisanie odpowiedniej nowej litery by moc ja
Znaki = Znaki + Chr(a) nowe znaki	'zmienna string - ktora jest na biezaco uzupelniany o
	'Na niej wykonywana jest iteracja i funkcja tlumaczenia
Lcd Tekst	'na biezaco widzimy wpisywany tekst na wyswietlaczu LCD
Loop	
Odtw:	

Cls	
Lcd Znaki	
Dim K As Byte	
K = Len(znaki)	'pobranie dlugosci ciagu znakow
Dim Litera As Byte	
Goto Odczyt	
Odczyt:	
Litera = Right(znaki , K)	'odczytywanie i przetwarzanie znaku
Decr K	
If Litera = 97 Then funkcji odtwarzajacy dany znak	'sprawdzenie danego znaku i odpowiednie skierowanie do
Goto Z97	
Elseif Litera = 98 Then	'litery od a do z
Goto Z98	
Elseif Litera = 99 Then	
Goto Z99	
Elseif Litera = 100 Then	
Goto Z100	
Elseif Litera = 101 Then	
Goto Z101	
Elseif Litera = 102 Then	
Goto Z102	
Elseif Litera = 103 Then	
Goto Z103	
Elseif Litera = 104 Then	
Goto Z104	
Elseif Litera = 105 Then	

Goto Z105

Elseif Litera = 106 Then

Goto Z106

Elseif Litera = 107 Then

Goto Z107

Elseif Litera = 108 Then

Goto Z108

Elseif Litera = 109 Then

Goto Z109

Elseif Litera = 110 Then

Goto Z110

Elseif Litera = 111 Then

Goto Z111

Elseif Litera = 112 Then

Goto Z112

Elseif Litera = 113 Then

Goto Z113

Elseif Litera = 114 Then

Goto Z114

Elseif Litera = 115 Then

Goto Z115

Elseif Litera = 116 Then

Goto Z116

Elseif Litera = 117 Then

Goto Z117

Elseif Litera = 118 Then

Goto Z118

Elseif Litera = 119 Then

Goto Z119

Elseif Litera = 120 Then

Goto Z120

Elseif Litera = 121 Then Goto Z121 Elseif Litera = 122 Then Goto Z122 Elseif Litera = 32 Then 'spacja Goto Z32 'cyfry w kolejnosci od 0 do 9 Elseif Litera = 48 Then Goto Z48 Elseif Litera = 49 Then Goto Z49 Elseif Litera = 50 Then Goto Z50 Elseif Litera = 51 Then Goto Z51 Elseif Litera = 52 Then Goto Z52 Elseif Litera = 53 Then Goto Z53 Elseif Litera = 54 Then Goto Z54 Elseif Litera = 55 Then Goto Z55 Elseif Litera = 56 Then Goto Z56

Elseif Litera = 57 Then

Goto Z57

End If

Cls

' po zakonczeniu otwarzania ciagu znakow program czysci zmienne i wraca ' do momentu gdzie ponownie mozemy wpisac dany tekst i zamienic go na morsa Thanks: Cls Lcd Znaki Wait 3 Tekst = "" Znaki = "" **Goto Powrot** Z97: 'caly alfabet morsa Print "A" Cls Lcd "A" Waitms 100 Sound Portd.7, 330, 500 Cls Lcd "A ." Waitms 200 Sound Portd.7, 680, 500

```
Lcd "A . _"
   Waitms 600
   Goto Odczyt
Z98:
Print "B"
   Cls
   Lcd "B"
   Waitms 100
   Sound Portd.7, 680, 500
   Cls
   Lcd "B _"
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 330, 500
   Cls
   Lcd "B _ ."
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 330, 500
   Cls
   Lcd "B _ . . "
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 330, 500
   Cls
   Lcd "B _ . . . "
   Waitms 600
   Goto Odczyt
Z99:
Print "C"
   Cls
   Lcd "C"
```

```
Waitms 100
   Sound Portd.7, 680, 500
   Cls
  Lcd "C _"
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 330, 500
   Cls
  Lcd "C _ ."
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 680, 500
   Cls
  Lcd "C _ . _"
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 330, 500
   Cls
   Lcd "C _ . _ ."
   Waitms 600
   Goto Odczyt
Z100:
Print "D"
   Cls
   Lcd "D"
   Waitms 100
   Sound Portd.7, 680, 500
   Cls
   Lcd "D _"
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 330, 500
   Cls
```

```
\mathsf{Lcd}\, \mathsf{"D}\, \_\, .\mathsf{"}
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 330, 500
   Cls
   Lcd "D _ . ."
   Waitms 600
   Goto Odczyt
Z101:
Print "E"
   Cls
   Lcd "E"
   Waitms 100
   Sound Portd.7, 330, 500
   Cls
   Lcd "E ."
   Waitms 600
   Goto Odczyt
Z102:
Print "F"
   Cls
   Lcd "F"
   Waitms 100
   Sound Portd.7, 330, 500
   Cls
   Lcd "F ."
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 330, 500
   Cls
```

```
Lcd "F . ."
   Waitms 200
   Sound Portd.7 , 680 , 500
   Cls
   Lcd "F . . _"
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 330, 500
   Cls
   Lcd "F . . _ ."
   Waitms 600
   Goto Odczyt
Z103:
Print "G"
   Cls
   Lcd "G"
   Waitms 100
   Sound Portd.7, 680, 500
   Cls
   Lcd "G _"
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 680, 500
   Cls
   Lcd "G _ _ "
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 330, 500
   Cls
   \mathsf{Lcd}\,\mathsf{"G}\,\_\,.\mathsf{"}
   Waitms 600
   Goto Odczyt
```

```
Z104:
Print "H"
   Cls
   Lcd "H"
   Waitms 100
   Sound Portd.7, 330, 500
   Cls
   Lcd "H ."
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 330, 500
   Cls
   Lcd "H . ."
   Waitms 200
   Sound Portd.7 , 330 , 500
   Cls
   Lcd "H . . . "
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 330, 500
   Cls
   Lcd "H . . . . "
   Waitms 600
   Goto Odczyt
Z105:
Print "I"
   Cls
   Lcd "I"
   Waitms 100
   Sound Portd.7, 330, 500
```

```
Cls
   Lcd "I ."
   Waitms 200
   Sound Portd.7 , 330 , 500
   Cls
   Lcd "I . ."
   Waitms 600
   Goto Odczyt
Z106:
Print "J"
   Cls
   Lcd "J"
   Waitms 100
   Sound Portd.7 , 330 , 500
   Cls
   Lcd "J ."
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 680, 500
   Cls
   Lcd "J . _"
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 680, 500
   Cls
   Lcd "J . _ _ "
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 680, 500
   Cls
   Lcd "J . _ _ _ "
   Waitms 600
```

Goto Odczyt

```
Z107:
Print "K"
   Cls
   Lcd "K"
   Waitms 100
   Sound Portd.7 , 680 , 500
   Cls
   Lcd "K \_"
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 330, 500
   Cls
   \mathsf{Lcd}\,\mathsf{''}\mathsf{K}\,\_\,.\mathsf{''}
   Waitms 200
   Sound Portd.7 , 680 , 500
   Cls
   Lcd "K _ . _"
   Waitms 600
   Goto Odczyt
Z108:
Print "L"
   Cls
   Lcd "L"
   Waitms 100
   Sound Portd.7 , 330 , 500
   Cls
   Lcd "L ."
   Waitms 200
```

```
Sound Portd.7, 680, 500
   Cls
   Lcd "L . _"
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 330, 500
   Cls
   Lcd "L . _ ."
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 330, 500
   Cls
   Lcd "L . _ . ."
   Waitms 600
   Goto Odczyt
Z109:
Print "M"
   Cls
   Lcd "M"
   Waitms 100
   Sound Portd.7, 680, 500
   Cls
   Lcd "M _"
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 680, 500
   Cls
   Lcd "M _ _ "
   Waitms 600
   Goto Odczyt
```

```
Print "N"
   Cls
   Lcd "N"
   Waitms 100
   Sound Portd.7, 680, 500
   Cls
   Lcd "N _"
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 330, 500
   Cls
   Lcd "N _ ."
   Waitms 600
   Goto Odczyt
Z111:
Print "O"
   Cls
   Lcd "O"
   Waitms 100
   Sound Portd.7, 680, 500
   Cls
   Lcd "O _"
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 680, 500
   Cls
   Lcd "O _ _ "
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 680, 500
   Cls
   Lcd "O _ _ _ "
```

```
Waitms 600
```

Goto Odczyt

```
Z112:
Print "P"
   Cls
   Lcd "P"
   Waitms 100
   Sound Portd.7 , 330 , 500
   Cls
   Lcd "P ."
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 680, 500
   Cls
   Lcd "P . _" \,
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 680, 500
   Cls
   Lcd "P . _ _ "
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 330, 500
   Cls
   Lcd "P . _ _ ."
   Waitms 600
   Goto Odczyt
Z113:
Print "Q"
   Cls
```

Lcd "Q"

```
Waitms 100
   Sound Portd.7, 680, 500
   Cls
  Lcd "Q _"
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 680, 500
   Cls
  Lcd "Q _ _ "
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 330, 500
   Cls
   Lcd "Q _ _ ."
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 680, 500
   Cls
   Lcd "Q _ _ . _"
   Waitms 600
   Goto Odczyt
Z114:
Print "R"
   Cls
   Lcd "R"
   Waitms 100
   Sound Portd.7, 330, 500
   Cls
   Lcd "R ."
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 680, 500
   Cls
```

```
Lcd "R . _"
   Waitms 200
   Sound Portd.7 , 330 , 500
   Cls
   Lcd "R . _ ."
   Waitms 600
   Goto Odczyt
Z115:
Print "S"
   Cls
   Lcd "S"
   Waitms 100
   Sound Portd.7 , 330 , 500
   Cls
   Lcd "S ."
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 330, 500
   Cls
   Lcd "S . ."
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 330, 500
   Cls
   Lcd "S . . . "
   Waitms 600
   Goto Odczyt
Z116:
Print "T"
   Cls
```

```
Lcd "T"
   Waitms 100
   Sound Portd.7 , 680 , 500
   Cls
   Lcd "T _"
   Waitms 600
   Goto Odczyt
Z117:
Print "U"
   Cls
   Lcd "U"
   Waitms 100
   Sound Portd.7 , 330 , 500
   Cls
   Lcd "U ."
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 330, 500
   Cls
   Lcd "U . ."
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 680, 500
   Cls
   Lcd "U . . _"
   Waitms 600
   Goto Odczyt
Z118:
Print "V"
   Cls
```

```
Lcd "V"
   Waitms 100
   Sound Portd.7 , 330 , 500
   Cls
   Lcd "V ."
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 330, 500
   Cls
   Lcd "V . ."
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 330, 500
   Cls
   Lcd "V . . . "
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 680, 500
   Cls
   Lcd "V . . . _"
   Waitms 600
   Goto Odczyt
Z119:
Print "W"
   Cls
   Lcd "W"
   Waitms 100
   Sound Portd.7, 330, 500
   Cls
   Lcd "W ."
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 680, 500
```

```
Cls
   Lcd "W . _"
   Waitms 200
   Sound Portd.7 , 680 , 500
   Cls
   Lcd "W . _ _"
   Waitms 600
   Goto Odczyt
Z120:
Print "X"
   Cls
   Lcd "X"
   Waitms 100
   Sound Portd.7 , 680 , 500
   Cls
   Lcd "X _"
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 330, 500
   Cls
   Lcd "X _ ."
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 330, 500
   Cls
   Lcd "X _ . ."
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 680, 500
   Cls
   \mathsf{Lcd}\, \mathsf{''}\mathsf{X}\, \mathsf{\_} \ldots \mathsf{\_''}
   Waitms 600
```

Goto Odczyt

```
Z121:
Print "Y"
   Cls
   Lcd "Y"
   Waitms 100
   Sound Portd.7, 680, 500
   Cls
   Lcd "Y _"
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 330, 500
   Cls
   \mathsf{Lcd}\, \mathsf{"Y}\, \_\, .\mathsf{"}
   Waitms 200
   Sound Portd.7 , 680 , 500
   Cls
   Lcd "Y _ . _"
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 680, 500
   Cls
   Lcd "Y _ . _ _"
   Waitms 600
   Goto Odczyt
Z122:
Print "Z"
   Cls
   Lcd "Z"
```

Waitms 100

```
Cls
   Lcd "Z _"
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 680, 500
   Cls
   Lcd "Z _ ."
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 330, 500
   Cls
   Lcd "Z _ . _"
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 330, 500
   Cls
   Lcd "Z _ . _ _"
   Waitms 600
   Goto Odczyt
Z48:
Print "0"
                                   'cyfry
   Cls
   Lcd "0"
   Waitms 100
   Sound Portd.7, 680, 500
   Cls
   Lcd "0 _"
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 680, 500
   Cls
```

Sound Portd.7, 680, 500

```
Lcd "0 _ _ "
   Waitms 200
   Sound Portd.7 , 680 , 500
   Cls
   Lcd "0 _ _ _ "
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 680, 500
   Cls
   Lcd "0 _ _ _ _ "
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 680, 500
   Cls
   Lcd "0 _ _ _ _ "
   Waitms 600
   Goto Odczyt
Z49:
Print "1"
   Cls
   Lcd "1"
   Waitms 100
   Sound Portd.7, 330, 500
   Cls
   Lcd "1 ."
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 680, 500
   Cls
   Lcd "1 . _"
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 680, 500
```

```
Cls
   Lcd "1 . _ _ "
   Waitms 200
   Sound Portd.7 , 680 , 500
   Cls
   Lcd "1 . _ _ _ "
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 680, 500
   Cls
   Lcd "1 . _ _ _ _ "
   Waitms 600
   Goto Odczyt
Z50:
Print "2"
   Cls
   Lcd "2"
   Waitms 100
   Sound Portd.7, 330, 500
   Cls
   Lcd "2 ."
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 330, 500
   Cls
   Lcd "2 . ."
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 680, 500
   Cls
   Lcd "2 . . _ "
   Waitms 200
```

```
Sound Portd.7, 680, 500
   Cls
   Lcd "2 . . _ _"
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 680, 500
   Cls
   Lcd "2 . . _ _ _ "
   Waitms 600
   Goto Odczyt
Z51:
Print "3"
   Cls
   Lcd "3"
   Waitms 100
   Sound Portd.7 , 330 , 500
   Cls
   Lcd "3 ."
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 330, 500
   Cls
   Lcd "3 . ."
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 330, 500
   Cls
   Lcd "3 . . . "
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 680, 500
   Cls
   Lcd "3 . . . _ "
```

```
Sound Portd.7, 680, 500
   Cls
   Lcd "3 . . . _ _ "
   Waitms 600
   Goto Odczyt
Z52:
Print "4"
   Cls
   Lcd "4"
   Waitms 100
   Sound Portd.7, 330, 500
   Cls
   Lcd "4 ."
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 330, 500
   Cls
   Lcd "4 . . "
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 330, 500
   Cls
   Lcd "4 . . . "
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 330, 500
   Cls
   Lcd "4 . . . . "
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 680, 500
   Cls
```

Waitms 200

```
Waitms 600
   Goto Odczyt
Z53:
Print "5"
   Cls
   Lcd "5"
   Waitms 100
   Sound Portd.7, 330, 500
   Cls
   Lcd "5 ."
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 330, 500
   Cls
   Lcd "5 . . "
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 330, 500
   Cls
   Lcd "5 . . . "
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 330, 500
   Cls
   Lcd "5 . . . . "
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 330, 500
   Cls
   Lcd "5 . . . . . "
   Waitms 600
   Goto Odczyt
```

Lcd "4 _ "

```
Z54:
Print "6"
   Cls
   Lcd "6"
   Waitms 100
   Sound Portd.7, 680, 500
   Cls
   Lcd "6 _"
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 330, 500
   Cls
   Lcd "6 _ ."
   Waitms 200
   Sound Portd.7 , 330 , 500
   Cls
   Lcd "6 _ . ."
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 330, 500
   Cls
   Lcd "6 _ . . . "
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 330, 500
   Cls
   Lcd "6 _ . . . . "
   Waitms 600
   Goto Odczyt
```

Z55:

Print "7"

```
Cls
   Lcd "7"
   Waitms 100
   Sound Portd.7 , 680 , 500
   Cls
   Lcd "7 _"
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 680, 500
   Cls
   Lcd "7 _ _"
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 330, 500
   Cls
   Lcd "7 _ _ ."
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 330, 500
   Cls
   Lcd "7 _ _ . ."
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 330, 500
   Cls
   Lcd "7 _ _ . . . "
   Waitms 600
   Goto Odczyt
Z56:
Print "8"
   Cls
   Lcd "8"
   Waitms 100
```

```
Sound Portd.7, 680, 500
   Cls
   Lcd "8 _"
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 680, 500
   Cls
   Lcd "8 _ _ "
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 680, 500
   Cls
   Lcd "8 _ _ _ "
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 330, 500
   Cls
   Lcd "8 _ _ _ ."
   Waitms 200
   Sound Portd.7, 330, 500
   Cls
   Lcd "8 _ _ _ . ."
   Waitms 600
   Goto Odczyt
Z57:
Print "9"
   Cls
   Lcd "9"
   Waitms 100
   Sound Portd.7, 680, 500
   Cls
   Lcd "9 _"
```

	Waitms 200	
	Sound Portd.7 , 680 , 500	
	Cls	
	Lcd "9"	
	Waitms 200	
	Sound Portd.7 , 680 , 500	
	Cls	
	Lcd "9 "	
	Waitms 200	
	Sound Portd.7 , 680 , 500	
	Cls	
	Lcd "9 "	
	Waitms 200	
	Sound Portd.7 , 330 , 500	
	Cls	
	Lcd "9 "	
	Waitms 600	
	Goto Odczyt	
Z 3	32:	
	Print " "	'znak spacji
	Wait 1	
	Goto Odczyt	