

 S A F E T Y L O G	PROCEDIMENTO DEPARTAMENTO DA QUALIDADE	Código: POP.QL.029
		Versão: 00
	REVISÃO GERENCIAL DO SGQ - MELHORIA CONTÍNUA -	Data: Jul./2023
		Página: 1 de 2

Fase	Responsável	Cargo	Data / Assinatura
Elaboração	Francisco Lucena	Responsável Técnico	
Aprovação	Paulo de Tarso Espindola Batista	Responsável Legal	

1- HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão 00: Emissão do documento.

2- OBJETIVOS

Estabelecer sistemática para avaliação e melhoria continuada do Sistema de Gestão da Qualidade.

3- EQUIPE TÉCNICA ENVOLVIDA

Departamento da Qualidade;
Demais Equipes Operacionais; e
Diretoria.

4- PROCEDIMENTO DAS ATIVIDADES

4.1. Instruções gerais

Metodologia: PDCA - O **PDCA** é um método da Qualidade com foco na melhoria contínua e pode ser usada no controle de processos e **solução de problemas**.

A aplicação do método PDCA consiste em quatro fases:

P (plan: planejar): seleção de um processo, atividade ou máquina que necessite de melhoria e elaboração de medidas claras e executáveis, sempre voltadas para obtenção dos resultados esperados;

D (do: fazer): implementação do plano elaborado e acompanhamento de seu progresso;

C (check: verificar): análise dos resultados obtidos com a execução do plano e, se necessário, reavaliação do plano; e

A (act: agir): caso tenha obtido sucesso, o novo processo é documentado e se transforma em um novo padrão.

4.2. Execução

Na etapa inicial, planeja-se uma meta a ser alcançada e um plano de ação para atingi-la. A ação é executada segundo a nova diretriz e é feita a verificação da efetividade, ou seja, se a meta foi alcançada. Se os objetivos foram alcançados, esta

nova sistemática de ação é padronizada; em caso de não atendimento da meta, volta-se a etapa inicial e um novo método deve ser planejado, um novo plano de ação deve ser elaborado.

P (plan: planejar): Planejar o trabalho a ser realizado por meio de um plano de ação após a identificação, reconhecimento das características e descoberta das causas principais do problema (projeto da garantia da qualidade).

D (do: fazer): Realizar o trabalho planejado de acordo com o plano de ação (execução da garantia da qualidade, cumprimento dos padrões).

C (check: verificar): Medir ou avaliar o que foi feito, identificando a diferença entre o realizado e o que foi planejado no plano de ação (verificação do cumprimento dos padrões da qualidade).

A (act: agir): Atuar corretivamente sobre a diferença identificada (caso houver); caso contrário, haverá a padronização e a conclusão do plano (ações corretivas sobre os processos de planejamento, execução e auditoria; eliminação definitiva das causas, revisão das atividades e planejamento).




Figura 1: Ciclo PDCA.

5- REFERÊNCIAS

- ABNT NBR ISO 9001:2015

6- REVISÕES

Nº da Revisão	Data	Assinatura
01	/ /	
02	/ /	
03	/ /	

- FIM DO DOCUMENTO -