LOCAL: Elgin Industrial da Amazônia Ltda. Cód.: II-8.5-02-43 NBR ISO 9001:2015 **ÁREA**: SEMAUC 8 OPERAÇÃO **Rev.:** 00 TÍTULO: Data: 30/08/2021 INSTRUÇÃO DE TRABALHO PARA MONTAGEM DO MÓDULO FISCAL MFE ELGIN **SMART** Pág: 1 de 11 **DIVULGAÇÃO: SEMAUC** DOCUMENTO CONTROLADO POR MEIO ELETRÔNICO O USO INDEVIDO DESTE DOCUMENTO QUANDO IMPRESSO É DA RESPONSABILIDADE DO SEU USUÁRIO REV. DESCRIÇÃO DA REVISÃO DATA 00 30/08/21 Liberação de documento.

APROVAÇÃO ELETRÔNICA

A AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE DESTE DOCUMENTO ELETRÔNICO ESTÃO GARANTIDAS PELO ORIGINAL DO DOCUMENTO FÍSICO ASSINADO OU CÓPIA CONTROLADA MANTIDOS NO CCD

ELABORADO: Bediciane Lomas Bediciane 20/08/2021

APROVADO: Fransérgio Pestana. 30/08/2021


ARQUIVO: Word (.docx) / II-8.5-02-43 INSTRUÇÃO DE TRABALHO PARA MONTAGEM DO MÓDULO FISCAL MFE ELGIN SMART

ELGIN

CONTROLE DE REVISÕES DA INSTRUÇÃO DE TRABALHO

Nº INSTRUÇÃO II-8.5-02-43

DESCRIÇÃO: INSTRUÇÃO DE TRABALHO PARA MONTAGEM DO MÓDULO FISCAL MFE ELGIN SMART PAGINA: 2 de 11





Realizar a atualização conforme procedimento: Atualização de Software no produto MFE SMART Jig Teste.



ANÁLISE CRÍTICA MÃO DE OBRA: TREINADA	JIG'S - FERRAMENTAS	ITENS OBRIGATÓRIOS (ACESSÓRIOS)	ITENS OBRIGATÓRIOS (EPI´s)	Processo: Atualização Software (1°P)		re (1°P)
MÉTODO DE TRABALHO: INSTRUÇÃO DE TRABALHO					Rev: 00	Modelo: MÓDULO FISCAL MFE ELGIN SMART
MATERIA PRIMA: VERIFICAR SE A PLACA ESTÁ BEM ENCAIXADA				Setor: SEMAUC		WI E ELGIN SWAKT
MÁQUINAS: NÃO AFETA A QUALIDADE DO PRODUTO				Elaborado por: Bediciane Lomas	30/08/2021	Aprovado: Fransérgio Pestana
MEDIÇÃO/ MONITORAMENTO: NÃO É NECESSÁRIO MONITORAMENTO					Pag: 03/11	Instrução II-8.5-02-43
MEIO AMBIENTE: INFLUÊNCIA						



Fazer a montagem conforme sequencias e imagens abaixo.



Desembalar o gabinete e posicionar sobre a bancada, para iniciar a montagem

Verificar se a peça está em perfeito estado de uso



Código: AUT110290654891 Descrição: GABINETE PLÁSTICO SUPERIOR SMART MFE





Retirar a película de proteção do display, em seguida encaixar no rasgo entre o gabinete e o visor plástico



Retirar a película de proteção do display, em seguida encaixar no rasgo entre o gabinete e o visor plástico



Código: AUT110290654931 Descrição: VISOR PLÁSTICO PL CD SMART MFE




Código: AUT195790868171 Descrição: DISPLAY LCD 128X32 SMART




Código: AUT110290654901 Descrição: GUIA DE LUZ PLÁSTICO SMART MFE SAT

ANÁLISE CRÍTICA MÃO DE OBRA: TREINADA	JIG'S - FERRAMENTAS	ITENS OBRIGATÓRIOS (ACESSÓRIOS)	ITENS OBRIGATÓRIOS (EPI's)	Processo: Montagem do Gabinete plástico superior (2°P)		
MÉTODO DE TRABALHO: INSTRUÇÃO DE TRABALHO					Rev: 00	Modelo: MÓDULO FISCAL
MATERIA PRIMA: VERIFICAR SE O VISOR, DISPLAY LCD E O GUIA LUZ ESTÃO ENCAIXADOS CORRETAMENTE		190		Setor: SEMAUC		MFE ELGIN SMART
					30/08/2021	Aprovado: Fransérgio
MÁQUINAS: NÃO AFETA A QUALIDADE DO PRODUTO						Pestana
MEDIÇÃO/ MONITORAMENTO: NÃO É NECESSÁRIO MONITORAMENTO				Elaborado por: Bediciane	Do 04/44	Instrução
MEIO AMBIENTE: INFLUÊNCIA				Lomas	Pag: 04/11	II-8.5-02-43

Destravar o conector da placa montada, em seguida conectar o cabo do display LCD e travar o mesmo, conforme imagens abaixo.








Pontos de atenção no encaixe da placa montada.






(3)

Caso não esteja alinhada, o parafuso do fechamento vai danificar a malha, conforme imagem acima

Encaixar a placa no gabinete: começar o encaixe pela parte traseira do gabinete, conforme imagem abaixo.




Pressionar a parte frontal da placa, para trava a mesma nas travas do gabinete, conforme imagens abaixo.







Certifique-se que as entradas estejam alinhadas



Posição correta do cabo do display




Desembalar o gabinete plástico inferior, conforme imagem abaixo.



Código: AUT110290654881 Descrição: GABINETE PLÁSTICO **INFERIOR SMART MFE**

2 Encaixar o batente borracha no pino do gabinete inferior, conforme imagem abaixo.









Código: AUT110290654431 Descrição: BATENTE BORRACHA TAMPER SMART SAT MFE


Encaixar o gabinete inferior no gabinete superior, conforme imagem abaixo.



Conectar o cabo da bateria no conector da placa, em seguida encaixar a bateria no recipiente do gabinete inferior, conforme imagens abaixo.



(5) Encaixar a tampa compartimento, conforme imagem abaixo.





(3)



Código: AUT110590852331 Descrição: TAMPA PLAS COMPARTIMENTO BAT SMART MFE

(6) Fixar 1 parafuso no gabinete inferior, conforme imagem abaixo.





Código: AUT150190144330 Descrição: P AA.P PLT C.PN F.PHI Z.BR 3X25MM

ITENS ANÁLISE CRÍTICA ITENS OBRIGATÓRIOS **JIG'S - FERRAMENTAS OBRIGATÓRIOS** Processo: Montagem da Bateria e Fechamento (3°P) (EPI's) MÃO DE OBRA: TREINADA (ACESSÓRIOS)

MÉTODO DE TRABALHO: INSTRUÇÃO DE TRABALHO Parafusadeira Elétrica MATERIA PRIMA: VERIFICAR SE A BATERIA ESTÁ CONECTADA E O PARAFUSO ESTÁ BEM FIXADO MÁQUINAS: NÃO AFETA A QUALIDADE DO PRODUTO



Setor: SEMAUC Aprovado: Fransérgio 30/08/2021 Pestana

Pag: 06/11

Rev: 00

Elaborado por: **Bediciane** Lomas


Instrução II-8.5-02-43

MFE ELGIN SMART

Modelo: MÓDULO FISCAL

MONITORAMENTO MEIO AMBIENTE: INFLUÊNCIA

MEDIÇÃO/ MONITORAMENTO: NÃO É NECESSÁRIO



ANÁLISE CRÍTICA MÃO DE OBRA: TREINADA	JIG'S - FERRAMENTAS		ITENS OBRIGATÓRIOS (ACESSÓRIOS)	ITENS OBRIGATÓRIOS (EPI's)	Processo: Teste Funcional		
MÉTODO DE TRABALHO: INSTRUÇÃO DE TRABALHO	Computador	1				Rev: 00	Modelo: MÓDULO FISCAL MFE ELGIN SMART
MATERIA PRIMA: VERIFICAR SE O MÓDULO FISCAL MFE	_		9		Setor: SEMAUC		WI E ELOIN SWART
ESTÁ FUNCIONANDO PERFEITAMENTE	Leitor	1				20/00/2024	Aprovado: Fransérgio
MÁQUINAS: NÃO AFETA A QUALIDADE DO PRODUTO	Mouse 1	1				30/08/2021	Pestana
MEDIÇÃO/ MONITORAMENTO: NÃO É NECESSÁRIO				Elaborado por: Bediciane			
MONITORAMENTO						Pag: 07/11	Instrução
MEIO AMBIENTE: INFLUÊNCIA							II-8.5-02-43






ANÁLISE CRÍTICA MÃO DE OBRA: TREINADA	JIG'S - FERRAMENTAS	ITENS OBRIGATÓRIOS (ACESSÓRIOS)	ITENS OBRIGATÓRIOS (EPI's)	Processo: Inspeção do Controle da Qualidade			
MÉTODO DE TRABALHO: INSTRUÇÃO DE TRABALHO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Setor: SEMAUC	Rev: 00	Modelo: MÓDULO FISCAL MFE ELGIN SMART	
MATERIA PRIMA: VERIFICAR FALTA DE PARAFUSOS, RISCOS E MANCHAS NA MÁQUINA							
MÁQUINAS: NÃO AFETA A QUALIDADE DO PRODUTO				Elaborado por: Bediciane Lomas		Aprovado: Fransérgio Pestana	
MEDIÇÃO/ MONITORAMENTO: NÃO É NECESSÁRIO MONITORAMENTO					Pag: 08/11	Instrução	
MEIO AMBIENTE: INFLUÊNCIA						II-8.5-02-43	




Fazer montagem da embalagem papelão seguindo as dobras e os encaixes corretos, conforme imagens abaixo.












2









5





Aderir a etiqueta individual do produto, conforme imagem abaixo.



Fazer a embalagem na caixa coletiva, conforme imagem abaixo.




A caixa coletiva deve ter 10 caixas individuais


Aderir as etiquetas da caixa coletiva e CQ, conforme imagem abaixo.



ANÁLISE CRÍTICA MÃO DE OBRA: TREINADA	JIG'S - FERRAMENTAS		ITENS OBRIGATÓRIOS (ACESSÓRIOS)	ITENS OBRIGATÓRIOS (EPI's)	I Processo: Embaladem		
MÉTODO DE TRABALHO: INSTRUÇÃO DE TRABALHO	Fiteiro	1				Rev: 00	Modelo: MÓDULO FISCAL MFE ELGIN SMART
MATERIA PRIMA: VERIFICAR SE TODOS OS					Setor: SEMAUC		MI E ELONY OMIAICI
ACESSÓRIOS ESTÃO DENTRO DA CAIXA							Aprovado: Fransérgio
MÁQUINAS: NÃO AFETA A QUALIDADE DO PRODUTO					Elaborado por: Bediciane	30/08/2021	Pestana
MEDIÇÃO/ MONITORAMENTO: NÃO É NECESSÁRIO							Instrução
MONITORAMENTO						Pag: 09/11	
MEIO AMBIENTE: INFLUÊNCIA					Lomas		II-8.5-02-43




1




Em seguida passar a fita adesiva com logo Elgin, conforme imagem abaixo.



Fechar com 2 grampos a parte superior da embalagem papelão coletiva, conforme imagem abaixo.



Em seguida passar a fita adesiva com logo Elgin, conforme imagem abaixo.



ANÁLISE CRÍTICA MÃO DE OBRA: TREINADA	JIG'S - FERRAMENTAS OBRIGATÓRIOS (ACESSÓRIOS) ITENS OBRIGATÓRIOS (EPI's) Processo: Emi		Processo: Embala	ocesso: Embalagem			
MÉTODO DE TRABALHO: INSTRUÇÃO DE TRABALHO	Fiteiro	1		The second secon		Rev: 00	Modelo: MÓDULO FISCAL MFE ELGIN SMART
MATERIA PRIMA: VERIFICAR SE TODOS OS ACESSÓRIOS ESTÃO DENTRO DA CAIXA					Setor: SEMAUC		Aprovado: Fransérgio Pestana
MÁQUINAS: NÃO AFETA A QUALIDADE DO PRODUTO		\mathbf{H}			Elaborado por: Bediciane	30/08/2021	
MEDIÇÃO/ MONITORAMENTO: NÃO É NECESSÁRIO MONITORAMENTO							Instrução
MEIO AMBIENTE: INFLUÊNCIA					Lomas	Pag: 10/11	II-8.5-02-43

2



Fazer a paletização dos Módulos MFE de forma que as etiquetas de identificação do produto e de aprovação do C.Q. fiquem voltadas para o lado de fora.



A Etiqueta de identificação do produto deverá está bem visualizada com o modelo e o número de série

Após fazer o empilhamento, passar o filme PVC termoretrátil nas caixas, envolvendo todas, em seguida colocar o boleto de identificação

Empilhamento máximo 7 caixas

ANÁLISE CRÍTICA MÃO DE OBRA: TREINADA	JIG'S - FERRAMENTAS		ITENS OBRIGATÓRIOS (ACESSÓRIOS)	ITENS OBRIGATÓRIOS (EPI's)	Processo: Paletização		
MÉTODO DE TRABALHO: INSTRUÇÃO DE TRABALHO	Fiteiro	1				Rev: 00	Modelo: MÓDULO FISCAL MFE ELGIN SMART
MATERIA PRIMA: VERIFICAR SE AS CAIXAS ESTÃO COM				Maria	Setor: SEMAUC		WIFE ELGIN SWART
A ETIQUETA COUCHE E C.Q.				the street		30/08/2021	Aprovado: Fransérgio Pestana
MÁQUINAS: NÃO AFETA A QUALIDADE DO PRODUTO		T		S. S	Elaborado por: Bediciane Lomas		
MEDIÇÃO/ MONITORAMENTO: NÃO É NECESSÁRIO				40000			
MONITORAMENTO				and the same of th		Pag: 11/11	Instrução
MEIO AMBIENTE: INFLUÊNCIA							II-8.5-02-43