




# Übungsaufgaben 2 und 3

Technische

Dr.-Ing. Anke Müller, 29.05.2018 Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik









# Übungsaufgabe Standzeit


Dr.-Ing. Anke Müller, 29.05.2018

### Aufgabe 2

Das Ausdrehen von Bohrungen (siehe Prinzipskizze) in Grauguss erfolgt in zwei Hüben. Hierfür steht ein Werkzeugsatz, bestehend aus einem Schrupp- und einem Schlichtdrehmeißel, zur Verfügung. Es wird nur eine Schneidkante pro Werkzeug benutzt.







Rohteildurchmesser Bohrung: 40 mm

Zieldurchmesser: 47 mm Bohrungslänge: 100 mm



# Aufgabe 2

|                             | Schruppen               | Schlichten              |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zustelltiefe a <sub>p</sub> | 2,5 mm                  | 1,0 mm                  |
| Vorschub f                  | 0,3 mm                  | 0,15 mm                 |
| Drehzahl n                  | 1.400 min <sup>-1</sup> | 2.000 min <sup>-1</sup> |
| Ст                          | 443 m/min               | 2.378,5 m/min           |

- a) Berechnen Sie die theoretische Standzeit der beiden Werkzeuge!
- b) Berechnen Sie die Anzahl der Bohrungen, die bis zum ersten Werkzeugwechsel gefertigt werden können!

# Aufgabe 2 – Lösung (Lösungsweg in der Übung am 8.5.18)

|                             | Schruppen               | Schlichten              |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zustelltiefe a <sub>p</sub> | 2,5 mm                  | 1,0 mm                  |
| Vorschub f                  | 0,3 mm                  | 0,15 mm                 |
| Drehzahl n                  | 1.400 min <sup>-1</sup> | 2.000 min <sup>-1</sup> |
| Ст                          | 443 m/min               | 2.378,5 m/min           |

a) Berechnen Sie die theoretische Standzeit der beiden Werkzeuge!

$$v_{c1} = 197,92 \frac{m}{\min}$$
  $v_{c2} = 295,31 \frac{m}{\min}$ 

$$T_1 = \underline{62,89 \min}$$
  $T_2 = \underline{50,5 \min}$ 


a) Berechnen Sie die Anzahl der Bohrungen, die bis zum ersten Werkzeugwechsel gefertigt werden können!

$$Z_1 = \underline{264}$$
  $Z_2 = 151$  Z2

## Aufgabe 2 - Lösung

a) Berechnen Sie die theoretische Standzeit der beiden Werkzeuge!

Aufgabenstellung



Schruppen

$$v_{c1} = \pi \cdot D_1 \cdot n_1$$

mit

$$D_1 = 40mm + 2 \cdot a_{p1}$$
$$= 40mm + 5mm = \underline{45mm}$$

$$v_{c1} = \pi \cdot 45 \cdot 10^{-3} \, m \cdot 1400 \frac{1}{\min}$$

$$v_{c1} = 197,92 \frac{m}{\min}$$

## Diagrammen

Schlichten

$$v_2 = \pi \cdot D_2 \cdot n_2$$


mit

$$D_2 = 45mm + 2 \cdot a_{p2}$$
$$= 45mm + 2mm = \underline{47mm}$$

$$v_{c2} = \pi \cdot 47 \cdot 10^{-3} \, m \cdot 2000 \frac{1}{\min}$$

$$v_{c2} = 295,31 \frac{m}{\min}$$

### Aufgabe 2 - Lösung



- → k aus Zeichnung bestimmen!
- → Geodreieck in der Klausur!

$$T = \left(\frac{v_c}{c_T}\right)^k$$

$$\tan \alpha_1 = k_1 = -5.14$$

$$T_1 = \left(\frac{197.92 \frac{m}{\min}}{443 \frac{m}{\min}}\right)^{-5.14}$$

$$T_2 = \left(\frac{295.31 \frac{m}{\min}}{2378.5 \frac{m}{\min}}\right)^{-1.88}$$

$$T_1 = \underline{62.89 \min}$$

$$T_2 = \underline{50.5 \min}$$

Schnittgeschwindigkeit v<sub>c</sub>---



### Aufgabe 2 - Lösung

b) Berechnen Sie die Anzahl der Bohrungen, die bis zum ersten Werkzeugwechsel gefertigt werden können

$$t_{h_{1}} = \frac{l}{v_{f_{1}}} = \frac{1}{n_{1} \cdot f_{1}} \Longrightarrow \frac{\text{Aufgaben-stellung}}{\text{stellung}}$$

$$C \quad t_{h_{1}} = \frac{100mm}{1400 \frac{1}{\min} \cdot 0.3mm}$$

$$C \quad t_{h_{2}} = \frac{100mm}{2000 \frac{1}{\min} \cdot 0.15mm}$$

$$C \quad t_{h_{2}} = \frac{100mm}{2000 \frac{1}{\min} \cdot 0.15mm}$$

$$C \quad t_{h_{2}} = \frac{0.333 \min}{2000 \frac{1}{\min} \cdot 0.15mm}$$

$$C \quad t_{h_{2}} = \frac{0.333 \min}{2000 \frac{1}{\min} \cdot 0.15mm}$$

$$C \quad t_{h_{2}} = \frac{0.333 \min}{2000 \frac{1}{\min} \cdot 0.15mm}$$

$$C \quad t_{h_{2}} = \frac{0.333 \min}{2000 \frac{1}{\min} \cdot 0.15mm}$$

$$C \quad t_{h_{2}} = \frac{0.333 \min}{0.333 \min}$$

Z2<Z1, d.h. nach 151 Werkstücken erfolgt der erste Werkzeugwechsel



Sie sind Prozessingenieur bei der GeEmBeHa GmbH und möchten mehr über das Standzeitverhalten ihrer Werkzeuge herausfinden. Dafür betrachten Sie das Fräsen einer Nut in ein Aluminiumwerkstück mit einem zweischneidigen Schaftfräser aus unbeschichtetem Hartmetall (siehe Skizze). Bei einer Schnittgeschwindigkeit von  $v_{c1}$  = 200 m/min können 290 Nuten gefräst werden, bevor die geforderte Oberflächenqualität nicht mehr eingehalten werden kann. Bei einer Änderung der Schnittgeschwindigkeit auf  $v_{c2}$  = 300 m/min kann die geforderte Oberflächenqualität bereits nach 87 Nuten nicht mehr erreicht werden.

#### gegeben:

Durchmesser des Fräsers D: 20 mm


Vorschub pro Zahn  $f_7$ : 0,1 mm

Zähnezahl z: 2


Länge der zu fräsenden Nut L: 100 mm

Schnittgeschwindigkeit 1 v<sub>c1</sub>: 200 m/min

Schnittgeschwindigkeit 2 v<sub>c2</sub>: 300 m/min








- a) Berechnen Sie die jeweiligen Bearbeitungszeiten für das Fräsen einer einzelnen Nut mit den beiden Schnittgeschwindigkeiten!
- b) Ermitteln Sie die erreichte Standzeit für die beiden Schnittgeschwindigkeiten rechnerisch! (Anmerkung: runden Sie sinnvoll auf eine Minute!)
- c) Zeichnen Sie mit den ermittelten Standzeiten die Taylorgerade in das doppeltlogarithmische Diagramm auf der nächsten Seite ein und beschriften Sie die Achsen! (Falls die Standzeiten nicht berechnet werden konnten, verwenden Sie  $T_1 = 50$  min und  $T_2 = 10$  min!)
- d) Bestimmen Sie die Kennwerte der Taylorgeraden!
- e) Ein Kollege schlägt Ihnen vor, für den vorliegenden Bearbeitungsfall einmal PKD als Schneidstoff auszuprobieren. Wie bewerten Sie seinen Vorschlag? Begründen Sie Ihre Antwort!

a) Berechnen Sie die jeweiligen Bearbeitungszeiten für das Fräsen einer einzelnen Nut mit den beiden Schnittgeschwindigkeiten!

$$n = \frac{v_c}{\pi \cdot D}$$
  
 $n_1 = 3183,1 \ U/min$   
 $n_2 = 4774,65 \ U/min$ 

$$v_f = z \cdot f_z \cdot n$$
  
 $v_{f1} = 636,62 \ mm/min$   
 $v_{f2} = 954,93 \ mm/min$ 

$$t_c = \frac{L+0,5 \cdot D}{v_f}$$
  
 $t_{c1} = 0,172 \ min$   
 $t_{c2} = 0,115 \ min$ 




b) Ermitteln Sie die erreichte Standzeit für die beiden Schnittgeschwindigkeiten rechnerisch! (Anmerkung: runden Sie sinnvoll auf eine Minute!)

$$T_1 = 290 \cdot 0,172 \ min = 49,88 \ min \approx 50 min$$

$$T_2 = 87 \cdot 0,115 \, min = 10,005 \, min \approx 10 min$$

c) Zeichnen Sie mit den ermittelten Standzeiten die Taylorgerade in das doppeltlogarithmische Diagramm auf der nächsten Seite ein und beschriften Sie die Achsen! (Falls die Standzeiten nicht berechnet werden konnten, verwenden Sie  $T_1 = 50$  min und  $T_2 = 10$  min!)



#### Wertepaare:

 $v_{c1} = 200 \overline{m/min}$   $T_1 = 50 min$ 

 $v_{c2} = 300 \text{ m/min}$  $T_2 = 10 \text{ min}$ 



d) Bestimmen Sie die Kennwerte der Taylorgeraden!

$$k = \frac{\log{(\frac{T_2}{T_1})}}{\log{(\frac{v_{c2}}{v_{c1}})}} = \frac{\log{(\frac{10 \ min}{50 \ min})}}{\log{(\frac{300 \ m/min}{200 \ m/min})}} = -3,969$$

$$T = C_v \cdot v_c^k = \left(\frac{v_c}{C_T}\right)^k$$

$$C_v = \frac{T}{v_c^k} = \frac{50 \ min}{200 \ m/min^{-3.969}} = 6,788 \cdot 10^{10} \ min$$

$$C_T = \frac{v_c}{T_k^{\frac{1}{k}}} = \frac{200 \ m/min}{50 \ min^{\frac{1}{-3,969}}} = 535,9 \ m/min$$

$$y = mx + n$$

$$m = Steigung der Geraden$$

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

Da logarithmisches Skala:

$$m = \frac{\Delta \log(y)}{\Delta \log(x)} = \frac{\log(\frac{y_2}{y_1})}{\log(\frac{x_2}{x_1})}$$

e) Ein Kollege schlägt Ihnen vor, für den vorliegenden Bearbeitungsfall einmal PKD als Schneidstoff auszuprobieren. Wie bewerten Sie seinen Vorschlag? Begründen Sie Ihre Antwort!

→ Da Aluminium bearbeitet wird, steht der Verwendung von PKD als Schneidstoff nichts im Wege.