IWF Vorlesung Fertigungstechnik Sommersemester 2018 Fragen zur Vorbereitung

# Fragen der Studierenden

#### 2 Urformen – Fragen der Studierenden

- In welche Untergruppen wird das Fertigungsverfahren Urformen eingeteilt?
- In welche zwei großen Gruppen werden Gießverfahren unterteilt?
- Wie unterteilt man die Gießverfahren nach Art der Formfüllung?
- Nennen Sie drei Vorteile des Gießens.
- Bei welchen Gießverfahren sind Modell und Gussform wiederverwendbar?
- Nennen Sie den Verfahrensaufbau des Feingießens.
- Nach welchen drei Eigenschaften lassen sich Pulver der Metallurgie Klassifizieren.
- Ordnen Sie die folgenden Gießverfahren nach dem maximal gießbaren Gewicht und nennen Sie dieses: Kokillenguss, Schleuderguss, Druckguss.
- Sie wollen den Motorblock eines Kreuzfahrschiffes herstellen. Für welches fertigungsverfahren entscheiden Sie sich, wenn Sie ohne Nachbearbeitung eine maximale Abweichung von 0,9 % tolerieren?
- Welche Vorteile bieten folgende Verfahren an: Sandgießen, -pulver, Feingießen, Fernschleifen oder Drehen?
- Welche DIN-Norm beschreibt die verschiedenen Fertigungsverfahren?
- Nennen Sie drei Urformverfahren. (verschiedene Gießverfahren)
- Beschreiben Sie den Ablauf des Feingießens.
- Geben Sie Beispiele für folgende Gießverfahren: Feingießen, Sandgießen, Druckgießen, Pulvermetallurgie.
- Inwiefern unterscheiden sich die Gießverfahren hinsichtlich ihrer Richtung? horizontal vertikal etc.
- Wie ist das Urformen definiert?
- Beschreiben Sie die wesentlichen Schritte der Pulvermetallurgie.
- Was passiert beim Sintern mit dem Werkstoff?
- Nach welcher DIN werden Fertigungsverfahren unterschieden?
- Nennen Sie 3 Gießverfahren mit jeweils einem Vor- und Nachteil.
- Einteilung der Gießverfahren: statisch, dynamisch
- Wofür wird die Abzugshaube beim Sintern benötigt? Verbrennung des Schmiermittels
- Was sind die Vorteile und die Nachteile des Sandgießens im Vergleich zum Feingießen?
- Welche Urformverfahren kennen Sie?
- Was ist der Vorteil vom Feinguss im Vergleich zum Sandguss und wo wird dieser angewendet?
- Nennen Sie drei verschiedene Gießmethoden.
- Welche Besonderheit haben pulvermetallurgisch-hergestellte Bauteile?
- Wie werden die urformenden Fertigungsverfahren eingeteilt?
- Nennen Sie die Gießverfahren mit Dauermodell und verlorener Form.
- Was ist der Unterschied zwischen Halbzeug und Endprodukt?
- Erläutern Sie den Vorgang des Sinterns.
- Welche Gießverfahren gibt es und welche werden am meisten genutzt?

- Wonach lässt sich Sinterpulver charakterisieren?
- Auf welcher Art und Weise lässt sich Sinterpulver herstellen?
- Welche Vor-/Nachteile hat das Sintern gegenüber dem Gießen?
- Welchen Werkstoff verwendet man beim Modell zerstörendes Verfahren für das Modell?
- Unterscheidung Ausstoß- und Abziehverfahren
- Vorteil/Nachteil Grünling/Bräunling
- Welches Material beim form- und modellzerstörendem Gießen für das Modell?
- Welche Vorteile bietet das Gießen?
- Welche Formverfahren gibt es beim Gießen?
- Nennen Sie je ein Beispiel für statisches und dynamisches Gießen.
- Nennen Sie die zwei unterschiedlichen Verfahren des Druckgießens.
- Was sind die 3 Charakterisierungsmöglichkeiten von Sinterpulver?
- Was ist der erste Verarbeitungsschritt nach der Gewinnung eines metallischen Werkstoffs?
- Welche Vorteile bietet das Gießen?
- Mit welchem Verfahren lassen sich Felgen herstellen?
- Welche Vorteile bietet das Urformen mit Pulver gegenüber flüssigem Metall?
- Wie heißen die möglichen Urformprozesse?
- Welchen Nachteil bietet das Urformen aus Pulver?
- In welchen Untergruppen kann man die Gießverfahren einteilen?
- In welche Modellarten für die Formherstellung unterteilt?
- Welche Vorteile hat das Gießen?
- Welche Einteilungen gibt es beim Gießen?
- Nennen Sie drei Vorteile vom Gießen.
- Schreiben Sie Gießverfahren nach ihrer Präzision.
- Nennen Sie die Arbeitsprozesse (Arbeitsstrukturen) beim Sandgießen.
- Welche Verfahren zur Pulverherstellung gibt es?
- Nennen Sie die Herstellungsschritte von verlorenen Formen.
- Welche Eigenschaften sind für pulvermetallurgische Werkstücke charakteristisch?
- Welche Güte erreicht man beim Feingießen? (ISO Toleranzen)
- Wann HD und wann ND beim Gießverfahren? Für welche Bauteile?
- Nennen Sie die verschiedenen Gießverfahren und geben Sie jeweils ein Beispiel an.
- Nennen Sie die verschiedenen Verfahren des Dauerformens.
- Welche Charakterisierungsmöglichkeiten hat man bei der Pulververarbeitung.
- Nennen Sie zwei typische Beispiel für Bauteile beim Dauerformen ohne Modell.
- Was kennzeichnet einen Grünling? Welche Unterschiede zum Bräunling gibt es?
- Warum sind pulvermetallurgische Bauteile porös?
- Welche Maßgenauigkeiten gibt es? (eventuell Verfahren zuordnen)
- Welcher Verteilung genügen Korngrößen? (Gauß'scher NVT)
- Was ist der wesentliche Nachteil der Pulvermetallurgie gegenüber herkömmlichen Gießverfahren? – Bauteil wird spröde
- Wie wirkt sich die Sintertemperatur auf die Fertigungseigenschaften aus?
- Warum sind pulvermetallurgische Bauteile porös?
- Wodurch entstehen bei der Pulvermetallurgie Poren im Endprodukt? Ausbrennen des Schmierstoffes
- Wodurch entsteht beim Druckguss ein Grat am Gussteil? hoher Druck beim Guss
- Ordnen Sie drei beliebigen Urformverfahren ihren erreichbaren Fertigungstoleranzen zu.

 Welches Material dient beim Gießverfahren zur Stützung der Form? (Fangfrage, da nicht Sandguss, sondern das Gussverfahren mit der konisch gehärteten Form gemeint ist)

# 3 Umformen – Fragen der Studierenden

- Welche 3 Arten von Unterscheidungen kann man bei den Umformverfahren treffen?
- Nach welcher DIN wird das Umformen in (Zug- , Druck- , Zugdruck- , Biege-, Schubumformen) geteilt?
- Wie wird das Umformen nach dem Halbzeug unterschieden?
- Das Gesenkschmieden ist nach DIN 8583 ein Druck- , Zug-, Druckzug- oder Biegeumformverfahren?
- Das Streckziehen ist nach DIN 8585 ein Druck-, Zug-, Druckzug- oder Biegeumformverfahren?

### 4.1 Grundlagen d. Zerspanung – Fragen der Studierenden

- Nennen Sie Maßnahmen, um eine Aufbauschneide zu verhindern.
- Nennen sie mindestens 4 Verschleißformen an der Wendeschneidplatte.
- Bei welchen Werkstoffen treten während der Zerspanung häufig Ablagerungen von Werkstoffpartikeln an der Schneide auf?
- Welche Faktoren beeinflussen das Standvermögen eines Werkzeugs?
- Definieren Sie die Standzeit.
- Welcher Temperaturbereich kann beim Zerspanen auftreten?
- Wieso wird Reinigen als Trennverfahren gewertet?
- Skizzieren sie die Einteilung der Kühlschmierstoffe und nennen sie entsprechende Beispiele!
- Was ist maßgeblicher Wert bei Freiflächenverschleiß/Kolkverschleiß?
- Nennen Sie die beiden Komponenten eines Wirkpaares bei der Zerspanung.
- Worauf wirkt sich die Kristallgröße bei WC/Co-Hartmetallen aus?
- Nennen Sie die Unterschiede zwischen einer geometrisch bestimmten und unbestimmten Schneide.
- Nennen Sie 2 maßgebliche Faktoren, welche den Verschleiß eines Werkzeugs beeinflussen.
- Aus welchen Materialien bestehen die Werkzeuge für die zerspanende Verarbeitung (Schneidstoffe)?
- Welche Bank ist die beste Bank? (kleiner Scherz) Die Drehbank.
- Welche Verschleißarten gibt es?
- Welche Ursachen gibt es für diese?
- Was unterscheidet geometrisch bestimmte und nicht-bestimmte Schneiden?
- Wovon hängt der Verschleiß maßgeblich ab?
- Warum wird Diamant nicht immer als Schneidstoff eingesetzt?
- Nenne 2 maßgebliche Faktoren, welche den Verschleiß eines Werkzeuges beeinflussen.
- Wovon hängen die Eigenschaften von Hartmetall-Werkzeugen ab?

#### 4.2 Spanen mit geom. bestimmter Schneide

- Wo liegt der Unterschied beim Gleichlauf- und Gegenlauf-Fräsen? (bezogen auf Dreh- und Vorschubbewegung)
- Welche Unterschiede im Profil des Werkstückes treten beim Gleich- und Gegenlauffräsen auf?
- Welche Vor- und Nachteile hat ein großer Spanwinkel?
- Welchen Einfluss hat der Spanwinkel auf den Spanungsvorgang?
- Welche Spanungsprozesse gibt es?

- Wie/ Worüber wird die Wärme im Zerspanungsprozess abgeführt? Und zu welchem Prozentsatz?
- Wie unterscheidet man Bohrer und Fräser?
- Nennen Sie drei günstige Spanformen.
- Nennen Sie drei ungünstige Spanformen.
- Über welche Flächen/ Schneiden wird der Großteil der Temperatur beim Drehen abgegeben?
- Nennen Sie Vorteile vom Gleichlauffräsen.
- Ordnen Sie die Drehzahlen den Durchmessern zu:
  5 mm, 1 m, 50 m, 100 U/min, 0,5 U/min, 10 U/min
- Wie funktioniert ein Spanbrecher?
- Wie wirkt sich ein großer positiver Winkel α auf die Spanform aus?

## 4.3 Spanen mit geom. unbestimmter Schneide

- Was unterscheidet Verfahren mit bestimmter Schneide und Verfahren mit unbestimmter Schneide.
- Nennen Sie die Wirkprinzipien der geometrisch unbestimmten Zerspanung und geben Sie jeweils ein Beispiel an.
- Welche Fertigungsverfahren mit geometrisch unbestimmter Schneide gibt es?
- Nennen Sie 3 Beispiele für unbestimmte Schneiden.
- Was ist das sogenannte "Superfinishing"?
- Warum zählt Schleifpapier trotz der hohen Feinheit und Regelmäßigkeit der Oberfläche zu den geometrisch unbestimmten Schneiden?
- Benennen Sie die Zonen des Schneideingriffs beim Schleifen.
- Welches Teil führt beim Schleifprozessen den größten Teil der entstehenden Wärme ab?
- Aus welchen Komponenten setzt sich der gesamte Wärmefluss zusammen?
- Wie unterscheidet sich die Oberfläche beim Schleifen im Gegen-/ Gleichlauf?
- Nennen Sie drei Anforderungen an den Grundwerkstoff von Schleifscheiben. Nennen Sie weiterhin Beispiele für Werkstoffe, die diese erfüllen.
- Von welchem Parameter hängt die Härte der Schneidkörner größtenteils ab?
- Nennen Sie zwei Superschleifmittel.
- In welchem Temperaturbereich kann Diamantschleifmittel gut eingesetzt werden
- Wie groß sind die Umfanggeschwindigkeiten im Vergleich zum geometrisch bestimmten Trennen.
- Welche Bindungsarten gibt es bei Schleifscheiben?
- Welche Arten von Verschleiß an Korn und Bindung können entstehen?
- Was ist der Unterschied zwischen harten und weichen Schleifscheiben?
- In welche zwei Gruppen werden die Kornarten von Schleifscheiben unterschieden? Nennen Sie jeweils ein Beispiel.
- Wie viele Verschleißarten an Korn und Bindung gibt es? Benennen Sie.
- Nennen Sie zwei Beispiele für Schleifformmaterialien.
- Welche Verschleißformen gibt es für Schleifwerkzeuge?
- Worin unterscheiden sich harte und weiche Bindungen hauptsächlich?
- Durch welche zwei Verfahren lässt sich der Anfangszustand einer Schleifscheibe wiederherstellen?
- Welche beiden Vorgänge beinhaltet das Konditionieren?
- Zählen Sie drei rotierende Abrichtwerkzeuge auf.
- Wie nennt sich der Vorgang mit denen Schleifscheiben poliert werden?
- Wozu dient das Abrichten?
- Welche Verschleißarten treten an Korn und Bindung auf?
- Nennen Sie die 4 Teile über die beim unbestimmten Schleifen hauptsächlich Wärme abgeführt wird.

- Was ist der Unterschied zwischen geometrisch bestimmten und unbestimmten Verfahren. Nenne jeweils ein Beispiel.
- Nennen Sie die drei Unterschiede zwischen unbestimmten und bestimmten Schneidens.
- Was ist ein Vorteil großer Poren einer Schleifscheibe?
- Zeichnen Sie die Muster des Gegenlauf- und Gleichlauf-Schleifens.
- Wie heißt die Kombination aus bahn- und raumgebundenem Zerspanen? Nennen Sie außerdem zu jeder Art ein Beispiel.
- Was ist ein typischer Anwendungsbereich für das Honen?

### 4.4 Abtragen – Fragen der Studierenden

- Wie wird das Abtragen definiert?
- In welche drei Untergruppen wird das Abtragen unterteilt?
- Wie ist thermisches Abtragen definiert?
- Nennen Sie drei Arten des thermischen Abtragens.
- Nennen Sie einen Vor- und einen Nachteil des thermischen Abtragens.
- Welche drei Abtragsmechanismen durch Laserstrahlung gibt es?
- Nennen Sie je zwei Vor- und Nachteile des Laserstrahlabtragens.
- Nennen Sie die Grundarten der Laser.
- Für welche Fertigungsverfahren lassen sich Laser einsetzen?
- Welcher dieser zwei Laser eignet sich zur Herstellung von Stents (Genauigkeit +/-  $5 \mu m$ ): CO2-Laser oder Faserlaser?
- Wie lassen sich Funkenerosionsverfahren einteilen?
- Warum kommt es beim Erodieren zum Funkenschlag?
- Nennen Sie drei Vorteile des thermischen Abtragens durch Funkenerosion.
- Nennen Sie einen Nachteil des Erodierens.
- Welche Arten von Ätzprofilen findet man beim Abtragen?
- Welche 3 Möglichkeiten beim Laserschneiden unterscheidet man?
- Nenne Sie die drei Arten des Abtragens.
- Wofür steht die Abkürzung "Laser"?
- Was ist mit LIGA-Verfahren gemeint?
- Wann ist der Einsatz von LIGA sinnvoll?
- Wie heißen die drei Verfahrensvarianten beim Laserstrahlabtragen?
- Welche Eigenschaften zeichnen einen Laserstrahl aus?
- Was muss bei der Funkenerosion überschritten werden?

# 6 Beschichten – Fragen der Studierenden

- Welche Werkstoffe lassen sich mit PVD im Gegensatz zum CVD beschichten?
- Ist die Schichtdicke bei ATL oder bei KTL nach t→∞ dicker?
- Welche Werkstoffe lassen sich mit dem CVD-Verfahren beschichten?
- Nennen Sie die zwei Verfahren die unter PVD fallen?
- Bei Welchem Physical-Vapour-Deposition (PVC) wird Plasma verwendet? → Aufstäuben!
- Was heißen PVD und CVD? Aus welcher Phase wird beschichtet?
- Über welche Größe lässt sich im KTL-Verfahren die Schichtdicke steuern?
- Geben Sie an welche Werkstoffe mittels PVD-Schichten beschichtbar sind!
- Nennen Sie drei Funktionen des Beschichtens!
- Vorteil von KTL gegenüber ATL?
- Nennen Sie drei Beschichtungsverfahren!
- Definieren Sie Beschichten!

- Nennen Sie einige PVD-Verfahren!
- Wie ist der allgemeine Lackaufbau beim Lackieren unterteilt?
- Was ist der Unterschied zwischen dem thermischen Spritzen und Schweißen, bezüglich des Beschichtens?
- Was unterscheidet Klarlack und Buntlack?
- Beschreiben Sie das KTZ-Verfahren (Skizze)!
- Was ist PVD und wie funktioniert es?
- Verdampfen des Beschichtungsmaterial im Vakuum durch e-Hitzen
- Kondensation der Verdampften Moleküle am Werkstück
- Wofür steht PVD, CVD?
- Welche Arten von Thermischen Spritzen gibt es?
- In welchem Zustand sind die Beschichtungswerkstoffe bei PVD, CVD und Lackieren?
- Welche Funktionen haben Beschichtungen?
- Wie ist die Einteilung der Beschichtungsverfahren nach DIN 8580?
- Welche PVD Verfahren gibt es?
- Wie funktioniert das Ionenplattierung?
- Wie funktioniert das Pulver-Flamm-Spritzen?
- Welche Ziele haben Beschichtungsverfahren gemäß DIN 8085?
- Welche Vorteile hat das Vakuumaufdampfen gegenüber dem Aufstäuben?
- Mit welchem Beschichtungsverfahren aus dem gas- oder dampfförmigen Zustand lassen sich besonders dünne Schichtdicken realisieren?
- Welche drei Schichtbildungsphasen sind für PVD-Verfahren charakteristisch?

# 7 Stoffeigenschaften ändern – Fragen der Studierenden

 Nennen Sie den Unterschied zwischen "Verfestigung durch Walzen" und "Verfestigungsstrahlen"

# 8 Generative Fertigung – Fragen der Studierenden

- Nennen Sie drei generative Fertigungsverfahren mit absteigender Genauigkeit.
- Nennen Sie drei Technologien zur generativen Fertigung.
- Welches Additive Fertigungsverfahren eignet sich zur Herstellung von Turbinenschaufeln?

### 9 Hybrider Leichtbau – Fragen der Studierenden

- Was sind Vor- und Nachteile für Fertigungstechnologien flächiger FVK Bauteile? (Prepreg, RTM)
- Was sind die Vor- und Nachteile des RTM Verfahren?

# 10 Messtechnik – Fragen der Studierenden

- Vergleichen Sie taktile und optische Messverfahren zur Beschreibung technischer Oberflächen.
- Welche Anforderungen werden an eine Prozessüberwachung gestellt?

# Eduvote Fragen

# 2 Urformen - Eduvote

- Wie werden u.a. metallische Halbzeuge hergestellt? (Formatgießen, Schleudergießen, Stranggießen)
- Mit welchem Verfahren können Gusswerkstücke >1 t hergestellt werden?
- Wie groß und schwer ist das größte gegossene Bauteil der Welt?
- Mit welchem Gießverfahren können Werkstücke mit einer Masse von bis zu 5.000 kg realisiert werden?
- Welche Vorteile bietet das Gießen?
- Urformen ist das Ändern der Form eines festen Körpers unter Beibehaltung des Stoffzusammenhalts und der Masse bzw. des Volumens. Ist diese Aussage korrekt?
- Welche der folgenden Spannungszustände gibt es bei umformenden Verfahren im Werkstoff nach DIN 8582?
- Was ist ein Tailored Blank?

# 4.1 Grundlagen d. Zerspanung - Eduvote

- Nennen Sie Ursachen für den Verschleiß von Zerspanwerkzeugen.
- Prüfen Sie die Aussagen, welche ist/sind korrekt?
  - 1. Die Schnittkraft steht senkrecht zur Schnittgeschwindigkeit/ Schnittrichtung.
  - 2. Das Standvermögen ist die Fähigkeit eines Wirkpaares eine bestimmen Zerspanvorgang durchzustehen.
  - 3. Cermets sind Hartmetalle.
  - 4. Der ideale Schneidstoff ist Diamant.
- Welches Bild zeigt einen Kammriss?



- Worüber wird die Wärme im Zerspanungsprozess abgeführt?
- Wie können Sie den Spanbruch beim Drehen begünstigen?

#### 4.2 Spanen mit geom. bestimmter Schneide - Eduvote

- Wählen Sie ein Verfahren mit geom. bestimmter Schneide aus:
  - Turbinenschaufelschleifen, 5-Achs-Fräsen, Brotschneiden mit glatter Messerklinge, Messerschärfen, Wälzfräsen

### 4.3 Spanen mit geom. unbestimmter Schneide - Eduvote

- Welche Komponente einer Schleifscheibe realisiert den Zerspanvorgang?
- Welche Schneidkörnung besitzt bei Raumtemperatur die größte Mikrohärte (Knoop)?

# 4.4 Abtragen - Eduvote

- Wie kann Abtragen definiert werden?
- Was passiert bei der Sublimation?
- Wie können die drei Hauptgruppen des Abtragens eingeteilt werden (nach DIN 8590)?
- Welches ist die korrekte Bezeichnung der Materialverdampfung beim Abtragen durch Laserstrahlung?
- Welche Eigenschaft beim thermischen Abtragen trifft auf Funkenerosion zu? (Hohe Abtragsrate möglich, Komplizierte Form realisierbar, Preiswertes Verfahren)

#### 5 Fügen - Eduvote

- In welche Kategorie (nach DIN 8593) passt eine Schraubverbindung?
- Welcher Verbindungsmechanismus kann dem Kraftschluss zugeordnet werden?
- Wie ist das Fügen definiert?
- Zu welcher Gruppe der Fügeverfahren gehört das Clinchen nach DIN 8593?

#### 6 Beschichten - Eduvote

- Wofür steht die Abkürzung PVD?
- Welches Verfahren lässt sich nicht mittels PVD durchführen? (Vakuumaufdampfen, KTL bzw. ATL oder Aufstäuben.)
- Wie liegt der abzuscheidende Stoff beim CVD vor?

## 7 Stoffeigenschaften ändern - Eduvote


- Stimmts? Beschichten ist Fertigen durch Anbringen einer formlosen Schicht aus festen Stoff auf ein Werkstück.
- Welche Funktionen können durch Beschichten nach DIN 8580 erreicht werden?

#### 8 Generative Fertigung - Eduvote

- Mit welchen Produkten der generativen Fertigungsverfahren wird der größte Umsatz generiert?
- Welche vier Anwendungsbereiche werden mit generativen Fertigungsverfahren adressiert?
- Ordnen Sie die Verfahren hinsichtlich ihrer Genauigkeit in aufsteigender Reihenfolge:
  - 1. Photopolymerjetting, Binder Jetting, EBM
  - 2. Photopolymerjetting. SLM, SLS
  - 3. Stereolitography, EBM; SLS


### 9 Hybrider Leichtbau – Eduvote

- Hybride Strukturen werden...
  - o durch verschiedene Halbzeuge in einem nachgelagerten Prozess realisiert (z.B. Nieten) oder
  - o durch einen in den Fertigungsprozess integrierten Fügeprozess realisiert!
- Welche der genannten Eigenschaften lässt sich einem FVK mit Kohlenstofffaser zuordnen? (Isotropie oder Anisotropie)
- Welche Versagensart ist in der Abbildung zu sehen?



#### 10 Messtechnik – Eduvote

• Welches der Bilder zeigt ein mechanisches Tastschnittgerät zur Rauheitsmessung?









- Was ist ein Merkmal für Qualität?
- Was kann ein Wirbelstromsensor messen?

# <u>Denkanstöße</u>

# 2 Urformen - Denkanstöße

- Wie ist das Urformen definiert?
- Nennen Sie die Merkmale zur Erstellung der Gießverfahren. Welche Gießverfahren können diesen Merkmalen zugeordnet werden?
- Welche Modellarten gibt es?
- Wie ist das Verfahren des Sandformgießens? (Blockdiagramm)
- Beschreiben Sie die wesentlichen Schritte der Pulvermetallurgie!
- Nennen Sie die wesentlichen Temperaturbereiche beim Sintern und zeichnen Sie den Verlauf!
- Was passiert beim Sintern mit dem Werkstoff?

#### 3 Umformen - Denkanstöße

- Wodurch entstehen die Gleitvorgänge beim plastischen Umformen? Skizzieren und erläutern Sie!
- Wie verändert sich die Fließspannung bei der Umformung? Skizzieren Sie!
- Wie ist die Fließspannung definiert und von welchen Einflussgrößen hängt sie ab?
- Wie verändert sich die Korngröße bei der Rekristallisation in Abhängigkeit von Umformgrad und Temperatur?
- Nach welchen Prinzipen lassen sich die Umformverfahren untergliedern?
- Beschreiben Sie den Ablauf des Strangpressens!

- Wodurch unterscheiden sich Strang- und Fließpressen? Nennen Sie mindestens drei Unterschiede.
- Welche Versagensfälle können beim Tiefziehen auftreten? Bennen Sie mindestens vier.

#### 4.1 Grundlagen d. Zerspanung - Denkanstöße

- Was ist beim Umgang mit Kühlschmierstoffen zu beachten?
- Welche Verschleißursachen sind Ihnen bekannt?
- Welche Verschleißformen kennen Sie?
- Wie ist die Form des Kolkes zu erklären?
- Wie ist der Begriff "Standzeit" definiert? Wie wird die Standzeit ermittelt?
- Nach welchen Kriterien kann die Standzeit optimiert werden?
- Nennen Sie die wichtigsten Schneidstoffe!
- Wie sind Hartmetalle aufgebaut? Skizzieren und benennen Sie die wichtigsten Bestandteile
- Was besagen die Buchstaben P, M und K?
- Was sind Cermets?
- Welche Arten von Kühlschmiermittel gibt es?

#### 4.2 Spanen mit geom. bestimmter Schneide - Denkanstöße

- Kennzeichnen Sie den Zerspanprozess im systemtechnischen Sinne.
- Welche Bedeutung hat die Spanraumzahl?
- Nennen und beschreiben Sie Ihnen bekannte Spanformen und beurteilen Sie ihre Zweckmäßigkeit.
- Welche Umformzonen lassen sich bei der Spanbildung unterscheiden?
- Wie lässt sich erklären, dass bei großen Spanungsdicken günstigere Spanformen auftreten als bei geringen Spanungsdicken?
- Welchen Beitrag bringen die Zerspankraftkomponenten zur an der Wirkstelle umgesetzten Leistung?
- Warum wird in der Kienzleschen Schnittkraftbeziehung der Einstellwinkel nicht berücksichtigt?
- Die Kienzlesche Schnittkraftbeziehung ist scheinbar dimensionsunrichtig. Wie kommt es dazu?
- Was bedeutet der Hauptwert der spezifischen Schnittkraft kc1.1?
- Wie verändert sich Fc wenn bei konstantem Spanungsquerschnitt h verringert wird?

# 4.3 Spanen mit geom. unbestimmter Schneide - Denkanstöße

- Nennen Sie Verfahren, die mit unbestimmten Schneiden spanen.
- Aus welchen Komponenten ist eine Schleifscheibe aufgebaut? Welche Aufgaben haben sie?
- Sortieren Sie die Schleifkorntypen nach ihrer Bruchfestigkeit oder Härte!
- Welche Verschleißarten treten an einer Schleifscheibe auf?
- Was beinhaltet der Begriff Konditionieren von Schleifscheiben? Benennen Sie die Aufgaben der einzelnen Prozessschritte.

#### 4.4 Abtragen - Denkanstöße

- Wie ist das Abtragen definiert?
- Was ist EDM und wie funktioniert es?
- Nennen Sie je zwei Vor- und Nachteile funkenerosiver Verfahren!
- Welche Laserarten gibt es?
- Wie funktioniert ein CO2-Laser? Welche Wellenlänge ist charakteristisch?
- Nennen Sie die drei Abtragsmechanismen, die mit einem Laser auftreten können!

- Nennen Sie je zwei Vor- und Nachteile von Laserstrahlverfahren!
- Was ist ECM und wie funktioniert es?
- Was versteht man unter Lithographie und wie ist der prinzipielle Ablauf?

#### 5 Fügen - Denkanstöße

- Nennen Sie vier Gruppen der Hauptgruppe Fügen!
- In welche Gruppe ist das Verfahren Durchsetzfügen einzuordnen? Skizzieren Sie den Ablauf des Durchsetzfügens!
- Was unterscheidet das Löten und das Schweißen im Wesentlichen?
- Nennen Sie 3 Vorteile des Laserschweißens!
- Skizzieren Sie zwei beanspruchungsgerechte Klebverbindungen!

#### 6 Beschichten - Denkanstöße

- Welche Schritte müssen durchgeführt werden, um eine Oberfläche auf eine Beschichtung vorzubereiten?
- Was ist PVD und CVD? Nennen Sie den wesentlichen Unterschied!
- Beschreiben Sie das PVD-Verfahren Ionenplattieren!
- Nennen Sie drei mögliche CVD-Schichten und jeweils eine Anwendung!
- Skizzieren Sie eine Spritzpistole zum Pulver-Flammspritzen!
- Was versteht man unter LDS und welches Transportgas wird eingesetzt?

#### 7 Stoffeigenschaften ändern - Denkanstöße

- Nennen Sie mindestens drei Untergruppen des Verfahrens.
- Was versteht man unter der Durchwärmzeit t<sub>d</sub>?
- Zeichnen Sie den üblichen Verlauf einer Wärmebehandlung auf?
- In welchem Temperaturbereich findet das Weichglühen statt und welchen Zweck erfüllt es?
- Benennen sie ein thermomechanisches Verfahren und erläutern Sie kurz den Ablauf!

#### 8 Generative Fertigung- Denkanstöße

- Nennen Sie drei Unterscheidungsmerkmale subtraktiver und additiver Fertigungsverfahren!
- Was ist Rapid Tooling?
- Welche vier Modellarten gibt es?
- Nennen sie die Ausgangsstoffe der generativen Verfahren sowie ein zugehöriges Verfahren!
- Wie funktioniert das Fused Deposition Modeling und welche Ausgangsstoffe werden eingesetzt?
- Nennen Sie ein wesentlichen Vor- und Nachteil der Stereolithographie!

# 9 Hybrider Leichtbau - Denkanstöße

- Nennen Sie die wesentlichen Ziele des Leichtbaus!
- Was versteht man unter Konzeptleichtbau?
- Was unterscheidet hybride Strukturen von Verbundwerkstoffen?
- Nennen sie je zwei Vor- und Nachteile faserverstärkter Kunststoffe!
- Nennen Sie eine Fertigungstechnologie für ein flächiges FVK-Bauteil und beschreiben Sie kurz das Funktionsprinzip!

### 10 Messtechnik – Denkanstöße

- Die Gestalt von Bauteilen lässt sich in zwei Gruppen einteilen. Nennen Sie diese und geben Sie jeweils zwei Beispiele an!
- Nennen sie je ein Vor- und ein Nachteil optischer und taktiler Messgeräte!

- Was ist die wesentliche Aufgabe der Qualitätssicherung?
- Nennen Sie die drei wesentlichen Ziele der Prozessüberwachung!
- Was sind kritische Störungsarten im Prozess? (mindestens 3)
- Nennen Sie mindestens 3 Sensorsysteme, die beim Schleifen eingesetzt werden können