^ BORDO ALTO - riferimento ^

Controllo: barra = 500 mm (tacche ogni 100 mm)

DIMA PANNELLO B - DESTRO

vista frontale (lato su cui vanno i cubi)

STAMPA IN SCALA 1:1 - 100% - NON 'adatta alla pagina'

Fori Ø4.5 mm: 130 (65 cubi)

Rifilare la carta sulla linea del contorno.

Allineare sui 2 bordi spessi: ALTO + GIUNZIONE.

La giunzione va accostata al pannello A (sinistro).

Giunzione a gradino: nessun cubo viene diviso.

Tratteggio grigio = ingombro cubo (indicativo).

GIUNZIONE - riferimento (accostare all'altro pannello)

						2 He
		5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
		13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr

VERIFICA dopo la stampa: 1040.0 mm tra il primo e l'ultimo foro di questa riga

46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

gradino 60 mm

giunzione (tratto basso)

64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu
96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

VERIFICA: 1a riga fori a 65.0 mm dal bordo alto; colonna esterna: 750.0 mm tra primo e ultimo foro