Yield, Rework & Defect Tracking: di mana yield lini hilang?


Sistem pemantauan lini perakitan smartphone. **Data simulasi** (185.990 unit, 10 stasiun, 75 hari kerja). Python + SQL + dashboard HTML.

85,5%
RTY lini (rata-rata FPY stasiun 98,5%)


26%
kehilangan RTY dari Reflow Soldering

5 dari 5
fakta yang ditanam berhasil ditemukan sistem


RTY harian (garis kuning = lonjakan)



12 jenis defect = sekitar 80% NG



Kontribusi stasiun terhadap kehilangan yield



Rekomendasi perkiraan, simulasi

- Prioritaskan Reflow Soldering dan Solder bridge; periksa Component Placement di Shift 2 (NG 2,15% vs 1,06%) sebelum menyimpulkan penyebab.
- NG Reflow Soldering turun 30% ≈ 646 unit/bulan lebih sedikit rework, RTY 85,53% → 86,60%. Pasang peringatan lonjakan per stasiun.

Catatan jujur: data simulasi. Hasil membuktikan metode, bukan kondisi pabrik; fakta yang ditemukan adalah fakta yang sengaja ditanam. Perbedaan shift belum diuji secara statistik.

Verifikasi: cek silang SQL vs pandas 25 dari 25 lulus; vs Excel 49 dari 49. **Repo:** github.com/bagusbernadi/Project-3-Yield-Rework-Defect-Tracking