

1602卫生间渗漏维修闭环报告

脱敏合成演示模型，不作为施工依据，不是真实物业工单。

事件摘要

事件ID	EVT-1602-LAB-001
空间	筑生样板楼A座 / 16层 / 1602户 / 1602卫生间
最终状态	RESOLVED
审计根哈希	2cd8c9ed892133998aeccf36cd3bc7cb193201ac8595e558b61a518c37983a8

诊断与任务

第一候选：1602卫生间重点冷水接头（J-1602-CW-03）
规则原始分值：95.9，可信等级：HIGH。规则分值用于透明排序，不是真实故障概率。
隔离阀：1602卫生间局部冷水关断阀（VALVE-1602-CW-01）

维修记录

记录ID	REPAIR-EVT-1602-LAB-001-001
维修方式	JOINT_REPLACEMENT
维修班组	PROPERTY-DEMO-01
完成时间	2026-08-10T05:47:42.798Z
维修结果	COMPLETED

按任务定位检查连接部位，完成演示维修并记录复验条件。

复验结论

维修后新微流量和湿度观察满足恢复条件，事件闭环完成。
阀门最终状态：OPEN；三维视觉状态：REPAIRED。

