雪浪制造AI挑战赛—视觉计算辅助良品检测

---瑕疵说明

下述 C. XX 参见 GBT_26382-2011_worsted_fabric.pdf 附录 C 的定义。

修印:由于修补而造成的阴影,明显影响外观者。

剪洞 C.22

厚段 C.7

厚薄段 C.7

吊弓 C.6

吊经 C.6

回边:由于边纱钩入地组织1公分以上,明显影响外观者。

圆珠笔印: C.10 可作为斑疵

嵌结:由于毛纱结头嵌在组织中没有修出,明显影响外观者。

弓纱同耳朵 C.6

扎洞、边扎洞 C. 22

扎纱: 经纬向纱线连续1根或2根起圈者,量其最大长度。

换纱印 C.11

擦伤:由于呢面受到不正常摩擦,局部表面呈现白色者。

擦毛:由于经纱受到不正常摩擦,局部表面颜色深浅者。

擦洞 C.22

明嵌线: 呢面嵌线颜色局部明显深浅者。

楞断: 经纱或纬纱连续1根或2根出现断纱者,量其最大长度。

毛斑: C.10

毛洞 C.22

毛粒 C.6

污渍 C.6

油渍 C.6

黄渍 C.6

烧毛痕: 因烧毛不良, 造成烧毛痕迹者, 量其经向长度。

破洞 C.22

破边 C. 21

粗纱 C.6

紧纱 C.6

纬粗纱 C.6

纬粗节 C.6

线印、蒸呢印:由于蒸呢时呢面上有线头或杂物,造成局部有明显的 线印或杂物印者。

织入:由于织造时带入了杂物,明显影响外观者。

织稀 C.14

经粗纱 C.6

经跳花: 经纱不以组织起伏, 织物表面形成连续的跳花。

结洞 C. 22

缺经、边缺经:织造时经纱断头后没有及时对接,造成少1根或2根 缺经纱者,量其最大长度。

缺纬、边缺纬、缺纬双纱:织造时纬纱断头后没有对接上,造成少1

根或2根缺纬纱者。

薄段 C.7

蛛网 C.8

跳花 C.26

边洞 C.21

边白印:由于蒸呢时幅宽差异大,造成边道局部受力不一致而形成边道白条印者。

边针眼 C.24

错纱 C.6

错经:由于综丝排列错误,造成局部组织不符合设计花型者。