固体类危险化学品泄漏事故现场处置基本程序

1. 防护

- (1)根据泄漏固体的毒性及划定的危险区域,确定相应的防护等级;
- (2) 防护等级划分标准, 见表 1-1;

危险区 毒性	重度危险区	中度危险区	轻度危险区			
剧毒	一级	一级	二级			
高毒	一级	一级	二级			
中毒	一级	二级	二级			
低毒	二级	三级	三级			
微毒	二级	三级	三级			
表 1-1						

(3) 防护标准, 见表 1-2。

级别	形式	防化服	防护服	防护面具
一级	全 身	内置式重型防 化服	全棉防静电内 外衣	正压式空气呼吸器或全防型滤毒 罐
二级	全 身	封闭式防化服	全棉防静电内 外衣	正压式空气呼吸器或全防型滤毒 罐
三级	呼吸	简易防化服	战斗服	简易滤毒罐、面罩或口罩、毛巾等 防护器材
表 1-2				

2. 询情

- (1) 遇险人员情况;
- (2)物质泄漏的时间、部位、形式、已散落范围;
- (3)单位的消防组织与设施;
- (4) 工艺处置措施、到场人员处置意见。

3. 侦察

- (1) 搜寻遇险人员:
- (2)使用检测仪器测定泄漏物质、浓度及扩散范围;
- (3)确定攻防路线、阵地;
- (4)现场及周边污染情况。

4. 警戒

- (1)根据询问、侦察情况确定警戒区域;
- (2)将警戒区域划分为重危区、中危区、轻危区和安全区,并设立警戒标志,在安全区视情设立隔离带;
 - (3) 严格控制各区域进出人员、车辆,并逐一登记。

5. 救生

- (1)组成救生小组,携带救生器材迅速进入危险区域;
- (2) 采取正确的救助方式,将所有遇险人员移至安全区域;
- (3) 对救出人员进行登记和标识:
- (4)将需要救治人员送交医疗急救部门救治。

6. 控险

- (1)占领水源,铺设干线,设置阵地,有序展开;
- (2)做好用泡沫、干粉、二氧化碳及砂土灭火进攻的准备,以防万一。

7. 排险

- (1)少量物品泄漏,小心扫起,收集于专用密封桶或干净、有盖的容器中;对与水 反应或溶于水的物品可视情直接使用大量水稀释,污水放入废水系统;
- (2)大量物品泄漏,先用塑料布、帆布等覆盖,减少飞散,然后尽可能回收,恢复原状,若安全回收有困难,可收集后运至废物处理场所处理。

8. 救护

- (1)现场救护
- ①迅速将遇险者救离危险区域:
- ②注意呼吸道(戴防毒面具、面罩或用湿毛巾捂住口鼻)和皮肤(穿防护服)的防护;
 - ③对昏迷者应立即进行人工呼吸和体外心脏挤压,采取心肺复苏措施,并输氧:
- ④脱去污染服装;皮肤及眼污染用清水彻底冲洗;对易损伤呼吸道及粘膜的化合物 应注意呼吸道是否通畅,防止窒息或阻塞;对消化道服入者应立即催吐。

- (2) 对症治疗:
- (3)严重者送医院观察治疗。

9. 洗消

- (1) 在危险区与安全区交界处设立洗消站。
- (2)洗消的对象
- ①轻度中毒的人员;
- ②重度中毒人员的在送医院治疗之前;
- ③现场医务人员:
- ④消防和其它抢险人员以及群众互救人员;
- ⑤抢救及染毒器具。
- (3)使用相应的洗消药剂;
- (4)洗消污水的排放必须经过环保部门的检测,以防造成次生灾害。

10. 清理

- (1)在污染地面上洒上中和或洗涤剂浸洗,然后用大量直流水清扫现场,特别是低洼、沟渠等处,确保不留残物;
 - (2)清点人员、车辆及器材;
 - (3)撤除警戒,做好移交,安全撤离。

11. 警示

- (1)进入现场必须正确选择行车路线、停车位置、作战阵地;
- (2) 可燃物泄漏时,应消除现场一切可能引发燃烧爆炸的点火源;
- (3)注意风向变换,适时调整部署;
- (4)慎重发布灾情和相关新闻。