

+24
(J18/3 - 1C)

CS

KM
(03-12)

CS1
(03-13)
(02-11)

K3

K1

K2

K3

K2

K1

24V

⊗ FUSE

⊗ In A

⊗ In B

⊗ ZP

ZONA PORTE
(ID+IS)

μAlfa 1B
(01-9)

+

-