



未录入PDM系统机械图纸编号示意图




未录入PDM系统机械BOM分层代码结构




主体的一级/二级组件从01开始 , 如: TX24XXX-01A-01-00-00

如现场需要增加一台小车, 防护栏, 小桌子, 不在现有的设备内的图号, 都需要从新编号





已录入PDM系统机械图纸编号示意图



主体的一级/二级组件从01开始，如：0FZJ0001-01-00-00-00
如现场需要增加一台小车，防护栏，小桌子，不在现有的设备内的图号，都需要从新编号，不再是00A编号


已录入PDM系统机械BOM分层代码结构





组件图和零件图的数字代表递增序号。注意：序号一律从01开始，依次类推01、02、03、04、05.....


未录入PDM系统电气线体图纸编号示例




电气线体BOM分层代码结构



未录入PDM系统电气单机图纸编号示例




电气单机BOM分层代码结构




已录入PDM系统电气线体图纸编号示意图


模组线：MZX
整机线：ZJX
老化线：LHX
测试线：CSX
包装线：BZX
装配线：ZPX




电气线体BOM分层代码结构





已录入PDM系统电气单机图纸编号示意图




电气单机BOM分层代码结构



非标结构物料编号示图



ERP系统清单主题标准



黄铜H59

黄铜H61

铸造青铜

紫铜

紫铜T1

紫铜T3

201不锈钢

304 不锈钢

花纹钢板

优力胶板

PVC板

硅胶板

电木板

黑色EVA

6061铝合金

槽钢

45#

钢化玻璃

6061铝合金

黑色EVA

POM板

尼龙板

优力胶棒

尼龙棒

硅胶条

弹力胶板

亚克力板不防静电

黑色EVA

镀锌扁通

铁扁通

镀锌方通

铁方通

不锈钢管

铁管

欧标铝材

氧化铝材

无缝钢管

工字钢

冷板

热板

冷拉光圆

镀烙光圆

镀烙软棒

铁丝网

铝扁

光圆

常用原材料标准名称

其它：对于外购件填写标准件，如液压气动系统配件、紧固件、轴承等等。即模型文件的属性对应的“状态”填写“标准件”。

补充： 对如果遇到默认的材质库不够用的，需向标准制定负责人，该负责人确认后应及时更新材质库。