Barbara Bredner

## NOT-Statistik

Nachweise führen, Optimierungen finden, Toleranzen berechnen mit  ${\sf Minitab}$  und R

Auszug: Inhaltsverzeichnis

Barbara Bredner, "NOT-Statistik. Nachweise führen, Optimierungen finden, Toleranzen berechnen mit Minitab und R"

 $\ @$  2015 der vorliegenden Ausgabe:

Verlagshaus Monsenstein und Vannerdat OHG Münster

www.mv-wissenschaft.com

 $\ensuremath{{\mathbb O}}$  2015 Barbara Bredner

Alle Rechte vorbehalten Satz: Barbara Bredner

Umschlag: MV-Verlag

Illustrationen: Barbara Bredner Druck und Bindung: MV-Verlag

## Inhaltsverzeichnis

wachen Sie mai eine Auswertung!										
Ta	Tabellenverzeichnis									
Αŀ	Abbildungsverzeichnis									
1	Prozess-Modelle und Statistik									
	1.1	Einfache statistische Prozess-Modelle (SPM)	2							
	1.2	Komplexe statistische Prozess-Modelle (SPM)	3							
	1.3	Möglichkeiten und Grenzen von SPMs	5							
	1.4	Ablauf der statistischen Modellierung	6							
	1.5	Wann ist ein SPM gut?	6							
	1.6	Arten von Statistischen Prozess-Modellen	8							
		1.6.1 Messniveau von Merkmalen	10							
		1.6.2 DoE als spezielles SPM	11							
	1.7	Anforderungen an Messdaten für ein SPM	11							
		1.7.1 Anzahl Messwerte	11							
		1.7.2 Verteilung der Messwerte	12							
	1.8	Software für SPMs	13							
	1.9	SPM-Beispiele in diesem Buch	14							
2	Planung der Auswertung									
	2.1	Prozess-Auswahl und Abgrenzung	16							
	2.2	Ziele	17							
		2.2.1 Ziel-Definition	17							
		2.2.2 Auswahl von Zielgrößen für das SPM	18							
	2.3	Einflussgrößen	19							
		2.3.1 Einflussgrößen sammeln	19							
		2.3.2 Auswahl von Einflussgrößen für das SPM	20							
	2.4	Prozess darstellen	22							
3	Vork	pereitung der Auswertung	25							
	3.1	Daten zusammenstellen	25							
	3.2	Daten-Formatierung	26							
		3.2.1 Dateiformate	26							
		3.2.2 Daten-Struktur	26							
		3.2.3 Festlegung des Messniveaus	28							
	3.3	Plausibilitätsprüfung	32							
		3.3.1 Was ist plausibel?	32							
		3.3.2 Häufige Ursachen für unplausible Daten	32							

Inhaltsverzeichnis v

		3.3.3	Fehlende Werte						
		3.3.4	Ausreißer-Tests						
		3.3.5	Grafiken für die Plausibilitätsprüfung						
	3.4	Dokun	nentation						
4	Stri	ıkturen	erkennen mit Grafiken 50						
7	4.1		e Effekte durch 1 Einflussgröße						
	4.1	4.1.1	Boxplots						
		4.1.2	Haupteffekte-Diagramme						
		4.1.3	Streudiagramme für 1 Einflussgröße						
	4.2		elwirkungs-Effekte durch Kombination von Einflüssen 60						
	4.2	4.2.1	Kombination von attributiven Einflüssen						
		4.2.2	Kombination von attributiven Einflussgrößen						
		4.2.3	Kombination von attributiven und variablen Einflüssen						
5	Erct	oc stati	istisches Prozess-Modell 79						
3	<b>Ers</b> t 5.1		ss-Arten: direkt, durch Wechselwirkungen und potenziert 8						
	0.1	5.1.1	Direkte Einflüsse						
		5.1.1							
		5.1.2 $5.1.3$	Wechselwirkungen						
		5.1.5 $5.1.4$	Wechselwirkungen mit quadratischen und kubischen Einflüssen 85						
	5.2	-	l-Struktur und erstes SPM						
	0.2	5.2.1	Modell-Hierarchie						
		5.2.1 $5.2.2$	Modelle und Statistik-Software						
		0.2.2	modelie und Statistik-Software						
6	Wichtige Einflüsse finden & Modell vereinfachen 93								
	6.1	Effekt-	-Kodierung bei attributiven Einflüssen						
	6.2	Wichti	igkeit von Einflüssen						
		6.2.1	Prüfung auf Signifikanz						
		6.2.2	Informationsverwertung von Modellen						
	6.3	Unwic	htige Einflüsse ausschließen						
7	Mod	dell-Qua	alität prüfen 11:						
	7.1	Kriteri	ien für ein gutes Modell						
	7.2	Kennz	ahlen für den Erklärungsgrad						
		7.2.1	Anpassungsgüte $\mathbb{R}^2$						
		7.2.2	Prognosegüte $R^2_{prog}$						
		7.2.3	Modell-Standardabweichung S						
	7.3	Grafik	en für die Modell-Qualität						
		7.3.1	Residuen						
		7.3.2	Residuendiagramme						
		7.3.3	Dirty Seven						
	7.4		sische Tests						
		7.4.1	Risiken von Mehrfach-Tests						
		7.4.2	Test auf Normalverteilung						
	7.5		ät des statistischen Prozess-Modells						

vi Inhaltsverzeichnis

8	Mod	lell-Interpretation und Prognose	149				
	8.1	Darstellung der Wirkstrukturen	149				
		0	150				
		8.1.2 Kontur- und Wirkungsflächen-Diagramme	159				
	8.2		166				
			168				
	8.3	0	177				
			178				
		8.3.2 Vertrauens- und Prognose-Bereiche von Vorhersagen	183				
9	Prozess-Simulation						
	9.1	Monte Carlo-Simulation	188				
	9.2		196				
			197				
			205				
10	O-+:	unianuma und Mashusia	214				
10		3	<b>214</b> 214				
		1 0	214				
	10.2	0	225				
			$\frac{225}{227}$				
		10.2.2 Wethoden für den ivachweis	221				
11	Toleranzen ermitteln						
	11.1	Toleranzgrenzen mit und ohne Normalverteilung	246				
		O O	246				
		11.1.2 Toleranzrechnung ohne Normalverteilung	252				
	11.2	8	258				
		e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	259				
		11.2.2 Bootstrap-Tolerierung	265				
12	Abschluss und Ausblick						
			279				
			281				
			283				
Δ	Anhang 2						
^		Zufällige Effekte in SPMs					
		Makros in Minitab					
	11.2		286				
			287				
		·	290				
Ab	Abkürzungsverzeichnis						
Lit	Literatur						
Sti	Stichwortverzeichnis						