```
//Alunas: Ana Flávia Oliveira Notário 11521EBI023 e Barbara Duarte Cunha 11521EBI010
//Software deverá ser capaz de ler a tensão na entrada analógica A0, na qual está ligado o
potenciômetro, e acionar três LEDs de acordo com faixas diferentes de tensão;
// Quando a chave estiver na posição aberta os LEDs deverão permanecer apagados;
//A a tensão aplicada na entrada analógica deverá ser apresentada na tela do Serial Monitor.
// Definir dos pinos do arduino de acordo com o roteiro 3
# define pot
                   A0 // Pino da entrada analógica do potenciômetro
# define chave
                    8 // Pino com a saída analógica da chave
# define ledRED
                    11 // Saída analógica onde o LED Vermelho esta conectado
# define ledGRE
                    12 // Saída analógica onde o LED Verde esta conectado
# define ledYEL
                    13 // Saída analógica onde o LED Amarelo esta conectado
             // variavel de leitura do potenciometro
int val = 0;
// Configurar os pinos da placa como sendo saida ou entrada e inicializar a comunicacao serial:
void setup()
{
 pinMode(chave, INPUT_PULLUP);
 pinMode(ledRED, OUTPUT);
 pinMode(ledGRE, OUTPUT);
 pinMode(ledGRE, OUTPUT);
 Serial.begin(9600); //inicia comucação serial
}
```

///Executar os comandos de leitura e prints da tela

```
void loop () {
 val = map(analogRead(pot), 0, 1023, 0, 500); // mapeia o resultado da entrada analogica
dentro do intervalo de 0 a 500 (arduino uno)
 if (digitalRead(chave) == HIGH) { //colocar as faixas de nivel alto ou baixo de acordo com a
tensão dada no roteiro
  digitalWrite(ledRED, LOW);
  digitalWrite(ledGRE, LOW);
  digitalWrite(ledGRE, LOW);
 }
 else {
  if (val < 2) {
   digitalWrite(ledRED, LOW);
   digitalWrite(ledGRE, HIGH);
   digitalWrite(ledYEL, LOW);
  }
  else if (val >= 2 \&\& val <= 4) {
   digitalWrite(ledRED, LOW);
   digitalWrite(ledGRE, LOW);
   digitalWrite(ledYEL, HIGH);
  }
  else if (val > 4) {
   digitalWrite(ledRED, HIGH);
   digitalWrite(ledGRE, LOW);
   digitalWrite(ledYEL, LOW);
  }
 }
 Serial. print ( " A tensão na entrada A0: " ); //mostra no serial monitor
```

```
Serial.println(val);
delay(300); //aguarda 3s para mostrar no serial monitor
}
```