
MCS - 10000
MCS - 20000
SSFEM - 3rd Order
Pressure
Time (s)
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
-0.02
-0.04
-0.06
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1