
MCS - 10000
MCS - 20000
SSFEM - 3rd Order
Pressure
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
-0.1
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
Time (s)