
a
Stress (GPa)
Strain
PVA-CNT(10,10)
PVA-CNT_HNO3(10,10)
PVA-CNT_PDA(10,10)
b
Stress (GPa)
Strain
PVA-CNT(12,12)
PVA-CNT_HNO3(12,12)
PVA-CNT_PDA(12,12)
c
1e6
Energy (Kcal)
Strain
PVA-CNT(10,10)
PVA-CNT_HNO3(10,10)
PVA-CNT_PDA(10,10)
d
1e6
Energy (Kcal)
Strain
PVA-CNT(12,12)
PVA-CNT_HNO3(12,12)
PVA-CNT_PDA(12,12)
e
1e−6
Diffusivity (cm²/s)
3.31e-06
1.89e-06
4.31e-06
8.86e-07
4.65e-06
1.67e-06
N_10
N_12
HNO3_10
HNO3_12
PDA_10
PDA_12
Composites
g
Porosity (%)
Strain
PVA-CNT(12,12)
PVA-CNT_HNO3(12,12)
PVA-CNT_PDA(12,12)
h
Porosity (%)
Strain
PVA-CNT(10,10)
PVA-CNT_HNO3(10,10)
PVA-CNT_PDA(10,10)