
- 1-) a)Yapısal programlamada kullanılan blokların adlarını yazınız.
 - b)Kesme (Interrupt) OB'lerinin isimlerini yazarak çevrimsel kesmeyi (cyclic interrupt-OB 30) açıklayınız.
 - c)HSC, PWM, PTO ve PID'nin açılımlarını (İngilizce ve Türkçesini) yazınız.
- 2-) Bir karıştırıcının farklı iki zamanda çalıştırılması istenmektedir. Uzun/kısa çalışma modu bir seçici anahtar vasıtasıyla seçilmektedir. Anahtar (10.0) uyarılı olduğunda 10 dk., uyarılı olmadığında 5 dk. çalışacaktır. JMP komutu kullanarak sistemin çalışmasını sağlayacak ladder diyagramını çiziniz.
- 3-) Aşağıda şekli verilen proses şu şekilde çalışmaktadır: Start emri ile Y1 vanası açılarak kazan dolmaya başlayacaktır, Seviye %50'ye geldiğinde kapanacaktır. Y1 kapandığında ısnıcı H 5 sn sonra çalışacaktır. Daha sonra Y2 vanası açılarak kazan tam dolacaktır. Kazan dolduktan sonra karıştırıcı M yavaşça hızlanarak 10 sn de maksimum hıza ulaşacak ve duracaktır. Karıştırıcının durmasıyla boşaltma vanası Y3 açılarak kazanın boşalması sağlanacaktır. Yeni bir start ile işlemler tekrar başlayacaktır. Seviye sensörü S1 0-10V ultrasonik analog sensör, M karıştırma motoru ise 0-10V ile min/max devir ayarı yapılabilen DC motordur. Sistemin ladder daiagramını çiziniz.

Sembol	Adres	Açıklama
Start	10.0	Start butonu
Ultrasonik sensör	IW64	Ultrasonik seviye sensőr(analog)
Doldurma vanası-1	Q0.0	Doldurma vanası I
Isitici	Q0.1	Isitici
Doldurma vanası-2	Q0.2	Doldurma vanası 2
Boşaltma vanası	Q0.3	Boşaltma vanası
Karıştırma motoru	QW80	Karıştırma motoru (analog)
Kazan yarı dolu	M40.0	Kazan yarı dolu sinyali
Kazan tam dolu	M40.1	Kazan tam dolu sinyali



4-) Bir çimento fabrikasının paketleme ünitesi şu şekilde çalışmaktadır: Paketleme işlemleri 10'arlı gruplar halinde yapılmaktadır. Paketlenecek torba sayısı 10'dan az veya fazla olduğunda bir uyarı gelecek ve sistem durdurulacaktır. Torbaların ağırlığı standart 50 kg'dır. Tolerans (hata payı) +-%1 olarak belirlenmiştir. Ağırlık hata payı %1 den fazla olan torbalar "hatalılar" bandından hatalılar bölümüne aktarılmaktadır. Hatalı olmayan torbalar ise üç ayrı banttan geçerek kamyona yüklenmektedir. "Yükleme Start" adlı butona basıldığında üçüncü bant hemen, 2. Bant üçüncü banttan 20 sn sonra, 1. Bant da 2. Banttan 20 sn sonra çalışacaktır. "Yükleme Stop" butonuna basıldığında birinci bant hemen, ikinci bant birinci banttan 10 sn sonra, üçüncü bant da ikinci banttan 10 sn sonra çalışacaktır. Üçüncü Bantta arıza meydana geldiğinde 2. ve 1. Bantlar; ikinci Bantta arıza meydana geldiğinde 1. Bant hemen duracaktır. Birinci Bantta arıza olursa sadece I. Bant duracaktır. Acil stop butonuna basıldığında bütün bantlar hemen

Sembol	Adres	Açıklama
Acil Stop	10.0	Acil stop butonu
Sayma Sensörü	M10.0	Torba sayma sensörü
Ağırlık Sensörü	IW64	Torba agustus
Yükleme Stop	10.1	Forba ağırlık sensörü (analog)
Yükleme Start	10.2	Yükleme Stop butonu
Bant I Arizasi	M4.1	Yükleme start butonu
Bant 2 Arizasi	M4.2	Bant 1 arıza sinyali
Bant 3 Arizasi	M4.3	Bant 2 arıza sinyali
Hatalılar Bandı	Q0.0	Bant 3 arıza sinyali
Birinci Bant	Q0.1	Hatalilar bant motoru
Ikinci Bant	Q0.2	Bant I motor
Üçüncü Bant	Q0.3	Bant 2 motor Bant 3 motor

1. SORUSUN CEVABI:

```
· [] a Yopisal Programlanda Kulanilan bloklatin adlati Yazz
  1. Program bloklasi
          - organizasyon blokkar (OB)
          - Fonkisyon las (FC.)
         - Fon Kisyon bloklasi (FB.)
  2. Data bloklas
         - Gend data bloklar (OB.)
         - Özel data bloklasi (DI--)
        - PLC data tiples
  3. Sistem bloklasi
      ( Kesme (interrupt) OB letinin Isimletini Yazafak
         Ger (insel Kesmeyi (cyclic interrupt OB 30) agiklayinz
         Aleton - Perigodik Kesme (OBIO)
                 - Bekletme Kesmesi (OB 20)
                 - Gerrinsel Kesme (OB 30)
                 - Donarim Kesmes (OB 40)
                 - Zaman Hatalasi Kesme si (OB 80)
                - Hata Belislene Kesnesi (OB 82)
    - Certingel Kesme (0830) =
          Bis Gersinsel Kesme OB'si Yardımı ile Gersinden
          bağımsız Peliyodik Zaman alalıKlalında
          tetiklenen bir sinyal elde edebilir.
```

O HSC - PWM - PIO Ve PID aGiklamalah


HSC: High Speed Counter - hizh Sayici Kart

PWM: Pulse Width modulation
Darbe genislik modulasyonu


PIO: Pulse train output - Darbe sayimabirimi

PID: Pro Portional integral derivative Controller
Oransal intigral torevsel denetlegici

2. SORUSUN CEVABI:



3. SORUSUNUN CEVABI:



4. SORUSUNUN CEVABI

