Api 文件

內容

Version	3
API	4
1. 分位更新	4
狀態說明表	5

Version

Version	Date	Content	Author
V1.0	20210317	SSDT00B0X	Eddie
V1.0	20210323	修正錯誤代碼	Eddie

API

1. 分位更新

測試 api: https://webapi2.adata.com/testssd_api/testcurl

正式 api: https://webapi2.adata.com/ssd_api/ssdFwUpdate

方式	Get		
參數	參數名	型態	說明
	稱		
SSD_Serial_Number	SN	String(必填)	SSD SN
SSD_Inside_Firmware	分位	String(必填)	用戶 SSD 分位
參數範例			
SSD_Serial_Number	2K40291S4CL7 //成功		
	2J522015	3981 /失敗	
SSD_Inside_Firmware	VC0S0288		
回傳狀態解釋			
以字串!隔開 依序如下			
statuscode	Y N		
successcode errorcode	成功或失	敗代碼	
msg	呼叫 API	回存訊息	
Y!Y002!https://www.adata.com/upload/SSD/SSDFWupdate/RTK/RTK5766/VC0S0302.zip!MES_OK			
N!F004!MES_OK			

錯誤代碼說明表 errorcode

代碼	說明
F001	韌體對照表中 對應的更新檔不存在
F002	韌體對照表中 無該韌體
F003	料號對照表中 無該料號
F004	料號對照表中 對應的韌體對照表不存在

代碼	說明
M001	無料號
M002	MES 回覆重工料號

成功代碼說明表 successcode

Y001	最新分位
Y002	更新分位

狀態說明表

狀態	說明
statuscode	Y 成功 ,N 失敗
errorcode	錯誤代碼

※所有傳遞參數皆小寫