
F_1
0
$N(x)$
0
$V(x)$
0
$M_h(x)$
0
$M_t(x)$
0
L
x